Φĺ
디
:=
-
100
8
nas
io.
=
-
의
ы
:21
(in
0
의
=
0
>
a
Q
a
0
+
-7
⋖
-:
N

- Wie kann bei einer am starren Netz arbeitenden Synchronmaschine die Blindleistungsabgabe beeinflusst werden? 2.1
- Wie kann bei einer Synchronmaschine die Drehzahl beeinflusst werden? [1 P] 2.2
- [7 [7 2.3 Wie ist bei der Synchronmaschine die "Überlastbarkeit" definiert?
- [2 P] Permanentmagneten bei Von Einsatz der 2.4 Welche Vorteile hat Synchronmaschinen?

.⊑ Sternschaltung am 400V/50Hz-Drehstromnetz betrieben. Von der Maschine sind erregte Vollpol-Synchronmaschine wird elektrisch folgende Daten bekannt: zwölfpolige,

= 110 × synchrone Reaktanz: Polradspannung je Strang: $U_{p,N} = 110 \text{ V}$ bei Nennerregerstrom $I_{f,N}$

Verluste können vernachlässigt werden (R_s = 0)

Die Maschine wird bei Nennerregung und mechanisch unbelastet als Phasenschieber betrieben:

- 2.5 Wird die Maschine über- oder untererregt betrieben? Begründen Sie Ihre Antwort.
- 2.6 Wie groß ist der Strangstrom /s?

[2 P]

Um welchen Faktor muss der Erregerstrom verändert werden, damit der Strangstrom /s = 0 wird? 2.7

= 71 Nm Die Maschine wird nun bei Nennerregung mit einem Lastmoment $\it M_{\rm L}$ mechanisch belastet:

[3 P] Berechnen Sie für diesen Betriebspunkt den Polradwinkel 3 und die abgegebene mechanische Leistung P_{mech}. 2.8

Aufgabe: Asynchronmaschine (ASM)

10

- Welche Leerlaufdrehzahl besitzt eine Drehfeldmaschine mit der Polpaarzahl p=1 bei einer Statorfrequenz von $f_{\rm s}=60$ Hz? Wie kann man die Drehrichtung
- ΠPJ Warum werden Asynchronmaschinen stationär mit möglichst geringem Schlupf betrieben? 3.2
- [7 P] kleinen Warum sollten Käfigläufer-Asynchronmaschinen einen möglichst _uffspalt besitzen? 3.3

Eine sechspolige Käfigläufer-Asynchronmaschine wird in Sternschaltung an einem 400V/50Hz-Drehstromnetz betrieben. Von dem Asynchronmotor sind für den Vennpunkt folgende Daten bekannt:

90'0 = SN Nennschlupf:

= 75 AN's Nennstrom:

= 0,75COSON Leistungsfaktor:

einer þei Das maximale Drehmoment (Kipppunkt) des Asynchronmotors tritt Drehzahl von 900 min⁻¹ auf. Der Statorwiderstand sowie Eisen-, Reibungs- und Zusatzverluste sind vernachässigbar (vereinfachtes Ersatzschaltbild).

Bestimmen Sie für den Nennpunkt: 3.4

[5 P]

- die Luftspaltleistung P_{8,N}
- die mechanische Leistung Pmech, N
- die Drehzahl n_N
- das Drehmoment M_N
- den Wirkungsgrad η_N
- [3 P] Bestimmen Sie den Kippschlupf sk, das Kippmoment Mk und das Anlauf-(= Stillstand) moment MA. 3.5
- [1 P] Um welchen Faktor ändern sich M_K und M_A, wenn die Maschine in Dreieckschaltung betrieben wird? 3.6