# 장비구매/수리 기안서



문서번호	기술관리팀-보도기술관리파트-202 5-00165		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	기술관리팀-보도기술관리파트		시행일자	2025-03-21 ~ 2025-03-21	
기안자	최새름		보존기간	5년	
기안일자	2025-03-20 09:16		시행자	최새름	
	파트장		팀장		대표이사
결재	<b>이의주</b> 기결	<b>강병규</b> 기결			<b>윤영섭</b> 기결
합의					
수신참조	경영기획팀				
제목	채널에이 중계차 카메라 노후화 장애 긴급 보수건				

#### 1. 개요

채널에이 방송 중계차의 카메라 시스템 노후화로 방송 제작에 영향이 발생되어 조치 후 보고함.

# 2. 요약

# □ 장애 내용

항목	모델명	장애 내용	현장 조치 내용	
CAM#1 카메라 광케이블	Gepco HDC920HD-15-PUFU		예비 케이블로 대체	
CCU#3 카메라 컨트롤 유닛	SONY HDCU-1000	케발얟쌂籽쁈	CCU#1 대체 후 방송 진행	

- 2025년 3월 7일 윤석열 구속 취소 관련 특보 중계 방송 제작 중 카메라 장애가 발생
- 장애 장비는 개국 시 도입되어 14년 이상 사용 됨.

# □ 조치 및 발생 비용

(단위:원/VAT별도)

조치	항목	수량	단가	합계
	카메라 케이블 200M, 20M	1식	5,000,000	5,000,000
카메라 케이블 교체	자제 및 인건비	1식	900,000	900,000
	합계			5,900,000
카메라 CCU 보수	파워 모듈	1	3,289,600	3,289,600
	인건비	1	240,000	240,000
	합계			3,529,600
총합계(VAT별도)				

# □ 검토의견

- 현장에서 가능한 모든 조치를 취하였으나, 장비의 점진적인 노후화로 인해 유사한 장애가 지속적으로 발생할 가능성이 있음. 특히 외부 현장에서는 다양한 변수가 존 재하므로 이에 대한 대비가 필요함. 예비 보유를 강화하고, 장비 교체 주기를 단축하 는 등의 조치가 요구됨.

# 3. 내용

- □ 장애 내용
- 2025년 3월 7일 윤석열 구속 취소 관련 특보 중계 방송 제작 중 카메라 장애가 발생되어 조치하여 보고 함.

항목	모델명	장애 내용	현장 조치 내용
CAM#1 카메라 광케이블	Gepco HDC920HD-15-PUFU	카메라 파워 공급 불량	예비 케이블로 대체
CCU#3 카메라 컨트롤 유닛	SONY HDCU-1000	케이블연결 않음 동작 불능	CCU#1 대체 후 방송 진행

- □ 도입 시기 : 2011년 12월
- 카메라 광케이블 4개중 1개는 2022년 교체가 완료 되었으나, 3개는 14년 이상 사용됨.
- 카메라 컨트롤 유닛 4개 모두 개국 때 도입되었으며 단종되어 대체품 수급 불가, 부 품 수급 어려움 등을 격고 있음
- □ 조치 내용
- 1) CAM#1 카메라 광케이블







20M 케이블 교체

- 예비 카메라 케이블로 교체 후 정상 동작 확인
- 긴급 발주하여 3/19(수) 교체
- 현장 카메라 위치까지 연결하는 200M 케이블 교체
- 케이블 드럼과 CCU를 연결하는 내부 20M 케이블 교체. 내부 포설이 필요하므로 전 문 인력이 작업 진행.

### 2) CCU#3 카메라 컨트롤 유닛





장애 장비 테스트

장애 파워 모듈

- 뉴스 부조정실 CCU#6번 장비로 대체하고 수리 불출함
- 점검 결과 메인보드와 파워 공급을 담당하는 파워 모듈의 오류로 확인됨
- 파워 모듈 교체 부품 입고 대기 중.

### □ 검토 의견

- 2025년 3월 7일, 윤석열 구속 취소 관련 특보 중계 방송 제작 중 카메라 장애가 발생함. 카메라 케이블 점검 결과 CAM#1번 케이블에서 미세한 파손이 발견되어 교체를 검토 중이었으나, 해당 상태에서 방송 중계 현장에 투입됨. 그러나 현장에서 CCU#3번이 동작 불능 상태가 되어 CCU#1번을 대체 사용하던 중 중간 카메라 케이블 장애로 인해 장비가 꺼지는 문제가 발생함.
- 현장에서 가능한 모든 조치를 취하였으나, 장비의 점진적인 노후화로 인해 유사한 장애가 지속적으로 발생할 가능성이 있음. 특히 외부 현장에서는 다양한 변수가 존 재하므로 이에 대한 철저한 대비가 필요함.
- 긴급 상황에서도 원활한 방송 송출이 가능하도록 주요 부품의 예비 보유를 강화하고, 장비 교체 주기를 단축하는 등의 조치가 요구됨.

## □ 발생 비용

(단위:원/VAT별도)

구분	항목	부품명	수량	단가	합계
카메라 케이블 교체	카메라 케이블 200M	CANARE FCC200-9T	1	3,900,000	3,900,000
	카메라 케이블 20M	CANARE FCC20-9T	1	1,100,000	1,100,000
	자제비	-	1	100,000	100,000
	인건비	-	2	400,000	800,000
	합계				
카메라 CCU 보수	파워 모듈	SONY HDQU-1000 POWER UNIT	1	3,289,600	3,289,600
	인건비	-	1	240,000	240,000
	합계				
총합계(VAT별도)					9,429,600

# 4. 별도 첨부

1\_CAM#1 카메라 케이블 교체\_이영테크엠 2\_카메라CCU#3번 파워 모듈\_GMS