장비구매/수리 기안서



문서번호	방송기술팀 - 보도기술관리파트- 2020-00224		신청구분	장비구매/수리 기안서	
기안부서	방송기술팀 - 보도기술관리파트		시행일자	2020-06-22 ~ 2020-06-22	
기안자	유인혁		보존기간	5년	
기안일자	2020-06-22 14:57		시행자	유인혁	
	파트장		팀장	대표이사	
결재	이의주 기결		윤희준 기결		전 진 회 기결
합의					
수신참조	경영기획팀/강병규				
제목	영상취재팀 ENG카메라 수리				

1. 개요

○ 영상취재팀 취재 중 카메라 고장으로 인한 수리

2. 현황

- 부처님 오신날 법회 취재 중 주위 인파들의 발에 트라이포트가 걸려 카메라 넘어짐
- 트라이포트가 넘어지며 옆 벽에 카메라와 뷰파인더의 충격이 가해지면서 장애발생
 - ☞ 세부내역은 영상카메라팀 수리요청서 참조,

3. 정비현황

- 5월 8일경 입고하여 검사를 진행 하였으나, 장애 포인트가 명확하게 나오지 않아 확인 기간 동안 대체장비 확보하여 취재 진행 (장비입고 후 ~ 수리 완료 시까지)
- 정밀점검 결과 Camera Bady의 메인보드는 충격이 가해지지 않았지만 전원보드의

충격이 가해져 전원 불안정으로 사용 중 꺼지는 현상이 발생 됨

○ 뷰파인더는 1차 충격이 가해지며, 메인보드에 충격이 가해져 화면이 제대로 표기 되지 않아 메인보드의 수리가 필요함.



4. 수리비용

○ 제품명: PMW-500 1ea, View finder 1ea

○ 수량 : 각 1대

○ 비용

Camera Power board: 600,100원 View Finder Main Board: 1,135,400원 Labor Charge (수리비): 204,000원

총액: 1,939,500원 (부가세별도)

5. 별첨

- 수리요청서 1부
- 견적서 1부