

Pyramids QC Final Inspection Standard

#### 最終檢驗規範

客 戶: GCX

品 號: WS-0011-10B 品名: VHM-P, SLIDE BELOW, NO FRONT END 25-45

版本	變更日期	變更內容	變更者	審核
A1	2016/8/17	第一版	Bruce	
A2	2017/6/30	變更版本為B版	Bruce	
A3	2019/4/20	WS0011P19、WS0011P50改B版	Bruce	



版本: A3	Pyramids QC Final	Inspection Stand	ard
PART NAME	VIIM D CLIDE DELOW NO EDONT END 25 45	PART NO.	WS-0011-10B
品 名	VHM-P, SLIDE BELOW, NO FRONT END 25-45	品 號	WS-0011-10B
COLOR	CCV WD01/CCV	Z CENTED AL CE	OF WHITE)

GCX-WP01(GCX CENTRAL OFICE WHITE) 顏 色

略圖 Illustration:



#### 外觀/功能/組裝規範:

檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
1	目視	檢查WS0011P19B是否在WS-0011-02與WS-0011-31之間,檢驗WS0011P12是否在WS- 0011-31之上並且確認方向性,WS0011P12上放置WS0011S4,最後為FST-0035-26	1-1
2	目視	檢驗WS0011T9 x1pcs 鎖人WS0011M2內,並確認是否鎖至齊平與是否有漏裝。	1-2
3	目視	檢查WS0011P50B是否正確卡人WS0011M1內,標示處是否貼合。	1-3
4	目視/螺絲起子	檢驗FST-0051-62 x6pcs是否鎖人WS0011P50B並且使用螺絲起子確認鎖緊	2-1
5	目視/扭力板手	檢驗WS0011P5上的FST-0011-43x1pcs是否不超過 14 IN-LBS 檢驗WS0011P37方向性是否正確,FST-0052-99是否達到23 IN-LBS。	2-2 2-3
6	目視/游標卡尺	檢驗FST-0024-77P x4pcs鎖突出WS-0011-02底部,必須檢驗突出尺寸0.120"±0.05。	2-4
7	目視	檢驗LBL-0001-24x2pcs是否貼在指定位置上。	2-5
零附件:			
1	目視	WS-0011-80x1pcs \ WS-0011-77x1pcs \ WS0011P2x1pcs	附件四
		WS0011P57Ax1pcs與WS0011P58Ax1pcs	

包裝方式:將WS-0011-80x1pcs、WS-0011-77x1pcs卡至成品上再使用P--160140001H裝入。隨後將WS0011P2放置成品底部再放上 WS0011P57Ax1pcs與WS0011P58Ax1pcs。將P-WS0011-10/11-327191590B預先封好,再將P-WS0011-10/11-588500D/P-WS0011-10/11-588530D兩張隔板放置外箱內。將STEP15組好的四套成品放入外箱內,放入時必須小心放入不可過度擠壓成品。將外箱貼上產品 標籤後放上磅秤過磅並將過磅重量記錄於磅單上,並整齊堆疊至棧板上。









版本: A3	Pyramids QC Final	Pyramids QC Final Inspection Standard		
PART NAME	VIIM D SUIDE DELOW NO EDON'T END 25 45	PART NO.	WS-0011-10B	
品 名	VHM-P, SLIDE BELOW, NO FRONT END 25-45	品 號	WS-0011-10B	
COLOR	COV WD01/COV CENTED AT OFFICE WITHTEN			
額 缶	GCX-WP01(GCX CENTRAL OFICE WHITE)			

略圖 Illustration:



檢驗項目	檢驗工具	檢驗規範	照片
8	目視	檢驗LBL-0101-01-01A貼至客戶圖面指定位置。	3-1
9	目視	檢驗LBL-0101-03-02A貼至客戶圖面指定位置。	3-2
10	目視	檢驗WS0011P17x4pcs是否塞人WS0011T6的螺絲頭孔內。 並確認止滑膠並無溢出至目視所及之處。	3-3
11	目視	WS-0011-80入箱前必須再一次檢查是否有變形	3-4
12	夾持治具/電子式扭力板手	WS-0011-SPEC-02(Torque)測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件十)	附件五
13	35 lb配重盤 / 水平儀	IT Functional Verification測試,每一批需按照AQL抽樣檢驗數量,由產線組長親自測試給品保FQC確認是否符合標準(詳細內容請見附件十一)	附件六 附件七
14	手動 / 目視	WS0011P50B指定處不能有割手毛邊	附件八
孯附件:			


包裝方式:



#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件一



1-2

1-3



### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件二






2-1





2-2





2-4






2-5



### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件三









Pyramids QC Final Inspection Standard

附件五




版本: A3



使用板手順時針轉動,調整WS0011T5,必 須轉7.5±0.5圈





測試時必須記錄移動過程中 穩定的數值,兩個方向必須 都達到123~192 in-lbf



Pyramids QC Final Inspection Standard

#### 附件六



版本: A3

將水平儀緊貼於滑軌的 垂直面,確認是否 為:90°±0.1°。




將水平儀緊貼於夾具 的水平面,確認是否 為:0°±0.1°。



将水平儀緊貼於夾具的垂 直面,確認是否為90°±0.1°

確認治具是否符合 規範



VHM-P/PL arm positioned left




Angle range: -0.25 to +0.75 degree√

#### 1.先掛上35 lb配重盤

2.將ARM移動至左側,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

3.數值標準範圍為:-0.25至 +0.75超出範圍為NG。



VHM-P/PL arm positioned center-



Angle range: 0 to 0.75 degree L/R

4.將ARM移動至中間,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle)是否目視為水平狀態

5.數值標準範圍為0.25至 0.75(L 或 R)超出範圍為 NG。



VHM-P/PL arm positioned right.



Angle range: -0.25 to +0.75 degree

6.將ARM移動至右側,並 且注意WS-0011-87(front axle)與WS-0011-88(rear axle) 是否目視為水平狀態。

7.數值標準範圍為-0.25至 +0.75超出範圍為NG。



#### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件七



VHM-P/PL arm positioned 45 degrees up



Angle range: -0.25 to +1.00 degrees

第九點

8.將ARM移動至右上側,並將水平儀先放置 在WS0011M1上,將ARM的仰角調整至41.5°

.數值標準範圍為:-0.25至+1.00超出範圍為NG。





第十一點

10.將ARM移動至右下側,並將水平儀先 放置在WS0011M1上,將ARM的仰角調整 至48.5°。

11.數值標準範圍為:-0.25至+1.00超出範圍 為NG。



### 啟鑫科技/希馬頓科技 最終檢驗規範

Pyramids QC Final Inspection Standard

附件八



WS0011P50B指定處不能有割手毛邊



WS0011P50B指定處不能有割手毛邊



Pyramids QC Final Inspection Standard

冷冷比目目起与747

各訴问題記述	