# RELATÓRIO DE INSPEÇÃO TÉCNICA PREVENTIVA - RITP

## 1. DADOS GERAIS

| Nome do Estabelecimento | CNPJ | CNAE |
|---|---|---|
| CONDOMINIO MIRAGE BAY | 26.225.081/0001-11 | 8112-5/00 |

| Endereço Completo | Nº |
|---|---|
| AV. PEDRO ALVARES CABRAL | 264 |

| Cidade | Bairro | CEP |
|---|---|---|
| BELEM | UMARIZAL | 66050-400 |

| Área | Altura | Grupo-Divisão da Ocupação | Risco Incêndio |
|---|---|---|---|
| 44165.10 m² | 44 m | A-2 HABITAÇÃO MULTIFAMILIAR | BAIXO |

## 2. OBJETO

O presente relatório tem como objeto a **Avaliação** dos **Elementos do Sistema Global de Segurança Contra Incêndio** da edificação em questão, com foco na verificação das condições de funcionamento, conformidade e eficiência dos dispositivos e **Medidas de Segurança Contra Incêndios e Emergências** existentes. Tem por finalidade **identificar e corrigir** possíveis falhas ou irregularidades antes que se convertam em problemas que comprometam a segurança dos ocupantes e do patrimônio.

## 3. CRITÉRIO PARA ESTABELECIMENTO DE PLANO DE CORREÇÃO

As inconformidades identificadas serão classificadas de acordo com uma Matriz de Risco, determinando a gravidade e a probabilidade de ocorrência de eventos decorrentes de falhas ou ausências de Medidas de Segurança Contra Incêndios e Emergências considerando, definindo o Nível de Probabilidade de Ocorrência (Baixa, Média ou Alta) e o Grau de Inconformidade (Leve, Moderado ou Grave), sendo a base para definição do Plano de Correção Eficaz.

## 3.1 MATRIZ DE RISCO

A presente metodologia estabelece o critério de avaliação, classificação e priorização das ações corretivas decorrentes do Relatórios de Inspeção Técnica Preventiva (RITP). A classificação é baseada na análise de risco das inconformidades identificadas nos Elementos do Sistema Global de Segurança Contra Incêndios e Emergências, conforme diretrizes do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA).

A Matriz de Risco utilizada para a análise considera dois critérios principais:

I. **Grau de Inconformidade**: Classificado como **Leve**, **Moderado** ou **Grave**.

II. **Nível de Probabilidade de Ocorrência**: Classificado como **Baixa**, **Média** ou **Alta**.

A classificação das inconformidades segue o seguinte critério:

a) **Correção Imediata**: Quando a inconformidade apresenta alto risco à segurança dos ocupantes.

b) **Correção Prioritária**: Quando a inconformidade pode comprometer a segurança em médio prazo.

c) **Correção Programada**: Quando a inconformidade é leve e não impacta diretamente na segurança.

## 3.2 CLASSIFICAÇÃO DAS MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS E EMERGÊNCIAS

O As inconformidades são analisadas conforme as seguintes categorias:

**I. Restrição ao surgimento e à propagação de incêndio**

- Compartimentação Horizontal e Vertical
- Controle de Materiais de Acabamento e Revestimento (CMAR)
- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

**II. Controle de crescimento e supressão de incêndio**

- Sistemas de Extintores de Incêndio
- Sistema de Hidrantes e Mangotinhos
- Sistema de Chuveiros Automáticos
- Sistema de Supressão de Incêndio
- Sistema de Espuma

**III. Meios de aviso**

- Sistema de Detecção de Incêndio
- Sistema de Alarme de Incêndio

**IV. Facilidades no abandono**

- Saídas de Emergência
- Iluminação de Emergência
- Sinalização de Emergência

**V. Acesso e facilidades para as operações de socorro**

- Acesso de Viatura na Edificação

**VI. Proteção estrutural em situações de incêndio**

- Segurança Estrutural Contra Incêndio

**VII. Gerenciamento de risco de incêndio**

- Brigada de Incêndio
- Brigada Profissional
- Programa de Segurança Contra Incêndio e Emergências (PSIE)
- Plano de Emergência Contra Incêndio

**VIII. Controle de fumaça e gases**

- Sistema de Controle de Fumaça

## 3.3APLICAÇÃO DA MATRIZ DE RISCO

A classificação das inconformidades identificadas nas medidas de segurança contra incêndios e emergências é feita conforme a Matriz de Risco apresentada:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Grau de Inconformidade | Inconformidades **GRAVE** que apresentam risco iminente à segurança dos ocupantes. | Correção prioritária | Correção imediata | Correção imediata |
| | Inconformidades **MODERADA** que podem comprometer a segurança em médio prazo | Correção programada | Correção prioritária | Correção imediata |
| | Inconformidades **LEVE** que não impactam diretamente na segurança. | Correção programada | Correção programada | Correção prioritária |
| **Nível de Probabilidade** | | **Baixa** | **Média** | **Alta** |

## 4. RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Observações das Medidas:

## 5. ANEXOS DA AVALIAÇÃO

**Extintores de incêndio localizados em desacordo com o projeto técnico aprovado, com acesso obstruído, visibilidade comprometida e instalados em local não conforme, contrariando as normas de segurança e comprometendo a eficácia no uso em situações de emergência.**

**Hidrantes em desconformidades, apresentando descaracterização, abrigo obstruído e revestimento inadequado que prejudica o acesso e a utilização em situação de emergência.**

## 6. PLANO DE CORREÇÃO

| MEDIDAS CORRETIVAS | DATA INICIO | DATA PRAZO |
|---|---|---|
| Realizar a adequação dos extintores de incêndio, recarregando-os para ajustar a pressão conforme os níveis exigidos pelas normas técnicas, além de reposicioná-los conforme o projeto técnico aprovado. Garantir que o acesso esteja livre de obstruções e que a visibilidade seja otimizada, instalando os extintores em locais conforme as normas de segurança, assegurando sua eficácia e prontidão para uso em situações de emergência. | **24/01/2025** | **24/01/2025** |
| Realizar a readequação dos hidrantes, removendo as obstruções do abrigo e substituindo o revestimento inadequado, assegurando o acesso e a utilização eficientes em situações de emergência. Instalar a conexão Storz, além de realizar a correção dos acessórios essenciais, incluindo a manutenção das mangueiras com teste hidrostático vencido, adequando seu acondicionamento. Garantir a instalação do esguicho e da chave Storz, conforme as especificações, e ajustar o sistema de hidrante para operação no modo automático, assegurando a prontidão e a eficácia do sistema em caso de sinistro. | **24/01/2025** | **24/01/2025** |
| Realizar a readequação das portas corta-fogo, substituindo o revestimento inadequado e removendo a porta combustível, além de reparar ou substituir os acessórios danificados e garantir a presença de todos os componentes nos pontos necessários para assegurar a função de compartimentação e a segurança na evacuação. Corrigir a rota de fuga, removendo os obstáculos causados pelo armazenamento indevido de objetos, móveis e lixeiras, garantindo a livre passagem e segurança dos ocupantes. Instalar luminárias de emergência nos pontos estratégicos em conformidade com as normas vigentes, garantindo a visibilidade e a segurança durante a evacuação. Adequar a sinalização de emergência, equipamentos e orientações, instalando as placas e sinais em conformidade com o projeto técnico aprovado, garantindo a orientação correta dos ocupantes em caso de emergência. | **24/01/2025** | **24/01/2025** |
| Realizar a reparação e readequação do sistema de pressurização da escada de emergência, garantindo seu funcionamento conforme as normas de segurança, assegurando a ventilação adequada e a integridade da rota de fuga em situações de incêndio. Efetuar a manutenção ou substituição dos componentes do Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAE), corrigindo as falhas de funcionamento para garantir a eficácia na detecção precoce de incêndio e no alerta oportuno para a evacuação segura dos ocupantes em caso de sinistro. | **24/01/2025** | **24/01/2025** |

## 7. CONCLUSÃO

A inspeção técnica preventiva realizada identificou diversas inconformidades em relação aos padrões mínimos de Segurança Contra Incêndios e Emergências, conforme as legislações e normas técnicas vigentes. A análise detalhada dos sistemas de prevenção, proteção e combate a incêndios, assim como dos dispositivos de segurança, evidenciou falhas que comprometem a segurança dos ocupantes e a eficácia dos sistemas em situações de emergência. A utilização da ferramenta Matriz de Risco permitiu classificar e priorizar as ações corretivas de acordo com a gravidade dos riscos identificados, garantindo um plano de correção eficaz e direcionado.

As medidas corretivas propostas visam garantir a conformidade legal e proporcionar um ambiente seguro para todos os usuários da edificação, com foco na integridade física e na proteção da vida. Além disso, a implementação das ações corretivas é essencial para a homologação do Processo de Segurança Contra Incêndios e Emergências (PSCIE) junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), assegurando a adequação da edificação às exigências normativas.

Portanto, a realização desta inspeção e a adoção das medidas corretivas recomendadas são fundamentais para a prevenção de acidentes, a preservação da vida e a promoção de um ambiente seguro e conforme às exigências de segurança contra incêndios e emergências.

## 8. DADOS DA ATRIBUIÇÃO

| Nome dos Encarregados | CPF |
|---|---|
| WILKER ROCKY SILVA DE JESUS | 876.522.772-72 |
| RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO FRANÇA | 894.689.102-53 |

| Data de Execução | Hora de Execução | Relatório Lançado |
|---|---|---|
| 24/02/2025 | De 09:15h às 13:19h | 15/01/2025 |

Wilker Rocky Silva de Jesus
TST/MTE: 0035552-PA
BPC/CBM-PA: 413856