BX18/BX21

Placa controle ótico

## ÍNDICE DA INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITMA41.1588 1

Revisão:

Página: 1

Para consultar a instrução do seu posto, clique na página (listagem abaixo) de sua atividade.

Página Descrição

Produto:

Modelo:

- Índice
- Checagem do Semiacabado
- Disposição da placa no palet
- Inserção de componentes (1)
- Inserção de componentes (2)
- Inserção de componentes (3)
- Revisão antes do DIP
- DIP / Correção
- 9 Corte de terminais
- 10 Correção / Complementação
- 11 Desmembramento
- 12 Teste funcional
- Embalagem
- Histórico de alterações

Página Descrição

Página Descrição


# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITMA41.1588

Revisão: 1 Página: 2

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/ BX21 Atividade: Checagem do Semiacabado Operação: Montagem Setor: IM

Referência visual



lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1	0219-07	PCI CONTROLE OTICO BT BX18/BX21-MA	1	
2				
3				
4				





Ferramentas e dispositivos: Pulseira, sapato ou luva ESD.

Descrição de operações

1 - Antes de inicar a montagem, checar o semiacadado no magazine.


# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITMA41.1588

Revisão: 1 Página: 3

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/ BX21 Atividade: Disposição da placa no palet Operação: Montagem Setor: IM

Referência visual



lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1				
2				
3				
4				





Descrição de operaçõe
-----------------------

- 1 Abrir as travas.
- 2 Posicionar a placa no palet.
- 3 Fechar as travas.


# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITMA41.1588

Revisão: 1 Página: 4

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/ BX21 Atividade: Inserção de componentes (1) Operação: Montagem Setor: IM

Referência visual



lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1	2467-88	CONECTOR PARA PCI PH-1.0MM 12P	1	
2	2467-89	CONECTOR PARA PCI PH-1.0MM 16P	1	
3	2467-90	CONECTOR PARA PCI PH-2.0MM 2P	3	
4	2467-91	CONECTOR PARA PCI PH-2.0MM 4P	1	





1 - Inserir os componentes listados, conforme indicado na figura.

Descrição de operações

2 - Atentar para a polaridade dos componentes.

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITMA41.1588


Revisão: 1 Página: 5

**Prod/Mod:** Placa controle ótico BX18/ BX21 **Atividade:** Inserção de componentes (2)

Operação: Montagem

Setor: IM

Referência visual



Pasta sobre o IC

lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1	2467-92	CONECTOR PARA PCI PH-2.0MM 6P	1	
2	2467-93	CONECTOR PARA PCI PH-2.0MM 8P	1	
3	2467-94	DISSIP CALOR METAL COMUM 9X5X9MM	1	
4	2430-30	PASTA DISSIPATIVA SD933W 150ML	0,15	





Ferramentas e dispositivos: Pulseira, sapato ou luva ESD.

1	- Inserir os componentes	listados	conforme	indicado na	figura

<sup>2 -</sup> Atentar para a polaridade dos componentes.

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO


ITMA41.1588

Setor: IM

Revisão: 1 Página: 6

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/ BX21 Atividade: Inserção de componentes (3) Operação: Montagem

Referência visual



lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1	2424-02	CRISTAL 32.768KHZ 3X8MM 20PPM	2	
2	2017-09	ETIQ PAPEL A-AD IMP BT 6X16MM JL2021A	1	
3				
4				





1 - Inserir os componentes listados, conforme indicado na figura.

Descrição de operações

2 - Atentar para a polaridade dos componentes.


# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITMA41.1588 Revisão: 1

Revisão: 1 Página: 7

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/ BX21 Atividade: Revisão antes do DIP Operação: Montagem Setor: IM

Referência visual



lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.	I
1					ľ
2					ı
3					ı
4					ı





Ferramentas e dispositivos: Pulseira, sapato ou luva ESD.

1 - Verificar se as peças montadas na IM não apresentam erro de montagem: Polaridade, flutuando, inclinação, faltando, componentes encostando entre si, etc.


# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITMA41.1588 Revisão: 1

Página: 8

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/ BX21 Atividade: DIP / Correção Operação: Montagem Setor: IM

Referência visual






Temperatura do ferro de solda: 380°C ± 20°C.

Descrição de operações

lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1	081201-0002-01	SOLDA EM BARRA TIN LEAD 63X37 63SN37PB	0,92	
2	081201-0003-01	SOLDA EM FIO TIN LEAD	0,1	
3	081101-0001-01	FLUXO PARA SOLDAGEM PAFLX113	1,125	
4				





Ferramentas e dispositivos: Pulseira, sapato ou luva ESD, ferro de solda

1 - Eliminar curto de solda e sem solda.

# INSTRUÇÃO DE TRABALHO


ITMA41.1588


Revisão: 1 Página: 9

Setor: IM

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/ BX21 Atividade: Corte de terminais Operação: Montagem

Referência visual





lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1				
2				
3				
4				





Ferramentas e dispositivos: Pulseira, sapato ou luva ESD.

1 - Cor	tar os terminais dos com	ponentes indicados ao lado. Após o	)
corte	o local deverá receber re	toque de solda	


# **INSTRUÇÃO DE TRABALHO**

ITMA41.1588

Revisão: Página: 10

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/BX21 Atividade: Correção / Complementação Operação: Montagem Setor: IM

Referência visual



lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1				
2				
3				
4				





Ferramentas e dispositivos: Pulseira, sapato ou luva ESD.

- 1 Verificar se as peças montadas manualmente não apresentam erro de montagem: Polaridade, flutuando, inclinação, faltando, componentes encostando entre si, etc.
- 2 Verificar se as peças indicadas acima estão isentas de flutuação ou inclinação.

# **INSTRUÇÃO DE TRABALHO**

ITMA41.1588

Revisão: 1 Página: 11

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/BX21


Atividade:


Desmembramento

Operação: Montagem

Setor: IM

Referência visual





lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1				
2				
3				
4				





Imagem ilustrativa

dobrar as lateriais para baixo. 2 - Placas unitárias: Segurar a placa pelas áreas indicadas na figura e

**Descrição de operações** 1 - Metade da placa: Segurar a placa pelas áreas indicadas na figura e

2 - Placas unitarias: Segurar a placa pelas áreas indicadas na figura dobrar as lateriais para baixo.

## **INSTRUÇÃO DE TRABALHO**

ITMA41.1588

Revisão: 1 Página: 12


Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/ BX21 Atividade: Teste funcional Operação: Montagem Setor: IM

#### Procedimento

- 1 Posicionar a placa no berço do JIG e baixar a alavanca laterial a fim de fechar a tampa. O JIG iniciará o teste.
- 2 Quando o programa finalizar o teste, caso a placa seja aprovada (OK), alocá-la na caixa de placas aprovadas.
- 3 Em caso de reprovação:

a)Limpar os contatos e retestar a placa. Caso o resultado do reteste seja NG, segregar a peça para envio ao posto de revisão da linha de montagem; a placa deve ser retestada após vir do posto de revisão;

b)Caso o erro persista, deve-se segregar a placa para envio ao posto de conserto;a placa deve ser retestada após vir do posto de conserto.



**Aprovada** 



lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1				
2				
3				
4				





# INSTRUÇÃO DE TRABALHO

ITMA41.1588

Revisão: Página: 13

Prod/Mod: Placa controle ótico BX18/BX21

Atividade:

Embalagem

Operação: Montagem

Setor: IM

Referência visual



**Duas placas** por colméia



lt	Código	Descrição do Material	Qtde	Torq.
1	0219-08	PLACA CONTROLE OTICO BT BX18/BX21 - IM	1	
2				
3				
4				





Ferramentas e dispositivos: Pulseira, sapato ou luva ESD.

1 - Armazenar em cada "colméia" apenas duas placas, conforme indicado na figura.

## Histórico de alterações

ITMA41.1588 Revisão: 1 Página: 14

Produto: Placa controle ótico

Modelo: BX18/BX21

Rev.	Data	Р.	Descrição
0	09/2021	-	Oficialização
1	02/2024 02/2024	- 9	Revisão para template corrente (IT). Adição da instrução "Corte de terminais".