



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

179905, 179908, 75070, 75101, 75107, 75115, 75116, 75663

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- () NÃO NECESSITA PTS
() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO
(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)
(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)
() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)
() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)
() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)
() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)
(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)
() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)
() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Corretiva não Emergencial

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV SCDM SKKP
Tipo de atividade: Troca (RPL)
Data programada início: 03/08/2026
CT Responsável: EXE050

Status de Usuário: EXEC OMVE VPTS
Condição de operação: Parada Desenergizada
Data programada fim: 22/09/2026
Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: () Sim (X) Não

Prioridade B

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)
Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1534-ST1
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1534

Fonte radioativa: Não
ESTRUTURA DO TRANSPORTADOR
TRANSPORTADOR DE CORREIA 1534

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0240	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0250	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0260	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0270	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050ME	6	18.4	110.4	
0280	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0290	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0300	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050CA	4	18.4	73.6	

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

0310	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050CA	4	18.4	73.6	
0320	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050SO	4	18.4	73.6	
0330	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050SO	4	18.4	73.6	
0340	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050SO	4	18.4	73.6	
0350	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA	EXE050SO	4	18.4	73.6	
0370	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050ME	7	9.2	64.4	202638
0380	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050SO	4	9.2	36.8	202638
0390	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0400	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050MA	7	9.2	64.4	202638
0410	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050ME	7	9.2	64.4	202638
0420	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050SO	4	9.2	36.8	202638
0430	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0440	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050ME	8	9.2	73.6	202638
0450	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050SO	4	9.2	36.8	202638
0460	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050CA	2	9.2	18.4	202638
0470	S38-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050MA	8	9.2	73.6	202638
0480	S39-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050ME	8	9.2	73.6	202639
0490	S39-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050SO	3	9.2	27.6	202639
0500	S39-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050CA	2	9.2	18.4	202639
0510	S39-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050ME	4	9.2	36.8	202639
0520	S39-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050SO	2	9.2	18.4	202639
0530	S39-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050CA	1	9.2	9.2	202639
0540	S39-PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO	EXE050MA	8	9.2	73.6	202639



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

0030	EXE050	DADOS TECNICOS
------	--------	----------------

DADOS TECNICOS

18.11.2025 12:03:51 UTC-3 (C0658499) FERNANDO DA SILVA SOUSA_CONTR
DIAGNÓSTICO:
FOI IDENTIFICADA DEFORMAÇÃO PLÁSTICA NA TRAVESSA SUPERIOR DA TORRE DE APOIO DOS TRANSPORTADORES 1534 E 1537. ESSA CONDIÇÃO PODE RESULTAR EM COLAPSO ESTRUTURAL FUTURO. MESMO APÓS A APLICAÇÃO DE REFORÇOS, É IMPRESCINDÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA TRAVESSA PARA GARANTIR A INTEGRIDADE E SEGURANÇA DO ATIVO.

ARRANJO GERAL DO EIXO 32: DF-3150KP-G-00000-M-70827 .

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO:
CLASSE DE DEGRADAÇÃO: CD05
ASSOCIAÇÃO DE FATORES: AF1
FUNÇÃO ESTRUTURAL: PRIMÁRIO
SEVERIDADE DE COLAPSO: MÉDIO

RECOMENDAÇÃO:
FABRICAR E SUBSTITUIR CONJUNTO COMPLETO DO PROJETO-DF-3150KP-G-00000-M- 72257.

ESPECIFICAÇÕES;

QUANT:1	CH. 9.50 X 475.0 X 10300.0	MAT: A572GR50	PESO:364.9
QUANT:2	CH. 12.50 X 500.0 X 10300.0	MAT: A572GR50	PESO:1010.7
QUANT:1	CH.9.50 X 475.0 X 10300.0	MAT: A572GR50	PESO: 364.9
QUANT:2	CH. 12.50 X 240.0 X 507.0	MAT: A572GR50	PESO: 23.9
QUANT:1	CH. 25.40 X 457.0 X 471.0	MAT: A572GR50	PESO: 42.9
QUANT:3	I500X300X12.5X16 X 498.0	MAT: A572GR50	PESO: 181.2
QUANT:2	CH. 25.40 X 457.0 X 471.0	MAT: A572GR50	PESO: 85.8

1-VIGA CAIXÃO PESO TOTAL; 2.074,2

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TIFFOR (1,6 / 3,2) TON
TALHAS MANUAIS (1,5 / 3,0 / 5,0 / 6,0) TON
ESMERILHADEIRA
LIXADEIRA
PAU DE CARGA

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
CONJUNTO DE OXICORTE
ANDAIME

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;
Anexo I_ Trabalho Em Altura;
Anexo IV_Bloqueio, identificação e zero energia;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS,BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME

2)SERVIÇO:

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

”

ABRIR PTS

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO,,

POSICIONAMENTO DE MATERIAL DE ANDAIME

MONTAGEM DE ANDAIME

REALIZAR ABERTURRA DE VÃO PARA FAZER ATIVIDADE PRINCIPAL

MONTAR ANDAIME DE PROTEÇÃO NO VÃO PARA EVITAR QUEDA DE PESSOAS

MONTAR ANDAIME SUSPENSO

CORTE DA ESTRUTURA METÁLICA EXISTENTE (CONTRAVENTAMENTOS, VIGAS, TRAVESSAS, ETC)

LIMPEZA MECÂNICA

MONTAGEM E AJUSTE DE ESTRUTURAS E PEÇAS NOVAS

SOLDAGEM DE ESTRUTURAS E PEÇAS NOVAS

RETOQUE DE PINTURA

DESMONTAGEM DE ANDAIME SUSPENSO

FECHAR VÃO

DESMONTAR ANDAIME DE PROTEÇÃO DO VÃO

RETIRADA DE MATERIAIS DE ANDAIME,,

FECHAR PTS

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120

EXE050

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;

ANEXO I _TRABALHO EM ALTURA;

ANEXO IV _BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES SUSPENSO E ANDAIME DE PROTEÇÃO VÃO ABERTO

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

ABRIR PTS

REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES



ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:
PTS:
TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

- ABRAÇADEIRAS
- TUBO ROLL
- MANILHAS
- CABO DE AÇO
- PRANCHÕES
- CHAVES DE CATRACAS
- MARTELO DE UNHA
- ARCO DE SERRA
- SERROTE
- CORTE FRIO
- RODAPÉ
- SAPATAS
- PATESCA
- ROLDANA
- PAU DE CARGA
- CORDA
- LUVA DE UNIÃO
- ESCADA DEGRAU
- PREGOS
- CAPA DE PROTEÇÃO

0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0220	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA
------	--------	------------------------------

0230	EXE050	IE-SUBSTITUIÇÃO DE ESTRUTURA
------	--------	------------------------------

0360	EXE050	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS
------	--------	----------------------------

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

,,
NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - ,,#,,
ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -,,,,,
NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - ,,#,,
NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - ,,

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -

,,#,,

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -

,,,,

DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -

,,#,,

NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - ,,,,#,,

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202502136270	PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1534-ST1	1 - Alta	31/10/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

Item: <(><<)>Travessa>

Recomen.Item: <(><<)>Substituir>

Pintura (m²): <(><<)>>

Estrut Metálica (kg): <(><<)>2.074,2 >

Concretagem (m³): <(><<)>>

Soldagem (mm): <(><<)>>

Nº O.M Inspeção: <(><<)>>

Pontuação Matriz: []

Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

ORDEM VERMELHA - CONSULTAR ART

TAG: TR1534-ST1

DESCRIÇÃO: PE2. _FABRIC.E SUBST.TRAVE.SUP.EIXO 32

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: