



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202600134651

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

149042; 165283, 158175; 179908, 176965; 141114, 75069; 179905, 75101; 75663, 75107; 169153

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 03/08/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC ATCR VPTS

Condição de operação: Parada Desenergizada

Data programada fim: 13/09/2026

Desc CT Resp.: TURMA MANUT ENGENHARIA ELETROMECHANICA

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: (X)Sim ()Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-REC-RECCA-RP03-ST1

Local Inst. Superior: POMA-PPR-REC-RECCA-RP03

Fonte radioativa: Não

ESTRUTURA

RECUPERADORA RODA DE CACAMBAS RP03

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0031	CHAPA A C;ASTM A36;9,53MM	13360729		1.000	PC	2347 R2C AREA 17 MEC PATI	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0270	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050ME	9	9.2	82.8	202636
0280	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050SO	3	9.2	27.6	202636
0290	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050CA	4	9.2	36.8	202636

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

0300	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050ME	9	9.2	82.8	202636
0310	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050SO	2	9.2	18.4	202636
0320	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050CA	4	9.2	36.8	202636
0330	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050ME	8	9.2	73.6	202636
0340	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050SO	3	9.2	27.6	202636
0350	S36-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP.LA	EXE050CA	4	9.2	36.8	202636
0370	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0470	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0480	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0490	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050MA	3	9.2	27.6	
0500	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0510	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0520	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0530	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050ME	9	9.2	82.8	
0540	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0550	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0560	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050ME	9	9.2	82.8	
0570	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0580	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0590	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050ME	8	9.2	73.6	
0600	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0610	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0620	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050ME	8	9.2	73.6	



TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

0630	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0640	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050CA	3	9.2	27.6	
0650	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050ME	9	9.2	82.8	
0660	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050SO	4	9.2	36.8	
0670	S37-PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. L	EXE050CA	2	9.2	18.4	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	EXE050	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
0030	EXE050	DADOS TECNICOS

DADOS TECNICOS

08.01.2026 08:18:41 UTC-3 (C0645246) Geraldemir Silva_CONTR

DIAGNÓSTICO:

RP-03- VIGAS SUP. GUINCHO. ELEV. CTP LANÇA

FOI IDENTIFICADO O DEGRADAÇÃO TIPO CD04 NAS VIGAS DE SUPORTAÇÃO DA ROLDANAS DO GUINCHO DA ELEVAÇÃO DO CONTRAPESO, O QUE REDUZ DE FORMA MENSURÁVEL SUA CAPACIDADE ESTRUTURAL, EXIGINDO RECUPERAÇÃO.

DF-3130KP-G-00000-M-55342, DF-3130KP-G-00000-M-55554

-CLASSE:CD4

-AF: 01

-ITEM: PRIMÁRIO<(>,<)>

- SEVERIDADE: MÉDIA

-MAT.ASTMA A36 (9,5MM)

-MASSA: 196 KG

-LAUDO: ALTO

RECOMENDAÇÃO:

EFETUAR RECUPERAÇÃO DAS ALMAS DAS VIGAS APLICANDO CHAPAS DE REFORÇO TIPO SANDUICHE, BEM COMO TROCAR OS DOIS PERFIS SUPERIORES (BASE DA ROLDANA)

MATERIAL:

01 CHAPA DE 3/8" 2000 X 1200 MM A36

01 PERFIL U10" X 22,7KG/M X 6000MM (LAMINADO OU DOBRADO)

DETALHAMENTO: 08 TIRAS DE 3/8" X 240 X 800MM

0031	EXE050	REQUISIÇÃO/FABRICAÇÃO
------	--------	-----------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202600134651

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

0040	EXE050	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

ALAVANCAS PEQUENAS
MARRETAS DE 3 KG
ESPINAS
ESQUADRO
MARTELO BOLA E DE UNHA
NÍVEL MANUAL
CABOS DE AÇO(ESTROPO)
MANILHAS
CINTAS
TIFFOR
TALHAS MANUAIS
TALHA ELÉTRICA
ESMERILHADEIRA
LIXADEIRA
TORQUIMETRO

0041	EXE050	ORIENTAÇÃO LIMPEZA:
------	--------	---------------------

ORIENTAÇÃO LIMPEZA:
REALIZAR LIMPEZA NA ESTRUTURA E PEDRA DO CONTRA PESO.

0050	EXE050	RECURSOS
------	--------	----------

RECURSOS

EXTENSÃO ELÉTRICA
CAMINHÃO MUNCK
TORRE DE ILUMINAÇÃO
GERADOR
COMPRESSOR
MÁQUINA DE SOLDA
TENDAS MÓVEIS
ANDAIME.
GUINDASTE
CONJUNTO OXICORTE.

0110	EXE050	DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO
------	--------	------------------------------

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

DETALHAMENTO DE PLANEJAMENTO

OBSERVAÇÃO:

*O ATIVO DEVERÁ ESTAR BLOQUEADO E ETIQUETADO PARA A REALIZAÇÃO DO SERVIÇO.

ELABORAR PTS LIBERAÇÃO DA ÁREA;

Anexo I_Trabalho Em Altura;

Anexo IV_Bloqueio, identificação e zero energia;

ELABORAR ART PARA A TAREFA

SERVIÇO:

RECUPERAÇÃO DE PEÇAS

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

TRABALHO EM ALTURA, TRABALHO A QUENTE, IÇAMENTO DE CARGA, TRABALHO COM EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM.

A PLAMONT NÃO EXECUTA TRABALHOS ELÉTRICOS NOS SISTEMAS VALE, INFORMAÇÃO APENAS PARA CONTROLE DE RISCOS DEVIDO A NECESSIDADE DE LIGAÇÃO DE GERADORES, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS ELÉTRICAS PARA APOIO DAS EQUIPES DE MECÂNICA NAS FRENTES DE SERVIÇO DA GERENCIA DE INTEGRIDADE.

USO DE CAMINHÃO MUNCK OU GUINDASTE PARA IÇAMENTO DE ESTRUTURAS OU EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIO MONTAGEM E DESMONTAGEM ANDAIME

2)SERVIÇO:

01-PASSOS DA TAREFA:

02-ELABORAR ART PARA A TAREFA

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA

”

ABRIR PTS

AGUARDAR DESATIVAÇÃO DO CONTRA PESO DA LANÇA.

REALIZAR TODOS OS BLOQUEIOS DOS EQUIPAMENTOS CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DA ÁREA DE ACORDO COM O PRO 031281 # PORTO NORTE

MONTAGEM DE ANDAIME.

TRAVAR ESTRUTURA COM VIGA.

CORTE DA PARTE AVARIADA COM AUXILIO DO OXICORTE, MARRETA, ESMERILHADEIRA, MARTELO BOLA, ALAVANCA, ESPINA

LIMPEZA MECANICA DA PEÇA AVARIADA LIMPEZA MECANICA COM AUXILIO DO ESMERILHADEIRA, RETIFICA.

MONTAGEM DA PEÇA AVARIADA COM AUXILIO DA MAQUINA DE SOLDA, ESMERILHADEIRA, ESCOVA MANUAL, ESQUADRO, NÍVEL DE MÃO, MARTELO PICADEIRA

SOLDAGEM DA PEÇA AVARIADA COM AUXILIO DA MAQUINA DE SOLDA, ESMERILHADEIRA, ESCOVA MANUAL, ESQUADRO, NÍVEL DE MÃO, MARTELO PICADEIRA

DESMONTAGEM DE ANDAIME,,

FECHAR PTS

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO LOCAL (RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO)

DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAIS/FERRAMENTAS.

DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

0120	EXE050	MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	--------	---------------------------------

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIME

1)OBSERVAÇÃO:

ELABORAR PTS - LIBERAÇÃO DA ÁREA;
ANEXO III_TRABALHO EM ALTURA;
ANEXO VII_BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA;
ELABORAR ART PARA A TAREFA

=====

O ATIVO PRECISA ESTAR BLOQUEADO PARA A EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

2)SERVIÇO:

MONTAGEM/DESMONTAGEM DE ANDAIMES

PASSOS DA TAREFA:

ELABORAR ART PARA A TAREFA
SEPARAR E TRANSPORTAR MATERIAIS/FERRAMENTAS PARA O LOCAL DA TAREFA
FAZER ISOLAMENTO DO LOCAL
REALIZAR TODOS OS BLOQUEIOS DOS EQUIPAMENTOS CONFORME MATRIZ DE BLOQUEIO DA ÁREA DE ACORDO COM O PRO 031281 # PORTO NORTE
ABRIR PTS
REALIZAR MONTAGEM DE ANDAIMES
AGUARDAR EXECUÇÃO DA ATIVIDADE PRIMÁRIA
REALIZAR DESMONTAGEM DE ANDAIMES
FECHAR PTS
RECOLHER E SEGREGAR EM LOCAL ADEQUADO TODO RESÍDUO GERADO DURANTE A INTERVENÇÃO
DESBLOQUEAR, TESTAR E LIBERAR PARA OPERAÇÃO

PROVIDÊNCIAS ADICIONAIS:

PTS:

TRABALHO EM ALTURA, BLOQUEIO E ETIQUETAGEM E RISCO ALTO NA MATRIZ.

OBS: ATIVIDADE CLASSIFICADA COMO RISCO ALTO

FERRAMENTAS/EQUIPAMENTOS:

ABRAÇADEIRAS
TUBO ROLL
MANILHAS
CABO DE AÇO
PRANCHÕES
CHAVES DE CATRACAS
MARTELO DE UNHA
ARCO DE SERRA
SERROTE
CORTE FRIO
RODAPÉ
SAPATAS
PATESCA
ROLDANA
PAU DE CARGA
CORDA
LUVA DE UNIÃO
ESCADA DEGRAU
PREGOS
CAPA DE PROTEÇÃO

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

0140	EXE050	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
0150	EXE050	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
0160	EXE050ME	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
0170	EXE050ME	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
0180	RETORNO	RETORNO DE EXECUÇÃO

RETORNO DE EXECUÇÃO

RECOMENDAÇÕES DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO P<(>&<)>G

ANOTAR

NO LIVRO DE PASSAGEM DE TURNO A ATIVIDADE QUE FOI REALIZADA,,
FAZER REGISTRO NO RETORNO DA EXECUÇÃO A BAIXA DA OM COM OS SEGUINTE ITENS:,,

1. O SERVIÇO REALIZADO,,
2. DIFICULDADES ENCONTRADAS,,
3. FEEDBACK SE A OM ESTAVA CLARA,,
4. FEEDBACK SE O TEMPO EMPREGADO ESTAVA CONDIZENTE COM A ATIVIDADE SEM FALTA OU EXCESSOS,,
5. OPORTUNIDADES DE MELHORIA NO LOCAL DA ATIVIDADE E NO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE,,
6. ANOMALIAS ENCONTRADAS EM OUTROS COMPONENTES DO EQUIPAMENTO

0190	EXE050ME	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
0200	EXE050CA	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202600134651

TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

0210	EXE050CA	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
------	----------	---

0220	EXE050CA	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
------	----------	---

0230	EXE050SO	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
------	----------	---

0240	EXE050SO	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
------	----------	---

0250	EXE050SO	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC
------	----------	---

0260	EXE050	CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS
------	--------	----------------------------

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

CHECK LIST_APOIOS/RECURSOS

NECESSITA DE LIMPEZA NO LOCAL DA ATIVIDADE?(SIM/NÃO) - „

#„

ATIVIDADE A SER EXECUTADA EM PARADA?(SIM/NÃO) -

„„„„

NECESSÁRIO APOIO DE OUTRA DISCIPLINA?(SIM/NÃO/QUAL?) - „,#

„

NECESSITA DE ANDAIME? (TIPO DE ANDAIME)? - „,

EQUIPAMENTOS AUXILIARES(SIM/NÃO) -

„,#,„

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO(SIM/NÃO) -

„„„

DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO?(SIM/NÃO) -

„„,#,„

NECESSÁRIO INTERDIÇÃO DE VIA?(SIM/NÃO) - „„,#,„

0360	EXE050	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	--------	---------------------



TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202600040149	PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC	POMA-PPR-REC-RECCA-RP03-ST1	1 - Alta	31/12/2027	EXE050

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

Pintura (m²): <(><<)>0>

Estrut Metálica (kg): <(><<)>196>

Concretagem (m³): <(><<)>0>

Soldagem (mm): <(><<)>0>

Nº O.M Inspeção: <202505748666>

Pontuação Matriz: []

Laudo Retrabalho ou Encerram Indevido?: []

08.01.2026 08:51:35 UTC-3 (C0645246) Geraldemir Silva_CONTR

* Registro Origem - 202505748666.

OBS: VIGA SERÁ DISPONIBILIZDA PELA ÁREA PLAMONTE, REQUISICÃO SOMENTE DA CHAPS 5/8"



TAG: RP03-ST1

DESCRIÇÃO: PC1.4_RECUP.VIGAS SUP.GUINC. CTRP. LANC

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: