



TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

MATRIZ DE BLOQUEIO

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID ART: 175003

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

- () NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)
- () RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Data programada início: 10/08/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 16/08/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP EMBARQUE

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não Prioridade C

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-RV04

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1

Fonte radioativa: Não

ROLETE RETORNO EM "V" C/ ANEIS BORRACHA

SISTEMA DE TRANSPORTE

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	ROLO TRANSP RETORNO EM V 4,75MM 1.302MM	15421550		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP RETORNO EM V 4,75MM 1.302MM	15421550		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
-----	-----------	-----------------	--------	------	----------	--------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202401280096

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

0100	() GD 30T (x) GD70T () GD90T () GD13	GDTKP070	2	0.5	1.0	
------	--	----------	---	-----	-----	--

() GD 30T (x) GD70T () GD90T () GD130

GNDTKP08 () 30TON LIEBHERR
GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION
GNDTKP04 () 30TON MADAL
GNDTKP01 (x) 70TON
GNDTKP03 () 90TON
GNDTKP14 () 130TON
GNDTKP07 () 150TON
GNDTKP12 () 220TON AMARELO
GNDTKP15 () 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE
()SIM ()NÃO
ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO
FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?
()SIM ()NÃO

0160	TROCAR ROLO DE RETORN EM "V" NO TR2516	M3PLT2ME	3	4.0	12.0	
------	--	----------	---	-----	------	--

0170	TROCAR ROLO DE RETORN EM "V" NO TR2516	M3PLT2CA	1	1.0	1.0	
------	--	----------	---	-----	-----	--

0180	TROCAR ROLO DE RETORN EM "V" NO TR2516	M3PLT2SO	1	1.0	1.0	
------	--	----------	---	-----	-----	--

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
-----	-----------------	-----------

0010	M3PLT2	TROCAR ROLO DE RETORN EM "V" NO TR2516
------	--------	--

0020	M3PLT2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PROCEDIMENTOS:
SEGUIR CONFORME ART DE EXECUÇÃO DA TAREFA
PNR68-ART- TROCA DE ROLOS
ID_157974

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:
PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;
PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;
PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;
PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;
PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

SITUAÇÃO DE RISCO:
1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

1.ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA.

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR

=====

=====

0030	M3PLT2	REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME
------	--------	--

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

0040	SPC050	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0070	M3PLT2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 025195

FERRAMENTAS:

- DISPOSITIVO DE TROCA DE ROLOS;
- DISPOSITIVO PARA POSICIONAR ROLO
- CONJUNTO OXICORTE;
- 02 TALHAS CATRACA DE 3000 KG;
- 02 TALHAS CATRACAS DE 1500KG;
- ESMERILHADEIRA ELETRICA/PORTATIL;
- 02 CABOS DE AÇO 1/2" X 1000MM;
- 02 CINTAS DE ELEVAÇÃO 2TON X 1000MM;
- ALAVANCA;
- CAIXA DE FERRAMENTA
- GAIOLA DE TRANSPORTE DE ROLOS
- GERADOR
- BARRA DE CARGA(TROCAR ROLO PLANO DE RET PLANO,CORREIA 1800)
- BARRA DE CARGA(TROCAR ROLO PLANO DE RET PLANO,CORREIA 2200)



TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

0080	M3PLT2	MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO
------	--------	------------------------

MOBILIZAÇÃO-PREPARAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;
PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;
MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;
PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;
MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;
FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0090	CAMINHAO	CAMINHAO MUNCK
------	----------	----------------

0120	M3PLT2	RECURSOS EXTRAS
------	--------	-----------------

RECURSOS EXTRAS

() CARRETA
QUANTIDADE:
DESCREVA A NECESSIDADE:
() GERADOR
QUANTIDADE:
DESCREVA A NECESSIDADE:
() TORRE DE ILUMINAÇÃO
QUANTIDADE:
DESCREVA A NECESSIDADE:
() COMPRESSOR
QUANTIDADE:
DESCREVA A NECESSIDADE:
() TENDA
QUANTIDADE:
DESCREVA A NECESSIDADE:
() PÁ CARREGADEIRA () OUTROS: _____

0130	ANDAIME	ORÇ: PLA2024-16 M³: 21
------	---------	------------------------



DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

TEMPO DE DESMONTAGEM: 1,5h

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

*ROLO DE RETORNO METÁLICO EM #V" PESO (KG) 50,44 (CADA)

*****PASSOS DA TAREFA***** (10:00 HORAS)

1ª ETAPA (DOCUMENTAÇÃO E SEGURANÇA).....00:20HS

01.1- FAZER DOCUMENTAÇÃO PARA REALIZAR ATIVIDADE COM SEGURANÇA;

01.2- BLOQUEAR EQUIPAMENTO E FAZER TESTE DE ENERGIA ZERO;

01.3- ISOLAR AREA DE TRABALHO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA;

2ª ETAPA (RETIRAR ROLOS AVARIADOS).....04:00HS

02.1- REALIZAR PEGA EM GAIOLA UTILIZANDO 4 MANILHAS 3/4"

E 04 CINTA DE 1000KG X 3000MM;

02.2- UTILIZAR GUINDASTE OU CAMINHÃO MUNCK PARA POSICIONAR GAIOLA NA PASSARELA DO TRASPORTADOR;

02.3- RETIRAR ROLOS DA GAIOLA;

02.4- COM AUXILIO DE GUINDASTE OU CAMINHÃO MUNCK DESCER GAIOLA;

02.5- RETIRAR PEGA DA GAIOLA;

02.6- POSICIONAR ROLOS PROXIMO AOS BALIZAMENTOS;

02.7- CASO NECESSARIO RETIRAR AS PROTEÇÕES DOS ROLOS DE CARGA E RETORNO DA CORREIA COM AUXILIO DE OXI-CORTE CASO OS PARAFUSOS ESTEJAM OXIDADOS;

02.8- NOS CASOS DE ROLOS DE DIFICIL ACESSO LOCAR NA FERRAMENTARIA A ESCADA TIPO CAVELETE PARA MAIS SEGURANÇA NO ACESSO A CORREIA PARA TROCA DOS ROLOS;

02.9- NA TROCA DE ROLOS DE CARGA AO LONGO DE TRANSPORTADOR VERIFICAR O ACESSO PELO RETORNO DA CORREIA, TIRAR A TELA DE PROTEÇÃO TANTO DO RETORNO, TANTO DA CARGA PARA MOVIMENTAÇÃO DOS ROLOS;

02.10- LEVANTAR CORREIA COM AUXILIO DO DISPOSITIVO OU TALHAS, VERIFICAR AS CONDIÇÕES ONDE DEVERAM SER FEITAS SE PEGAS ESTÃO SEGURAS;

02.11- ROLOS DE CARGA E IMPACTO DEBAIXO DE GUIA DE MATERIAL DEVERA SER RETIRADO OS PARAFUSOS DE CADA BRAÇO DO CAVALETE E RETIRAR O MESMO E SER SOLDADO OLHAIS PARA RETIRADA DO ROLOS COM MAIS SEGURANÇA;

OBS: NOS ROLOS TUBULARES E PROTETORES DE ESTRUTURA DEVERA SER RETIRADO O SUPORTE PARA TROCAR OS ROLOS.

02.12- RETIRAR ROLOS AVARIADOS;

OBS:CADA ROLO,RETIRAR SOLDA CASO O EIXO ESTEJA SOLDADO NO CAVALETE.

3ª ETAPA (REPOR ROLOS NOVOS E RECOLHER MATERIAIS).....05:40HS

03- REPOR ROLO NOVO;

OBS:CADA ROLO.VERIFICAR SE O ENCAIXE DO ROLO NOVO NÃO ESTA COM FOLGA EXCESSIVA, CASO ESTEJA ACIONAR O PROCESSO E PLANEJAMENTO PARA AVALIAR(AUTORIZAR A SOLDA PONTA DO EIXO NO CAVALETE.

03.1- FOLGAR DISPOSITIVO E RETIRAR;

03.2- RECOLHER SUCATAS GERADAS NA MANUTENÇÃO;

03.3- REALIZAR PEGA EM GAIOLA UTILIZANDO 4 MANILHAS 3/4"

E 04 CINTA DE 1000KG X 3000MM;

03.4- UTILIZAR GUINDASTE PARA POSICIONAR GAIOLA NA PASSARELA DO TRASPORTADOR;

03.5- POSICIONAR ROLOS DENTRO DE GAIOLA;

03.6- DESCER GAIOLA;

03.7- RETIRAR ROLOS DA GAIOLA;

03.8- DESCARTAR ROLOS EM BAIA ADEQUADA;

03.9- RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;

03.10- RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

03.11- DA BAIXA NA OM;

**FERRAMENTAS:

-MAQUINA DE SOLDAS;

-OXI-CORTE;

-DISPOSITIVO DE TROCA DE ROLOS;

-02 TALHAS DE 3000 KG;

-02 CABOS DE AÇO DE 1000MM;

-ALAVANCA;

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

-02 CINTOS DE SEGURANÇA
-02 CHAVES 19-22mm
-CAIXA DE FERRAMENTA
-GAIOLA DE TRANSPORTE DE ROLOS

**ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO:

* MANUSEIO DE PEÇAS

RISCOS: LESÃO NA COLUNA, MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO ACIMA DA CAPACIDADE INDIVIDUAL

RISCOS: ESMAGAMENTO DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES.

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS NO MANUSEIO DE PEÇAS

RISCOS: QUEDA DAS PEÇAS DURANTE O MANUSEIO

PRECAUÇÃO: VERIFICAR CONDIÇÃO DE USO DOS CABOS DE SEGURANÇA, CINTOS DE

SEGURANÇA E ISOLAR A ÁREA

DE TRABALHO ABAIXO.

* PRODUTOS QUÍMICOS

RISCOS: QUEIMA/IRRITAÇÃO DA PELE

PRECAUÇÃO: USO DE CREME ESPECIAL PARA MANUSEIO DE GRAXA E USO DE LUVAS DE SEGURANÇA

RISCOS: CONTATO COM OS OLHOS

PRECAUÇÃO: USAR ÓCULOS DE SEGURANÇA E CUIDADO AO MANUSEAR PRODUTOS QUÍMICOS

* MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE

PRECAUÇÃO: NÃO MOVIMENTAR PEÇAS COM CABOS OU FERRAMENTAS IMPRÓPRIAS OU DANIFICADAS

RISCOS: CORTE/LUXAÇÃO

PRECAUÇÃO: UTILIZAR LUVAS E FERRAMENTAS ADEQUADAS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES

RISCOS: ERGONOMÉTRICO

PRECAUÇÃO: NÃO LEVANTAR PEÇAS DE MANEIRA (POSTURA) INCORRETA

TRANSPORTE DE PEÇAS GRANDES PORTE

RISCOS: TOMBAMENTO OU QUEDA DAS PEÇAS TRANSPORTADAS

PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO E CALÇAR AS PEÇAS A SEREM TRANSPORTADAS, E RESPEITAR O LIMITE DE VELOCIDADE PARA TRANSPORTE DE CARGAS.

RISCOS: QUEBRA DO FECHO DE MOLAS DO CAMINHÃO/CARRETA

PRECAUÇÃO: CERTIFICAR DO PESO DA PEÇA A SER TRANSPORTADA E CAPACIDADE DE CARGA DO VEÍCULO.

* IÇAMENTO DE CARGA

RISCOS: ROMPIMENTO DO CABO DE AÇO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR SITUAÇÃO DO CABO A SER UTILIZADO E CAPACIDADE DE CARGA DO MESO DE ACORDO COM ÂNGULO.

RISCOS: QUEDA DE MATERIAL IÇADO.

PRECAUÇÃO: VERIFICAR / AMARRAR CARGA CORRETAMENTE

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EXECUTANTE.

PRECAUÇÃO: EVITAR PASSAR SOBRE CARGA SUSPensa

RISCOS: QUEDA DO MATERIAL SOBRE O EQUIPAMENTO/VEÍCULOS

PRECAUÇÃO: EVITAR A PASSAGEM DA CARGA SUSPensa SOBRE EQUIPAMENTOS E

VEÍCULOS SINALIZANDO/ISOLANDO

A ÁREA DE MOVIMENTAÇÃO DA CARGA ASSIM COMO O GUINDASTE.

* TRABALHO EM ALTURA

RISCOS: QUEDA DO EXECUTANTE

PRECAUÇÃO: ATENTAR PARA USO E AFIVELAMENTO DO CINTO DE SEGURANÇA E SE

NECESSÁRIO UTILIZAR

ANDAIMES, ATENTAR PARA AMARRAÇÃO E NIVELAMENTO DO MESMO E ISOLAR A

ÁREA ABAIXO DO LOCAL.

RISCOS: TONTURA, VERTIGEM E LABIRINTITE:

PRECAUÇÃO: PERGUNTAR AO EXECUTANTE SE O MESMO SOFRE ALGUNS DAS DOENÇAS CITADAS ACIMA

* TRANSPORTE DE PEÇAS GRANDES PORTE

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

RISCOS: TOMBAMENTO OU QUEDA DAS PEÇAS TRANSPORTADAS

PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO E CALÇAR AS PEÇAS A SEREM TRANSPORTADAS, E

RESPEITAR O LIMITE DE

VELOCIDADE PARA TRANSPORTE DE CARGAS.

RISCOS: QUEBRA DO FECHO DE MOLAS DO CAMINHÃO/CARRETA

PRECAUÇÃO: CERTIFICAR DO PESO DA PEÇA A SER TRANSPORTADA E CAPACIDADE DE CARGA DO VEÍCULOS.

* CUIDADOS COM O MEIO-AMBIENTE

- ACONDICIONAR AS LATAS DE COLA, LIXO ORGÂNICO, VIDROS E PLÁSTICOS EM SEUS DEVIDOS TAMBORES DE LIXO.

- NÃO DERRAMAR SOLVENTES DIRETAMENTE NO SOLO

- UTILIZAR MÁSCARA DE VAPORES QUANDO A MESMA SE FIZER NECESSÁRIA

- APÓS OS SERVIÇOS NÃO DEIXAR RESTOS DE ALIMENTO, DE BORRACHA E NEM PEDAÇOS DE PLÁSTICO E TRAPOS USADOS NA ÁREA DE EXECUÇÃO DA TAREFA.

- RECOLHER TODOS OS MATERIAIS DA ÁREA DE TRABALHO.

*SERVIÇOS COM MÁQUINA DE SOLDA:

RISCO: CHOQUE ELÉTRICO

PRECAUÇÃO: USAR LUVAS QUANDO FOR LIGAR E DESLIGAR A MÁQUINA DE SOLDA E MANUSEAR OS CABOS DA MESMA

RISCO: QUEIMA DA VISÃO

PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DE SOLDA E ÓCULOS DE SEGURANÇA APROPRIADO

RISCO: TORÇÃO NA COLUNA

PRECAUÇÃO: NÃO PEGAR PESO DE FORMA INCORRETA

RISCO: INTOXICAÇÃO

PRECAUÇÃO: UTILIZAR MÁSCARA DESCARTÁVEL NO CASO DE AMBIENTE FECHADO

*MANUSEIO COM OXICORTE:

RISCOS: ROMPIMENTO DAS MANGUEIRAS

PRECAUÇÃO: NÃO EXPOR AS MANGUEIRAS PRÓXIMO A OBJETOS CORTANTES

RISCOS: EXPLOÇÃO DA CANETA/MANGUEIRA

PRECAUÇÃO: NÃO UTILIZAR SEM AS VÁLVULAS DE SEGURANÇA E RETORCESSO DE CHAMA

RISCOS: QUEDA DO CONJUNTO NO TRANSPORTE

PRECAUÇÃO: FAZER AMARRAÇÃO CORRETA NO CONJUNTO DURANTE O TRANSPORTE

RISCOS: VAZAMENTO NOS MANOMETROS E CANETAS VERIFICAR APERTO DAS CONEÇÕES, MANOMETROS E CANETAS

RISCOS: QUEIMA DOS MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES

PRECAUÇÃO: USAR EPI'S APROPRIADOS. TAIS COMO AVENTAIS, PERNEIRAS, LUVAS E ÓCULOS

RISCOS: GARRAFAS, MANOMETROS, VALVULAS E CANETAS AVARIADAS

PRECAUÇÃO: EFETUAR INSPEÇÃO NO CONJUNTO ANTES DA UTILIZAÇÃO

"SIGA TODOS OS PADRÕES DE SEGURANÇA, POIS, SUA VIDA ESTÁ EM PRIMEIRO LUGAR!"

0190	M3PLT2	DESMOBILIZAÇÃO-5S
------	--------	-------------------

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSÁRIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0210	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

☐ Sim ☐ Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

☐ Sim ☐ Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

☐ Sim ☐ Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

☐ Sim ☐ Não

Se não, relatar fragilidade:

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202400365627	ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516-TS1-RV04	1 - Alta	30/03/2025	M3PLT2

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

01.03.2024 09:18:44 UTC-3 WANDERLEY CUTRIM ARAGAO (01512109)

ROLO_TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO TR2516

TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO DE BORRACHA POR ROLOS DE FERRO.

LOCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO:

BALIZA 23 CAVALETE 01 E.D DESGASTE.

BALIZA 23 CAVALETE 02 E.D DESGASTE.

LOCALIZAÇÃO DO MATERIAL: APROVISIONAMENTO

ANDAIME: SIM

LIMPEZA: NÃO

BLOQUEIO: SIM



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202401280096

TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

MOVIMENTAÇÃO DE CARGA: NÃO
EQUIPAMENTO PARADO: SIM
FABRICAÇÃO INTERNA: NÃO
RETIRAR PROTEÇÃO LATERAL: NÃO

* Registro Origem - 202400893025



TAG: TR2516-TS1-RV04

DESCRIÇÃO: ROLO_TROCAR 04 ROLOS RETORNO TR2516

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

- () Sobra de Material
- () Falta Material

Método

- () Falha de Planejamento
- () Tempo de Atividade
- () Falta Documento Técnico

Mão de Obra

- () Falha Mão de Obra
- () Mão de Obra não Treinada

Equipamento

- () Falha Ferramenta
- () Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: