

VALE

LAUDO AVALIAÇÃO DE CONDIÇÃO ESTRUTURAL

POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516

Inspetor Responsável	C0658499	Área Pintura (m2)		Data da Inspeção
Ativo	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR2516			01/04/2025
Nº Nota	2025006009113	Estrutura Metálica (kg)	1998	Prazo Laudo
Avaliador Técnico	C0658499 (FERNANDO DA SILVA SOUSA_CONTR)			30.09.2026
Opções Matriz Prioriz.		Concreto Armado (m³)		RISCO MÉDIO
O.M Inspeção	202500676154			
Item Estrutural	Suporte	Soldagem em Trinca (mm)		
Recomendação	Substituir			

Diagnóstico

DIAGNÓSTICO:

IDENTIFICADO DEGRADAÇÃO CD04 NOS SUPORTES DE APOIO DA CALHA DE LIMPEZA. BALIZA 37 ATÉ BALIZA 55, GALERIA DO EIXO 09 AO EIXO 11, REGIÃO DOS SUPORTE DEGRADADO SÃO NAS LIGAÇÕES PARAFUSADA DO LADO ESQUERDO E LADO DIREITO DA CALHA, IDENTIFICADO DEGRADAÇÃO CD04 NOS ELEMENTOS DE FIXAÇÕES DO SUPORTE, REGIÃO DE LIGAÇÃO.

PROJETO GERAL DA CALHA: DF-3250KP-G-00000-M-52895
ARRANJO GERAL: 3250KP-G-50103/ 3250KP-G-50104
DETALHE DO SUPORTE: DF-3250KP-G-00000-M-52913

CLASSIFICAÇÃO:

CLASSE DE DEGRADAÇÃO:CD04
ASSOCIAÇÃO DE FATORES: AF2
FUNÇÃO ESTRUTURAL: NÃO ESTRUTURSL
SEVERIDADE DE COLAPSO:ALTA

Recomendação

RECOMENDAÇÃO:

FABRICAR E SUBSTITUIR SUPORTE DA CALHA DE LIMPEZA DA BALIZA 37 ATÉ BALIZA 55.
FABRICAR E SUBSTITUIR CHAPA DE FIXAÇÃO DO SUPORTE DA BALIZA 37 ATÉ BALIZA 55.
ITEM:56/BZ618/224/AA
QUANTIDADE DE SUPORTE: 24 PESO:1998

ITEM:56/BZ618/448/DD
QUANTIDADE DE CHAPA: "149 CHAPA" PESO ESTIMADO: 254

QUANTIDADE DE FIXAÇÕES:298 P.C.S. Ø1/2"X1.1/2"+P+AL PESO:29

OBS.ESSA DEMANDA FOI GERIDA EM 3 NOTAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1



26.02.2025 13:47

FOTO 2



26.02.2025 13:58

FOTO 3



26.02.2025 14:01

FOTO 4



26.02.2025 14:04

Laudos Referente Avaliação em Campo

Pág 1

Equipe Integridade Estrutural