



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603577002

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID: 157979

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

(X) RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional

Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME SKKP

Tipo de atividade: Reparo (RPR)

Data programada início: 09/09/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Status de Usuário: EXEC VPTS

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada fim: 15/09/2026

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP PÁTIOS

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ()Sim (X)Não

Prioridade C

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Local Inst.: POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER06-TX1-CH01-WP01

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER06-TX1-CH01

Fonte radioativa: Não

CHAPAS DE DESGASTE

CHUTE CENTRAL

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ()Sim (X)Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	CHAPA DESG DESENHO-300K-42-7119 POS 02 D	15452933		26.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0080	MOBILIZAÇÃO/PREPARAÇÃO	M3PLT3ME	2	1.0	2.0	

MOBILIZAÇÃO/PREPARAÇÃO

Preparar documentações da tarefa a ser executada;

Preparar ferramentas para execução da tarefa junto a ferramentaria;

Mobilizar ferramentas da ferramentaria para area de trabalho;

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

Preparar materiais/componentes para realização da tarefa;
mobilizar materiais/componentes para local da tarefa;
fazer bloqueio do equipamento;
Obs.: Utilizar caminhão muck e guindaste quando necessário para realizar movimentação de cargas;
Retirar bloqueio do equipamento.

0090	CAMINHÃO MUNCK	CAMINHAO	1	2.0	2.0	
------	----------------	----------	---	-----	-----	--

0100	GUINDASTE 70T	GDTKP070	1	2.0	2.0	
------	---------------	----------	---	-----	-----	--

GUINDASTE 70T 0

GNDTKP08 () 30TON LIEBHERR
GNDTKP06 () 30TON ZOOMLION
GNDTKP04 () 30TON MADAL
GNDTKP01 () 70TON
GNDTKP03 () 90TON
GNDTKP14 () 130TON
GNDTKP07 () 150TON
GNDTKP12 () 220TON AMARELO
GNDTKP15 () 220TON BRANCO

POSSUIR AREA DE ACESSO E PATOLAMENTO PARA O GUINDASTE
()SIM ()NÃO
ATIVIDADE NECESSITAR DE PLANO DE RINGUING? ()SIM ()NÃO
FOI REALIZADO VISITA EM CAMPO JUNTO AO TECNICO DA MAKRO?
()SIM ()NÃO

0190	DESMOBILIZAÇÃO/5S PRO-030842	M3PLT3ME	2	1.0	2.0	
------	------------------------------	----------	---	-----	-----	--

DESMOBILIZAÇÃO/5S PRO-030842

Realizar bloqueio do equipamento;
Recolher materiais e ferramentas utilizados na atividade;
realizar corte de peças de maior porte para facilitar manuseio e descarte com auxílio de conjunto oxicorte e ou lixadeira;
Realizar descarte correto dos resíduos;
Desmobilizar recursos e fazer 5S (PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos) no local da tarefa;
Obs.: Utilizar caminhão muck e guindaste, quando necessário, para realizar movimentação de cargas;
Retirar bloqueio do equipamento.

0230	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3ME	2	9.5	19.0	
------	---	----------	---	-----	------	--

0240	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3CA	1	9.5	9.5	
------	---	----------	---	-----	-----	--

0250	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3SO	1	9.5	9.5	
------	---	----------	---	-----	-----	--

0260	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3ME	2	9.5	19.0	
------	---	----------	---	-----	------	--

0270	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3CA	1	9.5	9.5	
------	---	----------	---	-----	-----	--

0280	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3SO	1	9.5	9.5	
------	---	----------	---	-----	-----	--

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

0290	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3ME	2	9.5	19.0	
0300	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3CA	1	9.5	9.5	
0310	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3SO	1	9.5	9.5	
0320	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3ME	2	9.5	19.0	
0330	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	M3PLT3CA	1	9.5	9.5	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT3	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

Obs. 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades;

Obs. 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço;

Obs. 3: Recomenda-se, que todos os serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serviços;

Obs. 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte;

OBS 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

0020	M3PLT3	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos.

PRO-032410: Manutenção em chute de transferência.

PRO-026330: Atividades com Temperaturas Extremas e flegado RAC 12-Trabalho a Quente (Anexo 12 ou CRM)

PNR-000068: Diretrizes para análise de risco da tarefa - ART

SITUAÇÕES DE RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE CONFORME ART DA TAREFA.

MAPEAMENTO DOS RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE:

TRABALHO A QUENTE:

RICO: INALAÇÃO POR FUMOS DE SOLDAGEM:

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

PRECAUÇÕES:

- Trabalhar em locais com boa ventilação sem prejudicar a soldagem;
- Ventilar forçada ambientes confinados;
- Usar máscaras de proteção para fumos;
- Posicionar-se de maneira a não inalar os fumos;
- Utilizar exaustores para soldagem (portáteis ou fixos)

RISCO: RADIAÇÃO (VISÍVEL E INVISÍVEL) E QUEIMADURES:

PRECAUÇÕES:

Utilizar EPIs de raspa (perneira, avental, luvas de vaqueta e blusão), touca balaclava de algodão, máscara para soldador e óculos e proteção;

RISCO: CHOQUES ELÉTRICOS:

PRECAUÇÕES:

- Verificar as condições dos cabos e conectores das máquinas;
- Não fechar o circuito com corpo;
- Utilizar as vestimentas em raspa de couro para um bom isolamento;
- Usar botas de segurança adequadas;
- Não executar trabalhos se estiver molhado ou em ambientes da mesma forma;
- Realizar a limpeza interna dos equipamentos com os mesmos desconectados da rede de alimentação;
- Verificar as condições dos cabos e conectores das máquinas.

RISCO: INCÊNDIOS E EXPLOSÕES.

PRECAUÇÕES:

- Remover: Todos os combustíveis existentes próximos e no local a ser realizado o trabalho, (Líquidos inflamáveis, papéis, tecidos entre outros);
- Vedar todas as aberturas nos pisos, paredes, frestas e espaços existentes nas máquinas e equipamentos, para evitar o acúmulo de fagulhas ou o deslocamento delas para outros ambientes com riscos de incêndio;
- Cobrir todas as máquinas e equipamentos inflamáveis que não possam ser removidos para evitar incêndios;
- Manter extintores de incêndios no local de trabalho;
- Manter vigilância sobre em todo o tempo de atividade classificada com trabalho a quente

RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS COM MAÇARICO

PRECAUÇÕES GERAIS:

ACETILENO # É um gás incolor de cheiro característico e altamente combustível. Sua notação química é C₂H₂. É um composto instável, sujeito a violentas explosões quando se decompõe. Por esse motivo, este gás não deve ser comprimido, quando puro, para supor

OXIGÊNIO # É um gás comburentes, incolor e insípido, seu símbolo é O₂ e seu peso é 32, por isso nunca utilize oxigênio em aparelhos para os quais seja necessário o ar comprimido;

Evite qualquer contato de óleo ou graxa, com qualquer parte do cilindro, da rede, reguladores ou dos seus acessórios. O óleo ou a graxa pode formar compostos e queimar violentamente, na presença do oxigênio.

PRECAUÇÕES NO MANUSEIO DOS CILINDROS.

- Nunca deixar os cilindros de Acetileno diretamente sob o sol;
- Os cilindros deverão ser armazenados em locais adequados e seguros;
- Evitar os choques, quedas ou golpes com os cilindros de Acetileno;
- Não utilizar qualquer peça ou tubo de cobre ou latão, para a circulação do Acetileno;
- Usar sempre um regulador de Acetileno, ligado à válvula do cilindro, seja qual for a aplicação dada ao gás.

AO LIGAR DIRETAMENTE O MAÇARICO E OBSERVAR:

Se há qualquer vazamento de oxigênio e acetileno, no maçarico, reguladores, válvula hidráulica, mangueira e válvula de retenção;

Observar a tabela progressiva de regulagens como padrão, pelas fábricas de maçaricos;

Jamais utilizar o oxigênio para refrigerar o ambiente de trabalho. Por ser altamente comburentes, isto é, pôr ativar a combustão, altas concentrações poderão ocasionar combustão, seguida de explosão.

TRABALHO EM ALTURA

Seguir procedimento conforme RAC 01;

Aplica-se a todo trabalho não rotineiro que gere possibilidade de queda por diferença de nível igual ou superior a 1,8m, e/ou quando realizados fora de sua área normal de trabalho;

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

Em caso de trabalho igual ou acima de 1,80 metros, fazer uso de linha de vida e cinto de segurança com dois talabartes;
Solicitar montagem de andaime e instalação linha de vida quando necessário;
Isolar área onde haja possibilidade de trânsito de pessoas ou veículos;
Todo trabalho em altura deverá ser precedido de análise de riscos;
Placas de identificação de andaimes liberadas;
Verificar existência de etiqueta #liberado" ou #não liberado" no andaime.

MANUSEIO DE PEÇAS

Riscos: Lesão na coluna, membros inferiores e superiores;
precaução: Não pegar peso acima da capacidade individual (Recomendado que sozinho: até 20kg; em dupla até 40 kg e acima disso, somente com ajuda de equipamentos auxiliares).

Riscos: Esmagamento dos membros inferiores e superiores;
Precaução: Utilizar luvas no manuseio de peças.

Riscos: Queda das peças durante o manuseio;
Precaução: Verificar condição de uso dos cabos de segurança, cintos de segurança e isolar a área de trabalho abaixo.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PEÇAS

Riscos: Queda de material sobre o executante;
Precaução: Não movimentar peças com cabos ou ferramentas impróprias ou danificadas.

Riscos: Corte/luxação;
Precaução: Utilizar luvas e ferramentas adequadas a execução das atividades.

Riscos: Ergonômico
Precaução: Não levantar peças de maneira incorreta (Postura) no transporte de peças de grande porte.

Riscos: Tombamento ou queda das peças transportadas;
Precaução: Fazer amarração e calçar as peças a serem transportadas e respeitar o limite de velocidade para transporte de cargas.

Riscos: Quebra do fecho de molas do caminhão/carreta;
Precaução: Certificar do peso da peça a ser transportada e capacidade de carga do veículo.

IÇAMENTO DE CARGA

Riscos: Rompimento do cabo de aço;
Precaução: Verificar situação do cabo a ser utilizado e capacidade de carga do mesmo de acordo com ângulo.

Riscos: Queda de material içado;
Precaução: Verificar/amarrar carga corretamente.

Riscos: Queda do material sobre o executante;
Precaução: Evitar passar sob carga suspensa.

Riscos: Queda do material sobre o equipamento/veículos;
Precaução: Evitar a passagem da carga suspensa sobre equipamentos e veículos sinalizando/isolando a área de movimentação da carga assim como o guindaste.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.
3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

Até 20kg = Posso carregar sozinho

De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla

Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar

Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso

MEIO AMBIENTE:

Atender a legislação e as normas internas da Vale.

Nota 1:antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos, tambores ou coletores identificados para condicionamento de resíduo.

Nota 2:verificar se os produtos químicos a serem aplicados nos equipamentos estão devidamente acondicionados (bandeja de contenção, paletes, etc...). E as FISPQS disponíveis.

Nota 3:checar disponibilidade de kit de emergência ambiental.

COR PERMITIDA DO TRIMESTRE (PRO-025195):

VERMELHO: Janeiro - Fevereiro - Março

AMARELO: Abril - Maio - Junho

VERDE: Julho - Agosto - Setembro

AZUL: Outubro - Novembro # Dezembro

BLOQUEIO E SINALIZAÇÃO

Preparar a etiqueta amarela para fazer o bloqueio secundário na central de bloqueio

Separar a caixa de bloqueio para o bloqueio da equipe

Identificar se todos estão portando a etiqueta branca devidamente preenchida com foto

Efetuar o bloqueio secundário com cadeado e a etiqueta amarela

Colocar a chave do cadeado do bloqueio secundário na caixa de bloqueio da equipe

Fixar os cadeados individuais com a etiqueta branca na caixa de bloqueio da equipe

Checar se de fato o equipamento está com energia zero consultando via rádio a operação

0030	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO-031281 DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO

0040	SPC030	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

0060	M3PLT3	RECURSOS ADICIONAIS
------	--------	---------------------

RECURSOS ADICIONAIS

(X) GERADOR

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Caso atividade coincida com o desligamento geral do Ativo.

(X) TORRE DE ILUMINAÇÃO

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Caso atividade seja realizado no turno da noite.

(X) COMPRESSOR

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para auxiliar na retirada e montagem dos parafusos de fixação.

(X) TENDA

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para haver uma ponto de encontro dos envolvidos na atividade.

(X) BANHEIROS QUÍMICOS (1 FEMININO + 1 MASCULINO)

Quantidade: 02

Descreva a necessidade: Para atender as necessidades fisiológicas dos executantes e demais envolvidos na parada.

(X) CAÇAMBA PARA SEGREGAÇÃO DE RESÍDUOS

Quantidade: 01

Descreva a necessidade: Para descarte das sucatas geradas pelas turmas de execução.

0070	M3PLT3	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

- MAQUINA DE SOLDA;
- CONJUNTO DE OXI-CORTE;
- ALAVANCA SEXTAVA DE 2000 MM;
- 02 TALHAS DE 3000 KG;
- 02 CABOS DE AÇO DE 1000MM;
- CINTOS DE SEGURANÇA
- CAIXA DE FERRAMENTAS COMPLETA
- LIXADEIRA ELETRICA
- EXAUSTORES
- GAIOLA PARA POSICIONAMENTO DE MATERIAIS
- CINTAS PARA IÇAMENTO DE CARGA

0130	ANDAIME	ANDAIME (OM:) PLP522374052
------	---------	-----------------------------

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

ANDAIME (OM:) PLP522374052

ORÇAMENTO: PLP522374052

DESCRIÇÃO: MONTAR/DESMONTAR ANDAIMES NAS PARTES INTERNAS E EXTERNA DO CHUTE CENTRAL

OBS.: POSICIONAR MATERIAL COM AUXILIO DE GUINDASTE

TEMPO MONTAGEM: 3H

TEMPO DESMONTAGEM: 1,5H

0140	M3PLT3	ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA
------	--------	-----------------------------------

ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA PARA TAREFA

LIMPEZA:(X)SIM ()NÃO

LIMPEZA EM TODO O CHUTE CENTRAL DA ER06 NAS PARTES INTERNA E EXTERNA.

CAPINA:()SIM (X)NÃO - Obs.:

NIVELAMENTO DE TERRENO:()SIM (X)NÃO - Obs.:

DRENAGEM/SUCÇÃO:(X)SIM ()NÃO - Obs.: DRENAR TODO MATERIAL DA CORREIA DO TR138

INTERFERENCIA COM OUTRAS ATIVIDADES:()SIM (X)NÃO - Obs.: ATIVIDADE INTERFERE DIRETAMENTE COM A ORDEM:

XXXXXXXX-YYYYYYYYYY

0150	M3PLT3	PASSO A PASSO TAREFA
------	--------	----------------------

PASSO A PASSO TAREFA

 #####
##PONTO DE ATENÇÃO##

ATIVIDADE COM ALTO RISCO DE PENSAMENTO DE MÃOS E DEDOS, ANTES DA ATIVIDADE FAÇA UMA ANALISE COM A EQUIPE.

USAR CARRO DE TRANSPORTE DE CHAPAS SOBRE CORREIA

 #####
##PESO DAS CHAPAS##

*CHAPA DE DESGASTE COM BANCADAS-HORIZONTAL PESO (KG) 37,7 (CADA)

*CHAPA DE DESGASTE COM BANCADAS-VERTICAL PESO (KG) 37,7 (CADA)

*CHAPA DE DESGASTE CARBETO-VERTICAL PESO (KG) 37,7 (CADA)

*CHAPA DE DESGASTE COLMEIA-VERTICAL PESO (KG) 40,97 (CADA)

*TRILHO INFINITY PESO (KG) 29,5 (CADA)

*CHAPA LISA POL.1/4,MM 6.35 PESO (KG/M2)49.797

*CHAPA LISA POL.3/8,MM 9.53 PESO (KG/M2)74.695

 #####
 OBS.: AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIME E LIMPEZA DO CHUTE.

 #####
##PASSOS DA TAREFA:

01- FAZER TODAS AS DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA.

02- BLOQUEAR EQUIPAMENTO E FAZER TESTE DE ENERGIA ZERO.

03- ISOLAR AREA DE TRABALHO E MOVIMENTAÇÃO DE CARGA.

3.1- POSICIONAR CHAPAS DENTRO DE GAIOLA

3.2- REALIZAR PEGA EM GAIOLA UTILIZANDO 4 MANILHAS 3/4" E 04 CINTA DE 1000 KG X 3000 MM

3.3- UTILIZAR GUINDASTE OU CAMINHÃO MUNCK PARA POSICIONAR GAIOLA NA PASSARELA DO EQUIPAMENTO

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

04- RETIRAR CHAPAS DA GAIOLA.

4.5- COM AUXILIO DE GUINDASTE OU CAMINHÃO MUNCK DESCER GAIOLA

4.6- RETIRAR PEGA DA GAIOLA

05- MONTAR ANDAIMES PLANEJADOS;

06- POSICIONAR CHAPAS PROXIMO AO LOCAL A SER MANUTEIDO CHUTE;

07- ACESSAR CORREIA/GUIAS (CHUTE) COM AUXÍLIO DE ANDAIME;

08- RETIRAR CHAPAS DE REVESTIMENTOS AVARIADAS COM AUXILIO DE ALAVANCA E DE OXI CORTE, CASO NECESSARIO, REFAZER CHAPA BASE.

08.1- CORTAR CHAPA BASE (NOVA) NAS MESMAS MEDIDAS DA CHAPA AVARIADA.

08.2- REALIZAR SOLDA NA CHAPA BASES (NOVA).

08.3- REFAZER FURAÇÕES COM AUXILIO DE OXICORTE.

09- FAZER AJUSTES (CORTES, ETC), SE NECESSÁRIO, NAS CHAPAS NOVAS PARA ENCAIXE PERFEITO SEGUINDO O FORMATO DAS PAREDES DO CHUTE;

10- MONTAR AS CHAPAS DE REVESTIMENTO NOVAS E FIXÁ-LAS COM REAPERTANDO OS PARAFUSOS.

11- DESMONTAR ANDAIMES PLANEJADOS

12- RECOLHER SUCATAS GERADAS NA MANUTENÇÃO.

12.1- REALIZAR PEGA EM GAIOLA UTILIZANDO 4 MANILHAS 3/4" E 04 CINTA DE 1000 KG X 3000 MM

12.2- UTILIZAR GUINDASTE PARA POSICIONAR GAIOLA NA PASSARELA DO TRASPORTADOR

12.3- POSICIONAR CHAPAS DENTRO DE GAIOLA

12.4- DESCER GAIOLA

13- RETIRAR CHAPAS DA GAIOLA.

14- DESCARTA SUCATA EM BAIJA ADEQUADA.

13- RECOLHER FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE.

14- RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

15- DA BAIXA NA OM.

0200	M3PLT3	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:
------	--------	--------------------------

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO:

Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada;

Fazer registro no retorno da execução a baixa da OM com os seguintes itens:

1. O serviço realizado;
2. Dificuldades encontradas;
3. Feedback se a OM estava clara;
4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos;
5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade;
6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento.

0210	RETORNO	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	---------	---------------------

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

0220	M3PLT3	PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR
------	--------	--------------------------------

PRÉ-CHECK ATIVIDADE PLANEJADOR

REALIZAR CHECK DA QUALIDADE DO PLANEJAMENTO DA ORDEM

(S) Documentação de segurança associada

(S) Tem HH planejado na OM?

(S) Mobilizações / Desmobilizações

(S) Materiais / Componentes

(S) Lista de ferramentas

(S) Centro de trabalho tipo Máquina

(S) Referência da documentação técnica (procedimentos, desenhos etc. Principalmente nas oms ATCR), conforme Anexo 6 do PNR04

PRÉ-CHECK PARA EXECUÇÃO DA ATIVIDADE

(N) Interferência com outro ativo. Qual?

(N) Posicionamento da Cabeça móvel

(N) Bloqueio de Porta Aberta

(N) Sensoriamento Preditiva

(N) Fabricação em Oficina

(N) Guincho de contrapeso (Desativar / Ativar)

(S) Iluminação

(S) Pontos de Tomadas 220 e 440 V

(N) Existem condições físicas inadequadas que impossibilitem o serviço? (Acesso/Pilhas/Materiais/Sucata etc)

(N) Necessita de Desligamento da Máquina?

(N) Necessita Folgar cabo para emenda/reparo elétrico?

(N) Necessita de Interdição de vias?

(N) Necessita de Interdição ou bloqueio do ativo (Restrição)?

(N) Será necessário solicitação de Force?

LIMPEZA

(S) Limpeza

(S) Capina

(N) Desengraxe

(S) Nivelamento de Terreno para Patolar guindastes (Fazer a praça)

(S) Pousa de Manutenção adequado

(S) Condições de Acesso aos Componentes



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202603577002

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

- (N) Caminhão a Vácuo (Sucção)
(S) Rodar ou dar toque no TR
(N) Interferência com outra equipe

RECURSOS NECESSÁRIOS

- (S) Caminhão guindauto munck
(S) Guindastes
(N) Talha Elétrica
(N) Guincho Elétrico
(N) Bebê Conforto (Dispositivo Troca Tambor)
(N) Carreta
(N) Caminhão Comboio
(N) Caminhão Vácuo
(N) Caminhão Pipa
(N) Plataforma Elevatória, Tipo Tesoura e/ou Modular
(S) Gerador
(S) Compressor
(S) Torre de Iluminação
(N) Pá Carregadeira e/ou Trator D8
(S) Andaimas
(S) Caçamba para segregação de sucatas
(S) Tenda
(S) Banheiro Químico Masculino e Feminino
(N) Barreiras físicas / Tapumes

DEMANDA PARA APOIO DE OUTRAS EQUIPE? (OM's SECUNDÁRIAS)

- () Sim (N) Não

Quais?

- () Elétrica () Lubrificação () Vulcanização
() Raspador () Automação () Engenharia
() Mecânica () Instrumentação () Utilidades

Outros: ()

OUTROS

- (N) Distensionar correia do transportador
(N) Plano de rigging para içamento acima de 9,9t
(S) Planejamento das ferramentas necessárias está OK?
(S) A ART é inerente a atividade e está contemplada na OM?

LEGENDA

S - SIM
N - NÃO
N/A NÃO SE APLICA

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601078336	TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL	POMA-PPR-EMP-EMPRC-ER06-TX1-CH01-WP01	2 - Média	23/12/2026	M3PLT3

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

16.06.2026 14:56:28 UTC-3 (01512825) DEVANILO SILVA CARDOSO

TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE NA REGIÃO INTERMEDIÁRIA DO CHUTE CENTRAL DEVIDO DESGASTE.

PRECISA DE ANDAIME E LIMPEZA, FOTO EM ANEXO.

* Registro Origem - 202602972308

TAG: ER06-TX1-CH01-WP01

DESCRIÇÃO: TROCAR 26 CHAPAS DESGASTE CHUTE CENTRAL

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: