

TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

175003

Nº do(s) PRO(s):
() Atividade Prioritária
Riscos da PTS:
☐ NÃO NECESSITA PTS

☐ PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

☒ RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU

☒ RAC4 - IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO

☐ RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

☐ RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

☐ RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

☐ RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

☐ RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

☐ RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

☐ RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

☐ HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

Manutenção Condicional
Liberado para execução

Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MATF MMRO MOME SKKP

Status de Usuário: EXEC VPTS

Tipo de atividade: Troca (RPL)

Condição de operação: Limpo Desenergizado

Data programada início: 10/09/2026

Data programada fim: 12/09/2026

CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader

Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP EMBARQUE

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

Ativo Crítico: ☐ Sim ☒ Não

Prioridade A

Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)

Fonte radioativa: Não

Local Inst.: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1503-TS1-RV02-RW01

ROLO

Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1503-TS1-RV02

ROLETE PLANO RETORNO

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: ☒ Sim ☐ Não

Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0040	PARAFUSO CAB SEXT 3/8POL 2.1/2POL	15257985		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	PORCA 3/8POL SEXT	15274510		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	OLHAL 300K-M-00002 IT.1 DESENHO VALE	15462355		2.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ARRUELA LS 3/8POL 19MM	15298106		8.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	
0040	ROLO TRANSP RET PLAN 6,3MM 2.548MM	13239130		1.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0160	ROLO_TROCAR ROLO RETORNO PLANO	M3PLT2ME	4	2.5	10.0	
0170	ROLO_TROCAR ROLO RETORNO PLANO	M3PLT2CA	1	2.5	2.5	
0171	ROLO_TROCAR ROLO RETORNO PLANO	M3PLT2SO	1	2.5	2.5	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição
0010	M3PLT2	ROLO_TROCAR ROLO RETORNO PLANO
0020	M3PLT2	SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

SSMA E ANALISE DE RISCO DA TAREFA

PROCEDIMENTOS:

SEGUIR CONFORME ART DE EXECUÇÃO DA TAREFA

PNR68-ART- TROCA DE ROLOS

ID_175003

OBS: PADRÕES ASSOCIADOS:

PRO-031281: Matriz de Bloqueio # Porto Norte;

PRO-030829: Preparação de materiais e ferramentas;

PRO-030842: 5S - Organizar, segregar e recolher resíduos;

PRO-025195: Diretrizes para Realizar Inspeção Cor do Mês;

PRO-026086: Testes operacionais para liberação de equipamentos;

SITUAÇÃO DE RISCO:

1-TRABALHO EM ALTURA/QUEDA DE NIVEL DIFERENTE

2-TRABALHO COM IÇAMENTO DE CARGAS

MEDIDAS DE CONTROLE:

1- SEGUIR PRO-040866:

ISOLAR AREA DE TRABALHO, ORÇADO MONTAGEM DE ANDAIME PARA EXECUTAR ATIVIDADE, NECESSARIO INPECIONAR ANDAIME ANTES DA UTILIZAÇÃO, VERIFICAR SE O ANDAIME ESTÁ COM PLACA DE LIBERADO; USAR CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE SEMPRE FIXADO NO PONTO DE ANCORAGEM, FAZER INSPEÇÃO E CHECK LIST DAS FERRMANETAS E EPI'S ANTES DA UTILIZAÇÃO, O EMPREGADO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE TREINADO E HABILITADO EM RAC01.

2- SEGUIR PRO-039979:

ISOLAR AREA DE TRABALHO E RAO DE AÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DO GUINDASTE/CAMINHÃO MUCK, INSPECIONAR E FAZER CHECK LISTA DAS FERRAMENTAS A SEREM UTILIZADAS NA TAREFA, VERIFICAR SE FERRAMENTAS TEM CAPACIDADE DE IÇAR COMPONENTES, UTILIZAR CORDA GUIA, FAZER AMARRAÇÃO ADEQUADA DAS PEÇAS A SEREM IÇADAS, NUNCA SE POSICIONAR ABAIXO DE CARGAS SUSPENSAS, NUNCA SE POSICIONAR NO RAO DE AÇÃO DE PEÇAS IÇADAS, SER TREINADO E HABILITADO NA RAC05.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

COMUNICAR TODO E QUALQUER EVENTO OU OCORRÊNCIA PORTUÁRIA DE IMEDIATO.

1.ACIONAR A CENTRAL DE EMERGÊNCIA 0800 2850 193, RAMAL 193 OU VIA RADIO PRESIONANDO O BOTÃO LARANJA NA PARTE SUPERIOR DO RADIO ATÉ QUE A FAIXA DE COMUNICAÇÃO MUDE PARA EMERGENCIA.

TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA

ATÉ 20KG = POSSO PEGAR SOZINHO

DE 21KG ATÉ 40KG = SO POSSO PEGAR EM DUPLA

ACIMA DE 40KG = SO POSSO PEGAR USANDO DISPOSITIVO AUXILIAR

=====

=====

0030	M3PLT2	ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO
------	--------	--------------------------------------

ORIENTAÇÃO DE BLOQUEIO E DESBLOQUEIO

REALIZAR BLOQUEIO E DESBLOQUEIO CONFORME PRO DE SEGURANÇA: MATRIZ DE BLOQUEIO 031281

PRO 025415- PROCEDIMENTO PARA BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

0040	SPC050	REQUISIÇÃO DE MATERIAL:
------	--------	-------------------------

0070	M3PLT2	FERRAMENTAS
------	--------	-------------

FERRAMENTAS

FERRAMENTAS DEVEM SER FORNECIDAS CONFORME COR/INSPEÇÃO DEFINIDAS NO PRO 025195

FERRAMENTAS:

- CONJUNTO OXICORTE;
- 02 TALHAS CATRACA DE 3000kg;
- 02 TALHAS CATRACAS DE 1500kg;
- ESMERILHADEIRA ELETRICA/PORTATIL;
- PARAFUSADEIRA ELETRICA/PORTATIL
- 02 CABOS DE AÇO 1/2" X 1000mm;
- 02 CINTAS DE ELEVAÇÃO 2t X 1000mm;
- ALAVANCA;
- CAIXA DE FERRAMENTA
- GAIOLA DE TRANSPORTE DE ROLOS
- GERADOR
- BARRA DE CARGA(TROCAR ROLO PLANO DE RET PLANO,CORREIA 2200)

0080	M3PLT2	MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO
------	--------	--------------------------

TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

MOBILIZAÇÃO E PREPARAÇÃO

PREPARAR DOCUMENTAÇÕES DA TAREFA A SER EXECUTADA;
PREPARAR FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DA TAREFA JUNTO A FERRAMENTARIA;
MOBILIZAR FERRAMENTAS DA FERRAMENTARIA PARA AREA DE TRABALHO;
PREPARAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA REALIZAÇÃO DA TAREFA;
MOBILIZAR MATERIAIS/COMPONENTES PARA LOCAL DA TAREFA;
FAZER BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;
OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSARIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;
RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0120	M3PLT2	PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLDADA
------	--------	---

PROCEDIMENTO PARA A REALIZAÇÃO DA SOLDADA

Esta operação serve para todos os trabalhos de solda por arco elétrico, compreende a ação de produzir o arco elétrico entre o eletrodo e a peça, sem que o referido arco se apague.

Deve sempre ser observado o uso correto de todos os equipamentos de proteção.

1 - Todas as etapas para realização das soldas deverão estar protegidas do vento, chuva, poeiras, ou qualquer outra anomalia que possa afetar a qualidade de solda.

2 # Limpar todas as superfícies a serem soldadas com o objetivo de deixa-las secas e livres da presença de óleo, graxa, pintura e outros.

3 - Os eletrodos devem estar livres de umidade e pré-aquecidos em estufas de 120° e cochichos a temperatura de 110° para solda de campo.

4 - O recorte das chapas de montagem com maçarico deve ser no sentido da laminação e estar livre de fissuras.

5 - Verifique a polaridade da máquina conforme o eletrodo e, se os cabos estão em bom estado, em seguida ligue a máquina.

6 - Regular a amperagem da máquina em função do eletrodo e conforme as instruções de uso do aparelho.

7 - Fixe o terra na estrutura das peças a serem soldadas o mais próximo possível, confirmando um bom contato entre eles.

8 - Coloque o eletrodo na pinça porta-eletrodo e introduza a parte não revestida da haste dentro da mandíbula do porta eletrodo

9 - Ao acender o arco, aproxima-se a extremidade do eletrodo na peça. Proteja-se com a máscara apropriada para solda. Toque o eletrodo na peça e afaste um pouco para o arco. Atenção: lembre-se que o arco pode acender também pelo resvalo.

10 - Mantenha o eletrodo a uma distância igual ao diâmetro de sua alma. No caso de prendê-lo na peça, mova-o rapidamente.

11 - Apague o arco, retirando o eletrodo da peça. Em caso de necessidade, repita os passos de 9 a 11.

PASSE DA RAIZ:

""Aplicar eletrodo E7018 com bitola de 1/8"" e amperagem da máquina de solda entre 100 e 120 amperes.""

SOLDAGEM:

Os cordões subsequentes devem ser executados com eletrodos E7018 com bitola de 4mm a cada cordão de solda executado deverá ser removido a escória, eliminar as incrustações, uniformizado a superfície.

INSPEÇÃO E TESTE:

Cada camada de solda deverá ser lisa e livre incrustação, de porosidade, de fissuras e falta de fusão.

A camada final de solda deverá estar livre e respingo, coroa elevada e cumes profundos.

Executar líquido penetrante (LP) e/ou ultrassom para certificação final da peça soldada.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO:

A soldagem a arco elétrico com eletrodo revestido (Shielded Metal Arc Welding - SMAW), também é conhecida como soldagem manual a arco elétrico (Manual Metal Arc - MMA).

É realizada com o calor de um arco elétrico mantido entre duas partes metálicas, a extremidade de um eletrodo metálico revestido e a peça de trabalho/metal base. O calor produzido pelo arco elétrico é suficiente para fundir o metal de base, a alma do eletrodo.

CARACTERÍSTICAS:

O processo de soldagem com eletrodo revestido é o mais amplamente utilizado. Possui a maior flexibilidade entre todos os processos

TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

de soldagem uma vez que a maioria dos metais pode ser unida ou revestida pela soldagem.

Existe uma grande variedade de eletrodos revestidos, facilmente encontrados no mercado, cada eletrodo contendo no seu revestimento a capacidade de produzir os próprios gases de proteção dispensando o suprimento adicional de gases, necessário em outros pro
Eletrodos revestidos podem ser usados em todas as posições (plana, vertical, horizontal, sobre cabeça), como em praticamente todas as espessuras de metal de base e em áreas de acesso limitado. Também é usado para revestimentos duros, corte e goivagem.

CLASSIFICAÇÃO DOS ELETRODOS REVESTIDOS:

Existem diferentes tipos de eletrodos revestidos, variando de acordo com o material a ser soldado e sua aplicação. A norma mais utilizada para classificação dos eletrodos revestidos é a ASME II Part C (American Society of Mechanical Engineers - Sociedade A classificação é feita de acordo com o tipo de consumível, propriedades mecânicas, posições de soldagem, tipo de revestimento e composição química do metal depositado.

CLASSIFICAÇÃO dos Eletrodos Revestidos Aço Carbono e Aço Baixa Liga segundo ASME II Part C AWS SFA 5.1 e 5.5

E XX(X) Y Z # XX

E: Eletrodo

XX(X): Indicam resistência a tração 1000psi

Y: Refere-se à posição de soldagem (1 = Todas as posições; 2 = Horizontal e Plana; 3 = Plana; 4 = Plana, Sobre cabeça, Horizontal, Vertical e Descendente)

XX: Composição química do depósito de soldagem

A1: Ligado ao Molibdênio 0,5%Mo para trabalhos a quente

BX: Ligado ao Cromo e Molibdênio para trabalhos a quente.

BXL: Ligado ao Cromo e Molibdênio com baixo teor de Carbono para trabalhos a quente, com maior ductilidade e menor dureza.

CX: Ligado ao Níquel para maior resistência mantendo alta tenacidade a baixas temperaturas.

NM: Ligado ao Níquel e Molibdênio para evitar a necessidade de tratamento térmico pós soldagem (TTPS).

DX: Ligado ao Manganês e Molibdênio, para combinar resistência mecânica com adequada resistência a corrosão.

G: Necessita de um teor mínimo de qualquer um dos seguintes elementos: 1

,00% Mn, 0,80% Si, 0,50% Ni, 0,30% Cr, ou 0,20% Mo, podendo ser desenvolvido para atender requisitos específicos de uma aplicação.

M: Conforme as composições cobertas pelas especificações militares.

PX: Ligado a Níquel, Cromo e Molibdênio para soldagem de tubulações.

WX: Ligado a Níquel, Cromo e Cobre, para resistência a corrosão atmosférica.

E6010 - Resistência à tração do metal depositado, mínima de 60ksi (~430MPa). Soldagem em todas as posições em corrente CC+.

Revestimento tipo celulósico ligado com silicato de sódio.

E6013 - Resistência à tração do metal depositado, mínima de 60ksi (~430MPa). Soldagem em todas as posições em correntes CA, CC+ ou

CC-. Revestimento tipo rutilico ligado com silicato de potássio.

E7018 - Resistência à tração do metal depositado, mínima de 70ksi (~490MPa). Soldagem em todas as posições em correntes CA, CC+.

Revestimento tipo básico de baixo hidrogênio e pó de ferro ligado com silicato de potássio.

E8018-B2 - Resistência à tração do metal depositado, mínima de 80ksi (~550MPa) após tratamento térmico. Soldagem em todas as

posições em correntes CA, CC+. Revestimento tipo básico de baixo hidrogênio e pó de ferro ligado com silicato de potássio deposita

MATERIAIS:

1 Conjunto oxibustível (para ajuste de campo e pré-aquecimento)

1 Medidor de temperatura digital ou de contato

2 Máquina de soldagem 400 A

1 Lixadeira disco corte/desbaste 4"

1 Estufa de secagem para eletrodos

2 Estufas portátil (cochicho)

3 kg Eletrodo

1 Extensão Fuga Terra 440/220 V

1 Extintor de incêndio

0121	M3PLT2	ORIENTAÇÃO TRABALHO EM ALTURA
------	--------	-------------------------------

TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

ORIENTAÇÃO TRABALHO EM ALTURA

TRABALHO EM ALTURA

#

REQUISITOS OBRIGATÓRIOS (NR-35)

- „Treinamento em Trabalho em Altura (mínimo 8h, teórico e prático, reciclagem a cada 2 anos).
- „Permissão de Trabalho (PT) emitida antes da atividade.
- „Análise de Risco (AR) documentada.
- „Uso obrigatório de EPI:
 - o„Cinto de segurança tipo paraquedista com talabarte duplo e absorvedor de energia.
 - o„Capacete com jugular.
 - o„Calçado com solado antiderrapante.
 - o„Luvas adequadas.
- „Sistema de Proteção Contra Quedas (SPQ): linha de vida, trava-quedas ou ancoragem certificada.

CHECKLIST DO CINTO DE SEGURANÇA

Antes da atividade:

- „Presilhas, costuras e fivelas intactas.
- „Sem fissuras, rasgos ou desgaste.
- „Livre de contaminantes (óleo, graxa).
- „Funcionamento do trava-quedas.
- „CA (Certificado de Aprovação) válido.

CHECKLIST DA ESCADA OU ACESSO

- „Estrutura sem trincas, corrosão ou deformações.
- „Degraus firmes e antiderrapantes.
- „Fixação segura.
- „Ausência de contaminantes.
- „Capacidade de carga adequada.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- „Isolar área com barreiras e sinalização.
- „Instalar linha de vida ou rede de segurança quando aplicável.
- „Comunicação constante via rádio entre equipe no solo e trabalhador.
- „Observador treinado monitorando a atividade.

EXECUÇÃO

- „Subir mantendo 3 pontos de apoio.
- „Prender talabarte em ponto seguro antes de iniciar qualquer tarefa.
- „Evitar movimentos bruscos ou sobrecarga.
- „Comunicação contínua com equipe no solo.

PLANO DE RESGATE

- „Procedimento específico para resgate.
- „Equipamentos: cordas, mosquetões, descensores, maca.
- „Responsáveis definidos.
- „Simulações periódicas para garantir resposta rápida.

0130	ANDAIME	ORÇ: PLA2024-15 M³: 15
------	---------	------------------------



DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

ID ART: 75107 PLAMONT OMVE

* Registro Origem - 202603840934

TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

GUINDASTE.....

ETAPA 2° TROCAR ROLO DE RETORNO PLANO.....

- SOLICITAR A DESATIVAÇÃO DO CONTRAPESO E/OU DISTENSIONAR CORREIA, OM DE APOIO PARA A EXECUÇÃO DESSA ATIVIDADE;

OBS.: SOMENTE QUANDO A ATIVIDADE FOR PROXIMO AO CARRO TENSOR.....

OBS.: RETIRAR PROTEÇÕES DE TELA.....

OBS.: AGUARDAR MONTAGEM DE ANDAIME QUANDO NECESSARIO.....

OBS.: CASO NECESSARIO, SOLDAR OLHAIS PARA AUXILIAR NA TROCA DO ROLO DE RETORNO PLANO;

- FAZER O PEGA DA CORREIA COM TALHAS CATRACA 3t, BARRA DE CARGA E CABOS DE AÇO E/OU CINTA DE ELEVAÇÃO;

- RETIRAR OS ROLOS AVARIADOS;

OBS.: CASO HAJA DIFICULDADE PARA RETIRAR OS ROLOS, RETIRAR OS PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DOS SUPORTES E/OU FAZER PEGA NO ROLO COM TALHA CATRACA PARA FACILITAR A RETIRADA DO ROLO;

OBS.: CASO NECESSARIO, TROCAR OS SUPORTES DE FIXAÇÃO DOS ROLOS

OBS.: CASO NECESSARIO, FAZER ADEQUAÇÃO DA BASE E REFORÇO DO MESMO COM AUXILIO DE MÁQUINA DE SOLDAR;

- COLOCAR OS ROLOS NOVOS;

OBS.: FAZER TESTE DE GIRO LIVRE

- DISTENSIONAR AS TALHAS E RETIRAR BARRA DE CARGA E AS PEGAS;

OBS.: AGUARDAR DESMONTAGEM DE ANDAIME QUANDO NECESSARIO

OBS.: REPOR PROTEÇÕES DE TELA;

- SOLICITAR A ATIVAÇÃO DO CONTRAPESO E/OU TENSIONAR CORREIA, QUANDO NECESSARIO;

ETAPA 3° FAZER 5S, DESMOBILIZAÇÃO, DESBLOQUEIO E LIBERAÇÃO.....

- FAZER A SEGREGAÇÃO DOS RESIDUOS GERADOS DURANTE A ATIVIDADE, DESTINANDO NA BAIA CORRETA;

- FAZER A DESMOBILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS NA ATIVIDADE;

- DEBLOQUEAR O EQUIPAMENTO;

- LIBERAR EQUIPAMENTO PARA A OPERAÇÃO;

- DAR BAIXA NA OM;

0175	RETORNO	DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO
------	---------	-------------------------

DESBLOQUEAR EQUIPAMENTO

Manutenção - retirar etiquetamento e bloqueio centralizado do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Operação/elétrica - retirar etiquetamento e bloqueio primário do equipamento. Conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

0190	M3PLT2	DESMOBILIZAÇÃO-5S
------	--------	-------------------



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604047942

TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

DESMOBILIZAÇÃO-5S

DESMOBILIZAÇÃO E 5S

REALIZAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO;

RECOLHER MATERIAIS E FERRAMENTAS UTILIZADOS NA ATIVIDADE;

REALIZAR CORTE DE PEÇAS DE MAIOR PORTE PARA FACILITAR MANUSEIO E DESCARTE COM AUXÍLIO DE CONJUNTO OXICORTE E OU LIXADEIRA;

REALIZAR DESCARTE CORRETO DOS RESÍDUOS;

DESMOBILIZAR RECURSOS E FAZER 5S NO LOCAL DA TAREFA;

OBS: UTILIZAR CAMINHÃO MUCK E GUINDASTE QUANDO NECESSÁRIO PARA REALIZAR MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS;

RETIRAR BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO.

0200	M3PLT2	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

RETORNO DA EXECUÇÃO

01-DETALHAMENTO DA EXECUÇÃO:

02-IMPACTOS DURANTE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:

Dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, relate quais:

Alguma melhoria em relação as dificuldades encontradas:

() Sim () Não

Se sim, quais:

Tempo planejado aderente a atividade:

() Sim () Não

Se não, relatar o tempo necessário para execução da tarefa:

Passo a passo ou procedimento da tarefa está aderente:

() Sim () Não

Se não, relatar fragilidade:

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601375406	ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02	POMA-PPR-EMB-TRANS-TR1503-TS1-RV02-RW01	1 - Alta	03/09/2026	M3PLT2

DESCRIÇÃO DETALHADA DA ORDEM

ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

03.08.2026 14:42:31 UTC-3 (81002771) Gleydilson Mendes

ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

REPOR ROLO O MESMO FOI RETIRADO DEVIDO UM PRINCIPIO DE INCENDIO

NECESSARIO ROLO DE RETONO PLANO ANTI-CHAMA

NECESSARIO BLOQUEIO(SIM)

NECESSARIO ANDAIME (SIM)

SOLICITAR ROLO DE RETORNO NO ARMAZEM

* Registro Origem - 202603840934



TAG: TR1503-TS1-RV02-RW01

DESCRIÇÃO: ROLO_REPOR ROLO DE RETORNO PLAN B36 CV02

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material

() Sobra de Material

() Falta Material

Método

() Falha de Planejamento

() Tempo de Atividade

() Falta Documento Técnico

Mão de Obra

() Falha Mão de Obra

() Mão de Obra não Treinada

Equipamento

() Falha Ferramenta

() Equipamento Auxiliar

Outros Desvios: