
เอกสารแนะนำการประกอบ KB-LAB บอร์ดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับ KidBright32i



รายการอุปกรณ์บอร์ด KB-LAB

_ ~		_		
ตาตา	unıu	17	/XW	1%
DI JOII	allia	•/	011	1/0

150Ω	x 9		
330Ω	x 1	ใกซี PIC12F509 (PGX4100)	x 1
510Ω	x 18	LED สีแดง 3 มม.	x 14
820Ω	x 1	LED สีเขียว 3 มม.	x 2
1kΩ	x 12	LED สีเหลือง 3 มม.	x 1
1.5 k Ω หรือ 1.8 k Ω	x 1	LED RGB 5 มม. แบบแคโทดร่วม	1 x 1
4.7 k Ω	x 7	LED ตัวเลข 7 ส่วน แบบแคโทดร่	วม x 1
10kΩ	x 1	โมดูลรับแสงอินฟราเรด 38kHz	x 1
ตัวต้านทานปรับค่าได้ 10k Ω		ตัวตรวจจับความชื้นสัมพัทธ์และถ	อุณหภูมิ
แบบมีปุ่มหมุน	x 4	DHT11	x 1

ตัวเก็บปร:จุ

470μF 16V อิเล็กทรอไลต์	x 1
47μF 16V อิเล็กทรอไลต์	x 1
0.1μF 63V โพลีเอสเตอร์	x 1
1000μF 10V อิเล็กทรอไลต์	x 1

อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ

ไดโอด 1N5819	x 4
ไดโอด 1N4001	x 1
ไดโอด MBRS340CT - S	MD บัดกรีติดตั้งบน
แผ่นวงจรพิมพ์แล้ว	
22001 Balmo & DO000	1

ทรานซิสเตอร์ BC338	x 1
ใอชี KIA278R05	x 1
ใคตี KIA278R33	x 1

สวิตซ์

สวิตช์เลื่อน 3 ขา ขนาดกลาง	x 9
สวิตช์กดติดปล่อยดับ 6 x 6 มม.	x 4
สวิตช์กดติดปล่อยดับ 12 x 12 มม.	x 1
ฝาครอบสวิตซ์กดติดปล่อยดับ	x 1

ดอนเน็กเตอร์/แจ๊ก

คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 8 x 1 ขา สีดำ	x 1
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 2 x 2 ขา สีเหลือง	x 3
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย2x2ขา สีน้ำเงิน	x 1
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 3 x 2 ขา สีแดง	x 3
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 3 x 2 ขา สีน้ำเงิน	x 1
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 3 x 2 ขา สีเขียว	x 4
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 3 x 2 ขา สีเหลือง	x 2
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 3 x 2 ขา สีดำ	x 1
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 4 x 2 ขา สีเหลือง	x 2

คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 4 x 2 ขา สีดำ	x 2
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 8 x 2 ขา สีดำ	x 3
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผู้ 4 x 1 ขา สีแดง	x 1
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผู้ 4 x 1 ขา สีเหลือง	x 1
คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผู้ 4 x 1 ขา สีดำ	x 1
คอนเน็กเตอร์ PH ตัวผู้ 4 ขาตรง สีขาว	x 3
คอนเน็กเตอร์ RH ตัวผู้ 5 ขาตรง สีขาว	x 2
คอนเน็กเตอร์ JST 2 มม. ตัวผู้ 3 ขา สีขาว	x 4
คอนเน็กเตอร์ JST 2 มม. ตัวผู้ 3 ขา สีแดง	x 2
เทอร์มินอลบล็อก DT126 แบบ 3 ขา	x 1
แจ๊กอะแดปเตอร์	x 1

อื่นๆ

ซ็อกเก็ตไอซี่ 8 ขา x 1

รีเลย์ JQ1-5V x 1

โพลีสวิตช์ 1.5A-SMD บัดกรีติดตั้งบนแผ่น วงจรพิมพ์แล้ว

บอร์ด KidBrigght32iA x 1

แผ่นวงจรพิมพ์ KB-LAB x 1

เบรดบอร์ด 800 จุด x 1

เสารอง 10 มม. x 4

สกรู 3 x 6 มม. สีดำ x 8

สกรู 3 x 8 มม. x 2

สกรูเกลี่ยวปล่อย 3 มม. x6

นอด 3 มม. x 2

สาย KB-CHAIN x 1

ถาดรองบอร์ด x 1

เทปกาวสองหน้า


รายการอุปกรณ์บอร์ด KB-IOP

แผ่นวงจรพิมพ์ KB-IOP คอนเน็กเตอร์ IDC 2 มม. ตัวเมีย 3 x 1 ขา สีดำ x 6 คอนเน็กเตอร์ IDC 2.5 มม. ตัวผู้ 8 ขายาว สีดำ x 1 4 ● เอกสารแน:นำการปร:กอบ KB-LAB บอร์ดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ KidBright32i

ขั้นตอนการปร:กอบ


(1) บัดกรีตัวต้านทาน

คัดขาตัวต้านทานทั้งหมด แล้วเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ จากนั้นทำการ บัคกรีและตัดขาออกให้เรียบร้อย




(2) บัดกรีไดโอด

คัดขาใดโอค 1N5819 และ 1N4001 ทั้งหมด แล้วเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ ระบุ จากนั้นทำการบัดกรีและตัดขาออกให้เรียบร้อย




(3) บัดกรีซ็อกเก็ตใอซี

นำซื้อกเก็ตไอซี 8 ขา แล้วเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ให้ถูกตำแหน่งและทิศทาง จากนั้นทำ การบัดกรี




(4) บัดกรีไอซีเรกูเลเตอร์และ LED

- (4.1) นำไอซี KIA278R05 และ KIA278R33 มาคัคขา เพื่อติคตั้งลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตาม ตำแหน่งที่ระบุในแนวนอน โดยต้องปรับตำแหน่งของไอซีทั้งสองตัวให้รูยึคตัวถังกับรูยึคบนแผ่น วงจรพิมพ์ให้ตรงกัน จากนั้นทำการบัคกรี ตัดขาออกให้เรียบร้อย แล้วใช้สกรู 3 x 8 มม. และนอต 3 มม. ขันยึคให้แน่น
- (4.2) เสียบ LED 3 มม. ทั้งหมคลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ จากนั้นทำการบัดกรี และตัดขาออกให้เรียบร้อย




(5) บัดกรีตัวตรวจจับ

- (5.1) นำโมดูลรับแสงอินฟราเรค 38kHz มาคัคขา 90 องศาเพื่อติดตั้งลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตาม ตำแหน่งที่ระบุในแนวนอน จากนั้นทำการบัดกรี ตัดขาออกให้เรียบร้อย
- (5.2) นำโมคูล DHT11 มาคัดขา 90 องศาให้ชิดกับตัวถัง เพื่อติดตั้งลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตาม ตำแหน่งที่ระบุในแนวนอน โดยต้องใช้กาวสองหน้าติดโมคูลเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์ไม่ให้เผยอออกมา จากนั้นทำการบัดกรี ตัดขาออกให้เรียบร้อย




(6) บัดกรีตัวเก็บประจุโพลีเอสเตอร์และอิเล็กทรอไลต์ตัวถังเล็ก

นำตัวเก็บประจุชนิค โพถีเอสเตอร์ทั้งหมดและชนิคอิเล็กทรอไลต์ตัวถังเล็ก ค่า 47µF 16V ทั้งหมด เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ สำหรับตัวเก็บประจุอิเล็กทรอไลต์ต้องใส่ให้ ถูกขั้วตามที่ระบุบนแผ่นวงจรพิมพ์ จากนั้นทำการบัดกรี ตัดขาออกให้เรียบร้อย




(7) บัดกรีคอนเน็กเตอร์ JST และสวิตช์กดติดปล่อยดับ

- (7.1) นำกอนเน็กเตอร์ JST ทั้งหมดเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ โดยหันทิศทาง ให้ถูกต้อง จากนั้นทำการบัดกรี ต้องระวังอย่าแช่หัวแร้งไว้นานเกินไป อาจทำให้ตัวถังคอนเน็กเตอร์ ละลายได้
- (7.2) นำสวิตช์กคติดปล่อยดับ 6 x 6 มม. สีเหลืองทั้งหมคเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตาม ตำแหน่งที่ระบุ โดยหันทิศทางให้ถูกต้อง จากนั้นทำการบัดกรีให้เรียบร้อย
- (7.3) นำสวิตช์กดติดปล่อยดับ 12×12 มม. เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ โดยหันทิศทางให้ถูกต้อง จากนั้นทำการบัดกรีให้เรียบร้อย




(8) บัดกรี LED ตัวเลข 7 ส่วน, LED RGB 5 มม. และคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผู้

- (8.1) นำ LED ตัวเลข 7 ส่วนเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ ต้องใส่ให้ถูกขั้ว ถูกทิศทางตามที่ระบุบนแผ่นวงจรพิมพ์ จากนั้นทำการบัดกรี ตัดขาออกให้เรียบร้อย
- (8.2) นำ LED RGB 5 มม. เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ ต้องใส่ให้ถูกขั้ว แล้วบัคกรี โดยต้องระมัคระวังการบัคกรีลัควงจร เนื่องจากจุดบัคกรีตรงจุดนี้เล็กและค้อนข้างชิด จากนั้นตัดขาออกให้เรียบร้อย
- (8.3) นำคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผู้ 4 ขาทั้งสีเหลือง แดง และคำ เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ที่ ตำแหน่ง SERVO ใส่เรียงลำดับจากซ้ายมาขวา สีเหลืองที่ตำแหน่ง S สีแดงที่ตำแหน่ง V และสีคำที่ ตำแหน่ง G ตามที่ระบุบนแผ่นวงจรพิมพ์ จากนั้นทำการบัดกรีให้เรียบร้อย




(9) บัดกรีคอนเน็กเตอร์ทั้งหมด

- (9.1) นำคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมียทั้งหมดเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามแบบ จากนั้นทำการ บัคกรีให้เรียบร้อย โคยอาจทยอยเสียบและบัคกรีที่ละตัว
- (9.2) นำคอนเน็กเตอร์ PH 4 ขา 3 ตัว เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ โดยหัน ทิศทางให้ถูกต้อง จากนั้นทำการบัดกรีให้เรียบร้อย
- (9.3) ตามค้วยบัดกรีติดตั้งคอนเน็กเตอร์ RH ตัวผู้ 5 ขา 2 ตัวลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่ง ที่ระบุ โดยหันทิศทางให้ถูกต้อง




(10) บัดกรีเทอร์มินอลบล็อกและตัวต้านทานปรับค่าได้

- (10.1) นำเทอร์มินอลบล็อก 3 ขา เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ โดยหันด้านเสียบสายไฟออกด้าน นอก จากนั้นทำการบัดกรีให้เรียบร้อย
- (10.2) นำตัวต้านทานปรับค่าได้ทั้งหมดเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่ง จากนั้นทำ การบัดกรีและตัดขาออกให้เรียบร้อย




(11) บัดกรีแจ๊กอะแดปเตอร์

นำแจ๊กอะแดปเตอร์เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ จากนั้นทำการบัดกรีให้ เรียบร้อย




(12) บัดกรีสวิตช์เลื่อน

นำสวิตช์เลื่อนทั้งหมดเสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ จากนั้นทำการบัดกรีและ ตัดขาออก




(13) บัดกรีรีเลย์และตัวเก็บประจุขนาดใหญ่

- (13.1) นำรีเลย์เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่งที่ระบุ จากนั้นบัดกรีให้เรียบร้อย
- (13.2) นำตัวเก็บประจุ 1000µF 10V และ 470µF 16V เสียบลงบนแผ่นวงจรพิมพ์ตามตำแหน่ง ที่ระบุ โดยต้องใส่ให้ถูกขั้วด้วย จากนั้นบัดกรีและตัดขาออก




(14) ใส่ฝาครอบสวิตช์




(15) ติดตั้งบอร์ด KidBright32iA

(15.1) นำเสารอง 10 มม. 4 ตัวยึดเข้ากับบอร์ด โดยใช้สกรู 3 x 6 มม. ขันยึดจากด้านล่าง (15.2) นำบอร์ด KidBright32iA มาวางบนเสารองทั้ง 4 ตัว แล้วใช้สกรู 3 x 6 มม. ขันยึดบอร์ด กับเสารอง





(16) ประกอบบอร์ดเชื่อมต่อขาพอร์ตของ KidBright32iA กับบอร์ดทดลอง KB-LAB

ทำการประกอบบอร์คเชื่อมต่อขาพอร์ต KB-IOP ตามรายละเอียดในรูป




เตรียมชิ้นส่วน ประกอบด้วย แผ่นวงจรพิมพ์ KB-IOP, คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 2 มม. 3 ขา (6 ตัว), คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวผู้ 2.5 มม. ขายาว 8 ขา







พลิกแผ่นวงจรพิมพ์ไปอีกด้านหนึ่ง (ด้านที่ไม่พิมพ์ลาย อุปกรณ์) เสียบคอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมียเข้าที่ด้านนี้ แล้วบัดกรีที่จุดบัดกรีอีกด้านหนึ่ง




ติดตั้งและบัดกรีคอนเน็กเตอร์
IDC ตัวเมียให้ครบทั้ง 6 ตัว
อาจต้องใช้คืมปากแบนเล็ก
ปรับตัวถังของคอนเน็กเตอร์
IDC ตัวเมียให้ตรงไม่เบี้ยวไปมา



เสียบคอนเน็กเตอร์ IDC
ขายาวเข้ากับแผ่นวงจรพิมพ์
แล้วบัดกรีที่ด้านเดียวกับ
คอนเน็กเตอร์ตัวเมีย
จะได้มินิบอร์ดเชื่อมต่อกับ
บอร์ด KidBright สำหรับ








แผ่นวงจรพิมพ์ด้านอุปกรณ์มองจากด้านบนและ ด้านข้าง

(17) เชื่อมต่อจุดต่อพอร์ตของบอร์ด KidBright32iA กับบอร์ด KB-LAB

- (17.1) นำบอร์ดเชื่อมต่อขาพอร์ต KB-IOP ที่ประกอบเรียบร้อยแล้วจากขั้นตอนที่ (16) มาเสียบ เข้าที่จุดต่อพอร์ต II ถึง I4 และ O1 กับ O2 ที่เป็นคอนเน็กเตอร์ JST ของบอร์ด KidBright32iA รวมทั้ง คอนเน็กเตอร์ IDC ตัวเมีย 8 ขาเพื่อเชื่อมต่อบอร์ดทั้งสองเข้าด้วยกัน ทำให้จุดต่อพอร์ตหลัก 6 ขาของบอร์ด KidBright32iA ถูกต่อลงมายังจุดต่อพอร์ตบนบอร์ด KB-LAB เพื่อใช้งานต่อไป
- (17.2) นำสาย KB-CHAIN เสียบเชื่อมต่อระหว่างบอร์ค KidBright32iA กับบอร์ค KB-LAB ที่คอนเน็กเตอร์ RH 5 ขา ตัวผู้ เพื่อนำไฟเลี้ยงและสัญญาณบัส I²C จากบอร์ค KidBright32iA ต่อลง มายังบอร์ค KB-LAB เพื่อนำมาใช้งานต่อไป




(17.3) ต่ออะแดปเตอร์ไฟตรง 6V หรือ 9V เข้ากับบอร์ด KB-LAB จะเห็น LED แสดงสถานะ ไฟเลี้ยงติดสว่าง จากนั้นวัดแรงดันไฟตรงที่จุด +Vs, 3V3 และ +V ของ SERVO PORT ว่ามีระดับ แรงดันไฟฟ้าถูกต้องหรือไม่ โดยที่จุด +Vs และ +V ควรมีค่าประมาณ 5V และจุด 3V3 ควรมีค่า 3.2 ถึง 3.3V ถ้าไม่ได้ ต้องตรวจสอบจุดบัดกรีว่าแน่น หรือมีการลัดวงจรหรือไม่ รวมถึงการใส่อุปกรณ์ ว่าถูกต้อง ถูกขั้วหรือไม่ หากพบข้อผิดพลาดให้แก้ไขเสียก่อน

(17.4) ปลดการต่ออะแคปเตอร์ไฟตรง จากนั้นต่อสาย USB-C เข้ากับคอมพิวเตอร์หรือเพาเวอร์ แบงก์ เพื่อเลือกให้เกิดการจ่ายไฟผ่านทางพอร์ต USB-C ของบอร์ค KidBright32iA จะเห็น LED แสดง สถานะไฟเลี้ยงติดสว่าง แล้วทำการวัดแรงคันไฟเลี้ยงที่จุด 3V3 ต้องวัดได้ 3.1 ถึง 3.3V

(18) ติดตั้งใอซีกำเนิดสัญญาณพัลส์

นำไอซี PIC12F509 หรือ PGX4100 ที่ทำหน้าที่กำเนิคสัญญาณพัลส์มาเสียบลงในซ็อกเก็ตไอซี 8 ขาตามตำแหน่งที่กำหนด โดยต้องใส่ให้ถูกขา ถูกทิศทาง โดยขา 1 ของไอซีจะอยู่มุมซ้ายล่าง



(19) ติดตั้งเบรดบอร์ด

นำเบรคบอร์คมาลอกกระคาษปิคกาว จากนั้นติคเบรคบอร์คลงบนบอร์ค KB-LAB โดยต้อง ปรับตำแหน่งให้อยู่กึ่งกลาง ไม่เอียงหรือเบี้ยว เมื่อติคตั้งเบรคบอร์คแล้ว ทำการยึคบอร์ค KB-LAB เข้ากับถาดรองด้วยสกรูเกลียวปล่อย 5 ตัวเป็นอันเสร็จสิ้นการประกอบบอร์คทคลอง KB-LAB

