


# DESENHO TÉCNICO MECÂNICO I

Aula 04 – Cortes, hachuras, semi-cortes




Corte é a denominação dada à representação de um produto secionada por um ou mais planos virtuais (planos secantes). No corte se representa tudo o que está atrás do plano secante, sendo que as linhas que estavam invisíveis nas vistas ortogonais passam a ficar visíveis.


É um recurso muito utilizado para representar mais efetivamente detalhes internos de componentes ou montagens.




Imagens: Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico. Mecânica. Telecurso 2000.













Identifica-se o sentido de observação com setas acompanhadas de letras


- A expressão corte AA é colocada abaixo da vista hachurada;
- As vistas não atingidas pelo corte permanecem com todas as linhas;
- Na vista hachurada, as linhas tracejadas podem ser omitidas desde que isto não dificulte a leitura do desenho








Fonte: Apostila Desenho Mecânico. Desenho com instrumentos. Convênio SENAI/São Paulo Desenho Técnico Mecânico I












Fonte: Apostila Desenho Mecânico. Desenho com instrumentos. Convênio SENAI/São Paulo Desenho Técnico Mecânico I




Na projeção em corte, a superfície imaginada cortada é preenchida com hachuras que são linhas estreitas geralmente traçadas a 45°, porém em alguns casos é permitido uma inclinação de 30°.





As hachuras também mostram os tipos de materiais; embora se utilize atualmente apenas a de ferro fundido, independentemente do material.




Imagens: Silva, A. et al. Desenho Técnico Moderno, 2. ed., 2006.




As hachuras em uma peça composta (unidas ou montagem), são feitas em direções diferentes.

Cortes em componentes de paredes muito delgadas, como por exemplo: chapas, juntas, guarnições, perfis estruturais, devem ser representadas em negrito com espaçamento em branco.






As hachuras não devem ter a mesma inclinação de arestas das peças, nem das cotas. Também não devem interceptar dimensões.



Imagens: Vale, Frederico A. M. do. Desenho de Máguinas. 2004/02.









## **ELEMENTOS NÃO CORTADOS**


Alguns elementos de máquinas não são cortados quando atingido pelo


plano secante.



















**Eixos** 

**Pinos** 





# **ELEMENTOS NÃO CORTADOS**





Chavetas






Parafusos, porcas e arruelas




# CORTE: plano secante






# CORTE COMPOSTO (Em desvio)

Utilizado quando se deseja representar detalhes em diferentes planos de corte.










#### **CORTE PARCIAL**

É um corte utilizado apenas para mostrar determinados detalhes internos na projeção. Para limitar a parte cortada, usa-se a linha de ruptura (sinuosa estreita)









Fonte: Apostila Desenho Mecânico. Desenho com instrumentos. Convênio SENAI/São Paulo



### **CORTE PARCIAL**








### **MEIO-CORTE**


O meio-corte é empregado no desenho de peças simétricas, no qual aparece somente meia vista em corte. O meio corte apresenta a vantagem de indicar, em uma só vista, as partes internas e externa da peça.






#### MEIO-CORTE em vista única

Em peças com a linha de simetria horizontal, o meio corte é representado na parte **INFERIOR** da linha de simetria.









### **MEIO-CORTE**


Em peças com a linha de simetria vertical, o meio corte é representado À ESQUERDA da linha de simetria.







# MEIO-CORTE - Duas representações em meio corte no mesmo desenho
















## MEIO-CORTE representação simplificada de peças simétricas















#### Exercício 4.1 – Complete

Assinale com um X as linhas usadas em desenhos técnicos mecânicos para indicar cortes parciais:


Nome:		
N°	Turma	
11	Tullila	

Analise a perspectiva e faça hachuras, no desenho técnico, nas partes maciças atingidas pelos cortes parciais.





Analise as vistas ortográficas e assinale com um X o tipo de material usado na produção da peça correspondente.





- a) ( ) metal
- b) ( ) plástico
- c) ( ) cerâmica
- d) ( ) madeira





Exercício 4.2 – Assinale com X as vistas ortográficas em corte que correspondam ao modelo em perspectiva com a indicação de dois planos de corte.

Nome:\_\_\_\_\_\_
N° Turma












Exercício 4.3 – Faça o croqui da peça abaixo. Decida e indique os planos de corte.


Nome:		
Nº	Turma	






Exercício 4.4 – Faça o croqui das vistas necessárias da peça abaixo. Decida e indique o plano de corte.

Nome:	
No.	Turma





Exercício 4.3 – Faça o croqui da peça abaixo. Decida e indique os planos de corte.





Exercício 4.3 – Faça o desenho definitivo das peças abaixo. Decida e indique os planos de corte.

