

Choix des paramètres de coupe (3/3)




Exercice d'application



On souhaite effectuer l'opération de tournage décrite sur la figure ci-contre. La barre brute est en acier, et l'outil doit avoir une avance par tour de $f_z = 0.3$ mm.

Calculer la vitesse de rotation minimum N_{\min} de la barre brute, et la vitesse d'avance $(V_f)_{\min}$ correspondante.



Outil cermet -->
$$(V_c)_{min} = 60 \text{ m/min}$$

Or $V_c = \pi d$. N --> $N = V_c / (\pi d)$
--> $N_{min} = (V_c)_{min} / (\pi d) = 60 / (\pi . 0.03) = 637 \text{ tr/min}$
Vitesse d'avance : $V_f = N$. f_z . Z
Avec ici $Z = 1$ --> $V_f = N$. $F_z = 637$. $0.3 = 191 \text{ mm/min}$


Exercice d'application





Identifier les opérations d'usinage qui ont été mises en œuvre pour chaque position, afin d'obtenir la forme et la dimension spécifiée.





1	Dressage
2	Perçage
3	Chariotage
4	Alésage / perçage
5	Filetage
6	Chariotage
7	Taraudage
-	

© Construction Mécanique, J.-F. Ferrot, exercice 5.2 (modifié), p. 69

S. Soubielle

Exercise d'application



Usinate ou pas usinable ?



