Atlas Copco Tensor STR

Manuel de maintenance

Document de démonstration généré à des fins de test. Ne pas utiliser en production.

1. Présentation et caractéristiques

Visseuse de précision à contrôle de couple pour lignes de montage. Plage de couple : 5 à 50 Nm. Précision : plus ou moins 5 pour cent. Alimentation : 230 V.

2. Consignes de sécurité et consignation (LOTO)

Avant toute intervention de maintenance, appliquer la procédure de consignation :

1. Informer l'exploitation et arrêter la machine en fin de cycle.

2. Mettre la machine hors tension au sectionneur principal.

3. Verrouiller le sectionneur avec un cadenas personnel et apposer l'étiquette de consignation.

4. Décharger les énergies résiduelles : purger l'air comprimé, relâcher la pression hydraulique, bloquer les axes soumis à la gravité.

5. Vérifier l'absence de tension avec un VAT (vérificateur d'absence de tension).

6. Seulement ensuite, commencer l'intervention. Équipements de protection obligatoires : gants, lunettes, chaussures de sécurité.

Ne jamais court-circuiter un arrêt d'urgence ou un contacteur de porte.

3. Maintenance préventive

Étalonnage du couple : tous les 30 jours à l'aide d'un banc d'essai. Tolérance admise : plus ou moins 5 pour cent. Hors tolérance : retirer la visseuse de la ligne et contacter la maintenance.

Contrôle du câble et du connecteur : mensuel. Remplacer tout câble endommagé.

4. Codes d'erreur et dépannage

Code E302 : Erreur de couple de serrage

Symptôme : Couple mesuré hors tolérance de plus ou moins 5 pour cent.

Étape 1. Arrêter la production sur ce poste et isoler les pièces concernées.

Étape 2. Vérifier l'outil sur le banc d'étalonnage.

Étape 3. Contrôler l'usure de l'embout et l'état du câble.

Étape 4. Réétalonner l'outil. Si l'écart persiste, envoyer la visseuse en réparation.

Code E402 : Défaut capteur de proximité

Symptôme : Signal absent ou instable sur un capteur inductif.

Étape 1. Vérifier la distance de détection et la fixation du capteur.

Étape 2. Contrôler le voyant du capteur et le câblage.

Étape 3. Remplacer le capteur (réf. RF-SEN-077) si le voyant ne réagit plus.

Étape 4. Tester le cycle à vide.

Code E501 : Arrêt d'urgence déclenché

Symptôme : Circuit de sécurité ouvert.

Étape 1. Identifier l'origine : bouton d'arrêt d'urgence, porte ouverte, barrière immatérielle.

Étape 2. Rétablir la condition de sécurité puis réarmer le circuit.

Étape 3. Si l'arrêt se répète sans cause visible, tester les relais de sécurité.

Étape 4. Ne jamais shunter le circuit de sécurité.