## Программа к весовым терминалам ТВ-XX/XX версия 6.43 и выше Протокол обмена по последовательному каналу Поддерживается версиями 16.50, 16.05. 16.12, 16.22.

| Активизировать  | -> 01H + 4 байта номера     | * |
|---|-----------------------------|---|
| После подачи команды прибор готов к выдаче веса через 20 мс |                             |   |
| Принять данные с индикатора                                 | -> 10Н; <-9 байт индикатора | - |
| Принять данные о пассивной клавише                          | -> 11Н; <-1 байт клавиши    | - |
| Сбросить пассивную клавишу                                  | -> 19H                      |   |
| Принять активную клавишу                                    | -> 14Н; <-1 байт клавиши    | - |
| Выдать активную клавишу                                     | -> 13H + 1 байт клавиши     | * |
| Сбросить активную клавишу                                   | -> 15H                      | * |
| Выдать данные на индикатор                                  | -> 12H + 8 байт данных      | * |
| Перевести терминал в индикацию веса                         | -> 18H                      | * |
| Произвести установку нуля                                   | -> 0DH                      | * |
| Принять 1-е слово состояния                                 | -> 16Н; <-1 байт            | - |
| Принять 2-е слово состояния                                 | -> 17Н; <-1 байт            | - |
| Сброс сети  | -> 02H                      |   |
| -   |                             |   |

-> посылка в прибор, <- передача из прибора

На команды отмеченные '\*', прибор выдает подтверждение кодом #FF. После выдачи в канал активной клавиши необходимо сбросить активную клавишу.

Между посылками команд желательно делать паузу в 10-50 миллисекунд.

- 1. Программа имеет возможность работать по каналам RS-232 и RS-485.
- 2.
- 2.1. Активизация терминала: если номер терминала равен О, то в этом случае он отвечает на принятые по последовательному каналу команды всегда.

Если номер терминала отличен от нуля, необходима его активизация. Для этого в последовательный канал посылается команда 01H, затем 4-е байта в символьном виде, соответствующие номеру терминала.

После выполнения данных действий терминал активизирован.

- 2.2. Прием данных с индикатора: в последовательный канал IBM должен послать команду 10H. В ответ на данную команду терминал выдаст строку из 9 байт символьного формата. Первый байт символ «=», содержимое 2-8-го байт соответствует содержимому непосредственно индикатора терминала, последний байт состояние трех информационных светодиодов. Пример '=0.00000\$'.
- 2.3. Прием кода пассивной клавиши. Принцип действия пассивной клавиши:
  - а) код нажатой клавиши записывается в буфер терминала;
- б) последующие нажатия клавиш терминала не приводят к изменению кода в буфере;
- в) сброс пассивной клавиши (смотри ниже) приводит к разрешению записи вновь нажатой клавиши терминала в буфер и соответственно IBM считывает новое значение пассивной клавиши.

Прием кода пассивной клавиши: в терминал передается команда 11H, в ответ терминал передает буфер пассивной клавиши (один байт в символьном виде).

2.4. Сброс пассивной клавиши: в терминал передается команда 19Н.

2.5. Прием активной клавиши (под активной клавишей понимается клавиша отрабатываемая терминалом в данный момент). Ниже приводится перечень активных клавиш и возвращаемых ими кодов:

0-30H, 1-31H, 2-32H, 3-33H, 4-34H, 5-35H, 6-36H, 7-37H, 8-38H, 9-39H, Ф-3AH, ТАРА-54H, ВВОД –3DH, запятая-2EH, БРУТТО/НЕТТО-3EH.

Прием активной клавиши: в терминал выдается команда — 14H, терминал возвращает код активной клавиши (один байт в вышеизложенном формате).

- 2.6. Выдача активной клавиши (имеется возможность эмуляции нажатия клавиши с IBM). Для этого IBM должен послать в терминал по последовательному каналу команду 13H, затем послать байт эмулируемой клавиши (формат в пункте 2.5). После проведенных действий необходимо сбросить активную клавишу (смотри ниже).
  - 2.7. Сброс активной клавиши: в терминал подается команда 15Н.
- 2.8. Выдать с компьютера данные на индикатор терминала: в терминал подается команда 12H, затем передаются последовательно восемь байт символьной информации (первый байт старший на индикаторе, последний на светодиоды). Терминал автоматически выведет полученную информацию. Коды светодиодов: 20h не горят, 21h горит только КОНТРОЛЬ, 27h горят все три светодиода, по одному загораются соответственно.
- 2.9. Перевод терминала в режим индикации веса ( после окончания работы по выдаче информации с компьютера на терминал, последний необходимо перевести в режим индикации веса). В терминал подается команда 18H.
- 2.10. Первое слово-состояние (30H нет готовности пассивной клавиатуры, 31H пассивная клавиатура готова). В терминал посылается команда 16H терминал выдает байт (указан выше).
- 2.11. Второе слово-состояние (30H весовой режим терминала, 31H режим ввода с клавиатуры). В терминал посылается команда 17H терминал выдает байт (указан выше).
- 2.12. Сброс сети. Окончание опроса информации с текущего терминала должно заканчиваться командой СБРОС СЕТИ 02H. В результате деактивируются все терминалы в сети и произойдет подготовка к активации следующего терминала.

Для дозаторов версия 6.02

Чтение установленного уровня срабатывания выбранной весовой точки. Формат команды: 04h + 'N' + 'U',

где N – номер выбранной точки от 1 до 8:

U – уровень весовой точки (H - верхний или L – нижний)

В ответ прибор выдаст строку из 11 символов. Пример: '00011.00000'.

Для записи значения весовой точки послать следующую последовательность из 10 символов:

$$03h + 'N' + 'U' + D$$
,

где D = '00001.0000'.

В ответ о приеме команды прибор выдает подтверждение кодом #FFh.

Внимание: При записи через последовательный канал значений уровней срабатывания, значения уставок, записанные в режиме калибровки терминала в ПЗУ, не меняются и не просматриваются. При сбросе или включении питания значения уставок загружаются из постоянной памяти терминала.