蚂蚁培训学院 ANT TRAINING ACADEMY

🔁 Перевод: китайский (упрощенный) - русский - www.onlinedoctranslator.com

источник питанияРуководство по техническому обслуживанию

Дата версии: 2019.09.05	5			
Категория файла: предложение по техническому	у обслуживанию			
Содержание этого буклета:В основном рассказы	ывает, как питать АПВ9 Устранение различных неисправностей и способы использования тестовых инструментов для точного позиционирования.			
	1. Требования к платформе обслуживания			
1. Паяльник с постоянной температурой выг	ше 80 Вт (температура пайки 300-350°C).Заостренное жало паяльника используется для пайки небольших патчей, таких как чип-резисторы и конденсаторы, а жало паяльника ножевого типа используется для замены вставных компонентов (температу			
пайки 380-420°С)				
2, цилиндр горячего воздуха используется для удаления микросхем и пайки, будьте осторожны, не нагревайте его в течение длительного време (Т. емен ерактура «Пайки» 260 л. С. ± 2 °C).				
3. Регулятор напряжения переменного тока (выхо	од 200-250 В, ограничение тока 0-20 А) используется для проверки APW8 при включении питания. Безусловно, вы также можете подключить обычную лампочку мощностью 100 Вт к проводу переменного тока с коммерческой мощностью, обратите внимание на безопасность.			
4. Электронная нагрузка (Мощность 3,6 кВт,	чтобы соответствовать напряжению 0-50 В), безусловное также может быть выполнено в соответствии с нагрузкой сопротивления мощности АРW9. 5.			
Мультиметр, нюхалка, пинцет, В9-1.2 Тестово	ре приспособление плюс прошивка специальной платы для проверки мощности (условно настраиваемый осциллограф)			
6. Флюс, бессвинцовая оловянная проволока, вод	да для промывки платы и безводный спирт, вода для промывки платы используется для очистки остатхов флюса и внешнего вида после технического			
обслуживания. 7. Термопаста (2500) , и	используется для восстановления теплопроводности между MOS и радиатором, а теплопроводный силикагель (силикагель 704) используется для фиксированного покрытия после повреждения исходной точки склеивания компонента РСВА после ремонта.			
	2. Требования к работам по техническому обслуживанию			
1. Обслуживающий персонал должен облада	ать определенными электронными знаниями, опытом обслуживания более одного года, иметь определенное понимание принципа работы импульсного источника питания и владеть технологией сварки.			
2. Перед вскрытием изделия для ремонта платы Р	РСВА необходимо разрядить большой конденсатор. После измерения мультиметром отсутствия напряжения (разрядка завершена ниже 5 В), можно начинать сварочные работы! Обратите внимание на подтверждение, чтобы избежать поражения электрическим током.			
3. Обратите внимание на метод работы при оцени	ке компонентов схемы.После замены каких-либо компонентов плата печатной платы не имеет очевидной деформации, а контактные площадки надежны.Проверьте сменные детали и окружающие детали на предмет обрыва цепи и короткого замыкания.			
4. После замены ключевых компонентов проверка	ка и измерение главной цепи не выявили короткого замыкания и других очевидных отклонений, а затем можно провести проверку напряжения переменного тока, в противном случае существует опасность взрыва машины.			
5. Когда для оценки сигнала цепи требуется напря	яжение переменного тока 220 В, обратите внимание на защиту при работе.			
	 ● 维修人员资格必须符合规定要求; ● 维修使用的仪器和设备必须符合规定要求; ● 维修的仪器、设备必须有效接地,检修环境要求按照防静电要求; ● 维修使用的燃料必须符合规定要求。 			
	维修使用的物料必须符合规定要求;为保证维修使用物料的准确性和可追踪性,维修使用物料必须是对应机型的生产物料,物料更换要求确认无误;			
	 1、为防止可能引起的触电危险,非专业人员勿拆开机壳; 2、维修人员对电源适配器开壳维修时要求采用专用开壳机,以免损坏产品内部器件; 3、产品开壳后要求对高压电容进行放电处理; 			
	 4、产品维修时产生的电子垃圾废料不能随意丢弃; 5、不良产品必须有维修流程卡标示不良原因,并分区放置; 6、维修好的产品必须做好标识,以示区分。 7、维修好的产品必须放置于已维修区域,并要求进行系统性测试后方可以入库。 			
	3. Принцип и структура электропитания			
1. Обзор принципа				
1.1 APW9 от 1 Большая плата, 3 вентилятора г	плюс нижний кожух, Обычно два входа подключены к сети переменного тока 220 В каждый. Есть два выходных напряжения постоянного тока, соответственно SB 12B, основное напряжениевыход 14,5 B-21 Впо ПОС			
Контроль связи порта и майнера.				
1,2Технические характеристики и область при	именения описываются следующим образом:			

2>.Фиксированное выходное напряжение 12 В, ток может достигать 12 А.

1> Регулируемое выходное напряжение 14,5–21 В, максимальный ток может достигать 170 А;



Выходная часть с регулируемым напряжением может выдерживать обычные нагрузки постоянного тока в диапазоне регулируемого напряжения в пределах 170 А тока, что особенно подходит для областей со строгими требованиями к мощности, таких как серверы и майнинговые машины;

ыходная часть с фиксированным напряжением 12 В может использоваться с платой управления и охлаждающим вентилятором

1,21Имеет следующие характеристик

Имеет следующие характеристики:


-200-240 В широкое входное напряжение


-Внутри есть защита от пониженного напряжения, короткого замыкания, перегрузки и перегрева, и она может автоматически восстанавливаться после устранения неисправности


-Выбор высококачественных компонентов обеспечивает стабильность и надежность продукта за счет продуманной конструкции и может работать с полной нагрузкой в течение длительного времени в условиях высокой температуры в пределах 50 °C.

-Малый размер и высокая удельная мощность

1.3 Внешний вид блока питания APW9







Примечание. Если вам нужно проверить напряжение по умолчанию 21,32 В при запуске, вы можете использовать кабель адаптера для короткого замыкания контакта EN порта регулятора напряжения с GND.



Паяльная клемма

сын


рот.


Входной кабель переменного тока порта следует использовать вместе.


DA/SCL — это протокол I2C, и выходное напряжение источника питания можно регулировать через I2C. EN - сигнал включения источника питания

Это сильноточное горизонтальное неподвижное сиденье М4, а две клеммы рядом с выходным отверстием для воздуха являются выходными положительными полюсами.Это

удобно и гибко использовать, фиксируя выходные провода или выходные медные стержни.







1.4 Таблица параметров источника питания АРW9:

1.4 Таблица параметров источника питания АРW9:						
	напряжение постоянного тока	14,5 B-21 B				
	Номинальный ток (220 B	170A				
	при входе)					
	Номинальная мощность (220В	3600 BT				
ВЫХ1	при входе)					
Быхт	Пульсация и шум	ANISM ACADE				
	корректировка источника	<1%				
	Регулирование нагрузки	<1%				
	Запуск, время нарастания	<2 c				
	Время удержания отключения питания	> 10 MC				
	напряжение постоянного тока	12,3 B				
	Номинальный ток (220 B	12A				
	при входе)					
	Пульсация и шум	<1%				
ВЫХ2	Точность напряжения	12,2 B 12,4 B				
	корректировка источника	<1%				
	Регулирование нагрузки	<1%				
	Запуск, время нарастания	<2 c				
	Время удержания отключения питания	> 10 мс				
	Диапазон напряжения	200-240В переменного тока (две цепи)				
	Диапазон частот	47-63 Гц				
войти	фактор силы	> 0,99 (полная нагрузка)				
	ток утечки	<1,5 мА (220 В, 50 Гц)				
	Входное значение защиты от пониженного	о напряжения 80-89 В переменного тока				
Защищать	короткое замыкание на выходе	Иметь				
	l	1				


3



	Выходное значение защиты от перегрузки	по току 95-130А
	Защита от перегрева	Имеет S
	Рабочая Температура	- 20-60°C
окрестности	Рабочая влажность	20%-90% относительной влажности (без конденсации)
	высота	менее 2000 м
структура	размер	204,8ССС*157*42,5 мм
	вес нетто	Около 3,2 кг
	метод охлаждения	принудительное воздушное охлаждение
	шум	67 дБА


2,Общие идеи и случаи обслуживания неисправностей

2.1 Блок-схема основного принципа работы блока питания



2.2 Схема платы питания РСВА


ANT TRAINING ACADEMY






Инструкции по маркировке макета: 1A --- первый вход переменного тока и цепь EMI, 1B --- PFC и основная и выключенная цепь MOS, 1C --- вспомогательная цепь 12 В и цепь VCC.

2A --- Второй вход переменного тока и цепь EMI, 2B --- PFC и основная параллельная цепь MOS, 2C --- вспомогательная цепь 12 В и цепь VCC, 2D --- выходной порт 12 В и порт связи РІС



Фактическое изображение показывает, что в разных версиях продукта будут небольшие различия, но принцип аналогич

2.21 ДВУХСТОВОННИЙПоинципиальная схема цепи EMI входа переменного тока для РFC. напомиме. канал АС 1. сосредоточьтесь на измерении предохранителя F1. выпрямительного моста U2. 04. D7. D5. D6 на наличие повреждений (другой способ такой же. как метод проверки). Обратителя F1. выпрямительного моста U2. 04. D7. D5. D6 на наличие повреждений (другой способ такой же. как метод проверки).







2.22 Двустороннийвспомогательная цепь 12 В и принцип питания вентилятора, например, канал 12 В 1, основное внимание уделяется первому измерению пускового сопротивления обнаружения напряжения R33, 47К и подключению с HV к D1, D2 подключены


Не повреждены ли F3, Q5, D8, D9, T1 и т. д. (другой способ проверки такой же). Выход 12 В, следующая схема является окончательным преобразованием управления от внешнего двустороннего последовательного подключения 12 В к выходной клемме + 12 В для управления горнодобывающей машиноі

пластина.






2.23 Основная управляющая схема PWM, принципиальная схема регулирования управляющего напряжения PIC, основное внимание уделяется измерению основного источника питания IC VCC и приводного трансформатора









2.24 LLC схема Двусторонний главный выключатель МОП и преобразование трансформатора с понижающим синхронным выпрямлением Выходная цепь фильтра постоянного тока, ориентированная на тестирование главного выключателя МОП Q14, Q15, Q31, Q32, конец выходного выпрямителя SMD MOS положительн

Короткое замыкание отрицательного полюса, трансформатор цепи защиты от перегрузки по току и т. Д.





2.25 Цепь управления РІС, порт связи и программирования J15



2.26 SMD Шелкография SMD на стороне A и подключаемых устройств на стороне B







2.3 Этапы ремонта

- 2.31 Проверьте, не поврежден ли внешний вид блока питания или не деформирован ли он, а также не повреждены ли вентилятор постоянного тока и розетка переменного тока.
- 2.32 Включите питание переменного тока 220 В и проверьте, нормально ли вращается вентилятор. Мультиметр измеряет, равно ли напряжение на выходной клемме Јб 12 В (12,1–12,50), чтобы исключить ложное обнаружение.
- 2.33 Откройте корпус, чтобы проверить, не сгорели ли компоненты и поверхность припоя (обратите внимание на то, не повреждены ли D1, D2, D21 и D22, и не искрит ли конденсатор микросхемы цепи 12 В), и используйте мультиметр, чтобы проверить, не
 Предохранитель F1 на входе переменного тока открыт., Мост выпрямителя U2, PFC MOS Q4, D7, D5, D6, есть ли короткое замыкание (другой способ такой же, как метод проверки), измерьте главный выключатель цепи PWM. Q31, Q32, Q15, Q16 и выход SMD MOS Q17,
 Q18, Q19, Q20, есть ли короткое замыкание, если есть короткое замыкание, проверьте и замените положение компонента, обратите внимание на сопротивление цепи вокруг плохого МОП-лампа; триод может быть поврежден и нуждается в замене.
- 2.34 Определить, нет ли других компонентов вспомогательной цепи 12 В F3, U5, T1, Q5, D8 и D9 на короткое замыкание или обрыв цепи, а также на сгоревшие окружающие компоненты и т. д. При необходимости заменить их.
- 2.35. Если в вышеуказанных положениях нет отклонений от нормы, цепь предохранителей F1 или F2 в норме, и вентилятор постоянного тока вращается после включения двухстороннего переменного тока (если нет вращения, измерьте, есть ли в розетке вентилятора 12 В, если вентилятор заменен нормально), выходная клемма ј6 имеет напряжение 12 В, и количество Измерьте, есть ли постоянное напряжение 410-420 В на обоих концах двух больших конденсаторов PFC TEST20-TEST30 или TEST2-TEST7, в противном случае проверьте микросхему PFC U21 или U1, контакт 7




Источник питания VCC имеет напряжение 12 В или установлено, что материал поврежден и заменен, а также поврежден ли заменен, а также поврежден ил приводной трансформатор Т5 или Т7

2.36 Другие дефекты должны быть дополнительно проанализированы и оценены в соответствии с навыками обслуживающего персонала.

Погле завелшения вышеликанных поляелок выхол постоянного тока основной тестовой цели одиночного истажите внимание, что пшибих колоткого замыкамия вышеликанных поляелок выхоле было около 21.3 В постоянного тока, как показано на контакте FN-GND. Обратите внимание, что пшибих колоткого замыкамия вышеликанных поляелок выхоле было около 21.3 В постоянного тока, как показано на контакте FN-GND. Обратите внимание, что пшибих колоткого замыкамия вышеликанных поляелок выхоле было около 21.3 В постоянного тока, как показано на контакте FN-GND. Обратите внимание, что пшибих колоткого замыкамия вышели в постоянного тока, как показано на контакте в постоянного тока, как показано на контакте FN-GND. Обратите внимание, что пшибих колоткого замыкамия в постоянного тока, как показано на контакте FN-GND. Обратите внимание, что пшибих колоткого замыкамия в постоянного тока, как показано на контакте FN-GND. Обратите внимание, что пшибих колоткого замыкамия в постоянного тока, как постоянного то

огут привести к повреждению микросхемы, а тест АС220V можно проводить только после замены неисправных компонентов и проверки их пайки. Примечание. Если другие цепи проверяются нормально, большой конденсатор имеет 420 В, напримерЕсли выхода после КЗ нет, то можно судить о перепрошивке ПОС-микросхемы




2. A Vision of the Control of the Co

порт, 4 — буквенное гнездо платы управления, а 5 — источник питания 12 В, обратите внимание на желтый положительный и черный отрицательный. Примечание. После того, как продукты с общим сбоем питания будут отремонтированы, вам нужно только замкнуть накоротко порт J15 связи PIC при включении питания. Контакт EN-GND, есть направления, а 5 — источник питания 12 В, обратите внимание на желтый положительный и черный отрицательный. Примечание.

Если на выходе около 21 В, это нормально, поэтому его можно протестировать отдельно без следующей платы управления (когда микроконтроллер РІС сломан или прошивка неправильно перепрограммирована, требуется небольшой тест платы), и соответствующий майнинг-машина может быть установлена непосредственно для тестирования.

После ремонта блока питания для прохождения теста требуется 12В с нагрузкой 12А и сетевое напряжение 21В постоянного тока с нагрузкой 170А.





2.5 Простая оценка и обслуживание распространенных неисправностей в электроснабжении шахты

Нумерация	феномен неисправности	причина	Решение
1	Вентилятор не работает, нет12Ввыход	Источник питания на стороне переменного тока источника питания неисправ	ен 1. Проверьте питаниепеременный топПроверьте, в порядке ли входная линия и не ослаблены ли заглушки на обоих концих. 2. Проверьте, есть ли в сети электричество и напряжение в норме.
2	Вентилятор работает нормально, нет128выход	Низмое напряжение сети Защита питания	 С помощью мультиметра убедитесь, что текущее напряжение 2058Выше, чтобы убедиться, что питание включено. Определите, имеет ли источник питания коротксе замыжание или перегрузку на выходе Эта ситуация приведет к тому, что источник питания перейдет в состояние защиты от блокировки, которое необходимо исключеном пределательной в пределат
3	После того, хак источник питания перестанет подавать на несколько Работает нормально, в потом возобновляет через несколько минут н ОСТАНОВИТЬ ВЫВОД И Т.Д.		Проверьте, не заблючирован ли канал оклаждающего воздуха блока питания. Проверьте, не заблючирован ли канал оклаждающего воздуха блока питания. Проверьте, не наколилось ли в блоке питания слишком много пыля при длительном использовании. Проверьте, не наколилось ли в блоке питания слишком много пыля при длительном использовании.
4	Вьход нормальный, вентилятор не работает	плохоїн фанат	Проверьте, не заблокирован или вентилятор мусором. Вентилятор сломан.
5	У нормально работающего блока питания адруг нет выходь, не запустится снова	Защита от перегрузки по току источника питания	Проверыте, превышает ли ток нагрузки верюний предел защиты от перегрузки по току источника питания мгновенно Елок питания устанавливает защиту от перегрузки по току в заблокированное состояние. Это необходимо для предотвращения продолжения подачи питания при ненормальной нагрузке, что может привести к опасным сигуациям, таким как пожар.

2.6 После того, как блок питания был отремонтирован и нормально протестирован, его необходимо состарить в течение 2 часов с номинальной нагрузкой более 80% (140AA), прежде чем его можно будет использовать в клиенте.