Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод им. М.И. Калинина, г. Екатеринбург, пр. Космонавтов, д.18

**УТВЕРЖДАЮ** Главный инженер/ПАО МЗИК

Чевардин (руководитель организации)

(Ф.И.О. руководителя)

дефектная ведомость  $n \frac{31/48}{}$ 

г. Екатеринбург

"<u>///</u>" августа 2020г.

| Комиссия в составе: председателя главного механика ПАО «МЗИК» Соколова В.Н. ,                               |
|---|
| членов комиссии: 1) зам.начальника цеха № 48 Недокушева А.С. , ,  |
| 2) механика цеха № 48   |
| 3) заместителя главного механика Неволина Р.А.  |
| 4) начальника бюро по эксплуатации и ремонту оборудования   |
| составила настоящий акт в том, что в ходе осмотра основного средства:                                       |
| наименование <u>станок токарно-винторезный</u> мод. <u>16К25</u> инв. № <u>8215</u> год выпуска <u>1973</u> |
| BUIABLEUN CLEATRACTE de de Le mpi:  |
| 1. Непрямолинейность направляющих станины в поперечном направлении 0.05 мм на                               |
| 1000мм. Допускается 0,03мм. (износ станины)   |
| 2. Непрямолинейность продольного перемещения суппорта в вертикальной плоскости                              |
| 0,03 мм. на длине 500 мм. Допускается 0,01 мм. (износ станины)  |
| 3. Торцевое биение опорного буртика шпинделя передней бабки 0,011мм. Допускается                            |
| 0,01 мм. (износ посадочных мест под подшипники шпиндельной бабки)   |
| 5. Разновысотность оси вращения шпинделя передней бабки и оси отверстия пиноли задней                       |
| бабки: ось отверстия шпинделя задней бабки ниже на 0,03 мм. (допуск 0,02мм). Допускается                    |
| расположение только выше оси отверстия шпинделя передней бабки. (износ станины, износ                       |
| коренного подшипника шпиндельной бабки и направляющих задней бабки)   |
| 6. Износ шестерен и подшипников коробки подач   |
| 7. Износ шестерен и подшипников коробки скоростей   |
| 8. Износ электрооборудования  |
| 9. Износ винтовых пар продольных и поперечных подач   |

| O man namerant personal  |
|--|
| 6 man name ransmort percovered   |
| na 102/2008 - 2022204  |
|  |
|  |
| Дефектную ведомость составил: механик цеха № 48  |
| $\Phi$ . $\Psi$ . $\Phi$ . $\Phi$ . $\Psi$ . $\Psi$ . $\Phi$ . $\Psi$ |
| Дефекты проверил: инженер отдела № 63 <u>килеминия Д.Е. Ушу</u>  |
| (Ф.И.Ф)  |
| Предварительная итоговая стоимость ремонтных работ составляет:   |
| 1)хоз.способом(тысяч рублей),  |
| 2)подрядной организацией 800 (тысяч рублей).   |
|  |
|  |
| DR I   |
| Председатель комиссии: главный механик ПАО «МЗИК» Соколов В.Н.   |
| (подпись)  |
| Члены комиссии:  |
|  |
| 1) зам.начальника цеха № 48 Недокушев А.С. Жургунгу  |
| (Ф.И.О., подпись)  |
| 2) механик цеха № 48 Хамов И.В.  |
| (Ф.И.О., подпись)  |
| 3) заместитель главного механика Неволин Р.А.  |
|  |
| (подпись)  |
| 4) начальника бюро ремонта Лукьянов Л.В.   |
| (подпись)  |