

DATACOM



DmOS

DATACOM OPERATING SYSTEM

Versão 12.4.0

RELEASE NOTES

204.0286.100 - 14 de julho de 2026

Contatos

Suporte Técnico

A Datacom disponibiliza um portal de atendimento - DmSupport, para auxílio aos clientes no uso e configuração de nossos equipamentos.

O acesso ao DmSupport pode ser feito através do link: <https://supportcenter.datacom.com.br>

Neste portal estão disponíveis firmwares, descritivos técnicos, guia de configuração, MIBs e manuais para download. Além disto, permite a abertura de chamados para atendimento com a nossa equipe técnica.

Para contato telefônico: **+55 51 3933-3122**

Salientamos que o atendimento de nosso suporte por telefone ocorre de segunda a sexta-feira das 08:00 as 17:30.

Importante: Para atendimento de suporte em regime 24x7, favor solicitar cotação ao nosso setor comercial.

Informações Gerais

Para qualquer outra informação adicional, visite <https://www.datacom.com.br> ou entre em contato:

DATACOM

Rua América, 1000

92990-000 - Eldorado do Sul - RS - Brazil

+55 51 3933-3000

Documentações de Produto

Este documento é parte de um conjunto de documentações preparado para oferecer todas as informações necessárias sobre os produtos DATACOM.

Plataforma de Software

- **Guia de Configuração Rápida** - Fornece orientações sobre como configurar as funcionalidades de forma rápida no equipamento
- **Guia de Solução de Problemas** - Fornece orientações sobre como analisar, identificar e resolver problemas com o produto (apenas em inglês)
- **Referência de Comandos** - Fornece todos os comandos pertinentes ao produto (apenas em inglês)
- **Release Notes** - Fornece orientações sobre as novas funcionalidades, defeitos conhecidos e compatibilidades entre Software e Hardware

Plataforma de Hardware

- **Descritivo** - Fornece as características técnicas do Hardware e Software do produto
- **Guia de Instalação** - Fornece orientações sobre os procedimentos para instalação do produto

A disponibilidade de alguns documentos pode variar dependendo do tipo de produto.

Accesse <https://supportcenter.datacom.com.br> para localizar as documentações relacionadas ou entre em contato com o Suporte Técnico para mais informações.



Introdução ao Documento

Sobre este Documento

Este documento fornece informações relativas a uma nova versão de software do produto DmOS . Ele aponta as mudanças no software, como novas funcionalidades, melhorias e correções de problemas.

É assumido que as pessoas que efetuarão a leitura deste documento têm conhecimento prévio do produto.

Público-Alvo

Este documento é direcionado para Engenheiros e Administradores de Rede, ou qualquer outra pessoa qualificada tecnicamente, responsável por configurar e manter equipamentos com o sistema operacional DmOS.

Convenção de Texto

Este documento usa essas convenções de texto para transmitir instruções e informações:

Convenção	Descrição
Hyperlink	Site da Internet ou um endereço de e-mail. Ele também é aplicado para indicar um link local dentro do próprio documento (por exemplo, um capítulo).
Terminal	Comando de Sistema e saídas de telas.
<i>Objeto</i>	Indica uma referência a algo. Usado para enfatizar esse objeto referenciado.
Menu > Caminho	Caminho no menu de interface gráfica (GUI).
[Tecla]	Teclas

Sumário

Contatos	2
Documentações de Produto	3
Introdução ao Documento	4
1 Notas Importantes	6
2 Compatibilidade de Hardware e Software	8
2.1 Software Liberado	8
2.2 Compatibilidade de Produtos	8
2.3 Compatibilidade entre Versões de Software	10
2.4 Compatibilidade de Módulos Elétricos	17
2.5 Compatibilidade de Cabos Elétricos	18
2.6 Compatibilidade de Criptografia SSL	19
3 Novas Funcionalidades e Melhorias	20
3.1 Novas Funcionalidades	20
3.2 Melhorias	21
3.3 Alterações nos protocolos de gerenciamento	21
4 Correções e Restrições	22
4.1 Correções	22
4.2 Restrições	24
5 Versões de Documentos	47
5.1 Plataformas de Software	47
5.2 Plataformas de Hardware	47
Nota Legal	49
Garantia	49

1 Notas Importantes

A tabela abaixo informa notas importantes que devem ser observadas na utilização do produto.

Nota	Produto
Não será possível carregar arquivos XML de configuração com dot1q que foram salvas em versões anteriores à versão 8.0.0 do DmOS. Arquivos de config no modo texto continuam funcionando normalmente. Caso precise carregar um arquivo xml que contenha configuração de vlan, será necessário editar o arquivo xml alterando de <i>http://tail-f.com/ns/dmvlan-manager</i> para <i>urn:dmos:dmos-dot1q</i> .	Todas
Não será possível carregar arquivos XML de configuração com lag que foram salvas em versões anteriores à versão 9.2.0 do DmOS. Arquivos de config no modo texto continuam funcionando normalmente. Caso precise carregar um arquivo xml que contenha configuração de lag, será necessário editar o arquivo xml alterando de <i>http://tail-f.com/ns/lacp</i> para <i>urn:dmos:dmos-lag</i> .	Todas
O aumento na quantidade de objetos ou diminuição no intervalo entre consultas SNMP poderá ocasionar lentidão na gerência ou erros nas consultas SNMP.	Todas
Os equipamentos DmOS suportam a autocorreção para ocorrências de corrupção de dados na memória. Podem ocorrer casos após quedas ou oscilações de energia onde o sistema não consiga realizar a autocorreção de dados, podendo causar perda de logs ou configurações.	Todas
Memória pode ser alocada por processos internos devido a sucessivos flaps de links. Após a correção do flap a memória voltará para o estado inicial. Recomenda-se o uso da funcionalidade Link Flap Detection para as interfaces ethernet.	Todas
Configurações que utilizem MTU default em VPNs de versões anteriores à 3.0.0 do DmOS devem atentar para a mudança deste valor de 1500 para 9198, o que pode ocasionar em mismatch de configuração.	Todas
Na versão 9.0.0 ou superior não será possível configurar senhas fracas para usuários da base de dados local. Caso exista a necessidade de alterar a configuração de senha do equipamento, será necessário alterar a configuração para uma senha forte, conforme requisitos apresentados na CLI no equipamento.	Todas
É possível atualizar todas as ONUs de um PON Link simultaneamente desde que, todas as ONUs sejam do mesmo modelo. Caso existam ONUs de diferentes modelos no PON Link não é recomendado utilizar a opção "all" no comando <code>request firmware onu install <image> interface gpon <id></code> .	DM461X
Não é recomendado configurar a opção snmp real-time para mais que 128 ONUs. O monitoramento em larga escala pode gerar impactos na performance, como o aumento no tempo de atualização de status de ONUs. Quando operando no limite máximo de ONUs suportado pela plataforma, recomendamos que a coleta SNMP seja realizada com intervalo mínimo de 15 minutos.	DM461X
A atualização do PON SDK na versão 9.8.0 pode impactar no funcionamento de transceivers GPON/XGSPON não homologados.	DM461X

Nota	Produto
O sufixo <i>-native-vlan</i> não será mais exibido na árvore de comandos, tornando-se uma configuração. Por este motivo, a partir da versão de firmware 10.4.0 a configuração <i>native-vlan vlan-id <VID></i> será exibida na mesma linha. Esta nova configuração irá exigir o ajuste manual da configuração quando importada de um equipamento com versão de firmware inferior a 10.4.0.	Todas
A partir da versão 11.4.0, o Link-Propagation entre as interfaces 100 Gbps e 400 Gbps passa a funcionar diretamente em hardware para a plataforma DM4920. Serão removidos shows e configurações específicos da funcionalidade do CLI e Command Reference. Para mais informações sobre o funcionamento do Link-Propagation, consulte Guia de Configuração Rápida .	DM4920
É permitido criar o máximo de 256 regras de VLAN Mapping. Entretanto, poderá ocorrer colisões dos hashes dos índices da tabela de mapeamento, dependendo das interfaces e VLANs usadas. Baseado nisso, há uma coerência para impedir o usuário de configurar interfaces e VLANs que sofram colisão.	DM4340

2 Compatibilidade de Hardware e Software

Este capítulo lista a compatibilidade de software e hardware para esta versão de software.

2.1 Software Liberado

Esta sessão informa os detalhes de liberação do software:

Produto	Versão de Software
DmOS	12.4.0



O tempo de retorno após upgrade para a versão 12.4.0 nas plataformas DM4360, DM4370 e DM4370 SAT será maior, caso esteja em uma versão de firmware que possui uma versão mais antiga de FPGA.



O **DmOS 5.0** é o release de suporte de longo prazo (Long-Term Support - LTS) para a plataforma **DM4610 OLT 8GPON+8GX+4GT+2XS** (código 800.5081.xx). Essa plataforma continuará recebendo releases de manutenção com base no DmOS 5.0, se necessário, com correções de bugs. No entanto, não haverá atualizações com novas funcionalidades. Demais OLTs seguirão recebendo novas funcionalidades e correções de bug nos releases futuros de DmOS.



O **DmOS 5.2** é o release de suporte de longo prazo (Long-Term Support - LTS) para a plataforma **DM4775 32CX** (código 820.0014.00). Essa plataforma continuará recebendo releases de manutenção com base no DmOS 5.2, se necessário, com correções de bugs. No entanto, não haverá atualizações com novas funcionalidades.



Para valores de escalabilidade por plataforma, consultar o documento DmOS - Descritivo do Produto.

2.2 Compatibilidade de Produtos



Para utilizar a gerência via DmView com a versão DmOS 12.4.0 é necessário atualizar o DmView para a versão 11.4.0-3 ou superiores.

A tabela abaixo informa a matriz de compatibilidade entre produtos, informando a versão **mínima** de Hardware, Software e DmView (software de gerenciamento) para o conjunto operar adequadamente.

Produto	Versão de Hardware	Versão de Software	Versão DmView
DM4050 24GT+6XS	800.5189.00	2.2.0	10.3
DM4050 24GX+6XS	800.5190.00	2.2.0	10.3
DM4170 24GX+4XS+2QX	800.5184.01	3.0.0	10.3
DM4170 24GX+12XS	800.5186.01	2.2.0	10.3
DM4250 24XS+2QX	800.5197.02	4.0.0	10.3
DM4270 24XS+2CX	800.5231.53 800.5231.60	4.7.0 8.2.0	10.3
DM4270 48XS+6CX	800.5213.53 800.5213.61 800.5304.61	4.9.0 8.0.4 8.0.4	10.3
DM4270 8XS+16VS+6CX	800.5313.62	9.2.0	10.3
DM4340 2GT+4GX	800.5331.65	12.4.0	11.7
DM4340 4GT+2GX	800.5293.6x	11.0.0	11.4
DM4360 4GT+4GX	800.5259.50 800.5259.70 800.5259.75	4.10.0 8.0.6 8.2.0	10.3
DM4370 4GT+4GX+4XS	800.5191.00 800.5191.70 800.5191.75	3.0.0 8.0.6 8.2.0	10.3
DM4370 4GT+4GX+4XS+SAT	800.5273.53 800.5273.70 800.5273.75	7.4.0 8.0.6 8.2.0	10.3
DM4376 2GT+4GX+4XS	800.5322.51	10.0.0	11.5
DM4380 12XS+3CX	800.5258.00 800.5258.60	5.0.0 8.2.0	10.3
DM4610 OLT 8GPON+8GX+4GT+2XS	800.5081.03	1.4.0	10.3
DM4610 OLT 4GPON+4GX+2XS (HW2)	800.5193.01	2.4.0	10.3
DM4610 OLT 8GPON+8GX+4GT+2XS (HW2)	800.5165.01	2.2.0	10.3
DM4611 OLT 4GPON+2GT+2XS	800.5283.51	6.2.0	10.3
DM4612 OLT 8GPON+2GT+2XS	800.5285.51	6.2.0	10.3
DM4615 OLT 16GPON+4GT+4XS	800.5198.01	4.2.0	10.3

Produto	Versão de Hardware	Versão de Software	Versão DmView
DM4616 OLT 4XGS-PON+4XS	800.5298.51	9.0.0	11.3.0
DM4618 OLT 32GPON	800.5275.51	8.2.0	11.2
DM4770 16CX	800.5280.51	6.0.0	10.3
DM4770 32CX	800.5255.52	5.8.0	10.3
DM4775 32CX	820.0015.00 820.0016.00	4.9.0	10.3
DM4780 16CX+8DX	800.5309.52	12.0.0	11.6
DM4920	800.5299.51	9.4.0	11.4



Itens em negrito: nova plataforma de hardware disponível na versão atual do DmOS.

2.3 Compatibilidade entre Versões de Software

As tabelas abaixo informam a matriz de compatibilidade entre versões de firmware, incluindo as notas para o processo de atualização de firmware.

Upgrade de Software

Notas

É recomendado sempre salvar a configuração antes do processo de update de software. Para salvar a configuração utilizar o comando **save <arquivo>**.

Em caso de dúvidas, acionar o suporte técnico da Datacom.

Para a plataforma **DM4050**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias				Versão final
DM4050	2.2.0	2.2.2	3.0.4	4.6.2	5.2.0	12.4.0
DM4050	2.2.2	-	3.0.4	4.6.2	5.2.0	12.4.0

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias				Versão final
DM4050	3.0.4 ou superior	-	-	4.6.2	5.2.0	12.4.0
DM4050	4.6.2 ou superior	-	-	-	5.2.0	12.4.0
DM4050	5.2.0 ou superior	-	-	-	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4170**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias				Versão final
DM4170	2.2.0	2.2.2	3.0.4	4.6.2	5.2.0	12.4.0
DM4170	2.2.2	-	3.0.4	4.6.2	5.2.0	12.4.0
DM4170	3.0.4 ou superior	-	-	4.6.2	5.2.0	12.4.0
DM4170	4.6.2 ou superior	-	-	-	5.2.0	12.4.0
DM4170	5.2.0 ou superior	-	-	-	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4250**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias		Versão final
DM4250	4.0.0 ou superior	4.6.2	5.2.0	12.4.0
DM4250	4.6.2 ou superior	-	5.2.0	12.4.0
DM4250	5.2.0 ou superior	-	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4270 24XS+2CX**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4270 24XS+2CX	4.7.0 ou superior	5.2.0	12.4.0
DM4270 24XS+2CX	5.2.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4270 48XS+6CX**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4270 48XS+6CX	4.9.0 ou superior	5.2.0	12.4.0
DM4270 48XS+6CX	5.2.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4270 8XS+16VS+6CX**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4270 8XS+16VS+6CX	9.2.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4340 2GT+4GX**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4340 2GT+4GX	12.4.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4340 4GT+2GX**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4340 4GT+2GX	11.0.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4360**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4360	4.10.0 ou superior	5.2.0	12.4.0
DM4360	5.2.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4370 4GT+4GX+4XS**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias			Versão final
DM4370	3.0.0	3.0.4	4.6.2	5.2.0	12.4.0
DM4370	3.0.4 ou superior	-	4.6.2	5.2.0	12.4.0
DM4370	4.6.2 ou superior	-	-	5.2.0	12.4.0
DM4370	5.2.0 ou superior	-	-	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4370 4GT+4GX+4XS+SAT**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4370 SAT	7.4.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4376 2GT+4GX+4XS**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4376	10.0.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4380**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4380	5.0.0 ou superior	5.2.0	12.4.0
DM4380	5.2.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4610 HW1**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias				Versão final
DM4610 HW1	1.8.0 ou inferior	1.8.2	2.2.2	3.0.4	4.0.2	5.0.6
DM4610 HW1	1.8.2 até 2.0.4	-	2.2.2	3.0.4	4.0.2	5.0.6
DM4610 HW1	2.2.2 até 3.0.2	-	-	3.0.4	4.0.2	5.0.6
DM4610 HW1	3.0.4 até 4.0.0	-	-	-	4.0.2	5.0.6
DM4610 HW1	4.0.2 ou superior	-	-	-	-	5.0.6

Para a plataforma **DM4610 HW2**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias					Versão final
DM4610 HW2	1.8.0 ou inferior	1.8.2	2.2.2	3.0.4	4.0.2	5.2.0	12.4.0
DM4610 HW2	1.8.2 até 2.0.4	-	2.2.2	3.0.4	4.0.2	5.2.0	12.4.0
DM4610 HW2	2.2.2 até 3.0.2	-	-	3.0.4	4.0.2	5.2.0	12.4.0
DM4610 HW2	3.0.4 até 4.0.0	-	-	-	4.0.2	5.2.0	12.4.0
DM4610 HW2	4.0.0 até 4.0.2	-	-	-	-	5.2.0	12.4.0
DM4610 HW2	5.2.0 ou superior	-	-	-	-	-	12.4.0

Para as plataformas **DM4611 e DM4612**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4611 e DM4612	6.0.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4615**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4615	4.0.0 ou superior	5.2.0	12.4.0
DM4615	5.2.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4618**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4618	8.0.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4770 16CX**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4770 16CX	6.0.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4770 32CX**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:



Existem códigos de versão de hardware para determinadas plataformas que possuem versão mínima diferente, favor consultar a tabela [Compatibilidade de Produtos](#)

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4770 32CX	5.8.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4775**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4775	4.9.0 ou superior	-	5.2.0

Para a plataforma **DM4780**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4780	12.0.0 ou superior	-	12.4.0

Para a plataforma **DM4920**, o DmOS possui a seguinte matriz de compatibilidade:

Plataforma	Versão Inicial	Versões intermediárias obrigatórias	Versão final
DM4920	9.4.0 ou superior	-	12.4.0

Downgrade de Software

Notas

A partir da versão 8.2.0 ou superior não é possível realizar o downgrade de firmware nas plataformas DM4360, DM4370 e DM4370 SAT para versões inferiores à 8.2.0. Caso tenha feito o procedimento, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico da Datacom.

A partir da versão 2.4.0 só é possível realizar downgrade de firmware para a versão 2.0.0 ou 2.2.2. O downgrade de firmware para versões mais antigas não é permitido pelo sistema.



A partir da versão 4.0 não há suporte para downgrade de firmware preservando o database atual. Ao realizar o downgrade, o database da versão anterior será restaurado e todas as alterações na configuração realizadas após o upgrade para a versão 4.x ou superior serão perdidas no processo de downgrade. Caso seja realizado o downgrade para um firmware diferente do anterior, o equipamento irá iniciar com a configuração de fábrica.

2.4 Compatibilidade de Módulos Elétricos

A tabela abaixo apresenta a matriz referente ao suporte de módulos elétricos por linha de produto e a partir de qual versão de software estes começaram a ser suportados. Recomendamos que a interface esteja em modo **autonegociado** para o uso de módulos elétricos.



Os módulos elétricos suportados possuem o código Datacom **377.7000.00**. A Datacom não garante compatibilidade com outros módulos. Entre em contato com o suporte técnico da Datacom para maiores informações.

Linha de Produto	Versão de Software
DM4050	2.2.0
DM4170	2.2.0
DM4250	4.8.0
DM4270 24XS+2CX	4.8.0
DM4270 48XS+6CX	5.0.0 (somente forçado ¹)
DM4340	12.1.0
DM4360	4.10.0
DM4370	3.0.0
DM4376	Não disponível
DM4380	5.0.0
DM4610	2.2.0
DM4611	6.2.0
DM4612	6.2.0
DM4615	4.2.0
DM4616	9.0.0
DM4618 OLT 32GPON	8.0.0

Linha de Produto	Versão de Software
DM4770 16CX	6.0.0 (somente forçado ¹)
DM4770 32CX	5.8.0
DM4775	4.9.0
DM4780	Não disponível
DM4920	Não disponível



¹ Os produtos **DM4270 48XS+6CX** e **DM4770 16CX** não suportam autonegociação nas interfaces ten-gigabit e twenty-five-gigabit, porém é possível o uso de módulos elétricos com a interface no modo forçado (no negotiation). A presença do módulo elétrico faz com que a interface negocie com o *link partner* anunciando apenas a velocidade 1 Gbps, sem suporte a pause-frames ou a velocidades inferiores, independente da sua configuração corrente. Quando operando neste modo, um estado de queda de link pode levar até 10 segundos para ser reportado.

2.5 Compatibilidade de Cabos Elétricos

A tabela abaixo apresenta a matriz referente aos cabos elétricos recomendados pela Datacom.



A utilização de cabos não recomendados pode ocasionar problemas de performance.

Código	Descrição
377.6204.00	Cabo DAC Passivo 40GbE QSFP+ para QSFP+ (1m)
377.6205.00	Cabo DAC Passivo 40GbE QSFP+ para QSFP+ (3m)
377.6208.00	Cabo DAC Passivo 100GbE QSFP28 para QSFP28 (1m)
377.6209.00	Cabo DAC Passivo 100GbE QSFP28 para QSFP28 (3m)
377.6202.00	Cabo DAC Passivo 40GbE QSFP+ para 4xSFP+ (1m)
377.6203.00	Cabo DAC Passivo 40GbE QSFP+ para 4xSFP+ (3m)
377.6206.00	Cabo DAC Passivo 100GbE QSFP28 para 4xSFP28 (1m)
377.6207.00	Cabo DAC Passivo 100GbE QSFP28 para 4xSFP28 (3m)
377.6210.00	Cabo DAC Passivo 400GbE QSFP-DD para QSFP-DD (1m)
377.6214.00	Cabo DAC Passivo 400GbE QSFP-DD para QSFP-DD (3m)

2.6 Compatibilidade de Criptografia SSL

A tabela abaixo apresenta as versões de OpenSSL para cada versão de software e a partir de qual versão ele começou a ser suportado.

Versão de Software	Versão OpenSSL
1.4.2	1.0.1f
1.10.0	1.0.2j
1.12.0	1.0.2k
2.4.0	1.0.2l
4.0.0	1.0.2o
4.9.0	1.0.2r
5.0.0	1.0.2t
8.0.0	1.0.2u
10.4.0	1.1.1k

3 Novas Funcionalidades e Melhorias

Neste capítulo são listadas novas funcionalidades, melhorias e alterações em comandos introduzidas na versão.

3.1 Novas Funcionalidades

As funcionalidades listadas abaixo são globais do **DmOS**.



Consulte o **Descritivo** do DmOS para verificar quais plataformas possuem suporte as funcionalidades listadas abaixo.

Funcionalidade	Descrição	ID
BFD	Suporte a configuração dos tempos do BFD por vizinho.	F1916
IP Routing	Suporte ao uso prefix-list no redistribute do OSPF no BGP.	F2764
IP Routing	Suporte ao uso prefix-list no redistribute do BGP no OSPF.	F2764
IP Routing	Suporte ao uso prefix-list no redistribute das rotas diretamente conectadas no OSPF.	F2765
IP Routing	Suporte ao uso prefix-list no redistribute das rotas estáticas no OSPF.	F2134
IP Routing	Suporte ao match por next-hop e route-source com prefix-list no route-map.	F2899
Interfaces	Suporte a Versatile Diagnostics Monitoring para módulos CMIS.	1832

As funcionalidades listadas abaixo são específicas da plataforma **DM4780**.

Funcionalidade	Descrição	ID
CPU-DoS-Protect	Suporte à cpu-dos-protect.	F2990
IP Routing	Suporte a VRRP para IPv4 e IPv6.	F3084
Interfaces	Suporte ao Breakout nas interfaces 400 GB.	F2987
Interfaces	Suporte ao Breakout nas interfaces 200 GB.	F3018
Interfaces	Suporte ao Breakout nas interfaces 100 GB.	F3019
L2	Suporte ao <i>Loopback Detection</i> .	F3068
MPLS	Suporte à VPLS Selective Encapsulation.	F2980
MPLS	Suporte à Service-delimiting em VPLS.	F2995
MPLS	Suporte à Port-based VPLS.	F2994

As funcionalidades listadas abaixo são específicas da plataforma **DM4920**.

Funcionalidade	Descrição	ID
Interfaces	Suporte ao comando shutdown na interface das placas EDFA/Raman.	F2945
Interfaces	Suporte ao gerenciamento OSC em topologias Anel, por meio do protocolo STP configurado hardcoded nessas interfaces.	F2620

3.2 Melhorias

Funcionalidade	Descrição	ID
QoS	Suporte ao match por PCP e DSCP no DM4340.	F3058
QoS	Suporte aos contadores do QoS Policer DM4340.	F3058
QoS	Suporte ao modo Flow no QoS Policer do DM4340.	F3058

3.3 Alterações nos protocolos de gerenciamento

Funcionalidade	Descrição	ID
-	-	-

4 Correções e Restrições

Neste capítulo são listados os problemas que foram corrigidos e as restrições de operação que ainda estão presentes na versão atual.

- **Correções:** Itens corrigidos nesta versão.
- **Restrições:** Restrições do software DmOS por plataforma de hardware.

4.1 Correções

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
AAA	Pacotes de Authentication e Authorization não informavam o IP do cliente da conexão SSH/Telnet (Remote Address 0.0.0.0).	274830	DM4370
ACL	ACLs não são aplicadas pacotes de ethertype IPv6 (0x86DD). Em caso de tentativa de bloquear tráfego IPv6, este tráfego continuará sendo encaminhado, por exemplo.	252329	DM4340
ACL	Na plataforma DM4780, o comando <i>"show acl-resources"</i> não contabiliza corretamente os recursos quando criadas regras com matches L3 e L4 onde é necessário utilizar dois recursos para que a regra funcione corretamente em IPv4 e IPv6. O resultado final irá contar somente um recurso ao invés de dois por regra.	264491	DM4780
ACL	Na plataforma DM4780, pacotes do tipo <i>UNKNOWN-HOSTS</i> são afetados pelas ACLs do tipo CPU Protection.	263699	DM4780
Backup-Link	Possibilidade de geração de core-dump no processo de Backup-link caso esta funcionalidade seja configurada em um commit único junto com a configuração de VLAN (dot1q).	269924	DM4780
BGP	Ao remover o prefix-list de um route-map no BGP, a configuração continua aplicada.	272223	Todas
BGP	A requisição SNMP não era respondida quando a requisição era feita por uma interface l3 e deveria ser respondida por outra interface l3, ambas na mesma VRF.	196482	Todas
BPDU Tunneling	Pacotes <i>IEEE</i> com VLAN não serão tunelados.	262265	DM4780
DWDM	Não é possível visualizar o status das placas Line-protection e amplificador Raman via DmView.	254557	DM4920
GPON PON Interfaces	Informação de "Available upstream bandwidth" coletada nas OLTs através do comando <i>"show interface gpon x/y/z"</i> está retornando os valores zerados desde a versão 10.6.0.	271802	DM461x

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
IP Routing	Quando utilizado cenário Overlay L2 e L3, na ocorrência de uma queda de link, após o retorno deste link a tabela host-table não era atualizada.	265024	Todas
L2VPN L2 Protocols	O protocolo GMRP não passa por VPLS, mesmo com TLS habilitado.	133639	Todas
L2VPN PHP	Quando utilizado o equipamento DM4780 na posição PHP, pacotes que chegam apenas com um label de infra com encapsulamento de header IP são corrompidos. Isso impossibilita o uso do equipamento para estabelecimento de serviços, como o LDP, entre vizinhos diretos e outros equipamentos da rede que encapsulem os serviços na infra MPLS.	271116	DM4780
L2VPN VLAN	No equipamento LER, em vez de o PCP da VLAN recebida no acesso ser copiado para o campo EXP do cabeçalho MPLS, o equipamento está atribuindo EXP 0. Como consequência, na saída do equipamento na outra ponta da VPN, o valor de EXP é copiado para o PCP da VLAN também como 0.	269433	DM4780
L2VPN VLAN	Em uma L2VPN VPLS VLAN based com pw-type VLAN configurada com vlans assimétricas (diferentes vlans no acesso nas duas pontas da VPN) o pacote é entregue com a vlan errada no DM4780.	269128	DM4780
L2VPN VLAN	Em uma L2VPN VPLS VLAN based com pw-type ethernet, se um pacote com duas tags é enviado pelo acesso da VPN, as duas tags são removidas (e não somente a mais externa).	268649	DM4780
LAG	Interface LAG com configuração LACP em modo short fica Down após reboot do equipamento. Recomenda-se reconfigurar para modo long e depois voltar para modo short.	268554	DM4340
LAG	Quando são trocados todas as portas membras de um LAG em um único commit, o LAG fica inconsistente e para de passar dados.	267242 271835 270864	DM4340
LAG	Alterar membros do LAG quando o LAG está configurado como source de um Port Mirror pode fazer com o que o Mirror não opere corretamente.	268564	DM4340
MPLS	Para a plataforma DM4780 há um limite de entradas na forwarding table de até 4000 entradas. Acima deste limite, novas regras não serão criadas.	268937	DM4780
OSPF	Distância administrativa não é considerada na escolha do prefixo quando o equipamento tem configuração de uma rota estática com distância administrativa (AD) maior que a distância administrativa dos protocolos.	235078	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
OSPF	A remoção da configuração de um redistribute no OSPF quando o equipamento tem mais de um redistribute configurado faz com que os prefixos dos redistributes que sobraram parem de ser anunciados no OSPF.	163789	Todas
OSPF	Adjacências OSPFv3 não sobem após migrar a configuração de OSPFv3 da instância global para dentro de um VRF.	271746	Todas
QoS - Policer	Após aplicar a configuração do QoS Policer e este estar associado a uma interface e VLAN, o tráfego poderia levar até 3 minutos para começar a ser limitado pelo policer.	271113	DM4340
System	Interfaces 100G da LC-800 já provisionada não continham DWDM após o config-update.	272465	DM4920
System	Um reboot de energia (hard reset) em um momento específico da inicialização do equipamento provocava a perda da config, forçando o equipamento a voltar para a config de fábrica.	263705	DM4270-48XS
System CPU	Frames IEEE 01:80:C2:00:00:XX são encaminhados para a CPU do equipamento mesmo quando não existam protocolos relativos a esses MACs habilitados na interface em questão.	272615	DM4780
System LED	LED de alarme do DM4780 não está ligando quando há alarmes de severidade crítica.	272042	DM4780
System Memory	Memória pode ser alocada por processos internos devido a flaps dos links Ethernet por um período prolongado.	237695	Todas

4.2 Restrições

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
AAA	Comandos recusados pelo TACACS+ estão sendo registrados no log de accounting.	122945	Todas
AAA	Geração de mensagem de ERROR no log ao aplicar a configuração do banner usando o modo multiline.	111616	Todas
AAA	Geração da mensagem de "No modifications to commit" ao alterar a senha através do comando "aaa user <username> change-password" apesar da senha ter sido alterada com sucesso.	265146	Todas
AAA	Comandos com mais de 243 caracteres não são enviados ao servidor de accounting.	111614	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
AAA	Caso um usuário exista no servidor RADIUS e na base local, ao autenticar utilizando o servidor RADIUS o DmOS garante os privilégios definidos na base local e na remota para este usuário.	253061	Todas
AAA	Nos primeiros instantes após o reboot causado por um usuário TACACS+, pode ocorrer falha no login com usuário local. Após curto período de tempo isso é normalizado.	257361	Todas
AAA	Pode ocorrer Core-dump em processo de autenticação ao colar trecho de configuração no CLI com copy-paste.	276671	Todas
ACL	ACL de proteção a CPU não dá match em pacotes que contenham label MPLS.	255756	Todas
ACL	ACL de proteção a CPU pode afetar funcionamento de LAGs com LACP.	255095	DM4770 16CX
ACL	Regra de ACL com <i>set pcp</i> em tráfego untagged faz MAC address ser aprendido na vlan zero ao invés da vlan native.	146732	DM4270
ACL	ACL Action de set PCP não está sendo realizada quando QinQ está configurado na interface.	112774	DM4270
ACL	As ACLs não bloqueiam o tráfego classificado como <i>unknown hosts</i> que é utilizado como gatilho para o DmOS tentar resolver um host desconhecido.	140054	DM4050 DM4250 DM4270 DM4770
ACL	As ACLs com <i>ethertype permit arp</i> estão bloqueando pacotes do tipo ARP request.	208459	DM4250 DM4170 DM437x
Assistant-task	Se houver um comando show no script, os comandos seguintes não são executados.	121680	Todas
Banner	Equipamento pode não apresentar Banner de login para acesso via telnet.	252404	DM4340
BFD	A queda no BFD causada por uma falha de fibra não diretamente conectada ao DmOS ocasiona a falha de todas as L2VPNs que utilizam a interface do BFD como uplink.	214077	Todas
BFD	Sessões do BFD não são exibidas no DmView.	127350	Todas
BFD	Comando <i>show bfd session</i> está mais lento devido às novas colunas adicionadas com informações sobre a negociação dos tempos.	274951	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
BGP	Em cenários onde existe mais de um neighbor BGP configurado em VRF, DmOS só gera log do último configurado.	241433	Todas
BGP	Comando <i>show ip bgp community</i> demora 2 minutos para ser executado, independentemente da quantidade de prefixos.	247002	Todas
BGP	Falha na comunicação SNMP quando vizinhos BGP estão ativos na VRF mgmt.	279125	DM4250
BGP	Não é enviado o atributo MED quando o route-map é aplicado em uma VRF.	250903	Todas
BGP	Remover configuração de BGP de equipamento que possua L3VPN gera core-dump no processo nbase-stub e reboot do equipamento.	255760	Todas
BGP	Comando <i>show ip bgp community</i> pode apresentar timeout caso existam muitas communities configuradas.	256176	Todas
BPDU Tunneling	O tunelamento de BPDUs não está realizando a verificação do <i>tunnel-priority</i> para uma correta priorização.	262264	DM4780
Breakout Cable	Ao configurar o Breakout Cable através do DmView não há mensagem informando que o equipamento será reiniciado.	213004	DM4770
Breakout Cable	DmOS informa Unknown reason através do <i>show system reboot</i> quando a reinicialização for realizada para habilitar ou desabilitar a funcionalidade de Breakout Cable.	213054	DM4770
CFM	Ao adicionar uma porta que está bloqueada pelo CFM a um LAG também bloqueado pelo CFM, esta pode ficar desbloqueada.	124046	Todas
CFM	Comunicação entre alguns MEPs pode não funcionar, sendo necessário remover a configuração de CFM e reaplicá-la.	119632	Todas
CFM	Status do CFM linktrace permanecem no comando <i>show oam cfm link-trace</i> após remover a configuração do CFM.	136881	Todas
CLI - Database	A partir da versão 10.4.0, o comando <i>"show running-config <config> display json"</i> pode retornar uma saída inválida (geralmente truncada no início) para configurações extensas. Recomenda-se utilizar a extensão <i>display xml</i> .	247885	Todas
CLI - Database	Alguns comandos de show podem não apresentar a saída completa quando for utilizada a opção <i> display json, xpath, etc.</i>	160442	Todas
CLI - Database	Apesar de aparecer a opção no CLI, não é suportado nos comandos de debug os utilitários após o pipe <i> </i> .	134410	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
CLI - Database	Utilizando o <i>config exclusive</i> , não há informações do commit/rollback realizado quando não é executado o <i>commit confirmed</i> e o equipamento faz a recuperação automática da configuração.	214543	Todas
CLI - Database	Configuração de hostname sempre aparece no <i>show configuration diff</i> quando é feito um load factory-config, mesmo que não tenha sido modificado.	248405	Todas
CLI - Database	O comando <i>show running-config dot1q vlan context-match</i> não exibe todas as VLANs associadas a interface.	236403	Todas
CLI - Database	Ordem dos transceivers não é apresentada em ordem crescente no comando show interface transceivers .	-	Todas
CLI - Database	Load override de configuração com RSVP explicit path impossibilita o commit mesmo que a diferença entre a configuração atual e a candidata não tenha relação com o RSVP.	168158	Todas
CLI - Database	Após reboot, arquivos de rollback podem ser removidos, não sendo possível reverter configurações pelo comando <i>rollback</i> . As configurações podem ser revertidas diretamente pelo cli.	213488	Todas
CLI - Database	O uso do parâmetro <i> tab</i> pode gerar lentidão para exibir informações do comando <i>show interface hundred-gigabit-ethernet * statistics</i> .	190591	DM4920
CLI - Database	O comando <i>show interface transceiver application display json</i> não apresenta nenhuma informação.	262571	DM4780
CLI - Database	Não é possível fazer backup DCB em alguns equipamentos através do DmView pois há falha no <i>"get-running-config-text"</i> via NETCONF.	271670	DM4615
DHCP Relay L2	Após remover um service-port de uma entrada manual no anti-ip-spoofing, os rebinds enviados pela ONU não são suficientes para que entrada seja adicionada ao allowed-ip. É recomendado que a ONU seja reiniciada.	251516	DM461X
DHCP Relay L2	Alterar o service type de uma vlan de TLS para N:1 enquanto o dhcp l2-relay está habilitado faz com que a entrega de IP falhe nessa VLAN.	154137	DM461X
DWDM	Comando <i>show link status</i> não permite diagnosticar qual link falhou devido ao Link Propagation.	258835	DM4920
EAPS	Pacotes de controle do protocolo EAPS podem ser dropados em casos de congestionamento, mesmo com QoS habilitado.	155888	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
EAPS	O objeto eapsDomainName da MIB DMOS-EAPS somente é criado ao ser configurado, ocasionando falha na informação do domínio EAPS nos protótipos usados em templates no Zabbix. Como workaround configurar o eaps <eaps_id> name em todas as instâncias do EAPS configuradas.	170864	Todas
ECMP	Configuração do ECMP no OSPFv2 ou OSPFv3 faz com que o BGP utilize o ECMP no BGP. Não é possível desabilitar o ECMP somente no BGP.	170142	Todas
Firmware Update	A atualização do firmware 9.8.0 ou superior pode falhar na primeira tentativa de ativação ao executar <i>request firmware activate</i> . Caso a mensagem Firmware upgrade: The firmware activation has failed . ocorra, será necessário repetir a ativação.	172425	DM4616 DM4920
Firmware Update	Download de firmware pode gerar alarme de <i>CPU_LOAD_HIGH</i> .	251897	DM4340
Firmware Update	Atualização de firmware pode gerar core-dump no gpon-mgr. Sendo necessário novo reboot para normalizar o equipamento.	210819	DM4610
Firmware Update	A atualização do FPGA caso necessária em uma versão do DmOS só será completada após o equipamento ser reiniciado por queda de energia ou remoção e inserção do cabo de alimentação. Mesmo sem a atualização estar completa, o equipamento estará operando normalmente.	-	DM4360 DM4370
GPON Autoprovisioning	Alarme de autoprovisionamento da ONU pode ficar preso em algumas condições de configuração das interfaces GPON.	99261	DM461x
GPON Line Profile	Serviço de DHCPv6 não funciona com VLAN tagged na LAN da ONU e line-profile com mais de um GEM.	155121	DM461x
GPON Multicast	Após reboot, tráfego IGMP pode apresentar falha em ONUs XGSPON. Sendo necessário deletar o service-port e recriá-lo.	217041	DM4616
GPON ONU	Após várias execuções de upgrade firmware de ONUs utilizando o parâmetro all, novos comandos de firmware upgrade não serão processados até que seja feito shut/no shut nos PON Links que passaram por processo de upgrade.	126539	DM461x
GPON ONU	Após a queda de link, algumas ONUs podem ficar no estado down/inactive. Para recuperá-las é preciso rebootar a ONU.	200682	DM4615
GPON ONU	OLT sobrescreve a configuração de dial plan da configurada na Web da ONU.	149521	DM461x

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
GPON ONU	Após o reboot realizado no update de firmware da OLT, a gerência da ONU DM985-100 via IPHost não retorna. Como solução de contorno é necessário executar o comando <i>onu-reset</i> .	132639	DM461x
GPON ONU	Alguns ONU ID podem ficar indisponíveis com o Alloc-ID igual a 0. ONUs provisionadas com esses IDs não funcionarão. Para normalizar o cenário recomendamos provisionar essas ONUs em outros IDs ou reiniciar a OLT.	206413	DM4610 HW1
GPON ONU Discovery	ONU pode permanecer no discovery após ser provisionada.	238491	DM4616 DM4615
GPON ONU SNMP	O monitoramento de tráfego de portas Ethernet das ONUs via SNMP com tráfego acima de 38 Mbps não funciona adequadamente.	129353	DM461x
GPON ONU SNMP	Colocar uma ONU em anti-rogue gera uma trap dessa mesma ONU no discovery.	207020	DM461x
GPON ONU Status	Após falta de energia pode ocorrer de algumas ONUs ficarem com status <i>Operational state Down</i> e <i>Primary status Active</i> impactando no serviço da ONU. É necessário reprovisionar a ONU para resolver a falha.	184035	DM461x
GPON ONU Status	ONUs de outros fabricantes podem ter o valor de potência apresentado com valor incorreto.	132635	DM461x
GPON Policer	Policer pode deixar de limitar tráfego em um service-port após reboot da OLT.	214674	DM461x
GPON PON Interfaces	Não é possível executar alguns comandos de GPON quando utilizado um range de interfaces GPON.	102236	DM461x
GPON PON Interfaces	Pode ocorrer demora para atualizar status do PON após mudança de estado do link em cenários com muitas ONUs.	147361	DM461x
GPON Service-Port	Arquivo de configuração contendo service-port configurado com <i>action vlan add vlan-id <VLAN> description <DESC></i> não aplica a configuração do service-port. Para contornar é necessário remover a description antes de carregar o arquivo de configuração.	183597	DM461x
GPON SIP Profile	É permitido configurar o campo display-name em um SIP agent profile com um número de caracteres maior que 25, porém somente os primeiros 25 caracteres serão utilizados.	108932	DM461x
GPON SNMP	DMOS-TRANSCEIVER-MIB::laneRxPower(RxPower) retorna valores aleatórios para transceivers GPON/XGSPON.	204319	DM461x

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
GPON SNMP	Problema de performance nos contadores de GEM via SNMP gerando falha nos gráficos de ferramentas externas como o Zabbix por exemplo.	148476	DM461x
GPON System	ONU GPON NOKIA-G-140W-ME gera core-dump e por consequência mais nenhuma ONU pode ser provisionada.	205668	DM4616
GPON System	O uso de ONUs do fabricante PADTEC podem gerar alto consumo de CPU pelas OLTs Datacom fazendo com que sessões PPPoE sejam desconectadas.	271115	DM4610 HW2
GPON System	Contadores das interfaces PON apresentam contagem somadas em grupo de quatro portas. 01, 02, 05 e 06 03, 04, 07 e 08 09, 10, 13 e 14 11, 12, 15 e 16 17, 18, 21 e 22 19, 20, 23 e 24 25, 26, 29 e 30 27, 28, 31 e 32	183723	DM4618
GPON System	A remoção da Line Card após a inicialização do equipamento causa o alarme OLT_ADAPT_FAILURE, além de poder ocasionar impacto nos serviços que rodam na mainboard, por este motivo é recomendado a reinicialização do equipamento após a remoção da Line Card.	166666	DM4618
ICMP Probe	ICMP Probe não pode ser utilizado no DmView.	238656	Todas
Interfaces CLI	Warnings de commits não são gerados se as alterações forem realizadas em um range de interfaces ao invés de uma interface específica.	99138	Todas
Interfaces CLI	O comando <i>"show interface link"</i> pode apresentar problemas caso se faça downgrade de firmware maior ou igual ao 12.0.0 para a versão 11.4. Após voltar para a versão 12.0.0 ou superior o problema não ocorre mais.	266766	Todas
Interfaces CLI	Primeira execução do comando <i>show interface utilization</i> apresenta contadores zerados.	189451	DM4618
Interfaces CLI	Commits que envolvam portas Ethernet podem demorar mais que o usual.	255700	DM4340
Interfaces CLI	O comando <i>show interface utilization</i> pode mostrar valores incoerentes momentaneamente.	249740	DM4340
Interfaces Counters	Pacotes de PDUs de protocolos L2 <i>LACP, STP, EFM, ...</i> incrementam erroneamente contadores InDiscards nas interfaces em que estão configurados.	195934	Todas
Interfaces Counters	Pacotes são contabilizados no TX, mesmo com interface Down.	245771	DM4340
Interfaces Counters	Os contadores inDiscard e UnknownProto não são suportados, exibindo o valor zero no show e através de consultas SNMP.	189689	DM4920

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
Interfaces Link Status	Links 100G com transceivers QSFPs OPT-8PLHG40DL da OPTLaser podem não subir após o equipamento inicializar. Nesta situação recomendamos remover e inserir novamente o transceiver.	257266	Todas
Interfaces Link Status	No caso da interface 10G estar configurada como 1Gbps e utilizando SFP elétrico, mas o equipamento remoto não estiver forçado em 1Gbps ou com a capability de 1Gbps habilitada, o DM4780 reportará link UP, porém, o equipamento remoto reportará link DOWN. Neste caso, não ocorrerá a passagem de tráfego.	269126	DM4780
Interfaces Link Status	No caso da interface 10G estar configurada como 1Gbps e utilizando SFP elétrico, após reinicialização do equipamento a interface ficará em estado Down. Para contornar esta situação, o usuário precisa acessar o produto e aplicar os seguintes comandos dentro da interface de 10G: <i>"shutdown"</i> , <i>"commit"</i> , <i>"no shutdown"</i> e <i>"commit"</i> .	272099	DM4780
Interfaces Link Status	LEDs das interfaces da LC-800 podem apresentar status de <i>Link Down</i> apesar das interfaces estarem Up e com operação normal.	252921	DM4920
Interfaces Link Status	Ao utilizar as interfaces 25Gbps com módulos 25Gbps, a OLT pode deixar a interface em estado Down após reinicialização da OLT. Para contornar esta situação, o usuário precisa acessar o produto e aplicar os seguintes comandos dentro da interface de 25G: <i>"shutdown"</i> , <i>"commit"</i> , <i>"no shutdown"</i> e <i>"commit"</i> .	271668	DM4618
Interfaces Link Status	Interface 25G operando com speed 1G e SFP elétrico podem demorar a detectar queda de link em até 10 segundos gerando demora na convergência de protocolos.	176787	DM4770
Interfaces Link Status	Ao habilitar a negociação na interface 10 Gbps o link terá uma transição de UP para DOWN e em seguida retornando para UP, permanecendo então estável.	116953	DM4050 DM4250
Interfaces Link Status	Após uma queda de link, uma interface 400G pode permanecer com estado operacional DOWN (Admin UP e sem shutdown configurado) quando os três modos de interface (100G, 200G e 400G) do mesmo slot físico são configurados simultaneamente.	276616	DM4780

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
Interfaces Performance	Quando ocorre rompimento de uma fibra, tornando o enlace unidirecional, em interface sem negociação, o tempo de convergência dependerá dos timers dos protocolos que estão em uso na interface em questão, afetando muito o tempo de convergência. Para auxiliar nesta situação, recomenda-se o uso de protocolos de verificação do enlace como o EFM e LACP (modo short) para forçar o bloqueio da interface e a convergência de protocolos de nível superior.	213156	Todas
Interfaces	Interfaces Ethernet 1/1/3 e 1/1/4 do DM4340 4GX não funcionam com transceiver elétrico.	271808	DM4340 - 2GT 4GX
IP Routing	Configurar rotas estáticas com distância administrativa igual ao dos protocolos faz com que o equipamento instale o prefixo com todos nexthops recebidos como se tivesse ECMP entre protocolos. O contorno é configurar a distância administrativa na rota estática diferente dos valores utilizados pelos protocolos, sendo eles: connected 0, eBGP 20, OSPF 30, OSPF IA 30, OSPF E2 110 e iBGP 200.	269819	Todas
IP Routing	Não é suportado utilizar o mesmo endereço de rede de uma interface L3 na vrf da interface MGMT.	270398	Todas
IP Routing	Caso seja trocada a VRF entre as interfaces L3 ou Loopback, o tráfego não vai mais funcionar. Recomenda-se remover as configurações de interface e reconfigura-las novamente.	267406	Todas
IP Routing	Problema de performance nos comandos <i>show ip route</i> , <i>show ipv6 route</i> , <i>show ip fib brief</i> , <i>show ipv6 fib brief</i> e <i>show ip bgp prefixes</i> quando o equipamento tem muitos prefixos.	158636	Todas
IP Routing	Tentativa de instalação de um número de rotas superior ao especificado no Descritivo do Produto pode resultar no consumo excessivo de memória, resultando no reinício automático do equipamento.	213519	Todas
IP Routing	DmOS continua encaminhando tráfego para um next-hop que tenha sido resolvido, mesmo que este next-hop tenha parado de responder.	210767	Todas
IP Routing	DmOS não reconhece corretamente os pacotes com VLANs e rótulos MPLS no contexto de Traceroute, ocorrendo a não resposta aos Traceroutes.	189793	Todas
IP Routing	Rotas estáticas configuradas em VRF não são instaladas na RIB quando apontam para um host remoto via túnel L3VPN.	196401	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
IP Routing	Não é exibida a opção para alterar o tipo de área do OSPF para NSSA. Para contornar é necessário remover e inserir novamente a área como NSSA.	276961	Todas
L2VPN Backup PW	O Backup PW utiliza a PW Status TLV para sinalização das informações do PW principal e backup, por este motivo é necessário que os neighbors tenham suporte a PW Status TLV e que ela esteja habilitada na L2VPN.	144471	Todas
L2VPN CLI	Comando show mpls l2vpn hardware funciona somente para VPWS.	159872	Todas
L2VPN CLI	Comando <i>show mpls l2vpn vpws-group detail nomore</i> continua fazendo paginação.	148448	Todas
L2VPN CLI	Não é suportado a configuração de uma L2VPN em uma interface que é acesso e uplink MPLS. Apesar do commit ser aceito é gerado um warning nesta condição <i>Some MPLS VPN's have access and uplink interfaces in common. In this way those access interfaces will not be able to encapsulate MPLS traffic.</i>	135480	Todas
L2VPN CLI	Em configurações de VPLS, o comando <i>show mpls l2vpn vpls-group detail</i> exibe incorretamente o status da interface de acesso remoto como UP mesmo quando a interface física remota esteja em DOWN.	203302	Todas
L2VPN CLI	Comando <i>show mpls l2vpn vpls-group mac</i> pode apresentar lentidão devido a alta quantidade de MACs aprendidos.	251846	Todas
L2VPN Counters	Quando há uma interface lag com LACP no acesso de uma VPWS ou VPLS, os contadores da VPN são incrementados por pacotes de controle do LACP.	99727	Todas
L2VPN Counters	Contadores de portas de acesso de VPNs podem ser incrementados mesmo quando tráfego de TX é descartado.	121403	Todas
L2VPN Counters	Pacotes multicast encapsulados em L2VPN não são registrados nos contadores de ingress de interfaces de uplink de VPNs.	127464	Todas
L2VPN GPON	Não é possível realizar a configuração de um vpls-group com access-interface service-port quando já existe outro vpls-group com access-interface gigabit-ethernet. É necessário remover o vpls-group com ethernet e configurar posteriormente o vpls-group com service-port.	197833	Todas
L2VPN Interop	Após realizar mudança de MTU na L2VPN entre Juniper e DmOS pode ser necessário realizar uma operação de shutdown/no shutdown na interface de acesso, caso o status operacional da L2VPN não fique UP.	179558	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
L2VPN Interop	Túnel L2VPN entre CISCO e DmOS permanece Up mesmo quando PW está em Down.	158596	Todas
L2VPN L2 Protocols	Não são suportados os protocolos xSTP, EAPS e ERPS em portas que são acesso de L2VPN.	241045	Todas
L2VPN L3 Protocols	Alteração no custo da VLAN do OSPF pode impactar na parada de tráfego de VPNs VPWS que encaminham pacotes de STP, LACP e LLDP.	264992	Todas
L2VPN L3 Protocols	Pacotes MPLS com TTL = 1 que tenham encapsulados pacotes L3, como por exemplo, o ICMP usado no traceroute, não estão sendo copiados para a CPU e desta forma o hop não responde ao ICMP.	272043	DM4780
L2VPN LAG	Falha no encaminhamento de tráfego via LAG em configurações de VPN entre dois dispositivos, onde os dados recebidos não saem pelo uplink. O problema está relacionado à adição de VLAN em uplinks <i>untagged</i> , que adiciona automaticamente uma tag de VLAN antes do rótulo MPLS. Isso causa a falha no encaminhamento de tráfego, pois o LAG não processa corretamente os pacotes com VLANs inconsistentes.	215732	Todas
L2VPN LAG	Ao utilizar um LAG como interface de acesso para uma VPN, caso o LACP leve o LAG para down, a VPN não é notificada e continua como Up.	213603	Todas
L2VPN LAG	Pacotes LACPDUs são descartados em interfaces de acesso de VPNs MPLS quando o protocolo OAM EFM está configurado nesta interface. Para funcionar o LACP é necessário remover a configuração do OAM EFM na interface de acesso.	170840	Todas
L2VPN LAG	Não há tráfego de dados em uma VPN VPLS caso seja utilizado no uplink um LAG em modo untagged e o vizinho for outro vendor. A alternativa é mudar o uplink para tagged.	182353	DM4270 DM4380 DM4770
L2VPN Performance	Problema de performance nos comandos de troubleshooting das VPNs em LDP ou RSVP, GET de configuração via NETCONF, save de configuração e commit de configuração quando o equipamento tem muitas L2VPNs ou prefixos.	F1898	Todas
L2VPN VLAN	Pacotes double tagged em uma L2VPN port based perdem a tag externa ao serem encaminhados para a porta de acesso.	134999	DM4270 DM4380 DM4770 DM4775
L2VPN VLAN	VPNs MPLS VPLS Selective Encapsulation com pacotes Double Tag não funciona.	274445	DM4780

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
L3VPN	L3VPN pode não instalar prefixos quando o atributo da community do vizinho seja no tipo Standard. Recomendamos alterar a configuração do vizinho para o modo Extended (padrão do DmOS) ou então, configurar o modo both presente em alguns vendedores.	253548	Todas
L3VPN	Não é possível trocar o nome da VRF de uma instância BGP já existente.	113503	Todas
L3VPN	Ao remover uma interface L3 de uma L3VPN que contém mais de uma interface L3 irá ocorrer uma demora de aproximadamente 35 segundos para funcionar a comunicação para as interfaces L3 desta L3VPN. Por exemplo, ping e traceroute não irão funcionar neste intervalo de tempo.	255634	Todas
LAG	Balanceamento dinâmico do LAG pode fazer com que tráfegos fiquem oscilando de porta quando perto do limite de banda total do LAG.	149885	Todas
LAG	LACP entre Huawei e DmOS pode apresentar instabilidade devido a sincronização da Key do LACP.	164088	Todas
LAG	Se algum dos membros estiver em link-down ao criar um LAG, poderá ocorrer falha de tráfego quando o link alterar seu estado para UP. Neste caso, recomenda-se recriar o LAG com os membros em estado de link UP.	268563	DM4340
LAG	Não é possível configurar membros do LAG como source port-mirror, somente o LAG inteiro.	273649	DM4340
License	Em equipamentos com licença MPLS habilitada, pode ocorrer falha ao carregar configuração com load override.	106007	Todas
License	Commit check não funciona corretamente para a licença MPLS mostrando em alguns casos que a licença é inválida apesar de válida e em outros casos o contrário.	136296	Todas
MAC Addresses	Comando show mac-address-table apresenta parâmetros inválidos no autocomplete.	91495	Todas
MAC Addresses	Comando show mac-address-table type static mostra todas as entradas da tabela MAC.	91496	DM4618
MAC Addresses	Equipamento exibe entradas de MAC com endereços espúrios, quando MAC de destino for IEEE.	253063	DM4340
MAC Addresses	Pacotes enviados para um determinado MAC fazem com que o aging nunca atue sobre esse MAC address, mesmo que não tenha mais tráfego com esse source MAC.	263595	DM4780

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
MAC Addresses	O mac-limit para um LAG era re-aprendido para cada alteração de membro.	274252	DM4340
Management Out-Band	Interface mgmt negociadas em 1 Gbps ocasionam problema nos serviços do equipamento. Como workaround utilizar a gerência via interface L3.	143985	DM4050 DM4170 DM4615
Management	Após reinicialização, equipamento pode ficar temporariamente sem gerência TELNET/ SSH.	255009	DM4340
MPLS	Comandos de MPLS podem quebrar as colunas de uma forma que dificulta a visualização dos prefixos, automatização de comandos no CLI e impossibilita o uso dos filtros presentes no CLI.	172237	Todas
MPLS	Excesso de prefixos pode fazer com que o <i>show ldp database</i> retorne <i>application timeout</i> .	245338	Todas
MPLS	Remover e reinserir LDP e RSVP em um único commit gera <i>application timeout</i> , e caso o usuário tente aplicar novamente a configuração ocorre o <i>application communication failure</i> e a reinicialização do equipamento.	244569	Todas
MPLS	Utilização de LSP estáticos com IPs não existentes na infraestrutura gera alto processamento em equipamentos DmOS, podendo causar instabilidades e falhas no encaminhamento do tráfego.	209530	Todas
MPLS	Quando a VPN é estabelecida entre 2 vizinhos diretos, o mapeamento de PCP para EXP não funciona.	274032	DM4780
MPLS L2VPN	Em cenários VPLS com o DM4780 atuando como LER, quando o primeiro caractere do MAC address de destino do quadro encapsulado é 4 ou 6, o pacote é interpretado erroneamente como IPv4 ou IPv6 e descartado no uplink.	268711	DM4780
OSPF	Não é possível mostrar detalhes de um neighbor OSPF específico. Através do comando show ip ospf neighbor detail é possível verificar todos os neighbors simultaneamente.	91647	Todas
OSPF	Necessidade de reinserir novamente a interface L3 no OSPF caso a configuração do OSPF seja removida e novamente inserida com alteração da área em um único commit.	96565	Todas
OSPF	O export prefix-list do OSPF não está atuando nos prefixos redistribuídos pelo ASBR no ABR.	168392	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
OSPF	Remover e adicionar novo router OSPF em um mesmo commit cria um router OSPF inválido. Para evitar a falha é necessário realizar a configuração em commits separados.	168219	Todas
OSPF	Em caso de reboot, é possível que LSA do tipo 4 não seja criado e divulgado pelo ASBR, afetando o aprendizado de prefixos em outras áreas OSPFv3. Para normalizar é necessário realizar o comando <i>clear ospfv3</i> no ASBR ou desabilitar e habilitar o(s) link(s) para o router que não possui LSA Summary para que as LSAs sejam criadas e divulgadas novamente.	216581	Todas
OSPF	DmOS permite configurar mais de um processo OSPF na VRF global caso o commit seja realizado ao sair do modo de configuração e confirmar a mensagem <i>"Uncommitted changes found, commit them? yes/no/CANCEL"</i> . Apesar de ser aceito, o protocolo não fica operacional.	252994	Todas
QoS	Policer ou ACL por DSCP não dá match no pacote caso o bit ECN esteja com valor diferente de 0.	146120	Todas
QoS	A configuração de PCP na interface atua somente sobre pacotes untagged, ou seja, caso a interface tenha QinQ, o PCP da interface não será setado na tag de QinQ para pacotes tagged. A tag de QinQ terá o PCP copiado da tag original do pacote.	267545	DM4780
QoS - Policer	Contador de policer egress não atua quando existe um user-defined counter na mesma VLAN.	126935	Todas
QoS - Policer	Há suporte a contadores para somente um policer por vez.	276364	DM4340
QoS - Policer	Não é possível aplicar QoS Policer em tráfego modificada por ações de ACL.	277818	DM4340
QoS - Policer	Pacotes dropados pela feature de policer não são mostrados no contadores de discards.	277819	DM4340
QoS - Policer	Policer pode não limitar banda corretamente para interfaces de acesso de VPN QinQ que encapsulem mais de 200 VLANs.	251845	Todas
QoS - Policer	Não é possível limitar banda de um grupo de VLANs no desencapsulamento MPLS.	170558	Todas
QoS - Policer	Contadores de Drop em Policers do estágio Egress não são suportados.	126822	DM461x
QoS - Shapper	Configuração de burst no egress rate-limit não é totalmente alcançada.	249390	DM4340

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
QoS - Scheduler	A fila <i>Strict Priority - SP</i> não será totalmente atendida quando utilizado o WFQ Scheduler com outras filas configuradas com seus respectivos pesos.	249736	DM4340
PBR	Não é suportado PBR com ECMP.	138443	Todas
Ping	Ping não funciona para endereço IP L3 local quando é especificado source interface.	105307	Todas
Ping	O endereço IP especificado pelo parâmetro source interface do comando ping não é respeitado para interfaces em VRF.	120791	Todas
Ping	Não é possível realizar o ping para o endereço IPv6 local em VRF.	152836	Todas
Ping	Em cenário com VRF leaking e redistribute BGP dentro do OSPF, não é possível executar ping para os endereços diretamente conectados aos neighbors.	123157	Todas
Ping	Interface L3 inativa continua respondendo os pacotes ICMP echo request (ping).	161120	Todas
Ping	Em algumas situações pode ocorrer o erro no Ping IPv6 em uma VRF <i>Failed to load BPF prog: 'Operation not permitted'</i> , após este erro o Ping não funciona mais, sendo necessário reiniciar o equipamento.	168676	Todas
Port Mirror	O Port Mirror não espelha pacotes de protocolos da camada L2 (LLDP, EFM...) enviados da CPU no sentido TX da interface.	272098	DM4780
Provision	Equipamento irá reiniciar se a Line Card 800 for inserida e removida fisicamente em um intervalo menor que 10 segundos.	200219	DM4920
RDM	Após remover configuração de um RDM slave que já havia estabelecido conexão com um RDM master, comandos de show continuam exibindo informações de RDM não mais presentes na configuração.	126618	Todas
RSVP	Quando a prioridade da LSP é alterada, não ocorre a atualização imediata, fazendo com que ocorra o timeout e o estabelecimento novamente da LSP. Nesta situação de falha da LSP dados serão perdidos.	213425	Todas
RSVP	Quando ocorre a falta banda em uma interface L3 configurada no RSVP, quem sinaliza a falha é o node errado. Nesta mesma situação a mensagem de erro também está errada, informando erro desconhecido ao invés de Requested bandwidth unavailable . Os enlaces do túnel devem ser analisados para verificar onde há esgotamento de banda.	211869	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
RSVP Interop	Não há interoperabilidade do RSVP hello do Cisco IOS XR com o DmOS devido o DmOS não suportar o RSVP hello node-id.	183958	Todas
RSVP MTU	O MTU da interface tunnel não é utilizada para as L2VPNs.	164084	Todas
RSVP MTU	O DmOS demora a atualizar o MTU da interface nas LSPs após a convergência, em alguns casos este tempo pode chegar a minutos. Dependendo do MTU da interface L3 antes da convergência, os dados que passam pelas LSPs e que utilizam o Path MTU Discovery será menor que o esperado até o DmOS atualizar o MTU.	190789	Todas
RSVP Performance	Core-dump no processo nbase pode levar para Down a interface L3 que está sendo utilizada em VPNs, gerando afetação de tráfego. Neste caso, é necessário reiniciar o equipamento.	201826	Todas
RSVP Performance	Pode ocorrer falha de reconvergência de túneis TE após falhas na rede devido ao protocolo OSPF não conseguir recalculas as rotas após a recuperação da rede.	240738	Todas
RSVP Performance	Convergência dos túneis MPLS-RSVP usando RSVP Hello podem demorar mais que o esperado.	192367	Todas
RSVP - Tunnel	Túneis podem não subir caso o equipamento tenha mais de uma área configurada no equipamento. Para resolver é necessário remover as áreas excedentes e reiniciar o processo do OSPF utilizando o comando <i>clear ospf process <process_id></i> .	160143	Todas
RSVP - Tunnel	Túnel no headend não sobe caso for modificado o router-id do OSPF no tailend. Para contornar é necessário executar o comando <i>clear ospf process</i> no equipamento que termina o túnel (tailend).	154174	Todas
RSVP - Tunnel	Ao remover túnel RSVP, o lado remoto irá remover o túnel ao receber o RSVP Hello.	187397	Todas
RSVP - Tunnel	L2VPN configurada com um túnel que é destinado ao equipamento incorreto faz com que L2VPN fique UP, porém os dados irão ser encaminhados para o equipamento incorreto.	149350	Todas
Sensors	Possibilidade da geração de log de erro de leitura dos sensores do equipamento.	117219	Todas
sflow	O campo <i>sflow_245.sysuptime</i> do pacote SFLOW está apresentando o uptime do equipamento de forma equivocada.	205524	Todas

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
SNMP	Remover o engine-id via netconf faz com que engine-id fique com um MAC fixo diferente do MAC global do equipamento. Para resolver é necessário alterar o engine-id via CLI ou Netconf.	239640	Todas
SNMP	Se o SNMP agent listen estiver configurado para uma interface L3 ou loopback, e a configuração de IP/VRF dessa interface for posteriormente alterada, o SNMP get pode não funcionar corretamente. Caso isso ocorra, desconfigurar o SNMP agent listen e configurar novamente. Para evitar problemas, fazer as configurações da interface antes de adicioná-la no SNMP agent listen.	125267	Todas
SNMP	Não é possível configurar o <i>snmp vacm access</i> com VRF global via Dm-View.	151642	Todas
SNMP	Não há suporte a fila para pacotes SNMP.	-	DM4050 DM4250
SNMP	Com tempo padrão de polling do zabbix, contadores das portas do DM4920 podem retornar erro, sugerimos utilizar um tempo superior a 60 segundos	270403	DM4920
SNMP - MIB	O primeiro índice do objeto da MIB ENTITY-MIB::entPhysicalSerialNum não retorna o número de série do equipamento.	137978	Todas
SNMP - MIB	O Ifindex retornado no objeto ipAdEntIfIndex não aponta para nenhuma interface, fazendo com que as ferramentas que utilizam SNMP não consigam relacionar o endereço IP lido com alguma interface do equipamento.	191764	Todas
SNMP - MIB	Objeto <i>TWAMP-MIB::twampTestDescription</i> não retorna valor em caso de falha na <i>Twamp test-session</i> .	253119	Todas
SNMP - MIB	ENTITY-MIB retorna as informações dos slots triplicadas.	146733	DM4610-HW2 DM4615
SNMP - MIB	Objeto <i>GPON-ONU-IF-MIB::onuifType</i> é retornado com valor errado para GEM das ONUs.	252453	DM461X
SNMP - MIB	Objeto ifAlias para a interface GPON somente é criado após configurar uma description na interface GPON.	168099	DM461x
SNMP - MIB	SNMP Get Bulk retorna valores de objetos fora da árvore selecionada.	251397	Todas
SNMP - MIB	MAC Address das interfaces pode ser retornado zerado via SNMP.	252033	DM4340

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
SNMP - Traps	Não há suporte ao envio de traps ou informs de Dying Gasp utilizando SNMPv3.	270076	Todas
SNMP - Traps	Não são enviadas traps ou informs de Dying Gasp para targets SNMP associados a VRF mgmt ou VRFs de clientes.	US90189 US90190	DM4360 DM4370
SNTP	Endereços IPv6 com mais de 15 caracteres não são completamente exibidos no comando <i>show sntp brief</i> .	214837	Todas
Synchronism	Utilizar syncE sem informação de qualidade ESMC pode levar a falha de chaveamento em caso de queda de link.	211884	DM4376
Synchronism	SyncE não funciona quando não há configuração de PTP ativa.	211879	DM4376
Synchronism	Atualização de firmware pode gerar core-dump no PTP. Porém aplicação segue funcionando corretamente.	215131	DM4376
Syslog	Possibilidade de geração de core-dumps ao realizar um load override para carregar alguma configuração específica.	117306	Todas
Syslog	Alterações em interfaces L3 utilizadas para acesso ao servidor syslog podem fazer com que o serviço pare de funcionar. Como workaround, é necessário remover a configuração do Syslog, realizar commit e, em seguida, configurá-lo novamente.	127781	Todas
System	Ao receber um pacote ESMC com padding adicional, o processo sync_mgr pode gerar core-dumps repetidos.	278530	DM4370
System ARP	Pacotes RARP não atualizam a host-table fazendo com que a convergência das VMs de softwares que utilizam o RARP como o VMware demorassem mais tempo. Este tempo maior é devido à necessidade de um ARP da VM ser o gatilho para a resolução do host.	-	DM4618
System CPU	Pacotes com destino para endereços de rede ou broadcast são encaminhados para CPU. O recebimento desses pacotes podem elevar o consumo de CPU.	248922	Todas
System CPU	Situações de alto uso de CPU pode ocasionar reboot do equipamento.	269622	Todas
System CPU	Arquivos de log corrompidos podem elevar o uso de CPU e o equipamento apresenta lentidão na execução do comando <i>show log</i> .	255759	Todas
System CPU	Pacotes do protocolo IGMP sobem para a CPU pelas filas incorretas.	268940	DM4780
System CPU	Contadores de cpu-dos-protect incrementam Rx de pacotes erroneamente em todas as filas.	188867	DM4170

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
System CPU	Pacotes Unknown hosts IPv6 são encaminhados para a fila 38 que trata de ICMPv4_v6 e não para a fila correta 37 que trata dos Unknown hosts.	273965	DM4780
System CPU	Equipamento não possui funcionalidade de <i>cpu-dos-protect</i> apesar da funcionalidade aparecer na CLI.	252458	DM4340
System FAN	Equipamento DM4610-HW2 operando FANs com velocidade acima do necessário, causando ruído em excesso.	154171	DM4610
System Memory	Não há alarme para alta utilização da memória flash, o uso total da memória poderá afetar o uso do equipamento.	273050	Todas
System NET-CONF	O equipamento pode atingir o limite máximo de sessões SSH ao utilizar <i>nmap -sT</i> quando a conexão TCP encerra sem enviar o Banner SSH. O equipamento só pode ser recuperada reiniciando-o. Pode ser evitado utilizando o parâmetro <i>-sS</i> , ao invés de <i>-sT</i> , nas requisições <i>nmap</i> .	274496	Todas
System PSU	A PSU 200 DC não possui sensores de temperatura.	-	Todas
System Reboot	DmOS pode reiniciar se houver algum equipamento conectado a serial enviando sinais com caracteres inválidos.	162834	Todas
System Reboot	Consulta SNMP a tabela OSPF pode causar a reinicialização do equipamento caso este tenha mais de 100 áreas OSPF configuradas.	253178	Todas
System Reboot	Pode ocorrer omissão de logs de Reboot via CLI, porém, os logs ainda são enviados para o servidor remoto se este estiver configurado.	251895	DM4340
System Reboot	Após reboot, equipamento perde horário configurado. Caso exista um servidor SNTP configurado, ocorrerá sincronização e o equipamento irá recuperar horário correto.	251894	DM4340
System Reboot	Equipamento não envia confirmação quando o reboot é executado via netconf.	250044	DM4340
System Reboot	A inserção da Line Card após a reinicialização do equipamento fará com que ela fique no estado blocked e apresente o alarme CARD_UNINITIALIZED. Para que ela fique operacional, será necessário reiniciar o DM4618. O status da plataforma e Line Card pode ser visto através do comando <i>show platform</i> .	-	DM4618

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
System Save-Config	O save de config pode demorar agora até o dobro do tempo em algumas plataformas. O tempo de commit segue o mesmo.	277910	DM4050, DM4170, DM4250, DM4270, DM4370, DM4610-HW, DM4612, DM4615
Traceroute	Equipamento não mostra no traceroute saltos quando não tem a rota instalada na tabela de roteamento.	-	Todas
Traceroute	Traceroute em cenários com ECMP pode trazer resultados duplicados e timeouts em algumas requisições.	241879	Todas
Transceivers	Transceiver QSFP 100G (MJ-QSFP100G-LR4) pode apresentar problemas e não ocorrer o link com o equipamento remoto.	268877	Todas
Transceivers	Transceivers QSFP-DD 400G apresentam Ethernet Standard incorretos.	267542	Todas
Transceivers	Somente há suporte para os transceivers óticos de 100 Mbps no modo forçado e somente nas interfaces GX.	-	Todas
Transceivers	Geração de Log de link UP sempre que um módulo elétrico é inserido mesmo sem link.	94344	Todas
Transceivers	Informações de inventário de transceivers são exibidas de forma duplicada no DmView.	126537	Todas
Transceivers	As interface GX não suportam SFP elétrico.	206400	DM4376
Transceivers	A troca de SFPs em uma interface pode não ser identificada se for realizada em menos de 3 segundos.	109496	DM4170
Transceivers	As interface 10 Gbps não suportam autonegociação.	-	DM4270-48XS
Transceivers	As interface 25 Gbps não suportam autonegociação.	-	DM4770-16CX DM4618 DM4270 8XS+16VS+6CX

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
Transceivers	As interface 100 Gbps não suportam autonegociação.	-	DM4618, DM4770, DM4270, DM4780, DM4920
Transceivers	As interfaces GX não possuem suporte a operação com módulos SFP elétricos em velocidades de 10 Mbps e 100 Mbps. Alguns modelos de SFP elétricos podem funcionar em velocidades de 1 Gbps, porém não são homologados pela Datacom.	-	DM461x
Transceivers	Não há suporte para transceivers não homologados. O uso de módulo QSFP não homologado poderá prejudicar a infraestrutura DWDM com o lambda ,inadequado ou poderá manter o laser do módulo ligado. Interfaces com transceivers não homologados devem ficar em shutdown. Caso um módulo não homologado seja conectado no equipamento será exibido um alarme que pode ser observado através do comando show alarm .	EP1200	DM4920
Transceivers	Após removido o transceiver 400G da interface, se inserido novamente, o link não é estabelecido. Para normalizar é necessário reiniciar o DmOS.	201652	DM4920
Transceivers	Estatísticas de qualidade de link coerente não apresentam valores confiáveis quando o link está em falha e/ou administrativamente desabilitado.	200261	DM4920
Transceivers	As interfaces Ethernet 25 Gbps não suportam FEC cl108.	160838	DM4618
Transceivers	Medida da corrente de polarização do transmissor (TX Bias) reportada incorretamente para o transceiver 377.1515.00. Não está sendo considerado um multiplicador de escala, causando um valor incorreto.	273049	DM4920
Transceivers	Transceivers QSFP56 que são do tipo QSFP_PLUS_CMIS não tem suporte a config de Appsel, sendo assim quando a interface for splitada por não ser possível alterar o Appsel as novas interfaces splitadas não irão funcionar.	274829	DM4780
Transceivers	Em módulos QSFP56 200G com 4 lanes óticas, as informações de diagnóstico digital (corrente, potência Tx e Rx) das lanes 2, 3 e 4 não são exibidas no comando <i>show interface transceivers</i> .	274828	DM4780

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
Transceivers	Alguns transceivers de terceiros com power class superior a 3.5W (classe 4), o DmOS pode não habilitar o módulo a sair do modo de baixa potência conforme a especificação SFF8636. Como consequência, o laser do transceiver não é habilitado (TX Power em torno de -40 dBm) e consequentemente o link não fica Up.	278762	DM4770 16CX
TWAMP	Demora para executar o comando <i>show oam twamp</i> .	135553	Todas
TWAMP	Após falha no test-session do TWAMP, os objetos SNMP permanecem com os valores do último teste realizado com sucesso.	131279	Todas
TWAMP	Registro de TWAMP-SERVWAIT_TIMEOUT nos logs em caso de falha na comunicação do protocolo. Não impacta no serviço.	183902	Todas
TWAMP	Reinício do equipamento pode gerar core-dump no processo do twamp-client-da.	209664	Todas
TWAMP	Utilizar portas TCP diferente do padrão para o TWAMP pode fazer com que a test-session não inicie após a reinicialização do equipamento.	207290	Todas
TWAMP	TWAMP sender pode permanecer em estado de falha mesmo após recuperação de conectividade com o TWAMP reflector.	172387	Todas
TWAMP	Ocorre falha em <i>Twamp Test-Session</i> caso o <i>Reflector</i> esteja a mais de um salto de distância.	254622	DM4340
TWAMP	Durante o intervalo em que o TWAMP inicia uma nova sessão e termina as medidas, a MIB SNMP retorna valores zerados ao invés de retornar os valores da última sessão finalizada.	273760	Todos
VLAN	Tempo elevado para manipulação, show, save, commit e netconf com grande quantidade de VLANs.	-	Todas
VLAN	As interfaces após o refactoring do VLAN (dot1q) estão em ordem alfabética e não em ordem numérica no comando <i>show running-config</i> .	159954	Todas
VLAN	Devido a falta de coerência na CLI, a configuração de regras de VLAN Translate através de range de VLANs podem exceder o limite de recursos disponíveis no hardware quando se utiliza VLAN mapping e QinQ.	272142	DM4780
VLAN	Não há suporte a adição de terceira tags em pacotes que já são double-tag.	256028	DM4780
VLAN	Em pacotes double-tagged com prioridades diferentes, a prioridade da VLAN interna é sobrescrita pela prioridade da VLAN externa.	260639	DM4780

Funcionalidade	Descrição	ID	Plataformas Afetadas
VLAN	Frames MPLS encapsulados em túnel GRE, podem ser descartados na entrada do equipamento se tiver uma regra de vlan-mapping na interface de entrada.	274949	DM4270
VLAN	Pacotes que chegam no equipamento com tag de vlan igual à native VLAN não ganham a tag da VLAN nativa quando sobem pra CPU, mesmo com QinQ habilitado.	276361	DM4780
XGS-PON	O profile default do DM4616 a partir da 9.4 é XGS-PON. Dessa forma, se o usuário não especificar seu profile, todas as ONUs serão configurados com profile XGS (10GB), independente se é onu GPON ou XGS-GPON. Se for ONU GPON, o ONU até vai para Up, porém, não trage dados.	184045	DM4616
XGS-PON	ONUs podem apresentar status <i>Down/Active pending</i> após desligamento da ONU ou da OLT. É necessário reiniciar a ONU para voltar a operar normalmente.	182587	DM4616
XGS-PON	Se o modo da interface xgspon estiver como gpon, trocar para xgspon e voltar para o modo gpon só vai ser aplicado após o reboot na OLT.	183105	DM4616
XGS-PON	Falha no tráfego de dados da ONU DM984-42x quando utilizando as portas LAN 2, 3 ou 4.	181558	DM4616
XGS-PON	Caso seja utilizado uma ONU DM986-100 SFU com 2 GEMs, sendo 1 GEM para ethernet e um segundo para IPHost, deve ser configurado o primeiro GEM para IPHost e o segundo GEM para ethernet. Caso contrário poderá ter perda de dados no sentido upstream.	176959	DM4616
xSTP	O custo do STP nas interfaces por padrão é 20000 independentemente da velocidade da interface fazendo com que caminhos escolhidos pelo STP sejam de links com menor velocidade. Como contorno é possível alterar o cost nas interfaces manualmente conforme desejado.	154927	Todas
xSTP	BPDUs são processadas e descartadas na CPU em vez de ser descartadas no chipset, isto pode gerar uma sobrecarga na CPU do equipamento caso seja recebida uma quantidade significativa de BPDUs.	132238	Todas

5 Versões de Documentos

A tabela abaixo exibe as versões de documentos para todos os produtos DmOS. A Datacom não recomenda a utilização de versões anteriores.

5.1 Plataformas de Software

Documento	Versão
DmOS - Guia de Configuração Rápida	204.0309.59
DmOS - Command Reference (apenas em Inglês)	204.4284.66
DmOS - Descritivo do Produto	134.4917.41
DmOS - MIB Reference (apenas em Inglês)	204.4381.23
DmOS - Guia de Soluções de Problemas	204.0378.24

5.2 Plataformas de Hardware

Documento	Versão
DM4050 - Guia de Instalação	204.0300.05
DM4170 - Guia de Instalação	204.0302.07
DM4250 - Guia de Instalação	204.0315.01
DM4270 - Guia de Instalação	204.0334.10
DM4340 - Guia de Instalação	204.0358.03
DM4360 - Guia de Instalação	204.0339.02
DM4370 - Guia de Instalação	204.0316.03
DM4376 - Guia de Instalação	204.0401.02
DM4380 - Guia de Instalação	204.0338.00
DM4610 - Guia de Instalação	204.0307.04
DM4611 - Guia de Instalação	204.0349.01
DM4612 - Guia de Instalação	204.0350.01
DM4615 - Guia de Instalação	204.0324.04
DM4616 - Guia de Instalação	204.0364.03
DM4618 - Guia de Instalação	204.0351.00
DM4770 - Guia de Instalação	204.0341.12

Documento	Versão
DM4775 - Guia de Instalação	204.0337.00
DM4780 - Guia de Instalação	204.0403.03
DM4920 - Guia de Instalação	204.0365.15

Nota Legal

Apesar de terem sido tomadas todas as precauções na elaboração deste documento, a DATACOM não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissão bem como nenhuma obrigação é assumida por danos resultantes do uso das informações contidas neste guia. As especificações fornecidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não são reconhecidas como qualquer espécie de contrato.

© 2026 DATACOM - Todos direitos reservados.

Garantia

Os produtos da DATACOM possuem garantia contra defeitos de fabricação pelo período mínimo de 12 (doze) meses, incluído o prazo legal de 90 dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de fornecimento.

Nossa garantia é padrão balcão, ou seja, para o exercício da garantia o cliente deverá enviar o produto para a Assistência Técnica Autorizada DATACOM, com frete pago. O frete de retorno dos equipamentos será de responsabilidade da DATACOM.

Para maiores detalhes, consulte nossa política de garantia no site <https://www.datacom.com.br>.

Para contato telefônico: **+55 51 3933-3094**