C CORINTHIAN VENTORA

ONE POINT LESSON

No OPL: OPL/HSE/032

CII/FRM/146

Tanggal Disusun	7 Juni 2023
Penyusun	OHSE
Mesin / Area	Cramping 2
Departemen	Line 4
Factory	Α
Produk	All Doors

TEMA

Resiko Bahaya Proses Kerja area Mesin Cramping 2

BAHAYA:

- Bagian Tubuh Terjepit/Tertimpa Material Kayu.
- 2. Resiko sakit pinggang/Low Back Pain
- 3. Terjepit di mesin taylor
- Terkena semprotan lem dari tabung lem bertekanan
- Tersengat aliran listrik dari kabel yang terkelupas
- 6. Tersandung Comveyor, terkena oli Hydrolik
- 7. Terkena ledakan dari tabung lem
- 8. Terjepit body mesin yang bergeser
- 9. Terjepit Conveyor/roll mesin
- 10. Tertimpa material kayu
- 11. Terkena paparan Material B3
- 12. Terjepit/tertimpa siccorlift
- 13. Tersandung kabel, balok, metal
- 14. Terpleset, tergores, tertusuk material
- 15. Kegagalan LOTOTO

Keterangan:

(Angka di gambar sesuai urutan penjelasan bahaya





CARA KERJA AMAN:

- 1. Perhatikan titik jatuh material/benda yang akan ditaruh;
- 2. Gunakan teknik manual handling yang benar (Ref. OPL OHSE 004)
- 3. Pastikan sensor mesin berfungsi dan area mesin cramping di berikan sangkar mesin.
- Cek berkala sambungan selang di tabung lem 1x/minggu dan tekanan tabung lem max.5 bar.
- Cek sebelum kerja dan sebelum mengoperasikan mesin kondisi kabel ataupun konektor listrik.
- 6. Pastikan cover, limit switch, sensor, gembok terpasang & berfungsi.
- 7. Pastikan emergency stop berfungsi.
- 8. Hindari perilaku/tindakan tidak aman membypass mesin (dengan mengganjal kayu dan sejenisnya.
- 9. Pasang containment di tempat material B3.
- 10. Wajib LOTOTO setiap Cleaning, Perbaikan
- 11. Operator Terlatih yang mengoperasikan mesin.
- 12. Pastikan jari tangan anda jauh dari titik jepit pinton.
- Pastikan pada saat setting stoper posisi jari tangan terlindungi APD dengan benar dan mesin dalam keadaan mati/off dengan LOTOTO.
- 14. Pastikan switch emergency/sensor Fotocell berfungsi
- 15. Pastikan Foot step atau pedal berfungsi.
- 16. Pastikan semua kabel listrik tertutup/ terlindungi dengan benar jangan sampai ada yang terlupas.
- 17. Pencegahan kebakaran ,Pastikan mesin dalam kondisi baik/normal.
- 18. Pastikan operator sudah terlatih & mendapatkan Induksi rotasi bagi karyawan baru atau pindahan.
- 19. Jaga selalu kebersihan lingkungan tempat kerja sebelum/sesudah pulang.
- 20. Dilarang membersihkan badan dengan angin kompresor.
- 21. WAJIB Lototo jika ada perbaikan mesin,perawatan,mesin rusak,AM/TPM
- 22. Jika ada masalah segera lapor keatasan anda (LH/Foreman/Supervisor/Manager).
- 23. Wajib mematuhi 12 prinsip keselamatan Jeldwen.
- 24. Pergunakan peralatan kerja yang baik dan mendukung sesuai peruntukan dan kapasitas materialnya.
- 25. Pastikan Semua peralatan, sumber peralatan yang ada Power listiknya seperti, Kipas angin, Despenser dll, wajib di matikan/offkan.



























Keterangan : (Angka di gambar sesuai urutan penjelasan cara kerja aman)



ALAT PELINDUNG DIRI WAJIB:												
Sepatu Safety		у	Back Support		Kacamata Safety		Masker		Sarung Tangan/Sarung Tangan Chemical		Apron/Celemek	
Dipelajari dan Difahami oleh	Tanggal											
	Nama											
	Paraf											
	Tanggal											
	Nama											
	Paraf											