Ver. 4.0

OP-500 MANUAL

BLDC Operator Series OP-500

Ver. 4.0

차 례

1.	개요
2.	0P-500의 조작 및 표시천이도 4 2.1. 개요 4
	2.2. 표시천이도5
3.	상태표시모드6
	3.1. 명칭 및 내용 6
	3.2. 상세내용 6
4.	진단표시모드
	4.1. 명칭 및 내용 7
	4.1.1 SERVO ON/OFF
5.	이상표시모드 8
	5.1. 명칭 및 내용 8
	5.1.1 ALARM LIST 종류9
	5.1.2 ALARM LIST 내용 9
6.	사용자 파라미터모드 10
	6.1 사용자파라미터 조작방법 10
	6.2 사용자파라미터 내용 11
	6.2.1 각 파라미터 개요 11
	6.2.2 파라미터 세부내용 12

1. 개요



그림 1 OP-500의 외형

0P-500은 6개의 7세그먼트 LED로 구성된 표시부에서 상태표시, 파라미터 설정, 진단기능 , 알람내용 등을 표시하며 표시부 하단의 4개의 스위치를 통하여 각종수치의 설정이 가능합니 다.

- ▶ 스위치 조작을 통하여 설정된 수치는 전원을 끊어도 드라이버에 기억되어 있습니다.
- ▶ 알람발생 후 전원을 차단하여도 알람내용은 기억되어 있으며 전원을 재투입한 후 그 내용 을 확인 할 수 있습니다.
- ※ 주의 : OP-500을 장착 또는 탈착 시에는 반드시 전원을 내린 상태에서 진행하십시오.

2. OP-500의 조작 및 표시천이도

2.1. 개요

전원투입 직후 7세그먼트 LED는 상태표시모드가 되고 모드 변경은 MODE 버튼으로 이루 어집니다.




그림 2 모드변경 시 표시부의 천이도

- ▶ 초기 드라이버 전원 투입 시 표시부에는 b L d C # # 를 표시한 후 상태 표시 모드의 기본화면인 RPM화면 r 0 0 0 0 으로 바뀝니다.
- ▶ ADDRESS 및 DATA 증감은 UP DOWN 버튼, DATA 저장 및 세팅은 SET 버튼으로 이루어집니다.

2.2. 표시 천이도




그림 3 OP-500의 전체 표시 천이도

3. 상태표시 모드

3.1. 명칭 및 내용

운전 중 아래와 같은 상태를 표시부에 디스플레이합니다.

명 칭	기호	표시범위	내 용
모터회전속도	r	-9999~9999[RPM]	모터의 회전속도 표시
※실효부하율	L	Max 250[%]	연속실효 전류값을 %로 표시함
속도지령전압	U	0~5000[mV]	아날로그 외부속도지령 전압 표시
회전자위치	Р	1~6[STATOR]	모터의 회전각마다의 홀센서 값 표시
엔코더펄스	Е	[PULSE]	엔코더펄스 값을 카운트하여 모터의 회전량을 표시
소프트웨어 버 전	Soft.	1.0~	드라이버의 소프트웨어 버전표시

표 1 상태표시 모드 내역

4. 진단표시 모드

4.1. 명칭 및 내용

진단표시 모드에서는 시스템의 조건 및 시스템의 초기화 등을 확인 및 설정이 가능합니다.

4.1.1 SERVO ON, OFF

드라이버의 ON, OFF의 상태를 표시합니다.

r d - o F F: 드라이버가 정지해있을 때 표시됩니다.


 $oxed{r \mid d \mid - \mid o \mid n \mid}$: 드라이버가 운전 상태에 있을 때 표시됩니다.

5. 이상표시 모드

5.1. 명칭 및 내용

과거에 발생한 알람내역을 확인 할 수 있으며, 알람내역을 초기화 할 수도 있습니다.

5.1.1 ALARM LIST 종류



: No Error (에러 없음)


: Under Voltage (저전압 검출 시)

: Over Current (과전류 검출 시)

: Feedback Loss (홀센서 이상 시)

: Over Load (과부하 지속 시)

: Parameter Error (파라미터에러)



5.1.2 ALARM LIST 내용

알람내역은 이전 발생한 알람을 확인 할 수 있는데, 0에 가까운 번지일수록 최근에 발생한 알람이며 최대 9개의 이전 알람내역을 메모리에 저장합니다.

UP덴버튼과 DOWN덴버튼을 사용하여 확인 가능하며, SET덴버튼을 3초 이상 누르게 되면 저장되었던 알람내역들이 초기화됩니다.

▶사용방법

A L O - O L :SFT

: SET 버튼을 3초간 누릅니다.

A L 0 - n o :알람 초기화 완료 후 표시상태


Ver. 4.0

OP-500 MANUAL

6. 사용자 파라미터 모드


6.1 사용자 파라미터 조작방법

1. MODE덴버튼을 눌러 파라미터 모드를 선택합니다.



- 2. 사용자가 변경하기 원하는 ADDRESS를 선택합니다. UP덴버튼과 DOWN덴버튼을 눌러 변경하고자 하는 파라미터 번호를 선택
 - ex) 0.2.0001: ADDRESS 2번 파라미터 선택 시 이 때 SET덴버튼을 누르면 DATA 부분이 깜빡거리며, 변경 가능한 상태로 바뀝니다.
- 3. 사용자가 원하는 DATA값으로 변경합니다.

SET덴버튼을 눌러 DATA 변경가능 상태(DATA부가 깜빡거리는 상태)가 되었을 때, UP덴버튼과 DOWN덴버튼을 누르면 DATA 값이 변경됩니다.



※버튼을 한번 누르면 데이터가 1만큼 변하고, 버튼을 누른 상태를 계속 유지하면 더 빠르게 데이터 변경이 가능합니다.

6.2 사용자 파라미터 내용

6.2.1 각 파라미터 개요

운전에 들어가기 전 시스템의 구성 및 운전 내용에 따라 파라미터의 설정이 필요하며 변경 가능한 파라미터의 내용은 다음과 같습니다.

No	기 능	범위(default)	구분	비고
0	모터용량	30~2000	D	[W]
1	모터극수	2~30	D	[POLE]
2	엔코더펄스	•		•
3	회전방향	0/1	А	현재방향의 반대로 기동
4	정격속도	0~19999	В	[RPM]
5	PWM모드	0/1	В	0: 구형파 1: 정현파
6	제어모드	0/1	В	0: Close Loop 1: Open Loop
7	입력 전압	6~230		[Vrms]
8	저 전압	6~230		[Vrms]
9	과 전압	24~300		[Vrms]
10	전류제한	50~250	D	[%]
11	속도지령스케일	1000~5000	В	[mV]
12		•		•
13	과부하시간	0~300	А	
14	속도제한	0~9999	В	[RPM]
15	제로클램프	•	В	
16	속도지령옵셋	•	В	
17				
18	과열 온도	0~100	D	[°C]
19		•		•
20	CW 진상각	•	D	•
21	CCW 진상각	•	D	•
22	내부속도	1800	А	[RPM]
23	•	•		•
24	가속 시간	1~150	•	•
25	감속 시간	1~150		•
26	EMB 지연 시간	0~100		
27	•	0/1		•
28	2상한/4상한	0/1		•
29	•	0~4		•

No	기 능	범위(default)	구분	비고
30	속도제어 P게인	0~9999	А	
31	속도제어 I게인	0~9999	А	
32	전류제어 P게인	0~9999	D	
33	전류제어 I게인	0~9999	D	
34	위치제어 P게인	0~9999	D	
35	BLDC 종류	0/1	D	
36	통신제어	0/1	С	0: IO제어 1: 통신제어
37	드라이버 ID	0~99	С	
38	통신 속도	0~4	С	•
39	•	•		•
40	•			•

[※]파라미터의 수정과 관련하여 다음과 같이 구분함.

※ 드라이버 모델에 따라 파라미터 변경 될수 있음. 드라이버 매뉴얼 참고바람.

구 분	내	용
А	SERVO ON 상태에서 파라미터 수정가능	
В	SERVO OFF 상태에서 파라미터 수정가능	
С	파라미터 설정 후 전원off후 재시작 시 적용	
D	사용자가 설정금지	

6.2.2 파라미터 세부설명

No.0 모터용량

▶모터용량을 설정하면 모터용량에 따른 정격전류로 세팅됩니다.

No.1 모터극수

▶모터의 극수에 맞게 설정하십시오. 극수에 맞지 않게 설정 시 모터의 회전속도가 바뀔 수 있습니다.

ex) 10극모터: 10으로 세팅.

No.3 회전방향

▶ 모터의 회전방향을 변경할 수 있습니다.

ex) 현재 파라미터 값이 0, 모터의 회전이 정방향(CW)일 때, 파라미터 값을 1로 설정하면 모터의 회전방향이 역방향(CCW)로 변경됩니다.

No.4 정격속도

▶ 모터의 정격속도를 설정합니다.

ex) 모터의 정격속도가 3000rpm이라면, 3000을 설정합니다. 속도제한(파라미터14번)을 정격속도 이상을 설정해도 속도제한 파라미터값은 정격속도로 설정됩니다.

No.10 전류제한

▶ 모터의 전류의 제한치를 %로 설정합니다.

No.11 속도지령 스케일

▶ 설정값(mV)에 따라 정격속도로 회전시의 전압을 변경할 수 있습니다. ex) 파라미터 4500설정, 정격속도 3000rpm 일 때, 4.5V인가시 3000rpm으로 회전.

No. 13 과부하 시간

▶ 드라이버의 허용치 이상 연속 부하 인가 시 알람 발생 시간을 설정합니다.

No. 14 속도제한

▶ 모터 구동 시 모터의 속도를 제한하고자 할 때 설정합니다. 설정치는 모터의 정격속도(파라미터 4번)보다 낮을 때만 적용되며, 정격속도보다 높게 설정 시 속도제한치는 정격속도로 제한되어 설정됩니다.

No. 15 제로클램프

▶ 지령 전압의 제로클램프를 설정하며, 속도지령이 제로클램프 설정 값 범위에 있으면 모터는 구동하지 않고 그 이상에만 구동합니다. 모터의 최저 RPM과 연관이 있습니다.

No. 16 속도지령 옵셋

► 드라이버의 속도지령의 옵셋을 설정합니다. 속도지령전압을 설정한 옵셋 이상에서만 인식합니다.

No. 20 CW 진상각

▶ 정현파 제어 구동시 CW 방향의 진상각을 적용합니다.

No. 21 CCW 진상각

▶ 정현파 제어 구동시 CCW 방향의 진상각을 적용합니다.

No. 22 내부속도

▶ 내부속도 설정

No. 24 가속 시간

▶ 목표속도(속도 증가)까지 도달하는데 걸리는 시간을 설정합니다. 드라이버의 VR과 함께 조절가능하며, 파라미터에서 1에 가까울수록 가감속 시간은 빨라지 며 150에 가까울수록 가감속 시간은 늦춰집니다.

No. 25 감속 시간

▶ 목표속도(속도 감소)까지 도달하는데 걸리는 시간을 설정합니다. 드라이버의 VR과 함께 조절가능하며, 파라미터에서 1에 가까울수록 가감속 시간은 빨라지

며 150에 가까울수록 가감속 시간은 늦춰집니다.

No. 30 속도제어 P게인

▶ 속도제어 P게인은 속도제어의 응답성을 결정하는 파라미터입니다. 외적으로 나타나는 특성으로는 강성의 강도를 결정하는 작용을 합니다. P게인 값을 크게 하면 강성은 강하게 됩니다. 따라서 P게인값은 큰 만큼 좋으나 어느 이상 설정 시 진동, 헌팅 등을 일으킬 수 있습니다. 이와 같은 불안정 현상이 발생하지 않는 상태에서 P게인을 가능한 큰 값을 설정합니다.

No. 31 속도제어 I게인

▶ 정상상태 오차를 줄이고 강성을 높이기 위한 보상요소입니다. I게인을 높이면 강성이 커지지만 너무 크게하면 진동이 발생하여 시스템이 불안정하게 될 우려가 있습니다.

No. 32 전류제어 P게인

▶ 공장 출하 시 조정되어 있으며 사용자는 변경할 수 없습니다.

No. 33 전류제어 I게인

▶ 공장 출하 시 조정되어 있으며 사용자는 변경할 수 없습니다.

No. 34 위치제어 P게인

▶ 위치 제어 P게인은 위치제어의 응답성을 결정하는 파라미터입니다. 이 값을 크게하면 응답성은 좋아지지만 가동, 정지 시에 가해지는 충격이 커지며 작게하면 응답성이 늦어지고 전류펄스의 양이 증가하여 위치에러가 커질 수 있습니다.

No. 36 통신제어

▶ 공장 출하 시 IO 제어로 적용 되어 있으며 사용자의 환경에 따라 IO제어 또는 통신제어로 변경하여 사용할 수 있습니다.

No. 37 드라이버 번호

▶ 복수의 드라이버 사용(통신제어) 시 각각의 드라이버 ID를 설정할 수 있습니다.

No. 38 통신속도

▶ 0: 9600bps, 1: 19200bps, 2: 38400bps, 3: 115200bps