

Знак утверждения типа
5Ш8.816.003-06



Товарный знак
5Ш8.816.023-03



Знак соответствия
5Ш8.816.028-14



**МАНОМЕТРЫ, ВАКУУММЕТРЫ И
МАНОВАКУУММЕТРЫ
ПОКАЗЫВАЮЩИЕ СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ
ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг и
ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг**

Руководство по эксплуатации

5Ш0.283.304 РЭ

Инв. № подп.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата

1 Назначение

1.1 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие сигнализирующие ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг и ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг, (в дальнейшем - приборы) предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления различных сред и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

1.2 По защищенности от воздействия окружающей среды приборы имеют исполнения:

а) по устойчивости к атмосферным воздействиям:

- обыкновенное;
- защищенное от попадания внутрь пыли и воды;

б) по устойчивости к воздействию агрессивных сред:

- обыкновенное.

1.3 Контролируемые среды:

– неагрессивные некристаллизующиеся жидкости, газы и пары, в т.ч. кислород.

По требованию заказчика приборы выпускаются с обезжиренными внутри полостями.

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата
-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.304 РЭ			
Разработал	Ефиц				Манометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие сигнализирующие			
Проверил	Окунева				Руководство по эксплуатации			
Н. контр.	Савенкова				ОАО "Манотом"			
Утвердил	Везнер				Литера	Лист	Листов	
					A	2	18	

2 Технические данные

2.1 Диапазон показаний приборов:

ДМ2005Сг и ДМ2010Сг – от 0 до 100; 160; 250; 400; 600 кПа (от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6 кгс/см²);

– от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160 МПа (от 0 до 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см²);

ДВ2005Сг и ДВ2010Сг – от минус 100 до 0 кПа (от минус 1 до 0 кгс/см²);

ДА2005Сг и ДА2010Сг – от минус 100 до 60; 150; 300; 500 кПа (от минус 1 до 0,6; 1,5; 3; 5 кгс/см²);

– от минус 0,1 до 0,9; 1,5; 2,4 МПа (от минус 1 до 9; 15; 24 кгс/см²).

Примечания

1 ДМ2010Сг (ДА, ДВ) с осевым штуцером изготавливаются от диапазона показаний от минус 100 до 0 кПа (от минус 1 до 0 кгс/см²) до диапазона показаний от 0 до 60 МПа (от 0 до 600 кгс/см²).

2 По умолчанию приборы изготавливаются в единицах измерения кгс/см².

Приборы в единицах измерения кПа и МПа выпускаются по заказу потребителя.

2.2 Класс точности приборов:

ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг – 1,5;

ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010Сг – 1 и 1,5.

2.3 Диапазон измерений избыточного давления - от 0 до 75 % диапазона показаний; вакуумметрического давления – равен диапазону показаний.

Диапазон уставок приборов: от 5 до 95 % диапазона показаний - для диапазона измерений от 0 до 100 %; от 5 до 75 % диапазона показаний - для диапазона измерений от 0 до 75 %.

Минимальный диапазон уставок — 5 % диапазона показаний.


2.4 Сигнализирующее устройство по подключению внешних цепей исполнения V по ГОСТ 2405-88, со скользящими контактами является базовым.

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата
-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Лист	3
------	------	-------------	---------	------	------	---


Сигнализирующее устройство может изготавляться следующих исполнений:

III - два размыкающих контакта.




Левый указатель (min) - синий, правый (max) - красный.

IV - два замыкающих контакта.




Левый указатель (min) - красный, правый (max) - синий.

V - Левый контакт размыкающий (min), правый замыкающий (max).



Оба указателя синие.



VI - Левый контакт замыкающий (min), правый размыкающий (max).

Оба указателя красные.

Примечание – В момент достижения стрелкой давления уставки левого или правого указателя контакт размыкается (замыкается).

По требованию потребителя сигнализирующее устройство может изготавливаться с магнитным поджатием контактов для любого из выше указанных исполнений.

2.5 Параметры сигнализирующего устройства:

2.5.1 Напряжение внешних коммутируемых цепей:

380 В (включая 24; 27; 36; 40; 110; 220 В) - для цепей переменного тока;

220 В (включая 24; 27; 36; 40; 110 В) - для цепей постоянного тока.

Отклонение напряжений от номинальных значений от плюс 10 до минус 15 %.

Частота переменного тока - (50 ± 1) Гц.

2.5.2 Разрывная мощность контактов и значение коммутируемого тока для сигнализирующего устройства:

со скользящими контактами - 10 Вт постоянного тока и 20 В•А переменного тока, сила тока от 0,02 до 0,5 А;

с магнитным поджатием контактов - 30 Вт постоянного тока и 50 В•А переменного тока, сила тока от 0,01 до 1 А.

2.6 Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, выраженный в процентах диапазона показаний соответствует указанному в таблице 1.

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата
-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
------	------	-------------	---------	------

5Ш0.283.304 РЭ

Лист

4

Таблица 1

Наименование прибора	Класс точности прибора	Предел допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства, %	
		со скользящими контактами	с магнитным поджатием
ДМ2005Сг, ДВ2005Сг, ДА2005Сг	1,5	$\pm 2,5$	± 4
ДМ2010Сг, ДВ2010Сг, ДА2010С	1	$\pm 1,5$	± 4
	1,5	$\pm 2,5$	± 6

2.7 Приборы ДМ2005Сг (ДВ2005Сг, ДА2005Сг) имеют исполнение У категории 3, приборы ДМ2010Сг (ДВ2010Сг, ДА2010Сг) имеют исполнение У категории 2 по ГОСТ 15150-69, устойчивы к воздействию температуры окружающего воздуха от минус 50 до плюс 60 °С и относительной влажности окружающего воздуха до 95 % при температуре 35 °С и более низких температурах без конденсации влаги.

2.8 Приборы устойчивы к воздействию вибрации с частотой (5 – 35) Гц, амплитудой смещения 0,35 мм в течение 1,5 ч.

2.9 По защищенности от проникновения твердых частиц, пыли и воды приборы изготавляются в исполнении IP40 и IP53 по ГОСТ 14254-96.

2.10 Габаритные и присоединительные размеры приборов должны соответствовать указанным в приложениях А, Б, В, Г, Д и Е.

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата
-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.304 РЭ	Лист
						5

3 Указание мер безопасности

- 3.1 К монтажу и эксплуатации приборов должны допускаться лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации и прошедшие необходимый инструктаж.
- 3.2 При монтаже и эксплуатации приборов необходимо соблюдать правила, изложенные в документах:
- «Общие правила техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения», разделы X, XV;
 - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
 - ГОСТ Р 51330.16-99; ГОСТ Р 52350.14-2006; ГОСТ Р 52350.17-2006;
 - «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» ПОТ Р М-016-2001/РД 153-34.0-03.150-00.
- 3.3 При эксплуатации корпус приборов должен быть заземлен. Размещение приборов при монтаже должно обеспечивать удобство заземления и периодическую его проверку.
- 3.4 При всех работах с приборами необходимо соблюдать следующие основные меры предосторожности:
- перед каждым включением прибора необходимо проверить его заземление и исправность предохранителей в системе потребителя;
 - устранение дефектов, замена, присоединение и отсоединение приборов от магистралей должно производиться только при полном отсутствии давления и при отключении электрического питания.
- 3.5 Изоляция электрических цепей приборов относительно корпуса и между собой при номинальном напряжении цепи 380 В должна выдерживать в течение 1 мин действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (50 ± 2) Гц при нормальных условиях испытаний – 2,0 кВ и при верхнем значении относительной влажности – 1,5 кВ.
- 3.6 Минимально допускаемое электрическое сопротивление изоляции цепей должно быть:
- 20 МОм - при температуре окружающего воздуха (23 ± 5) °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата
-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.304 РЭ	Лист
						6

5 МОм - при температуре окружающего воздуха 60 °С и относительной влажности от 30 до 80 %;

1 МОм - при температуре окружающего воздуха 35 °С и относительной влажности до 98 %.

3.7 Приборы, предназначенные для измерения давления кислорода, должны быть проверены на отсутствие масла в измерительной полости прибора.

3.8 Категорически запрещается нагружать приборы давлением, превышающим их верхние значения диапазона показаний, а также резко повышать и понижать давление.

3.9 Приборы должны эксплуатироваться в системах, давление измеряемой среды в которых изменяется со скоростью не более 10 % диапазона показаний в секунду.

4 Хранение и монтаж

4.1 Упакованные приборы должны храниться в закрытых неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией при температуре от минус 50 до плюс 40 °С и относительной влажности до 98 % при 25 °С.

4.2 Монтаж и эксплуатация приборов должны производиться в соответствии с действующими "Правилами устройства электроустановок" и настоящим руководством по эксплуатации.

4.3 Монтаж приборов осуществляется на приборном щите за фланец с помощью болтов или непосредственно путем вворачивания штуцера прибора в гнездо на месте отбора давления.

4.4 Присоединение приборов закрепленных на щите, к источникам давления, должно производиться с помощью подводящих трубопроводов и накидных гаек. При монтаже накидных гаек или при вворачивании прибора в гнездо следует пользоваться гаечным ключом. Запрещается заворачивать прибор за корпус.

4.5 В качестве уплотнения в месте соединения приборов с подводящей давление магистралью необходимо применять прокладки из кожи, свинца, мягкой меди или фибры.

4.6 Подключение к приборам электрической цепи производится четырехжильным кабелем сечением от 4 до 10 мм, согласно схеме внешних соединений

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата
-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
------	------	-------------	---------	------

5Ш0.283.304 РЭ

Лист
7

(приложение Ж). Сечение жил может быть от 0,2 до 1,5 мм². Одна жила кабеля служит для заземления. Электрическая цепь при подключении должна быть обеспечена.

4.7 Установка указателей на требуемые отметки шкалы осуществляется от руки путем утапливания и вращения оси в узле настройки, укрепленном на стекле, с помощью отвертки.

При необходимости, углубление в узле настройки после установки указателей заполняется мастикой и пломбируется.

4.8 Перед монтажом и систематически в процессе эксплуатации приборы следует подвергать осмотру. При этом необходимо обратить внимание:

- на целостность корпуса, стекла, отсутствие на них вмятин, трещин, коррозии и других повреждений;
- на наличие всех крепящих элементов (винты, гайки, шайбы), их затяжку;
- на наличие средств уплотнения;
- на наличие и состояние заземляющего устройства (для атомного исполнения).

Примечание — Осмотр производить при отключенном от цепи кабеле.

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата
-------------	----------------	-------------	-------------	----------------

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5Ш0.283.304 РЭ	Лист
						8

5 Возможные неисправности и методы устранения

Таблица 2

Возможная неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
Стрелка прибора стоит неподвижно как при понижении давления, так и при его повышении	Засорился канал штуцера или подводящая давление магистраль	Прочистить канал штуцера, сняв прибор с объекта. Продуть магистраль сжатым воздухом
Прибор "не держит" давление	Недостаточная герметичность соединения прибора с местом отбора давления	Сменить прокладку между штуцером и посадочным местом
Показывающая стрелка устанавливается на все отметки шкалы с опозданием	Показывающая стрелка задевает за циферблат или за сигнальные стрелки	Выправить стрелку
Нет сигнала "максимум" или "минимум" или нет обоих сигналов	Неисправность подводящего ток кабеля или места соединения кабеля с клеммной колодкой Неисправность электроконтактного механизма	Устранить неисправность и проверить напряжение на клеммной колодке Отремонтировать электроконтактный механизм

После ремонта приборы подлежат поверке. Проверка приборов в процессе эксплуатации проводится в соответствии с МИ 2124-90.

Межповерочный интервал – два года.


Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата

Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Приложение А


Габаритные и присоединительные размеры приборов
ДМ2005Сг, ДА2005Сг, ДВ2005Сг
в алюминиевом корпусе



Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Приложение Б
Габаритные и присоединительные размеры приборов
ДМ2005Сг, ДА2005Сг, ДВ2005Сг
в стальном корпусе




Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Приложение В

Габаритные и присоединительные размеры приборов
ДМ2005Сг, ДА2005Сг, ДВ2005Сг для АЭС




Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

5Ш0.283.304 РЭ

Лист
14


Приложение Г
Габаритные и присоединительные размеры приборов с радиальным штуцером
ДМ2010СГ, ДА2010СГ, ДВ2010СГ



Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

Приложение Д
Габаритные и присоединительные размеры приборов с осевым штуцером
ДМ2010СГ, ДА2010СГ, ДВ2010СГ




Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата


Приложение Е

Габаритные и присоединительные размеры приборов
ДМ2010Сг, ДА2010Сг, ДВ2010Сг для АЭС



Приложение Ж

Схема внешних соединений приборов



Инв № подп.	Подпись и дата	Взам. инв №	Инв № дубл.	Подпись и дата
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата

5Ш0.283.304 РЭ

Лист

17