MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Generalità sulle Misure di Grandezze Fisiche

Prof. Franco Ferraris - Politecnico di Torino

- La stima delle incertezze nel procedimento di misurazione
  - -modello deterministico
  - -modello probabilistico
- La compatibilità delle misure

Torino, 28-May-02

1

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Testi consigliati

- Norma UNI 4546 Misure e Misurazioni; termini e definizioni fondamentali - Milano - 1984
- Norma UNI-CEI 9 Guida all'espressione dell'incertezza nella misurazione - Milano - 1997
- A. De Marchi, L. Lo Presti Incertezze di misura -CLUT - Torino - 1993
  - UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

### L'incertezza

Ad ogni misura è sempre associata :

#### **I'INCERTEZZA**

che

- INDICA
  - quanto è significativa la misura (l'informazione) ottenuta
  - quale è l'accordo con i campioni ufficialmente riconosciuti
- DEVE essere valutata dallo sperimentatore
- DEVE essere sempre comunicata

Torino, 28-May-02

3

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

#### L'incertezza

L'incertezza in una misurazione non può mai essere resa nulla, perché:

- La definizione del misurando
  - modello matematico
  - operazioni necessarie per la misurazione

non descrive completamente la realtà fisica (la definizione è sempre arricchibile)

Esempio: lunghezza di un elastico

Incertezza intrinseca del misurando

Torino, 28-May-02

Torino, 28-May-02

Franco Ferraris MISELN-GEN-02 Marco Parvis L'incertezza L'incertezza di una misurazione non può mai essere resa nulla, perché: • I dispositivi che realizzano materialmente il confronto sono affetti a loro volta da incertezze (dispositivi sempre raffinabili) - Diminuire l'incertezza significa aumentare il costo: incertezza nulla si avrebbe per costo infinito Incertezza strumentale Torino, 28-May-02 5

MISELN-GEN-02 L'incertezza L'incertezza di una misurazione non può mai essere resa nulla, perché: • I campioni che si utilizzano nel confronto sono affetti da incertezze (campioni sempre migliorabili) • I campioni possono non rappresentare il misurando così come è stato definito Incertezza strumentale del campione

Franco Ferraris

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

### L'incertezza

L'incertezza di una misurazione non può mai essere resa nulla, perché:

- Lo stato dei sistemi che interagiscono nella misurazione (sistema misurato, dispositivi, campione, ...)
  - non rappresenta completamente la realtà fisica (modello sempre arricchibile)
  - varia al variare delle condizioni al contorno (ambientali)

Torino, 28-May-02

7

#### MISELN-GEN-02

Franco Ferraris

## L'incertezza

Stato di un sistema

Insieme dei valori assunti contemporaneamente dai parametri del sistema

#### Grandezza d'influenza

Grandezza, diversa dal misurando, pertinente ai sistemi che interagiscono nella misurazione, la cui variazione altera significativamente, agli effetti della misurazione, le caratteristiche dei sistemi stessi

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Errore ed incertezza

- In una misurazione l'operatore esegue una stima del valore del misurando
- Il risultato non coincide con il valore del misurando a causa dell'imperfetta misurazione della grandezza
- Si ha dunque un errore (scarto, scostamento), originato da svariati contributi che sono
  - ignoti
  - inconoscibili

Torino, 28-May-02

9

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

#### Correzioni

- L'effetto di alcuni scarti è però modellizzabile
  - conoscenze sul comportamento dei sistemi che intervengono nella misurazione
  - conoscenza dell'effetto delle grandezze di influenza
- Per questi errori si può correggere il risultato sulla base del modello (se la componente di errore è significativa)
  - Esempio: "errori" di consumo degli strumenti (carico strumentale)

Torino, 28-May-02

Torino, 28-May-02

Errore ed incertezza

• L'incertezza

• è una valutazione eseguita dall'operatore

- sulle cause che incidono
significativamente sull'informazione
fornita (la misura)

- fornisce l'informazione sulla stima dell'imperfetta conoscenza del valore del
misurando

Stima dell'incertezza

• La stima è eseguita sulla base di un modello:

- deterministico

- misurazione a lettura singola

- probabilistico

- misurazione a letture ripetute

Lettura

Rilevamento dell'indicazione di un dispositivo per misurazione da parte dell'osservatore umano o di un utilizzatore strumentale

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

#### **Modello deterministico**

- Stima pessimistica del contributo delle varie cause di incertezza
- L'ampiezza della fascia di valori è tale da garantire che ("ragionevolmente") il valore del misurando sia compreso all'interno della fascia
- Ogni contributo di incertezza è stimato nelle condizioni peggiori
- Sono sommati i valori assoluti dei singoli contributi di incertezza

Torino, 28-May-02

13

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

### Modello deterministico

La fascia di valori è fornita indicando:

- estremi della fascia
  - Esempio:  $I=[3,035 \div 3,043]$  A
- valore centrale e semiampiezza della fascia
  - in valore assoluto
    - Esempio:  $I=[3,039 \pm 0,004]$  A
  - in valore **relativo** (al valore centrale)
    - Esempio: I=3,039 A  $\pm$  0,13%
  - in valore ridotto (a un valore convenzionale)

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Modello probabilistico

- Modello più raffinato, che fornisce una stima più realistica
- E' il modello che dovrà essere usato in futuro nei **certificati ufficiali**
- La valutazione dell'incertezza fa riferimento a due strumenti matematici
  - Categoria A
    - Analisi statistica di serie di osservazioni
  - Categoria B
    - Mezzi diversi dall'analisi statistica

Torino, 28-May-02

15

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

## Modello probabilistico Incertezze di categoria A

- La grandezza è considerata una variabile aleatoria
  - Riferimento alle conoscenze di base di Teoria della Probabilità:
    - funzione densità di probabilità, distribuzione di frequenza
    - valore sperato
    - varianza
    - livello di fiducia (confidenza)
    - gradi di libertà

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

## Modello probabilistico Incertezze di categoria A

- Sono considerate m osservazioni indipendenti n<sub>k</sub> della grandezza q eseguite nelle stesse condizioni sperimentali
- La stima del valore sperato è la media aritmetica delle osservazioni

$$\overline{n} = \frac{1}{m} \sum_{k=1}^{m} n_k$$

Torino, 28-May-02

17

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris

## Modello probabilistico Incertezze di categoria A

 La varianza sperimentale s², stima della varianza σ² della distribuzione di probabilità, e' data da:

$$s^{2}(n_{k}) = \frac{1}{m-1} \sum_{k=1}^{m} \left(n_{k} - \bar{n}\right)^{2}$$

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Modello probabilistico Incertezze di categoria A

 La miglior stima della varianza della media sperimentale è data da:

$$s^2\left(\frac{-}{n}\right) = \frac{s^2(n_k)}{m}$$

 La sua radice quadrata è chiamata scarto tipo sperimentale della media e rappresenta l'incertezza tipo u

Torino, 28-May-02

19

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Modello probabilistico

- Per le incertezze di categoria A sono dunque fornite:
  - la media aritmetica, come stima del valore sperato
  - l'incertezza tipo, come stima della radice della varianza della media
  - i gradi di libertà

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

## Modello probabilistico Incertezze di categoria B

- La grandezza NON è ottenuta con osservazioni ripetute, e la sua distribuzione è valutata "a priori" sulla base di:
  - dati di misurazioni precedenti
  - esperienza dell'operatore
  - specifiche tecniche del costruttore
  - dati forniti in certificati di taratura

**–** .....

• Dalla valutazione della distribuzione si deduce il valore sperato e l'incertezza tipo

Torino, 28-May-02

21

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Modello probabilistico Incertezze di categoria B

#### **Taratura**

Procedimento che determina come i segnali d'uscita degli strumenti sono legati alle misure dei misurandi

i valori nominali dei campioni sono legati alle misure delle grandezze da essi riprodotte

Torino, 28-May-02

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Modello probabilistico Incertezze di categoria B

Esempi

- L'incertezza è DICHIARATA (nel manuale del dispositivo) con un intervallo avente un livello di fiducia del 90, 95 o 99 per cento
- Si ipotizza una distribuzione normale
- Il valore sperato stimato è il valore dichiarato
- La stima dell'incertezza tipo si ottiene dividendo l'incertezza dichiarata rispettivamente per 1,64, 1,96 o 2,58

Torino, 28-May-02

23

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Modello probabilistico


#### Incertezze di categoria B


Esempi

- L'incertezza è DICHIARATA (nel certificato associato al dispositivo) come ampiezza 2a della fascia di valori
- Si ipotizza una distribuzione rettangolare
- Il valore sperato stimato è il valore centrale della fascia
- La stima dell'incertezza tipo si ottiene come:

$$u = a / \sqrt{3}$$

Torino, 28-May-02





MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Modello probabilistico

- Si fornisce anche una **incertezza estesa (globale)** U, ottenuta moltiplicando u per un fattore di copertura k (compreso fra 2 e 3).
- L'incertezza estesa U rappresenta la fascia di valore
  - Nell'ipotesi di distribuzione normale il fattore di copertura corrisponde al grado di fiducia (k=2 per circa il 95%, k=3 per circa il 99%)

Torino, 28-May-02

27

MISELN-GEN-02

Franco Ferraris Marco Parvis

# Compatibilità delle misure

 La presenza dell'incertezza fa perdere significato al concetto di misure uguali

che è sostituito con quello di misure compatibili

#### Compatibilità delle misure

Si verifica quando le fasce di valore assegnate in diverse occasioni come misura dello stesso parametro nello stesso stato hanno almeno un elemento in comune

Torino, 28-May-02

