Директору филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
С.Н.Погребнову

Отдел инспектирования
и контроля качества АНО
«07» мая 2020 г.

В связи с обращением в адрес начальника МЗЦ ЕС ОрВД (МЗЦ) пилота АОН с просьбой разобраться в ситуации при обеспечении его полета (прилагается), направляю анализ действий персонала ОВД и МЗЦ филиала при обеспечении полета ВС Paiper PA-32, RA-2917G, 07.04.2020, проведенный по материалам СОК и представленным анализам действий персонала МЗЦ, Шереметьевского и Внуковского центров ОВД (прилагаются).

Считаю необходимым руководству МЗЦ, центров (отделений) ОВД в срок до 25.05.2020 обеспечить выполнение рекомендаций анализа и принять безотлагательные меры по обеспечению полетов ВС в строгом соответствии с требованиями воздушного законодательства РФ.

С учетом повторяемости событий вопрос работы пунктов ВДПП (МДП) филиала остается актуальным в части действий персонала, обеспечения плановой информацией и выполнения Ваших поручений (п.п. 4, 5, 6 вх. от 07.08.2020 №363-вн – прилагается).

Приложение по тексту: на 18 листах.

Прошу рассмотреть.

Начальник А.А.Гаврюшин

Филиал «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Вх. № 304/ВН
07 МАЙ 2020

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ОИ и КК АНО
А.А.Гаврюшин
«07» мая 2020 г.

Анализ
действий персонала ОВД и ПИВП филиала при обеспечении полета ВС Paiper PA-32, RA-2917G, 07.04.2020

1. Обстоятельства

07.04.2020 в 14:38 (здесь и далее по тексту - время UTC), КВС Paiper PA-32, RA-2917G Попов А.А. (далее - КВС), производивший полёт по маршруту: п/п Вихрево-Воронеж (Чертовицкое), был возвращен органом ОВД на площадку вылета по причине отсутствия плана полета в МЗЦ ЕС ОрВД (далее - МЗЦ).

2. Анализ

По данным наземных материалов СОК, объяснениям персонала ОВД и ПИВП, другим материалам установлено, что 07.04.2020 ОВД и ПИВП осуществляли:

Начальник смены (НС) - Кувшинов А.А.;

Старший диспетчер ПИВП – Потапов И.О.;

Диспетчер-стажер ПИВП – Черепанов А.В. (руководитель стажировки Ручко Е.Д.);

Диспетчер-стажер ПИВП – Алиев А.Р. (руководитель стажировки Орехов С.В.);

Руководитель полетов Шереметьевского центра ОВД - Жаров М.А.;

Диспетчер ВДПП Шереметьевского центра ОВД (сектор П1П2) - диспетчер СДП Ананьев Н.В.;

Врио Руководителя полетов Внуковского центра ОВД - Большаков С.Ю.;

Диспетчер ВДПП Внуково-Подход 2 - Поздняков Э.В.

07.04.2020 в 09:48 по системе представления планов полётов по сети Интернет (СППИ) в МЗЦ поступил план полёта на ВС Paiper PA-32, RA-2917G. Полёт спланирован 07.04.2020, вылет в 14:00 с посадочной площадки Вихрево (УУЦВ). Полёт по маршруту: пп Вихрево – ПОД PITIM, набор эшелона 80 – ПОД LAPTA – ОПРС АКСИНЬИНО – ОПРС ОКТЯБРЬСКИЙ – ОПРС ЗАДОНСК, посадка на аэродроме Воронеж (Чертовицкое).

В 09:50 **по каналам АФТН** осуществлена рассылка разрешения на ИВП (PLN) в адреса ГЦ ЕС ОрВД, органов ОВД по маршруту полёта и органы ПВО (РД УУВЖЗДЗЬ 070950, адреса: УУУВЗДЗЬ – Главный центр ЕС ОрВД, УУЕЕЗТЗЬ – группа ОПВД ШЦ ОВД, УУЕЕЗГЗА – ВДПП ШЦ ОВД, УУМУЗТЗЬ, ЬУУВЗТЗЬ, УУБВЗТЗЬ, УУОЛЗТЗЬ, УУООЗСЗЬ, УУООЗТЗЬ, органы ПВО).

Кроме того, диспетчером ПИВП МЗЦ план полета был отправлен в КСА УВД «НИТА», т.к. в соответствии с заявленным пользователем профилем маршрута, полет предполагалось осуществлять на эшелоне F080 (2450 м) от ПОД PITIM и далее, т.е. в зоне ответственности секторов МАДЦ и РДЦ. В соответствии с автоматически рассчитанным профилем полета, зону ответственности ВДПП Внуково маршрут не затрагивал.

Комментарий:

Заявленный маршрут проложен вне маршрутов ОВД, в границах ответственности органов ОВД аэродромов Чкаловский, Шереметьево, Раменское, Липецк, Воронеж. Во время работы аэродромов, управление полётами в их зоне ответственности осуществляется соответствующим

органом ОВД аэродрома, воздушное пространство района аэродрома классифицируется как ВП класса «С».

Согласно п. 13.7.4.6 Табеля сообщений о движении воздушных судов РФ, утверждённым приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13 (далее ТС-2013), маршрут полёта описан в поле 15 плана с использованием ПОДов и ОПРС в качестве основных точек. Набор высоты полёта до эшелона F080 (2450 м) спланирован до выхода на ПОД PITIM и далее следование по маршруту на указанном эшелоне до аэродрома назначения Воронеж (Чертовицкое). Представленный план обработан КСА ПИВП «Синтез» и после прохождения форматно-логического контроля в 09:50 диспетчером ПИВП МЗЦ (диспетчер-стажёр Черепанов А.В.) выдано разрешение на ИВП.

В 13:53 КВС по телефону запросил в МЗЦ условия на планируемый полет, «на RILUL 80-й эшелон, набор».

Комментарий:

ПОД RILUL принадлежит МВЛ КЛ-88 в зоне ответственности ВДПП Внуково-2, высоты 250-1200 м (по согласованию), находится на границе аэродрома Чкаловский (А=230, Д=4 км от ПОД PITIM).

Диспетчер-стажёр Алиев А.Р. (руководитель стажировки Орехов С.В.), без учета особенностей выполнения нестандартного полета, не согласовал с органами ОВД и не выдал КВС рубежи набора заданного эшелона и порядок ведения радиосвязи по маршруту, ограничившись формальной фразой «полет согласно PLN, связь и управление согласно сборников АНИ», чем нарушил п.п. «а» п. 119 «Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 № 138 (далее - ФП ИВП).

Посадочная площадка Вихрево находится в зоне ограничения UUR449 аэродрома Чкаловский (установлена на высотах от 0 AGL до F060). 07.04.2020 в период времени с 11:00 по 21:00 на аэродроме Чкаловский выполнялись учебно-тренировочные полеты, управление осуществлялось группой руководства полетами (ГРП) аэродрома Чкаловский. *Перед вылетом КВС должен был получить диспетчерское разрешение и условия на полет непосредственно от ГРП аэродрома Чкаловский и выполнять полет под ее управлением.*

Район аэродрома Чкаловский установлен на высотах до F080, выше - сектор М8 МАДЦ.

В 14:27:24 после взлёта с площадки Вихрево КВС вышел на связь с диспетчером ВДПП Шеретьеского центра ОВД (сектор П1П2) на частоте 119,3 (далее - диспетчер ШРМ) и доложил: «Чкаловский-круг 2917G». При этом КВС находился в зоне ответственности органа ГРП аэродрома Чкаловский.

В 14:27:29 Диспетчер ШРМ ответил КВС: «Частоту проверьте».

В 14:27:33 КВС ответил диспетчеру ШРМ: «2917G Чкаловский-круг, добрый день».

Комментарий:

Из радиообмена следует, что КВС запрашивал ГРП аэродрома Чкаловский, но на частоте диспетчера ШРМ. Данное обстоятельство говорит о некачественной подготовке КВС к выполнению полета.

В 14:27:37 КВС повторно ответил диспетчеру ШРМ: «Шереметьево-Подход 2, 2917G».

В 14:27:40 диспетчер ШРМ ответил КВС: «2916G, Подход 1».

В 14:27:46 диспетчер ШРМ повторно ответил КВС: «2916G, Подход 1».

В 14:27:49 КВС сообщил диспетчеру ШРМ: «Подход 1, добрый день, легкомоторный Paiper с Вихрево на Чертовицкое Воронеж по прямой на RILUL 150 метров в зоне Чкаловского разрешите набор эшелона 80».

Комментарий:

КВС не проинформировал диспетчера ШРМ о вылете с необорудованной площадки, на которой нет возможности подать сообщение о вылете, и необходимости подать сообщение о вылете согласно требований ТС-2013.

В 14:28:19 диспетчер ШРМ ответил КВС: «2916G, это не моя зона ответственности, вам надо с Чкаловским связаться».

В 14:28:25 КВС ответил диспетчеру ШРМ: «2917G, Чкаловский буду после, дополнительно, после вашего разрешения согласовывать».

В 14:28:33 диспетчер ШРМ уточнил у КВС: «2916G, а как вы дальше хотите построить маршрут в нашей зоне?».

В ходе дальнейших переговоров диспетчер ШРМ сообщил КВС, что тот указал условные точки, которых нет на ВДПП, на что КВС ответил – у него план полёта на эшелоне 80.

Комментарий:

Из приведенного радиообмена видно, что КВС работает позывным **2917G**, а диспетчер ШРМ, ошибочно, называет позывной **2916G**. В дальнейшем, в течении более 9 минут, радиообмен КВС с диспетчером ШРМ осуществлялся в таком же порядке. КВС ни разу не указал на ошибку в восприятии номера рейса диспетчером ШРМ и отвечал на позывной 2916G,что является нарушением п. 2.14.2 Федеральных авиационных правил «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утверждённых приказом Минтранса России от 26.09.2012 № 362 (далее – ФАП-362).

КВС не поправил диспетчера ШРМ в неправильном восприятии позывного и выполнял диспетчерские указания, по сути, адресованные экипажу другого ВС. В свою очередь диспетчер ШРМ давал указания и информацию экипажу другого ВС, который ему не отвечал.

В ходе анализа состоялся телефонный разговор с КВС, в ходе которого установлено, что радиосвязь оценивалась на «отлично», переговоров с диспетчера ШРМ с экипажами других ВС не велось (на ОВД находилось одно ВС), КВС не посчитал нужным поправить диспетчера ШРМ в отношении неправильного восприятия его позывного в сложившейся ситуации.

Данное обстоятельство послужило отягчающим фактором и стало причиной дальнейших неправильных действиях персонала ОВД и ПИВП.

В последующем, в период с 14:28:33 по 14:33:07 велся радиообмен КВС с диспетчером ШРМ относительно уточнения маршрута, профиля и наличия плана полета.

В 14:31:42 диспетчер ШРМ позвонил НС МЗЦ.

В 14:31:43 НС МЗЦ ответил: «Московский зональный Черепанов, слушаю».

В 14:31:48 диспетчер ШРМ сообщил НС МЗЦ: «Добрый день, Ананьев беспокоит, диспетчер Шереметьевского центра, а посмотрите пожалуйста план на 2916G».

Далее состоялся следующий разговор:

МЗЦ	Так, секундочку, 2916G. Так, на сегодня?
Диспетчер ШРМ	Да. Из Вихрево в сторону Воронежа.
МЗЦ	2916G, правильно Вас понял?
Диспетчер ШРМ	Да.
МЗЦ	Что-то у меня плана нет на сегодня. Сейчас посмотрю по другому. Нет у нас такого плана.
Диспетчер ШРМ	Понял, у нас тоже нет.

Комментарий:

На рабочем месте начальника смены находился диспетчер-стажер ПИВП – Черепанов А.В. не имевший допуск к работе в качестве НС МЗЦ. По указанному маршруту в указанное время в

плане МЗЦ имелось лишь одно ВС, которое, в данном случае не удалось идентифицировать, ввиду того, что поиск осуществлялся лишь по позывному ВС 2916G.

В 14:33:09 диспетчер ШРМ сообщил КВС: «2916G, вашего плана нет у вас в зональном центре, вход в зону Шереметьево запрещаю».

Комментарий:

На момент события на рабочем месте диспетчера сектора П1П2 ВДПП Шереметьевского центра ОВД значилась только одна заявка на ИВП с посадочной площадки Вихрево, на другое ВС Ц188, RA-3012G. Формализованных сообщений ДЕП о начале деятельности по ИВП при взлете с посадочной площадки Вихрево не подавалось. Посадочная площадка Вихрево находится в ВП класса «G» ВДПП Шереметьево северо-восточнее аэродрома Чкаловский.

КВС о начале деятельности по ИВП заблаговременно (перед вылетом) диспетчера сектора П1П2 ВДПП не уведомлял, на связь до момента события не выходил.

В окне отображения плановой информации плановой подсистемы КСА ОВД «Топаз» на рабочем месте ВДПП Шереметьевского центра ОВД план полета ВС РА-32, RA-2917G отсутствовал (не отображался).

Данное обстоятельство послужило дополнительным фактором дальнейших неправильных действиях персонала ОВД и ПИВП.

Наиболее вероятной причиной отсутствия плана явилось то обстоятельство, что КВС должен был набирать эшелон 80 в районе полетов аэродрома Чкаловский и далее следовать по ПОДам находящихся в районах ОВД МАДЦ и РДЦ. Косвенно это подтверждается переговорами КВС с диспетчером ШРМ относительно маршрута и профиля полета, а также тем, что КВС при первоначальной связи с диспетчером ШРМ запросил Чкаловский-круг.

Диспетчер ШРМ, при выдаче информации по запросу КВС руководствовался только номером рейса, который был им принят по радиосвязи, как RA-2916G и не исправленного КВС. Другой информацией на момент события он не располагал.

В 14:33:15 КВС сообщил диспетчеру ШРМ: «2917G, получил условия на вылет в 13:50 от вашего коллеги. План был, ищите».

Комментарий:

Из анализа материалов СОК установлено, что в 13:53:35 КВС получил по телефону от диспетчера ПИВП МЗЦ разрешение на ИВП (см. выше).

В 14:36:43 после сообщения КВС о нахождении на границе с Внуково-Подход 2, диспетчер ШРМ дал указание КВС: «2916 работайте с Внуково-Подход 2 127,3».

В 14:37:18 КВС, используя позывной 2917G, вышел на связь с диспетчером ВДПП 2 Внуковского центра ОВД (далее - диспетчер ВНК) и сообщил, что проходит ПОД RILUL и следует по маршруту на Воронеж (Чертовицкое) на высоте 150 м.

Диспетчер ВНК ответил КВС: «2918G, плана нет у вас. Возвращайтесь. Вы без плана идёте. Вам для информации: нет плана. Мне Шереметьево передаёт, у нас плана нет вашего».

Комментарий:

Из приведенного радиообмена видно, что КВС работает позывным **2917G**, а диспетчер ВНК, ошибочно, называет позывной **2918G**. В дальнейшем радиообмен КВС с диспетчером ВНК осуществлялся в таком же порядке. КВС ни разу не указал на ошибку в восприятии номера рейса диспетчером ВНК и отвечал на позывной 2918G,что является нарушением п.2.14.2 ФАП - 362.

КВС не поправил диспетчера ВНК в неправильном восприятии позывного и выполнял диспетчерские указания, по сути, адресованные экипажу другого ВС. В свою очередь диспетчер ВНК давал указания и информацию экипажу другого ВС, который ему не отвечал.

В 14:38:08 КВС сообщил диспетчеру ВНК о возвращении на площадку вылета в районе аэродрома Чкаловский.

В 14:38:19 диспетчер ВНК перевел КВС на связь с ГРП аэродрома Чкаловский.

14:39:32 диспетчер ВНК позвонил НС МЗЦ.

В 14:39:33 НС МЗЦ ответил: «Московский зональный Черепанов, слушаю».

Далее состоялся следующий разговор:

Диспетчер ВНК	Здрасьте. Подход-2, Внуково 2918G у вас план есть такой? Посмотрите. А то сейчас Шереметьево передало. Мы его назад вернули потому, что у нас в системе плана не было. Он говорит, что согласовывал где-то с Зональным по телефону. В 13:50, что ли, он сказал.
МЗЦ	918?
Диспетчер ВНК	2918G.
МЗЦ	Сейчас посмотрю.
Диспетчер ВНК	Он, короче в Воронеж, на «Чертовицы» что ли, летел.
МЗЦ	Так. Значит. Нету такого.
Диспетчер ВНК	Все.
МЗЦ	2918G. Нету такого плана на сегодня.
Диспетчер ВНК	Все. Понял. Спасибо.

Комментарий:

На рабочем месте начальника смены находился диспетчер-стажер ПИВП – Черепанов А.В. не имевший допуск к работе в качестве НС МЗЦ. По указанному маршруту в указанное время в плане МЗЦ имелось лишь одно ВС, которое, в данном случае не удалось идентифицировать, ввиду того, что поиск осуществлялся лишь по позывному КВС 2918G.

В 14:40:40 НС МЗЦ позвонил диспетчеру ВНК.

Далее состоялся следующий разговор:

МЗЦ	Ало. Добрый день. Это зональный центр. Начальник смены Кувшинов Александр. Сказали к вам вышел на связь 2916G?
Диспетчер ВНК	18 он себя называет.
МЗЦ	2918G?
Диспетчер ВНК	Да.
МЗЦ	Блин! А нам Шереметьево говорит 2916. А 2918 есть план?
Диспетчер ВНК	Нету.
МЗЦ	Тоже нет. А что вы ему сказали?.
Диспетчер ВНК	Возвращается. Подождите сейчас у него спросит.
Диспетчер ВНК	Все. Он правильно 2916…2916G он правильно. У нас все равно нет плана на него. У вас же тоже?
МЗЦ	Но таких нет. Может что-то перепутала?
Диспетчер ВНК	Нет-нет. Вот он сказал 2916G. Шереметьево говорит. Мы его и вернули назад. Но он говорит, что в 13:50, что ли, с кем –то согласовывал в зональном центре.
МЗЦ	Нету 2918G. И 16G тоже нет. Да?
Диспетчер ВНК	Ну нет, и нет. Все тогда.
МЗЦ	Ага. Хорошо.

В 14:43:34 НС МЗЦ позвонил диспетчеру ВНК и сообщил, что нашелся план на 2917G и необходимо срочно развернуть его на маршрут полета. КВС находился на связи с ГРП аэродрома Чкаловское, которому НС МЗЦ довел информацию о нахождении плана полета по наземным

каналам связи. КВС получил данную информацию, но принял решение произвести посадку на площадке вылета.

В дальнейшем КВС произвел посадку на п/п Вихрево.

Сообщение АЛД не подавалось ввиду того, что утвержденный план полета имелся и состав нарушения порядка ИВП отсутствовал.

Жалоба КВС, анализы действий персонала МЗЦ, Шереметьевского и Внуковского ЦОВД и другие материалы СОК, в количестве 60 листов прилагаются (находятся в ОИ и КК АНО).

3. Заключение

Действия КВС, персонала ОВД и ПИВП филиала при обеспечении полета ВС Paiper PA-32, RA-2917G, 07.04.2020 были неправильными, имели место нарушения требований документов, регламентирующих воздушное законодательство РФ.

4. Недостатки

1. КВС, при ведении радиосвязи с диспетчером ШРМ и диспетчером ВНК, не исправил неправильное восприятие своего позывного, чем нарушил п.2.14.2 ФАП - 362.

2. Диспетчер ШРМ и диспетчер ВНК неправильно восприняли позывной КВС, хотя сеансы связи длились неоднократно и качество радиосвязи было на должном уровне.

3. Нарушение диспетчером ПИВП п.п. «а» п. 119 ФП ИВП при выдаче разрешения КВС на выполнение полета.

4. Отсутствие плановой информации в плановой подсистеме КСА ОВД «Топаз» на рабочем месте ВДПП Шереметьевского центра ОВД по ВС Paiper PA-32, RA-2917G.

5. Исполнение обязанностей начальника смены МЗЦ диспетчером – стажером ПИВП.

6. Начальник смены МЗЦ ЕС ОрВД не предпринял оперативных мер и не дал указаний по поиску плана полета по всем известным параметрам, ограничившись только позывными «2916G» и «2918G». Маршрут Вихрево (UUCW) - Воронеж (Чертовицкое) был единственный в суточном плане.

7. Отсутствие контроля со стороны старших диспетчеров и руководителей стажировок за действиями диспетчеров-стажёров при возникновении нестандартных ситуаций, требующих всестороннего анализа.

5. Рекомендации

1. Анализ действий персонала ОВД и ПИВП филиала при обеспечении полета ВС Paiper PA-32, RA-2917G, 07.04.2020 изучить с персоналом ОВД и ПИВП филиала на специальных разборах.

2. Начальнику МЗЦ провести служебное расследование по факту отсутствия плановой информации в плановой подсистеме КСА ОВД «Топаз» на рабочем месте ВДПП Шереметьевского центра ОВД по ВС Paiper PA-32, RA-2917G, исполнения обязанностей начальника смены диспетчером-стажером ПИВП, недостаточного контроля со стороны старших диспетчеров и руководителей стажировок за действиями диспетчеров-стажёров. Результаты расследования представить в ОИ и КК АНО в срок до 15.05.2020.

3. Начальнику МЗЦ провести дополнительные занятия с диспетчерским персоналом по порядку выдачи разрешений на ИВП, обратив особое внимание на строгое выполнение требований п. 119 ФП ИВП.

4. Начальникам центров (отделений) ОВД повторно изучить с персоналом ОВД требования п.п. 2.10.3, 2.14 и 2.14.2 ФАП-362.

5. Руководящему составу МЗЦ, центров (отделений) ОВД:

- строго соблюдать требования руководящих документов, регламентирующих организацию воздушного движения, проведение стажировок и выдачу разрешений на ИВП;

- усилить контроль со стороны старших диспетчеров и руководителей стажировок за действиями диспетчеров-стажёров при возникновении нестандартных ситуаций, требующих всестороннего анализа;

- в процессе ОВД тщательно проверять имеющуюся плановую информацию, получать от пользователей ВП более конкретную информацию о разрешениях на ИВП;

- во время проведения согласований, взаимодействия с оперативными органами ЕС ОрВД уточнять информацию по движению ВС не только по позывному КВС, но и по маршруту движения;

- повторно изучить с персоналом ОВД и ПИВП требования руководящих документов, в части соблюдения ФП ИВП РФ, контроля за движением ВС и порядка осуществления радиосвязи;

- проинформировать ОИ и КК АНО о проделанной работе в срок до 25.05.2020.

Ведущий специалист ОИ и КК АНО Д.В. Поздняков

«07» мая 2020

Митронину ИД от Попова АА RA2917G

От: artem popov <popoff_2000@mail.ru>
Кому: 285@aicm.ru
Копия: Melnikov Sergey <smelnikov@vertolet.ru>, Pol Pol <porshe912@icloud.com>
Дата: 09.04.2020 14:17

Уважаемый Игорь Дмитриевич!
Прошу разобраться в ситуации , сложившейся с выполнением моего полета RA2917G UUCW-UUOO 07.04.2020г в зоне ШЕРЕМЕТЬЕВО-ПОДХОД 2 и ВНУКОВО-ПОДХОД 2.
Детали и хронология полета:

1. План был заранее подан и принят: 07/04/2020 1400Z UUCW-UUOO, VFR-IFR с набором эшелона FL80 на точку RILUL.
2. 13.50Z я совершил звонок в ЗЦ по номеру +7-495-662-80-55 для получения условий на вылет, был перенаправлен на телефон +7-495-436-71-69 и в 13.53Z я получил условия на вылет.
3. Вылет с площадки UUCW я совершил в 14.19Z
4. в 14.22Z я связался с ЧКАЛОВСКИМ-КРУГ 133.500 для согласования пролета и далее 14.27Z с ШЕРЕМЕТЬЕВО-ПОДХОД2 119.300 с запросом на набор FL80
5. Около 14.35Z ШЕРЕМЕТЬЕВО-ПОДХОД 2 уведомил меня, что не может найти мой план. В ответ я запросил связаться с ВНУКОВО-ПОДХОД2 127.300, так как в это время выходил из зоны ЧКАЛОВСКОГО-КРУГ и ШЕРЕМЕТЬЕВО-ПОДХОД2.
6. ВНУКОВО-ПОДХОД2 запретил мне вход в его зону, так как также не видит моего плана с требованием вернуться обратно.
7. При обратном пролете зоны ЧКАЛОВСКОГО-КРУГ диспетчер Чкаловского информировал меня, что я могу вернуться обратно на первоначальный маршрут, тк мой план найден.
8. Я принял решение возвращаться на аэродром вылета UUCW для разъяснения ситуации и дозаправки.
9. Повторный вылет и пролет Московского аэроузла прошел без вопросов к обеспечению.

С учетом полной незагруженности воздушного пространства прошу разобраться в сложившейся ситуации для исключения ее повторения.

С уважением,
КВС Попов Артем Анатольевич
+79255183190

Утверждаю
Начальник МЗЦ ЕС ОрВД
филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

И.Д.Митронин

«29» апреля 2020 г.

АНАЛИЗ

качества работы персонала МЗЦ ЕС ОрВД филиала «МЦ АУВД» при обслуживании воздушного движения воздушного судна Piper PA-32, регистрационный номер RA-2917G, производившего полёт 07.04.2020

В связи с обращением КВС Попова А.А. от 09.04.2020 специалистами МЗЦ ЕС ОрВД проведено служебное расследование по действиям персонала МЗЦ при обслуживании воздушного движения воздушного судна (ВС) PA-32, регистрационный номер RA-2917G, производившего полёт 07.04.2020 по маршруту Вихрево – Воронеж (Чертовицкое).

1. Обстоятельства.

07.04.2020 в 14.27.37 (здесь и далее – время UTC) после вылета ВС PA-32, RA-2917G с посадочной площадки Вихрево (UUCW), расположенной в границах района аэродрома Чкаловский, экипаж ВС вышел на радиосвязь с ВДПП П1П2 Шереметьево. Диспетчер ВДПП Шереметьево в течении всего радиообмена с КВС использовал ошибочный позывной «2916G». В 14.34.42 порекомендовал КВС вернуться на аэродром вылета и перевел на связь с «Внуково-Подход 2».

При проходе ПОД RILUL КВС PA-32, RA-2917G связался с диспетчером ВДПП-2 Внуково, диспетчер также ошибочно воспринял радиопозывной КВС, как «2918G». В 14.37.39 дал команду КВС на возврат. В 14.38.14 диспетчер ВДПП Внуковского центра ОВД сообщил КВС об отсутствии плана полёта и дал команду работать с органом ОВД аэродрома Чкаловский.

2. Данные персонала, осуществлявшего планирование ИВП ВС PA-32, RA-2917G 07.04.2020.

Смена №3 МЗЦ ЕС ОрВД:
Начальник смены - Кувшинов А.А.
Старший диспетчер ПИВП – Потапов И.О.
Диспетчер-стажер ПИВП – Черепанов А.В. (руководитель стажировки Ручко Е.Д.)
Диспетчер-стажер ПИВП – Алиев А.Р. (руководитель стажировки Орехов С.В.)

3. Анализ.

По результатам анализа СОК, объяснительных, докладных записок, плановой информации установлено следующее.

07.04.2020 в 09.48 по каналу СППИ (Система представления планов полётов по сети Интернет) в адрес МЗЦ поступил план полёта на ВС Piper PA-32, рег. номер RA-2917G. Полёт спланирован на 07.04.2020, вылет в 14.00 с посадочной площадки Вихрево (UUCW). Полёт по маршруту: п/п Вихрево – набор эшелона 80, ПОД РІТІМ – ПОД LAPTA – ОПРС АКСИНЬИНО – ОПРС ОКТЯБРЬСКИЙ – ОПРС ЗАДОНСК, посадка на аэродроме Воронеж (Чертовицкое).

В 09.50 осуществлена рассылка разрешения на ИВП (PLN) в адреса ГЦ ЕС ОрВД, органов ОВД по маршруту полёта и органы ПВО (РД УУВЖЗДЗЬ 070950, адреса: УУУВЗДЗЬ, УУЕЕЗТЗЬ, УУЕЕЗГЗА, УУМУЗТЗЬ, ЬУУВЗТЗЬ, УУБВЗТЗЬ, УУОЛЗТЗЬ, УУООЗСЗЬ, УУООЗТЗЬ, органы ПВО)

осуществлять на эшелоне Ф080 (2450м) от ПОД PITIM и далее, т.е. в зоне ответственности секторов МАДЦ и РДЦ. В соответствии с автоматически рассчитанным профилем полета, зону ответственности ВДПП Внуково маршрут не затрагивал.

Комментарий:

КВС Попов А.А., 07.04.2020 в 09.48 представил в МЗЦ план полёта по каналу СППИ. Маршрут полёта проложен вне маршрутов ОВД, в границах ответственности органов ОВД аэродромов Чкаловский, Раменское, Липецк, Воронеж. Во время работы аэродромов, управление полётами в их зоне ответственности осуществляется соответствующим органом ОВД аэродрома, воздушное пространство района аэродрома классифицируется как ВП класса «С».

Согласно п. 13.7.4.6 Табеля сообщений о движении воздушных судов РФ, утверждённым приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13, маршрут полёта описан в поле 15 плана с использованием ПОДов и ОПРС в качестве основных точек. Набор высоты полёта до эшелона Ф080 (2450 м) спланирован до выхода на ПОД PITIM и далее следование по маршруту на указанном эшелоне до аэродрома назначения Воронеж (Чертовицкое). Представленный план обработан КСА ПИВП «Синтез» и после прохождения форматно-логического контроля в 09.50 диспетчером ПИВП МЗЦ (диспетчер-стажёр Черепанов А.В.) выдано разрешение на ИВП.

В 13.55 КВС РА-32, рег. номер RA-2917G по телефону запросил в МЗЦ условия на планируемый полет, «на RILUL 80й эшелон, набор».

Примечание.

ПОД RILUL принадлежит МВЛ КЛ-88 в зоне ответственности ВДПП Внуково-2, высоты 250-1200м (по согласованию). Находится на границе аэродрома Чкаловский в А=230, Д=4 км от ПОД PITIM, указанного в плане полета.

Диспетчер-стажёр Алиев (руководитель стажировки Орехов С.В.), без учета особенностей выполнения нестандартного полета, не согласовал с органами ОВД и не выдал экипажу рубежи набора заданного эшелона и порядок ведения радиосвязи по маршруту, ограничившись формальной фразой «полет согласно PLN, связь и управление согласно сборников АНИ».

Согласование с органами ОВД набора воздушным судном RA-2917G эшелона 80 в точке RILUL диспетчером ПИВП МЗЦ не проводилась.

Посадочная площадка Вихрево находится в зоне ограничения UUR449 аэродрома Чкаловский (установлена на высотах от 0 AGL до F060). 07.04.2020 в период времени 11:00-21:00 на аэродроме выполнялись учебно-тренировочные полеты, управление осуществлялось соответствующим органом ОВД аэродрома. Перед вылетом, КВС РА-32, рег. номер RA-2917G должен был получить диспетчерское разрешение и условия на полет непосредственно у органа ОВД аэродрома и выполнять полет под их управлением.

Район аэродрома Чкаловский установлен на высотах до F080, выше - сектор М8 МАДЦ.

В 14:27:24 ЭВС RA-2917G запрашивая «Чкаловский – круг», вышел на связь к диспетчеру сектора П1П2 ВДПП Шереметьево (частота 119.3) с докладом о маршруте полета с п/п Вихрево на Воронеж (Чертовицкое) и запросом на набор эшелона 80. При этом пилот сообщил свой позывной 2917G, тип воздушного судна Piper и что находится в зоне аэродрома Чкаловский на высоте 150м, выполняя полет по прямой на RILUL.

В течении данного сеанса связи диспетчер сектора П1П2 ВДПП ошибочно воспринимает позывной ВС, как 2916G, вместо 2917G, чем, вероятно, обусловлено не нахождения им данного плана на его РМ.

В 14:31:43 при телефонных переговорах с МЗЦ РП Шереметьевского ЦОВД также ошибочно указывает позывной 2916G вместо 2917G и получает подтверждение от диспетчера МЗЦ, что план 2916G на данный момент отсутствует.

Информация о вылете ВС RA-2917G от органов ОВД в МЗЦ не поступала.

В 14:37:22 диспетчер Внуково-Подход ошибочно воспринимает позывной ВС, как 2918 Гольф и в течении данного сеанса связи, ссылаясь на информацию от Шереметьево, утверждает, что такого плана в системе нет.

В ходе разговора с НС МЗЦ диспетчер Внуково-Подход также получил ответ об отсутствии

В 14:43:34 НС МЗЦ сообщил диспетчеру Внуково-Подход, что есть план 2917G и у Шереметьево он тоже есть («это они подсказали»).

В 14:49 план полета ВС РА-32, рег. номер RA-2917G был переадресован органу ОВД Внуково, однако КВС уже принял решение о возврате на аэродром вылета для дозаправки.

4. Вывод.

4.1. План полёта ВС РА-32, рег. номер RA-2917G поступил 07.04.2020 в МЗЦ в установленные ТС-2013 сроки, разрешение на ИВП в виде формализованного сообщения PLN было разослано в органы ОВД по маршруту полёта, в том числе и в службу движения Шереметьевского центра ОВД.

4.2. 07.04.2020 полёт ВС РА-32, рег. номер RA-2917G производился на законных основаниях. При этом КВС Попов А.А. после взлёта в 14:27:24 связался по радиосвязи с диспетчером, запросил «Чкаловский-Круг» на частоте 119,3, которая относится к сектору П1П2 ВДПП Шереметьево.

4.3. Диспетчер ВДПП П1П2 Шереметьево Ананьев Н.В. ошибочно воспринял позывной КВС, как «2916G», вместо «2917G», что явилось ключевой ошибкой в обслуживании воздушного движения ВС РА-32, рег. номер RA-2917G. При запросе плана в МЗЦ на «2916G», ответ был очевиден – такого плана нет.

4.4. Начальник смены МЗЦ ЕС ОрВД не предпринял оперативных мер и не дал указаний по поиску плана полета по всем известным параметрам, ограничившись только позывными «2916G» и «2918G». Маршрут Вихрево (UUCW) - Воронеж (Чертовицкое) был единственный в суточном плане.

4.5. Отсутствие контроля со стороны старших диспетчеров и руководителей стажировок за действиями диспетчеров-стажёров при возникновении нестандартных ситуаций, требующих всестороннего анализа.

6. Рекомендации.

1. Материалы служебного расследования изучить с персоналом служб движения центров ОВД и МЗЦ ЕС ОрВД.

2. Потребовать от персонала МЗЦ ЕС ОрВД, служб движения Шереметьевского и Внуковского центров ОВД:

- строго соблюдать требования руководящих документов, регламентирующих организацию воздушного движения;
- в процессе ОВД тщательно проверять имеющуюся плановую информацию, получать от пользователей ВП более конкретную информацию о разрешениях на ИВП;
- во время проведения согласований, взаимодействия с оперативными органами ЕС ОрВД уточнять информацию по движению ВС не только по позывному КВС, но и по маршруту движения.

3. Повторно изучить с персоналом службы движения центров ОВД и МЗЦ ЕС ОрВД требования руководящих документов, в части соблюдения ФП ИВП РФ, контроля за движением ВС.

Заместитель начальника МЗЦ Р.Г. Бабаханов

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Шереметьевского центра ОВД
филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

А.В.Белавинцев
«16» 04 2020г.

Шереметьевский центр ОВД
16 апреля 2020г.

1. Обстоятельства.

07.04.2020 в 14:27 (здесь и далее время УТЦ) диспетчеру совмещенного сектора П1П2 ВДПП Шереметьевского ЦОВД на частоте 119.3 поступил запрос от КВС ПА-32, рег.номер RA2917G , о наборе эшелона 80. Экипаж также сообщил маршрут полета: п/п Вихрево на Воронеж. ВС находилось в воздушном пространстве аэродрома Чкаловский и выполняло полет на высоте 150 м на точку РИЛУЛ.

2. Анализ события.

По докладным запискам персонала ОВД, материалам СОК и данным видеонаблюдения установлено, что 07.04.2020 руководство сменой №3 службы движения Шереметьевского центра ОВД осуществлял руководитель полетов Жаров М.А., обязанности диспетчера совмещенного сектора П1П2 ВДПП исполнял Ананьев Н.В.

Инструктаж дежурной смены был начат в 10:40 и закончен в 10:58.

В соответствии с технологической картой проведения инструктажей были заслушаны синоптик, инженер Службы аэродромной АО «МАШ», сменный инженер службы ЭРТОС ШЦ ОВД, инспектор по БП АО «МАШ», произведено распределение личного состава по рабочим местам, определены особенности ОВД и поставлены задачи на предстоящую смену.

Подмена диспетчерского состава производилась по графику с соблюдением Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации, утвержденным приказом Минтранса РФ от 30.01.2004 №10. Интенсивность воздушного движения с 14.00 до 15.00 составила 5 ВС в час, что не превысило опубликованных значений НПС секторов Шереметьевского центра ОВД.

В 14.27 на связь к диспетчеру сектора П1П2 ВДПП на частоте 119.3 МГц вышел пилот ВС ПА-32, рейс RA2917G с докладом о маршруте полета с п/п Вихрево на Воронеж и запросом на набор эшелона 80. ВС находилось в воздушном пространстве аэродрома Чкаловский и выполняло полет на точку РИЛУЛ на высоте 150 м. На момент события на рабочем месте (далее – РМ) диспетчера сектора П1П2 ВДПП значилась только одна заявка на ИВП с посадочной площадки Вихрево – на другое ВС Ц188 рег.номер RA3012G. Формализованных сообщений ДЕП о начале деятельности по ИВП при взлете с посадочной площадки Вихрево не подавалось. Посадочная площадка Вихрево находится в ВП класса «Гольф» ВДПП Шереметьево северо-восточнее аэродрома Чкаловский.

Экипаж рейса RA2917G о начале деятельности по ИВП заблаговременно диспетчера сектора П1П2 ВДПП не уведомлял, на связь до момента события не выходил.

Диспетчер Ананьев Н.В. при выдаче информации по запросу экипажа руководствовался только номером рейса, который был им принят по радиосвязи, как RA2916G. Другой информацией на момент события он не располагал. Предпринятые им попытки уточнить по доступным средствам на РМ П1П2 ВДПП наличие заявки на ИВП на рейс RA2916G успехом не

увенчались. В 14.33 до экипажа рейса RA2916G была доведена информация об отсутствии заявки на ИВП. Эта информация была доведена до диспетчера ВДПП-2 Внуковского ЦОВД, а также до начальника смены МЗЦ ЕС ОрВД через РП Шереметьевского ЦОВД.

Экипаж рейса RA2917G, находясь в воздушном пространстве аэродрома Чкаловский, провел несколько сеансов связи с диспетчером П1П2 ВДПП Шереметьево на частоте 119.3МГц в течении 9 минут и отвечал на позывной RA2916G, чем ввел диспетчера сектора П1П2 ВДПП в заблуждение. В 14.36 ВС достигло точки РИЛУЛ и перешло на связь в сектор ВДПП-2 Внуковского ЦОВД.

3. Заключение.

3.1 На момент события заявки на ИВП на рейс RA2916G и RA2917G на полет с посадочной площадки Вихрево на Воронеж, также, как и формализованные сообщения ДЕП о начале деятельности по ИВП отсутствовали на РМ сектора П1П2 ВДПП. Экипаж рейса RA2917G о начале деятельности по ИВП заблаговременно диспетчера сектора П1П2 ВДПП не уведомлял, на связь до момента события не выходил.

3.2 На момент события ВС находилось вне зоны ответственности сектора П1П2 ВДПП Шереметьево. ВС выполняло полет из воздушного пространства зоны ответственности аэродрома Чкаловский в зону ответственности ВДПП-2 Внуковского ЦОВД через точку РИЛУЛ. Диспетчер Ананьев Н.В. не осуществлял ОВД за пределами своей зоны ответственности, но предоставлял необходимую информацию по запросу КВС. При ведении радиосвязи и выдаче необходимой информации диспетчер Ананьев Н.В. руководствовался только позывным, принятым на слух – RA2916G. В течении нескольких сеансов радиосвязи на частоте 119.3 МГц экипаж рейса RA2917G ни разу не указал на ошибку в восприятии номера рейса и отвечал на позывной RA2916G.

3.3 Дополнительные действия по поиску разрешения (уведомления) на ИВП и выдачи информации экипажу производились для рейса RA2916G, исходя из принятой от КВС информации по радиосвязи.

РП смены №3 М.А.Жаров

ЗНЦ ОВД-НСД Д.К.Козлов

«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник Внуковского центра ОВД

_____ Г.Н.Ярмуш
«__» _____ 2020 г.

Анализ
действий диспетчера
при обслуживании полёта воздушного судна PA32 (RA2917G)
в зоне ответственности сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2»
ВДПП Внуковского центра ОВД (полёт без плана)
07 апреля 2020 года

Анализ выполнен в соответствии с положениями пункта 3.2.5 Руководства по системе управления безопасностью полётов при АНО ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 021 и пункта 4.6 Положения по использованию материалов и средств объективного контроля при обслуживании воздушного движения и планировании использования воздушного пространства в филиале «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 09).

Обстоятельства:

07 апреля 2020 года в 14:37 (здесь и далее по тексту время UTC) пилот воздушного судна PA32 (RA2917G) сообщил о пролёте точки входа в зону ответственности сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП Внуковского центра ОВД.

По причине отсутствия заявки на ИВП (плана полёта) диспетчер дал указание пилоту воздушного судна возвращаться на аэродром вылета.

Анализ:

В период обслуживания полёта воздушного судна PA32 (RA2917G) работала диспетчерская смена № 3 службы движения Внуковского центра ОВД.

Организацию работы смены обеспечивал и контролировал Врио руководителя полётов С.Ю.Большаков.

Управление воздушным движением на рабочем месте диспетчера сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП осуществлял диспетчер Э.В.Поздняков.

В 14:37:18 пилот воздушного судна PA32 (RA2917G) вышел на связь с диспетчером сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП в районе точки РИЛУЛ, сообщил местоположение, маршрут полёта и текущую высоту полёта 150 метров, и запросил согласовать эшелон 80, на котором воздушное судно должно было следовать согласно плану полёта.

План полёта воздушного судна PA32 (RA2917G) и формализованные сообщения DEP на средствах отображения информации рабочего места диспетчера на момент выхода пилота на связь отсутствовали.

Комментарий: *Ранее в 14:33:59 диспетчеру сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП поступила информация от диспетчера Шереметьево ВДПП о полете ВС с позывным 2916G, следовавшего из района аэродрома «Чкаловский» на точку РИЛУЛ, расположенную в зоне ответственности сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП Внуковского центра ОВД (распечатка записи КСА УВД «Статист - А2Вид» - «screen shot» 14:33:57 07.04.2020). План полёта и форматированные сообщения DEP на этот рейс отсутствовали (см. выписку переговоров диспетчера по ГГС «Мегафон» от 07.04.2020). В дальнейших действиях диспетчер руководствовался полученной информацией*

14:37:39 диспетчер сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП, проинформировав пилота об отсутствии плана полёта, дал указание на возврат воздушного судна: «2918G, плана нет у вас. Возвращайтесь. Вы без плана идёте. Вам для информации: нет плана. Мне Шереметьево передаёт, у нас плана нет вашего».

Комментарий: *По материалам СОК установлено, что неудовлетворительное качество радиосвязи на момент первого выхода в эфир пилота послужило причиной ошибочного приёма диспетчером радиотелефонного позывного воздушного судна как 2918 G. В процессе переговоров «диспетчер - экипаж» ошибка не была исправлена ни пилотом, ни диспетчером, что в дальнейшем усложнило процесс обслуживания ВС.*

В 14:37:59 диспетчер повторно проинформировал пилота об отсутствии плана полёта.

В 14:38:08 пилот принял решение о возврате.

В 14:38:14 пилот воздушного судна РА32 (RA2917G) сообщил: «2917. На зону «Чкаловского». И вам до связи».

В 14:38:19 диспетчер сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП дал указание о переходе на частоту аэродрома «Чкаловский» 133.5.

В 14:39:33 диспетчер сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП по каналу ГГС «Мегафон» сообщил в МЗЦ ЕС ОрВД о возврате воздушного судна с позывным 2918G из-за отсутствия плана полёта. Диспетчер МЗЦ ЕС ОрВД подтвердил отсутствие плана на полёт воздушного судна с позывным 2918G в МЗЦ. (см. выписку переговоров диспетчера по ГГС «Мегафон» от 07.04.2020).

Заключение:

07 апреля 2020 года безопасность полетов в зоне ответственности Внуковского центра ОВД была обеспечена.

Действия диспетчера сектора «ВНУКОВО ПОДХОД-2» ВДПП соответствовали установленным требованиям.

Однако невнимательность при ведении радиосвязи как пилота, так и диспетчера, привели к ошибочной оценке сложившейся ситуации.

Рекомендации:

1. Анализ действий диспетчера в соответствии с положениями пункта 4.1.6 Руководства по системе управления безопасностью полётов при АНО ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (Редакция 02) довести до сведения руководящего и диспетчерского персонала службы движения.

2. Диспетчерскому персоналу повторно изучить п. 2.10.3. п. 2.14 и п.2.14.2 ФАП «Порядок осуществления радиосвязи в ВП РФ», утверждённых приказом Минтранса РФ от 26 сентября 2012 г. №362.

Приложение:

1. Выписки радиообмена «экипаж - диспетчер» и переговоров - на 10-и листах.
2. Распечатки записи КСА УВД «Синтез - А2(Вн)» - на 2-х листах.
3. Объяснительная записка диспетчера - на 1-м листе.

Зам. начальника центра ОВД - начальник службы движения О.В.Федосеев

«__» _____ 2020 г.

	Филиал «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»	Система менеджмента качества	
	Служебная записка	Об итогах служебного расследования	Стр. 1 / 1

Директору
филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
С.Н.Погребнову

Отдел инспектирования и
контроля качества АНО
« 07 » августа 2019 года

В соответствии с Вашим поручением от 30.07.2019 специалистами отдела инспектирования и КК АНО, с привлечением специалистов филиала, проведена оценка действий персонала МЗЦ ЕС ОрВД и Шереметьевского центра ОВД при обеспечении полета ВС R-22 RA1789G 14.07.2019, по результатам которой подготовлен Акт (прилагается).

Считаю необходимым руководству центров ОВД, в срок до **01.09.2019**, проанализировать состояние дел с обеспечением полетов ВС и аварийного оповещения в зонах ответственности МДП, использование возможностей КСА УВД и принять безотлагательные меры по обеспечению полетов ВС в строгом соответствии с требованиями документов, регламентирующих воздушное законодательство РФ.

Приложение: по тексту на 7 листах.

Прошу рассмотреть.

Начальник **А.С. Ежов**

Гаврюшин А.А. – п.8
Губенко С.Б. – пп.2,3,4,5,8
Хомяков М.А. – п.(4,5,6
Митрофанов Н.Д. – п.п. 2,3,4 –
Ежов А.С. – пп.2.1
Нач. Центра ОВД – пп. 2,3

1) Акт ст. расследования служит с приложением (ВОВД, МЗЦ, ПРП РДЦ Кольцово) РП АДЦ (отд. рец.).
2) Предлагаю ТЗД в ВОВД на составление и добавление НПП при полетах с кассе, в МЗЦ!
3) Ч. зам-ль начальника Центра

Филиал «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
Вх. № 363-бц
От «07» АВГ 2019 200 г.
Количество 147

4/ Права, предоставленные собственнику помещения, собственнику о/ношения в ~~системе~~ ЖСК УЗО, ЖСК ИБП, ЖСК ТСЖ, ЖСК ИЖС, ЖСК ВДПП — должны исключаться.

5/ Исполнение решения по жалобам, в случае отмены в п. 4.

6/ Срок привлечь к/у, обслуживающую Администрацию и ответственность исполнительных РК ВДПП исправительных, Якунова.

7/ Дело к 8.58.19.

8/ ~~Справка~~ Выписка Управляющая предприятия, приемка приемо-передаточных актов Вольтанского.

08.58.19.

Утверждаю
Начальник ОИ и КК АНО
филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

А.С.Ежов
«07» августа 2019 г.

АКТ
служебного расследования по оценке действий персонала ОВД и проверки обеспечения полета ВС R-22 RA1789G 14.07.2019

Специалистами отдела инспектирования и КК АНО, с привлечением специалистов филиала, проведена оценка действий персонала МЗЦ ЕС ОрВД (далее – МЗЦ) и Шереметьевского центра ОВД (далее – ШЦ ОВД) и проверки обеспечения полета ВС R-22 RA1789G 14.07.2019.

1. Обстоятельства.

14.07.2019 в 17.30 (здесь и далее - время UTC) начальнику смены МЗЦ от начальника смены РКЦПС по телефону поступила информация о том, что, по докладу МЧС, был обнаружен вертолет Robinson (R-22) в 4 км северо-западнее площадки «Шевлино», рядом с ВС было обнаружено два тела, установлен регистрационный номер ВС - RA1789G, ВС принадлежит Никитину Игорю Валентиновичу.

2. Анализ.

По материалам СОК, диспетчерской и технической документации, объяснительным запискам установлено, что 13.07.2019 в 16.29 пользователем под логином «nikitin_i» (Никитин Игорь Валентинович), по каналу СППИ (Система представления планов полетов по сети Интернет) на данное ВС в адрес МЗЦ было подано уведомление о плане полета на ВС R-22 RA1789G в районе посадочной площадки с координатами 5605N03648E в воздушном пространстве класса G, время вылета в 10.00 14.07.2019, продолжительность полета - 2 часа.

Комментарий.

Аэронавигационный паспорт посадочной площадки «Шевлино» аннулирован в 2013 г. и полеты осуществляются как на необозначенную площадку с координатами 5606 с.ш. 03648 в.д. В плане полета ВС R-22 RA1789G были указаны координаты этой площадки.

В 16.29 сформированный в СППИ план полета (РД 131629 УУВЖЗДЗО) поступил в КСА ПИВП «Синтез».

После автоматического форматно - логического контроля уведомление о плане полета было разослано в соответствии с «Табелем сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации», утвержденным приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13 (далее ТС-2013) - сообщение PLN 131629 UUWVZDZX.

В 16.29 формализованное сообщение АСК (сообщение FPL принято к автоматизированной обработке) направлено в адрес СППИ УУВЖЗДЗО (обратная связь, межмашинное сообщение) и сообщение PLN 131629 UUWVZDZX (уведомление плане полета), автоматически сформированное КСА ПИВП «Синтез», разослано в следующие адреса:

- главный центр ЕС ОрВД (УУУВЗДЗЬ);
- группа ОПВД ШЦ ОВД (УУЕЕЗТЗЬ);
- ВДПП ШЦ ОВД (УУЕЕЗГЗА);
- органы ПВО (1 А ПВО ПРО УУВВПОЬЬ, 1 К ВВС и ПВО ЬЛЛЬПОЬЬ).

14.07.2019 г. в 10.05 диспетчер ПИВП МЗЦ Маслов В.В., работавший на месте диспетчера ПИВП (формирование и обеспечение суточного плана ИВП (по сети интернет), принял информацию о задержке вылета, сформировал сообщения DLA (РД 141006 УУВЖЗДЗЬ) и PLN (РД 141006 УУВЖЗДЗЬ), в 10.06 разослал данные сообщения в адреса:

- СППИ (УУВЖЗДЗО), сообщение PLN в СППИ не направлялось, т.к. ранее было отправлено сообщение АСК (сообщение FPL принято к автоматизированной обработке);
- главный центр ЕС ОрВД (УУУВЗДЗЬ);
- группа ОПВД ШЦ ОВД (УУЕЕЗТЗЬ);
- ВДПП ШЦ ОВД (УУЕЕЗГЗА);
- органы ПВО (1 А ПВО ПРО УУВВПОЬЬ, 1 К ВВС и ПВО ЬЛЛЬПОЬЬ).

В 11.26 диспетчер ПИВП МЗЦ Маслов В.В. принял по телефону от пользователя воздушного пространства сообщение о вылете ВС R-22 RA1789G, сформировал формализованное сообщение DEP (РД 141126 УУВЖЗДЗЬ) и в 11.26 осуществил его рассылку в адреса:

- СППИ (УУВЖЗДЗО);
- главный центр ЕС ОрВД (УУУВЗДЗЬ);
- группа ОПВД ШЦ ОВД (УУЕЕЗТЗЬ);
- ВДПП ШЦ ОВД (УУЕЕЗГЗА);
- органы ПВО (1 А ПВО ПРО УУВВПОЬЬ, 1 К ВВС и ПВО ЬЛЛЬПОЬЬ).

Комментарий.

Согласно п. 9 Федеральных авиационных правил «Организация планирования использования воздушного пространства Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 16.01.2012 № 6 (далее - ФАП-6) пользователь ВП передал по телефону сообщения о задержке и вылете в МЗЦ. Диспетчер ПИВП Маслов В.В. принял информацию о задержке и вылете и согласно п. 1.2 Технологии работы диспетчера ПИВП (формирование и обеспечение суточного плана ИВП в ходе стратегического и предтактического планирования полетов (по сети интернет) МЗЦ ЕС ОрВД (ТР-ГК-16.05.04-10, редакция 1), утвержденной приказом филиала от 29.09.2017 № 844, направил DLA и DEP в органы ОВД и ПВО.

В 13.35 диспетчер ПИВП МЗЦ Ручко Е.Д., работавший на месте диспетчера ПИВП (ниже нижнего безопасного эшелона), при осуществлении контроля за выполнением суточного плана ИВП обнаружил, что отсутствует информация о посадке ВС R-22 RA1789G и, в 13.40, попытался связаться по телефону с КВС, звонки проходили, ответа не было.

Далее Ручко Е.Д. повторил попытки дозвониться до КВС в 14:03, 15:09, 16:36, ответа не было.

В 14.55 Ручко Е.Д. связался по телефону с диспетчером ВДПП ШЦ ОВД Симакиным С.А. и запросил информацию о посадке ВС R-22 RA1789G. Симакин С.А. передал трубку старшему диспетчеру ШЦ ОВД Скура М.В., который после проверки плана ответил, что КВС на радиосвязь не выходил, сообщение о вылете ВС R-22 RA1789G 14.07.2019 видел, информации о посадке не имеет.

Комментарий.

В соответствии с п. 5.15.6. «Технологии работы диспетчера объединенного сектора П1П2 вспомогательного диспетчерского пункта подхода Шереметьевского центра ОВД», утвержденной приказом ШЦ ОВД от 31.05.2017 № 057 (далее - ТРД ШЦОВД) «В случае отсутствия в расчетное время от пилота доклада или донесения «полет проходит нормально», диспетчер ВДПП в течении 30 минут принимает меры в соответствии с п. 6 ТРД ШЦОВД для получения такого донесения, чтобы в случае необходимости применить положения, касающиеся «стадии неопределенности».

В 16.00 Ручко Е.Д. сообщил об отсутствии информации о посадке ВС R-22 RA1789G, исполняющему обязанности старшего диспетчера ПИВП МЗЦ Орехову С.В.

В 16.06 Орехов С.В. связался с диспетчером ВДПП ШЦ ОВД Симакиным С.А. и запросил информацию о посадке, Симакин С.А. сообщил, что информации о посадке ВС R-22 RA1789G нет, КВС на связь не выходил.

Комментарий.

Согласно плана полета ВС R-22 RA1789G расчетное истекшее время полета составляло 2 часа, с учетом сообщения о вылете в 11:25, посадка ВС должна была быть в 13.25. Диспетчер ПИВП МЗЦ Ручко Е.Д. в 13.35 после того, как обнаружил отсутствие информации о посадке ВС R-22 RA1789G, согласно п. 3.11.1 Технологии работы диспетчера ПИВП (ниже нижнего безопасного эшелона) МЗЦ ЕС ОрВД (ТР-ГК-16.05.04-08, редакция 1), утвержденной приказом филиала от 29.09.2017 № 844, обязан был сообщить о не поступлении своевременной информации о посадке старшему диспетчеру ПИВП и начальнику смены МЗЦ Ступаку К.А. Эту информацию Ручко Е.Д. сообщил старшему диспетчеру Орехову С.В. только спустя **2 часа 25 минут**, после нескольких попыток связаться по телефону с КВС R-22 RA1789G.

Кроме того, согласно п. 4.5.12 указанной Технологии работы, Ручко Е.Д. обязан был, при отрицательном результате установления связи с КВС, выполнить указания старшего диспетчера ПИВП (начальника смены МЗЦ), оказать помощь в сборе информации для донесения в ЦКПС.

В 17.30 начальнику смены МЗЦ ЕС ОрВД Ступаку К.А. поступила информация от начальника смены РКЦПС Гладышева В.В. о катастрофе ВС R-22 RA1789G. На основании полученной информации начальник смены МЗЦ ЕС ОрВД сформировал первичное сообщение ALD (РД 142001 УУВЖЗДЗЬ), которое было разослано в адреса согласно ТС-2013.

Из докладных записок Ручко Е.Д. и Орехова С.В. следует, что, обнаружив в 13.35 отсутствие информации о посадке ВС R-22 RA1789G (сообщения ARR), они пытались связаться с КВС R-22 RA1789G **в течении 3 часов 40 минут**, но попытки оказались безуспешными.

Информация о настоящей ситуации была передана в ВДПП ШЦ ОВД, но экипаж данного ВС на связь с диспетчером ВДПП не выходил. Об отсутствии информации о посадке ВС R-22 RA1789G и отсутствии связи с КВС должностные лица ВДПП ШЦ ОВД никому не докладывали, о катастрофе узнали от начальника смены РКЦПС в 17.30.

Из докладной записки начальника смены МЗЦ Ступака К.А. следует, что о катастрофе ВС R-22 RA1789G он узнал от начальника смены РКЦПС в 17.30, после чего **через 2 часа 31 минуту**, (в 20:01) направил сообщение ALD 142001 УУВЖЗДЗЬ в установленные ТС-2013 адреса.

Комментарий.

В соответствии с п. 15 Приложения № 2 к ТС-2013 «Сообщения зонального центра Единой системы, регионального центра Единой системы», п.15.14 «Аварийное оповещение» и п 15.15 «Первичное сообщение об авиационном событии», сообщения ALR и ALD передаются немедленно при получении информации.

В соответствии с п. 2.2.1. «Инструкции по действиям должностных лиц при авиационных событиях, срабатывании индикации конфликтной ситуации на мониторе воздушной обстановки (ИКС) и бортовой системы предупреждения о столкновении ВС в полете (БСПС) в филиале «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 09), утвержденной приказом филиала от 17.04.2019 № 402 (далее - Инструкция) начальник смены МЗЦ обязан передать информацию о событии согласно схеме доведения информации об авиационном событии и направить сообщение АЛР или АЛД в адреса, в соответствии ТС-2013.

Из докладной записки диспетчера ВДПП ШЦ ОВД Симакина С.А. следует, что в 17.40, по указанию старшего диспетчера смены Скура М.В., он проверил наличие на связи экипажа ВС с позывным RA1789G, а также наличие плановой информации на данное ВС. В

результате проверки он установил, что в течении смены экипаж ВС с позывным RA1789G на связь не выходил, на рабочем месте КСА «ТОПАЗ» плановая информация по данному ВС отсутствовала. Информацию до РП ШЦ ОВД Ильина А.П. ни Скура М.В., ни Симакин С.А. не доводили.

Комментарий.

В соответствии с п. 6.16.4. ТРД ШЦОВД «В случае отсутствия доклада от экипажа ВС «полет проходит нормально» после наступления запланированного или расчетного времени представления донесения, диспетчер ВДПП информирует РП. После этого диспетчер ВДПП в течении 30 минут принимает меры для получения такого донесения. При безуспешности принятых мер, сообщает РП (ст. диспетчеру), который применяет положения, касающиеся «стадии неопределенности». Диспетчер ВДПП информирует начальника смены МЗЦ о применении «стадии неопределенности».

Из докладной записки РП ШЦ ОВД Ильина А.П. следует, что в районе 18.00 от начальника смены МЗЦ поступила информация о катастрофе ВС R-22 RA1789G. Сообщений ALR или ALD в ШЦ ОВД не оформлялось и не отправлялось.

Комментарий.

В соответствии с п. 13 Приложения № 2 ТС-2013 «Сообщения, применяемые органами обслуживания воздушного движения (управления полетами) при предоставлении районного диспетчерского обслуживания, диспетчерского обслуживания подхода, аэродромного диспетчерского обслуживания, а также при предоставлении полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения в воздушном пространстве класса G», п.13.1 «Аварийное оповещение» сообщение ALR передается немедленно при нахождении ВС в одной из стадий аварийного положения, в соответствии с п 13.3 «Первичное сообщение об авиационном событии», сообщение ALD передается немедленно при получении информации.

В соответствии с п. 2.2.1. Инструкции РП ШЦ ОВД обязан контролировать передачу сообщения (АЛР, АЛД) в адреса, в соответствии ТС-2013.

По результатам просмотра видеозаписи зала УВД ШЦ ОВД установлено, что УВД на ВДПП осуществлялось диспетчером ВДПП с рабочего места сектора П1, который находился на своем рабочем месте, от исполнения должностных обязанностей не отвлекался. Диспетчер сектора П2 на рабочем месте отсутствовал, т.к. сектора П1 и П2 были объединены. Диспетчер ВДПП в качестве диспетчера процедурного контроля (ПК) ВДПП не привлекался.

По результатам просмотра видеозаписи экрана АРМ КСА «ТОПАЗ» диспетчера ВДПП сектора П1 ШЦ ОВД в период с 11.20 до 12.00 и установлено, что:

- информация о плане полета ВС R-22 RA1789G появилась на экране АРМ в 11.15.30;
- в 11.29.20 информация о плане полета ВС R-22 RA1789G исчезла с экрана АРМ;
- в 11.31.27 информация о плане полета ВС R-22 RA1789G появилась на экране АРМ и активировалась;
- в 11.45.07 активированная информация о плане полета ВС R-22 RA1789G исчезла с экрана АРМ окончательно.

Согласно информации представленной руководством ШЦ ОВД по каналу АФТН из МЗЦ в ШЦ ОВД поступали сообщения о плане полета ВС RA1789G (PLN 141006 УУВЖЗДЗЬ) и о вылете ВС RA1789G (DEP 141126 УУВЖЗДЗЬ). Следовательно информация о плане полете и времени вылета ВС RA1789G у персонала ОВД ШЦ ОВД имелась.

Комментарий.

В соответствии с п. 5.15.9. ТРД ШЦОВД «Диспетчер ВДПП при отсутствии уверенности в местоположении ВС обеспечивает аварийное оповещение в отношении ВС, поддерживающих с ним связь, или ВС, собиравшихся войти в его сектор и переведенных к нему на связь смежным сектором, а так же, в отношении тех ВС, которые не обязаны передавать донесения о местоположении (не оборудованных средствами связи), если пункт их посадки находится в границах его сектора».

В соответствии с п. 9.2. п.п. а) «Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2019 № 293 (далее - ФАП ОрВД), «Органы ОВД немедленно уведомляют координационные центры поиска о том, что воздушное судно находится в одной из стадий аварийного положения когда от воздушного судна не получено никаких сообщений по прошествии 30 минут после того времени, когда должно было быть получено сообщение, либо после первой неудачной попытки установить связь с таким воздушным судном, в зависимости от того, что наступает раньше».

3. Результаты отправки тестовых формализованных сообщений из МЗЦ.

В рамках служебного расследования 02.08.2019 с 06.00 до 07.30 UTC проведена проверка работы плановой подсистемы КСА «ТОПАЗ ОВД» (ЛЭМЗ), установленного на диспетчерском пункте ВДПП ШЦ ОВД, путем отправки тестовых формализованных сообщений из МЗЦ.

По результатам проверки установлено:

3.1. Тестовые ПЛН, сгенерированные в МЗЦ ЕС ОрВД, поступают по сети AFTN в плановую подсистему КСА «ТОПАЗ ОВД» (МониторСофт) и отображаются в виде стрипа на рабочем месте диспетчера ВДПП КСА ТОПАЗ (ЛЭМЗ).

3.2. Функция приема/передачи управления в плановой подсистеме работает без замечаний.

3.3. Во время проверки прохождения формализованных сообщений тестового плана (RA1111G), идентичных сообщениям, отправленным 14.07.2018 по рейсу RA1789G:

- сообщение ПЛН на рейс RA1111G с рег.№ TEST09, с временем отправления 06.30, поступило в плановую подсистему КСА ТОПАЗ (МониторСофт) и отобразилась на рабочем диспетчера ВДПП в КСА ТОПАЗ (ЛЭМЗ) в форме стрипа;
- сообщение DLA на рейс RA1111G с рег.№ TEST09, с временем отправления 06.40, поступило в плановую подсистему КСА ТОПАЗ (МониторСофт);
- сообщение ПЛН на рейс RA1111G с рег.№ TEST09, с временем отправления 06.40, поступило в плановую подсистему КСА ТОПАЗ (МониторСофт) и отобразилась на рабочем диспетчера ВДПП КСА ТОПАЗ (ЛЭМЗ) в форме стрипа, при этом стрип ПЛН с временем отправления 06.30 остался на отображении в КСА ТОПАЗ (ЛЭМЗ);
- сообщение DEP на рейс RA1111G с рег.№ TEST09, с временем отправления 06.40, поступило в плановую подсистему КСА ТОПАЗ (МониторСофт), но не активировало стрип и не изменило статус стрипа с «ПЛН» на «Направление».

Примечание.

Сообщения PLN, DLA и DEP содержали в поле 7 - 1789G, в поле 18 PLN - REG/RA1789G, а DLA и DEP - REG/1789G.

3.4. Во время проверки прохождения формализованных сообщений тестового плана (2222G), с одинаковыми записями в поле 7 - 2222G и в поле 18 в PLN, DLA и DEP, которые имели запись REG/2222G:

- DLA с новым временем отправления и PLN с измененным временем вылета на 07.00 не удаляют PLN с временем 06.50;
- присланные сообщения DLA и PLN с измененным временем 07.00 поступают в КСА ТОПАЗ (МониторСофт), при этом нет записи времени вылета в стрипе указанного рейса с 06.50 на 07.00;
- на рабочем месте диспетчера ВДПП КСА ТОПАЗ (ЛЭМЗ) в стрипе не изменяется время с 06.50 на 07.00;
- пришедшее формализованное сообщение DEP связывается с отображаемым стрипом в КСА ТОПАЗ (ЛЭМЗ) и изменяет его статус с «ПЛН» на «Направление» и цвет стрипа.

3.5. Последующая проверка в панели ССПП (сводного суточного плана полетов) показала, что формализованные сообщения по данному рейсу были обработаны и связаны в одну запись автоматически.

Примечание.

В ходе проверки было обращено внимание на логику проверки текстового сообщения плановой подсистемы КСА ТОПАЗ (МониторСофт), которая не связывала пришедшие сообщения, если имелись отличия в поле 7 и в поле 18 REG/, придавая данным сообщениям значения разных сообщений.

3.6. Дополнительно проверена логика работы КСА ПВД АДП с пришедшими текстовыми сообщениями, в ходе которой было выявлено, что все пришедшие тестовые сообщения были связаны между собой индикационным номером и привязывались к тестовому плану в соответствии с поступающими формализованными сообщениями. Сбоя в поступлении тестовых сообщений не выявлено.

4. Недостатки вскрытые в ходе проверки.

4.1. Отсутствие на рабочем месте КСА «ТОПАЗ» диспетчера ВДПП сектора 1 ШЦ ОВД активированной плановой информации по ВС R-22 RA1789G в период времени выполнения полета, указанного в плане (уведомлении).

4.2. Отсутствие диспетчера ПК на рабочем месте КСА «ТОПАЗ» диспетчера ВДПП сектора П1.

4.3. В ТРД диспетчера ВДПП ШЦ ОВД отсутствует порядок действий при обеспечении экипажей ВС выполняющих полеты в классе «G» без связи с диспетчером ВДПП, подавших план полета (уведомление).

4.4. В ТРД диспетчера ВДПП ШЦ ОВД отсутствует порядок действий при обеспечении экипажей ВС, выполняющих полеты в классе «G» без связи с диспетчером ВДПП, подавшим информацию о вылете диспетчерам ПИВП МЗЦ (полученного сообщения DEP).

5. Заключение.

В результате проведенной оценки качества АНО установлено, что при обеспечении полета ВС R-22 RA1789G 14.07.2019 аварийное оповещение персоналом ОВД не проводилось, были допущены нарушения требований документов, регламентирующих воздушное законодательство РФ.

6. Рекомендации.

6.1. Руководству МЗЦ и ШЦ ОВД устранить отмеченные в акте нарушения и недостатки, принять безотлагательные меры по приведению обеспечения полетов всех видов авиации и аварийного оповещения в соответствие с требованиями документов, регламентирующих воздушное законодательство РФ.

В срок до 01.09.2019 представить в ОИ и КК АНО информацию о выполнении рекомендаций акта служебного расследования.

6.2. При работе с формализованными сообщениями, как на этапе получения и обработки FPL, так и на этапе рассылки PLN и других формализованных сообщений строго следовать требованиям к данным форматам в соответствии с ТС-13.

6.3. Рассмотреть вопрос перехода на единую плановую систему КСА ПВД АДП в центрах ОВД для формирования планов полета и связанных с ним формализованных сообщений в нижнем воздушном пространстве.

6.4. Обратиться к разработчику КСА ТОПАЗ по вопросу устранения выявленных ошибок в работе плановой подсистемы, с записью в формуляре КСА ТОПАЗ внесенных изменений, после чего провести повторную проверку работоспособности данной подсистемы.

6.5. Обратиться к разработчику КСА ТОПАЗ с запросом возможности интеграции КСА Топаз с КСА ПВД АДП, в части обмена информацией, с целью работы на едином

плановом источнике, без изменения интерфейса пользователя, сроках реализации данного проекта и необходимых ресурсов.

Приложение:
- докладные записки персонала МЗЦ - на 4 л., в 1 экз.;
- сообщения АФТН МЗЦ - на 3 л., в 1 экз.;
- выписки переговоров - на 6 л., в 1 экз.;
- докладные записки персонала ШЦ ОВД - на 3 л., в 1 экз.;
- сообщения АФТН ШЦ ОВД - на 1 л., в 1 экз.;
- CD диск с видеозаписью зала УВД ШЦ ОВД - в 1 экз.;
- CD диск с видеозаписью экрана АРМ КСА «ТОПАЗ» диспетчера ВДПП сектора П1 ШЦ ОВД - в 1 экз.

Заместитель начальника ОИ и КК АНО А.А. Гаврюшин

Ведущий специалист ОИ и КК АНО Д.В. Поздняков

Ведущий специалист ОИ и КК АНО А.П. Зубков