УТВЕРЖДАЮ
Начальник РДЦ филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
_____ К.В.Олейник
«28» апреля 2021 г.

РДЦ
28.04.2021 г.

В соответствии с требованиями пункта 5.2.1.6 «Руководства по системе управления безопасностью полетов при АНО ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденного приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 31.01.2014 № 595, специалистами районного диспетчерского центра, с использованием материалов предоставленных специалистами ГРА СОК ОИ и КК АНО, проведен анализ действий персонала ОВД при авиационном событии, произошедшем 24.04.2021, связанным со срабатыванием индикации конфликтной ситуации (ИКС) между ВС Ил-76 рейса 78842 и ВС Б777 рейса ГЕЦ8402.

1. Обстоятельства.

По данным материалов СОК и объяснениям персонала ОВД установлено, что 24.04.2021 ВС Ил-76 рейса 78842 госавиации (далее – ВС Ил-76) выполняло полет по маршруту Иваново (Северный)-Псков, а ВС Б777L рейса ГЕЦ8402 (далее – ВС Б777) выполняло полет по маршруту Франкфурт-на-Майне-Шанхай (Пудонг).

В момент события руководство сменой № 6 РДЦ осуществлял руководитель полетов Филипчук Е.В., работу направления контролировал старший диспетчер РДЦ Громов В.М., ОВД на секторе С1 РДЦ осуществляли:

- диспетчер РЛУ и ПК РДЦ Дворник А.Н., в качестве диспетчера радиолокационного управления (далее по тексту – диспетчер РЛУ).
- диспетчер РЛУ и ПК РДЦ Цатуров А.Ж., в качестве диспетчера процедурного контроля (далее по тексту – диспетчер ПК).

Должностные лица, задействованные в ОВД, находились на своих рабочих местах, от выполнения своих должностных обязанностей не отвлекались.

2. Анализ.

В 09:21:45 (здесь и далее – время UTC) экипаж ВС Ил-76, после взлёта с аэродрома «Канатный» (Иваново Северный), вышел на связь с диспетчером сектора С1 РДЦ, доложил о пересечении 110 эшелона и получил указание набирать эшелон 280, которое подтвердил. Информация в формуляре сопровождения ВС Ил-76 указывала на отсутствие у ВС допуска к RVSM.

В 09:30:44 экипаж запросил набор эшелона 300, сообщив: «К RVSM допущены, оборудован». Диспетчер РЛУ разрешила набирать эшелон 300. Экипаж указание подтвердил.

Комментарий.

В соответствии с п.68 ФП ИВП РФ вход в воздушное пространство от эшелона полета 290 до эшелона полета 410 воздушным судам (кроме государственных и экспериментальных воздушных судов), не допущенных к полетам с применением RVSM, запрещен. ВС Ил-76 относилось к государственным ВС и указание о наборе эшелона 300 являлось обоснованным.

В соответствии с пп.б) п.68 ФП ИВП РФ, в воздушном пространстве устанавливаются минимальные интервалы вертикального эшелонирования 600м от эшелона полета 290 до эшелона полета 410 между государственными воздушными судами, не допущенными к полетам с применением RVSM, и любыми другими воздушными судами.

В соответствии с п.5.3. Технологии работы, при получении информации от ВС Ил-76 о наличии допуска к RVSM, диспетчер ПК должен был изменить статус RVSM в формуляре сопровождения ВС.

В 09:31:15, при вводе $H_{здн}$ в формуляре сопровождения ВС Ил-76 на индикаторе воздушной обстановки (ИВО) отобразилась индикация конфликтной ситуации (ИКС) в режиме «СКС» между ВС ил-76, занимавшем эшелон 300 и ВС Б777, следовавшим во встречном направлении на эшелоне 310.

В 09:32:18 на ИВО сектора С1 РДЦ между ВС рейсов Ил-76 и ВС Б777 сработала ИКС в режиме «ПКС». Горизонтальный интервал между ВС составлял 145 км.

В 09:33:08 диспетчер РЛУ повторно запросила экипаж ВС Ил-76 о наличии допуска к RVSM. Экипаж ответил: «Подтверждаю, допуск имею, 842».

Комментарий.

Повторно получив подтверждение допуска ВС Ил-76 к RVSM, в соответствии с Руководством по эксплуатации для пользователя КСА УВД «Синтез-АР4» (стр.66) и в целях прекращения срабатывания ИКС, диспетчеру ПК следовало нажать правой кнопкой мыши на поле текущего эшелона в формуляре сопровождения ВС и выключить режим RVSM в формуляре ВС Ил-76.

В 09:34:12 на связь с диспетчерами сектора С1 РДЦ вышел экипаж ВС Б777 и доложил о следовании на эшелоне 310. Диспетчер проинформировала экипаж об опознавании. На ИВО между ВС Ил-76 и Б777 продолжала отображаться ИКС в режиме «ПКС». Горизонтальный интервал между ВС составлял 90 км, с разницей по высоте 900 футов.

В 09:34:59 диспетчер РЛУ дала указание экипажу ВС Ил-76 отвернуть вправо 20° для интервала. Экипаж команду подтвердил. Горизонтальный интервал между ВС Ил-76 и Б777 составлял 74 км, с разницей по высоте 1000 футов.

В 09:37:07 диспетчер РЛУ дала указание экипажу ВС Б777 отвернуть вправо на 15° для интервала. Экипаж указание подтвердил. Горизонтальный интервал в этот момент составлял 22 км с разницей по высоте 1000 футов.

Комментарий:

В соответствии с п.6.3.11. Технологии работы, диспетчеры должны немедленно принять меры по разведению ВС, когда срабатывание ИКС указывает на угрозу нарушения минимальных интервалов эшелонирования между ними.

Учитывая, что ВС Ил-76 имело допуск к полетам в условиях RVSM, нарушений правил эшелонирования не было, разведения ВС не требовалось.

В 09:37:24 на ИВО между ВС Ил-76 и Б777 сработала ИКС в режиме «КС». Срабатывание ИКС прекратилось после расхождения ВС в 09:38:27.

В дальнейшем полёты обоих ВС проходили без особенностей. Экипаж ВС Б777 получил и подтвердил указание следовать на маршрутную точку ИБРЕН, а экипаж ВС Ил-76 получил и подтвердил указание следовать на точку РУМАП.

3. Заключение.

Срабатывание индикации конфликтной ситуации между ВС Ил-76 рейса 78842 и ВС Б777 рейса ГЕЦ8402 произошло в соответствии с алгоритмом КСА УВД «Синтез-АР4» по причине нарушения диспетчером ПК требований п.5.3. Технологии работы, явившееся следствием не знания функциональных возможностей оборудования рабочего места.

4. Рекомендации.

С целью принятия мер по недопущению выявленных нарушений в будущем предлагаю:

- организовать тренировку персонала ОВД РДЦ по включению/выключению режима RVSM в формуляре сопровождения ВС;
- изучить повторно требования п.5.3., п.6.3.11. ТРД РДЦ;
- повторно изучить с персоналом ОВД «Руководство пользователя КСА УВД «Синтез-АР4».

Инспектор КК АНО РДЦ С.А.Алексеев