Начальникам центров ОВД

Отдел инспектирования и
контроля качества АНО
« 23 » июня 2021 г.

Направляю копию Отчета по служебному расследованию авиационного события, связанного с уходом на второй круг ВС Б-777 рейса АФЛ 209 при заходе на посадку на ВПП 24Ц аэродрома Москва (Шереметьево), из-за прерванного взлета ВС рейса НВС 9476, произошедшего 15.05.2021. Прошу исполнить рекомендации Отчета и доложить о исполнении, не позднее, 23.07.2021 г.

Заместитель начальника Г.Д.Макаров

УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

С.Н.Погребнов

«7» 06 2021 г.

Отчет
по служебному расследованию авиационного события, связанного с уходом на второй круг ВС Б-777 рейса АФЛ209 при заходе на посадку на ВПП 24Ц аэродрома Москва (Шереметьево), из-за прерванного взлета ВС рейса НВС9476, произошедшего 15.05.2021

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – Гаврюшин А.А., начальник отдела инспектирования и КК АНО.
Члены комиссии:
Немов Д.А., заместитель директора;
Булин А.А., и.о. заместителя директора по управлению персоналом;
Белавинцев А.В., начальник Шереметьевского центра ОВД;
Шашкин Д.В., ведущий специалист отдела ОрВД и ИВП
созданная приказом филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 27.05.2021 № 760, провела служебное расследование по действиям персонала ОВД при авиационном событии 15.05.2021.

1. Обстоятельства.

15.05.2021 в 08.58 (здесь и далее - время UTC) при заходе на посадку на ВПП 24Ц экипаж ВС Б-777, регистрационный номер VPBHA, выполнявшего рейс АФЛ209 по маршруту Шанхай (Пудонг) – Москва (Шереметьево) (далее по тексту – ВС рейса АФЛ209), выполнил уход на второй круг по указанию диспетчера сектора С2 СДП Шереметьевского центра ОВД, из-за прерванного взлета ВС Б-777, регистрационный номер VPBJP, выполнявшего рейс НВС9476 по маршруту Москва (Шереметьево) – Шалон (Ватри) (далее по тексту – ВС рейса НВС9476). Руководителем полетов подано первичное сообщение об авиационном событии (ALD 150924).

2. Данные на должностных лиц, уровень профессиональной подготовки диспетчеров УВД, характеристика организации и состояния ОВД и РТОП, оборудование рабочих мест.

2.1. Справки – объективки на должностных лиц, участников АС. Уровень профессиональной подготовки, участвующего в событии персонала.

Жаров Михаил Александрович – руководитель полетов.

Дата рождения: 12.09.1975 г.
Образование: высшее, Академия ГА - 1997.
Квалификационный класс: 1, присвоен РГ ВКК 16.03.2007, протокол от 16.03.2007 № 4.
Свидетельство: СД 010015, выдано ФАС РФ 28.04.1999, действительно до 26.09.2023, продлено Центральным МТУ Росавиации.
Допуски к самостоятельной работе:
- на секторе С1, С2, С1С2 СДП Шереметьевского центра ОВД приказ филиала «МЦ АУВД» от 29.12.2015 № 1626;
- диспетчером-инструктором приказ филиала «МЦ АУВД» от 06.03.2015 № 275;
- старшим диспетчером приказ филиала «МЦ АУВД» от 28.04.2015 № 515;
- руководителем полетов приказ филиала «МЦ АУВД» от 16.07.2016 № 848;
Последняя проверка теоретических знаний: 12.08.2020.
Последняя проверка на рабочем месте:
- на СДП сектор С1 20.07.2020;
- диспетчером - инструктором 27.01.2021;
- руководителем полетов 02.02.2021;

Последняя тренажерная подготовка: КДТ «Эксперт» ШЦ ОВД: 16.03.2021,
КПП:
- ДИ СД с 10.11.2014 по 28.11.2014;
- РП с 11.01.2016 по 29.01.2016.
КПК:
- РП с 25.02.2019 по 07.03.2019;
- ДИ СД с 17.11.2020 по 27.11.2020;
- Авиационный английский язык с 11.03.2019 по 29.03.2019.
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень. Дата тестирования 20.03.2019.
Нарушения: нарушений правил УВД не имел.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство.

Лупов Алексей Владимирович – старший диспетчер.
Дата рождения: 01.08.1965 г.
Образование: высшее, Рижский Институт Аэронавигации - 2002.
Квалификационный класс: 1, присвоен МКК ГА 27.01.1993, протокол от 27.01.1993 № 4.
Свидетельство: СД 010098, выдано ФАС РФ 03.02.1998, действительно до 09.04.2023, продлено Центральным МТУ Росавиации.
Допуски к самостоятельной работе:
- на секторе С1, С2, С1С2 СДП Шереметьевского центра ОВД приказ филиала «МЦ АУВД» от 29.12.2015 № 1626;
- диспетчером-инструктором приказ филиала «МЦ АУВД» от 11.07.2014 №670;
- старшим диспетчером приказ филиала «МЦ АУВД» от 15.08.2013 № 656;
- руководителем полетов приказ филиала «МЦ АУВД» от 09.07.2008 № 534;
Последняя проверка теоретических знаний: 23.03.2020.
Последняя проверка на рабочем месте:
- на СДП сектор С6 16.03.2021;
- диспетчером - инструктором 27.01.2021;
- старшим диспетчером 21.01.2021;
- руководителем полетов 04.12.2020;
Последняя тренажерная подготовка: КДТ «Эксперт» ШЦ ОВД: 27.03.2021,
КПП:
- ДИ СД с 19.04.2013 по 16.05.2013;
- РП с 12.07.2007 по 02.03.2007.
КПК:
- РП, ДИ, СД с 22.01.2019 по 01.02.2019;
- Авиационный английский язык с 13.05.2019 по 31.05.2019.
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень. Дата тестирования 02.05.2019.
Нарушения: нарушений правил УВД не имел.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство.

Хомяков Михаил Сергеевич – диспетчер ОНУВД на секторе С1 СДП.
Дата рождения: 25.02.1995 г.
Образование: высшее, СПб ГУ ГА - 2019.
Квалификационный класс: 3, присвоен Центральным МТУ Росавиации 05.08.2020, решение ЦМТУ Росавиации от 05.08.2020 № 20.
Свидетельство: СД 0102220, выдано ФАС РФ 05.08.2020, действительно до 05.08.2021, продлено Центральным МТУ Росавиации.
Допуски к самостоятельной работе:
- на секторе С1 СДП (первоначальный) Шереметьевского центра ОВД и к ОВД на английском языке приказ филиала «МЦ АУВД» от 08.09.2020 № 1253;
- НСВП приказ филиала «МЦ АУВД» от 01.12.2020 № 1737;

Последняя проверка теоретических знаний: 05.08.2020.
Последняя проверка на рабочем месте: 24.07.2020.
Последняя тренажерная подготовка: КДТ «Эксперт» ШЦ ОВД: 15.04.2021,
КПК не проходил.
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень. Дата тестирования 05.04.2019.
Нарушения: нарушений правил УВД не имел.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство.

Сергиенко Беата Леонидовна – диспетчер ОНУВД на секторе С2 СДП.
Дата рождения: 24.11.1996
Образование: высшее, СПб ГУ ГА - 2019.
Квалификационный класс: 3, присвоен Центральным МТУ Росавиации 12.08.2020, решение ЦМТУ Росавиации от 12.08.2020 № 22.
Свидетельство: СД 0102304, выдано ФАС РФ 12.08.2020, действительно до 12.08.2021, продлено Центральным МТУ Росавиации.
Допуски к самостоятельной работе:
- на секторе С2 СДП (первоначальный) Шереметьевского центра ОВД и к ОВД на английском языке приказ филиала «МЦ АУВД» от 08.09.2020 № 1253;
- НСВП приказ филиала «МЦ АУВД» от 28.12.2020 № 1970;
Последняя проверка теоретических знаний: 12.08.2020.
Последняя проверка на рабочем месте: 06.08.2020.
Последняя тренажерная подготовка: КДТ «Эксперт» ШЦ ОВД: 15.04.2021,
КПК не проходила.
Уровень владения английским языком по шкале ИКАО: 4 уровень. Дата тестирования 24.05.2019.
Нарушения: нарушений правил УВД не имела.
Инструктаж: пройден в полном объеме.
Прохождение медосмотра: в установленное время перед заступлением на дежурство.

2.2. Уровень профессиональной подготовки персонала ОВД, участвующего в событии (по итогам подготовки к работе в ВЛП-2021).

Теоретические занятия с диспетчерами ОНУВД проведены в соответствии с «Планом проведения теоретических занятий с диспетчерами УВД по особенностям работы в предстоящий период при подготовке к ВЛП 2021 г.», утвержденным начальником Шереметьевского центра ОВД 03.03.2021.

Занятия проводились по расписанию в рамках профессиональной (технической) учебы. Тестирование персонала ОВД по итогам подготовки к ВЛП (ОЗП) не регламентировано.

Вся поступающая в центр ОВД информация, касаемо БП доводилась РП до персонала с записью в журнал и подписью работников об ознакомлении.

Тренажёрная подготовка диспетчеров УВД центра ОВД проведена на КДТ «Эксперт» с учётом особенностей работы в ВЛП в соответствии с требованиями «Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала», утвержденного приказом Минтранса России 14.04.2010 № 93 (далее по тексту - Порядок) в соответствии с «Графиком проведения проверок практических навыков и тренажёрной подготовки диспетчерского состава службы движения Шереметьевского центра ОВД на март, апрель и май 2021 года, утвержденным заместителем начальника центра ОВД-начальником службы движения.

В ходе тренировки на КДТ «ЭКСПЕРТ» Сергиенко Б.Л. 15.03.2021 были выявлены следующие замечания/нарушения, отмеченные в задании на тренировку и оценочном листе диспетчера УВД (диспетчера-стажёра) на тренажёре:

1) не информировала заходящие на посадку ВС о введении в действие процедуры LVP;
2) продолжала заводить ВС на посадку, не уточнив у РП информацию о готовности аэродрома к полетам по 3А категории;

3) не владеет фразеологией по прекращению дальнейшего захода на посадку по причине отсутствия доклада СНА о готовности аэродрома к работе в условиях 3А категории;

4) не провела должной координации с МАДЦ по информированию и установлению необходимых интервалов между заходящими ВС при введении процедуры LVP и наступлении условий 3А категории;

5) не информирует заходящие на посадку в условиях 3А категории ЭВС о порядке освобождения ВПП;

6) не прекратила заход ВС в условиях полётов по 3А категории при занятости критической зоны КРМ ВПП 24С совершившим посадку ВС и нарушением эквивалента безопасности (более одного рулящего ВС на площади маневрирования).

Результат тренировки по заключению диспетчера – инструктора тренажера, «тренировка проведена, не готова к работе».

С результатом тренировки была ознакомлена диспетчер ОНУВД Сергиенко Б.Л. и ознакомлен под роспись РП смены № 3.

15.04.2021 была проведена повторная тренировка Сергиенко Б.Л. на тренажере КДТ «ЭКСПЕРТ», в ходе которого были выявлены следующие замечания/нарушения, отмеченные в задании на тренировку и оценочном листе диспетчера УВД (диспетчера-стажёра) на тренажёре:

1) периодически допускает путаницу в терминологии метеопараметров: видимость, видимость на ВПП, RVR;

2) не сообщает значение НГО (вертикальной видимости) согласно критериям ПИО;

3) требует уточнения фразеология радиообмена при работе в условиях 3А категории: прерывание захода ВС с объяснением причины;

4) требует уточнения и конкретизации координация с ДПК при работе в условиях 3А категории и по окончании данных условий;

5) не знает, как предоставить информацию о состоянии ВПП по коду METAR (цифры на табло КРАМС-4);

6) при отказе ГРМ (glidepath beacon) ВПП 06С ошибочно проинформировала ЭВС об отказе КРМ (localizer beacon);

7) некорректное построение фразы, когда согласование курса 340 для обхода грозы в случае ухода ВС на 2-ой круг было представлено, как команда на отворот ВС на курс 340.

Результат тренировки по заключению диспетчера – инструктора тренажера, «тренировка проведена, готов к работе».

С результатом тренировки была ознакомлена диспетчер ОНУВД Сергиенко Б.Л. и ознакомлен под роспись РП смены № 3.

В ходе тренировки на КДТ «ЭКСПЕРТ» Хомякова М.С. 15.03.2021 были выявлены следующие замечания/нарушения, отмеченные в задании на тренировку и оценочном листе диспетчера УВД (диспетчера-стажёра) на тренажёре:

1) не информирует вылетающие ЭВ С о введении в действие процедуры LVP;

2) не информирует вылетающие ВС о значении RVR по трём точкам в условиях действия процедуры LVP;

3) не провёл должной координации с ДПР при наступлении условий 3А категории.

4) не информирует вылетающие ВС о значении RVR по трём точкам в условиях 3А категории;

5) не использует возможности для вылета при прерывании заходов ВС.

Результат тренировки по заключению диспетчера – инструктора тренажера, «тренировка проведена, не готов к работе»

С результатом тренировки был ознакомлен диспетчер ОНУВД Хомякова М.С. и ознакомлен под роспись РП смены № 3.

15.04.2021 была проведена повторная тренировка Хомякова М.С. на тренажере КДТ «ЭКСПЕРТ», в ходе которого были выявлены следующие замечания/нарушения, отмеченные в задании на тренировку и оценочном листе диспетчера УВД (диспетчера-стажёра) на тренажёре:

1) при введении в действие процедуры LVP не провёл никакой координации с ДПР;

2) в условиях LVP не сообщил RVR по трём точкам AFL1924, AFL1420, RYR135;

3) ошибочно дал исполнительный JAG75 в условиях LVP, что привело к угону на 2-ой круг GAF65;

4) в условиях 3А категории допустил руление вылетающих ВС без машины сопровождения;

5) при запросе VPCHR после взлёта курса 310 для обхода грозы не провёл должного согласования с сектором С4С5;

6) при запросе RYR135 после взлёта первоначального набора 2000 ft. с курсом взлёта для обхода грозы не провёл должного согласования с сектором С6.

Результат тренировки по заключению диспетчера – инструктора тренажера, «тренировка проведена, готов к работе»

С результатом тренировки был ознакомлен диспетчер ОНУВД Хомякова М.С. и ознакомлен под роспись РП смены № 3.

2.3. Допуск персонала ОВД, участвующего в событии, к самостоятельной работе.

2.3.1. Сергиенко Беата Леонидовна проходила стажировку на основании приказов филиала: «О стажировке специалиста Шереметьевского центра ОВД» № 16 от 14.01.2020 с 15.01.2020 по 06.04.2020 в объеме 280 часов и «О внесении изменений в приказ филиала от 14.01.2020 № 16» № 160 от 04.02.2020 с назначением дополнительного времени предварительной подготовки в объеме 50 часов (с 15.01.2020 по 24.04.2020 в объеме 330 часов) с целью получения первоначального допуска к работе на секторе С2 СДП центра ОВД.

По заключению диспетчера - инструктора о не освоении диспетчером – стажером Сергиенко Б. Л. предварительной программы подготовки был издан приказ «О прекращении стажировки специалиста Шереметьевского центра ОВД» № 327 от 03.03.2020.

Приказом филиала № 517 от 10.04.2020 «О стажировке специалиста Шереметьевского центра ОВД» была назначена повторная стажировка диспетчеру – стажеру Сергиенко Б. Л. на секторе С2 СДП центра ОВД с 13.04.2020 по 21.07.2020 в объеме 280 часов. Приказом филиала № 718 от 28.05.2020 «О внесении изменений в приказ филиала от 10.04.2020 № 517» о перезакреплении диспетчера – стажера на период отпуска внештатного диспетчера – инструктора на период с 01.06.2020 по 30.06.2020.

21.07.2020 внештатным диспетчером – инструктором было сделано заключение о готовности диспетчера – стажера Сергиенко Б. Л., выполнении плана и программы стажировки в полном объеме и готовности диспетчера – стажера к проверкам на рабочем месте диспетчера УВД и диспетчерском тренажере, закрепленное подписями РП, старшим диспетчером и внештатным диспетчером – инструктором.

06.08.2020 РП смены проведена проверка на рабочем месте диспетчера сектор С2 СДП с 04.46 до 06.46 UTC с общей оценкой 4 (четыре) и выводом «Готов к самостоятельной работе, ОВД на английском языке. Достоин присвоения 3 класса.»

31.07.2020 проведена проверка на рабочем месте диспетчера сектор С2 СДП КДТ «ЭКСПЕРТ» для допуска к самостоятельной работе. В задании на проверку практических навыков по УВД на диспетчерском тренажере и оценочном листе специалиста ОВД были внесены следующие замечания/нарушения:

1) не услышала причину ухода ВС на второй круг;

2) использовала не авиационную фразеологию при согласовании.

Вывод «Готова к ОВД на английском языке». «Классной квалификации «Диспетчер УВД 3 класса» соответствует. Может быть допущена к самостоятельной работе в качестве диспетчера аэродрома на секторе С2 СДП.»

Итоговая оценка 4 (хор).

С результатом тренировки была ознакомлена диспетчер - стажер Сергиенко Б.Л. под роспись.

Проверка теоретических знаний проводилась 12.08.2020 в центральном МТУ Росавиации в компьютерном классе. Оценочный лист содержит запись об общей оценке по всем темам 100% (отличном) знании специалистом. Решение центрального МТУ Росавиации № 22 от 12.08.2020 о присвоении классной квалификации «Диспетчер УВД 3 класса» и выдачи свидетельства диспетчера УВД.

Приказ о допуске к самостоятельной работе специалистов Шереметьевского центра ОВД № 1253 от 08.09.2020.

2.3.2. Хомяков Михаил Сергеевич проходил стажировку на основании приказов филиала:

«О стажировке специалиста Шереметьевского центра ОВД» № 420 от 19.03.2020 с 20.03.2020 по 09.07.2020 в объеме 280 часов с целью получения первоначального допуска к работе на секторе С1 СДП центра ОВД.

09.07.2020 внештатным диспетчером – инструктором было сделано заключение о готовности диспетчера – стажера Хомяков М. С., выполнении плана и программы стажировки в полном объеме и готовности диспетчера – стажера к проверкам на рабочем месте диспетчера УВД и диспетчерском тренажере, закрепленное подписями РП, старшим диспетчером и внештатным диспетчером – инструктором.

12.07.2020 СД смены проведена проверка на рабочем месте диспетчера сектор С1 СДП с 11.00 до 13.00 UTC с общей оценкой 5 (пять) и выводом «Готов к самостоятельной работе, ОВД на английском языке. Достоин присвоения 3 класса.»

13.07.2020 проведена проверка на рабочем месте диспетчера сектор С2 СДП КДТ «ЭКСПЕРТ» для допуска к самостоятельной работе. В задании на проверку практических навыков по УВД на диспетчерском тренажере и оценочном листе специалиста ОВД были внесены следующие замечания/нарушения:

1) не выдержан интервал за тяжелым ВС;
2) нарушена передача управления ВС;
3) замечание по процедуре прерванного взлета ВС.

Вывод: «Готов к ОВД на английском языке». «Классной квалификации «Диспетчер УВД 3 класса» соответствует. Может быть допущен к самостоятельной работе в качестве диспетчера аэродрома на секторе С1 СДП.»

Итоговая оценка 4 (хор).

С результатом тренировки был ознакомлен диспетчер - стажер Хомяков М. С. под роспись.

Проверка теоретических знаний проводилась 05.08.2020 в центральном МТУ Росавиации в компьютерном классе. Оценочный лист содержит запись об общей оценке по всем темам 100% (отличном) знании специалистом. Решение центрального МТУ Росавиации № 20 от 05.08.2020 о присвоении классной квалификации «Диспетчер УВД 3 класса» и выдачи свидетельства диспетчера УВД.

Приказ о допуске к самостоятельной работе специалистов Шереметьевского центра ОВД № 1253 от 08.09.2020.

2.4. Организация ОВД.

2.4.1. Состав смены № 3 Шереметьевского центра ОВД на 15.05.2021.

Жаров М.А. РП	Работал
Лупов А.В Старший диспетчер	Работал
Ананьев Н.В.	Работал, распределен на сектор С6
Жалик И.Ю	Работал, распределен на сектор С4С5Р3
Юдин С.А.	Работал, распределен на сектор С4С5Р3
Ячменев А.В. внештатный инструктор	Работал, распределен на сектор С6,стажировка
Гребенщиков А.В.	Работал, распределен на сектор С6,стажер
Любимцев Н.Г.	Работал, распределен на сектор С6
Морковкин В.Е.	Работал, распределен на сектор Р1Р2
Кваша Я.Ю.	Работала,распределена на сектор Р1Р2
Кукарцева А.О	Работала,распределена на сектор С1С2
Сергиенко Б.Л.	Работала,распределена на сектор С2
Хомяков М.С.	Работал,распределен на сектор С1
Пуховой А.А	КПК
Ермаков А.В.	Отпуск по графику
Бодунова С.И.	Декретный отпуск

2.4.2. Качество проведения инструктажа при заступлении на дежурство.

Инструктаж дежурной смены был начат в 04:40 и закончен в 05:00.

В соответствии с технологической картой проведения инструктажей были заслушаны синоптик, инженер Службы аэродромной АО «МАШ», сменный инженер службы ЭРТОС ШЦ

ОВД, инспектор по БП АО «МАШ», произведено распределение личного состава по рабочим местам, определены особенности ОВД и поставлены задачи на предстоящую смену. Руководителем полетов поставлена задача персоналу ОВД на работу в условиях грозовой деятельности.

2.4.3. Интенсивность загрузки диспетчеров ОВД.

Интенсивность движения с 08.00 до 09.00 не превышала нормативов пропускной способности.

На момент события диспетчер сектора С2 СДП и диспетчер сектора С1 СДП отработали 58 минут с момента приема дежурства.

Порядок подмены РП на время обеда осуществлялся согласно графику работы (сменности) на 2021 год.

В течение смены диспетчерскому персоналу предоставлялось время для отдыха и приема пищи (включается в рабочее время) продолжительностью 30 минут при работе в утреннюю смену в период с 08 час. 20 мин до 14 час. 45 мин.

2.4.4. Оборудование рабочих мест.

На диспетчерских пунктах УВД «КДП ВПП-1,2» АКДП, установлено оборудование:

- АРМ системы КСА УВД «Альфа»;
- АРМ КСА «Топаз ОВД»;
- Мониторы подсистемы локатора обзора летного поля NOVA9000;
- Аппаратура НКАД УВД «Вега»;
- СКРС-Мегафон.

На диспетчерских пунктах УВД «КДП ВПП-3» АКДП, установлено оборудование:

- АРМ системы КСА УВД «Альфа»;
- АРМ КСА «Топаз ОВД»;
- Аппаратура НКАД УВД «Вега»;
- СКРС-Мегафон.

Средства радионавигации с МКп-244С, МКп-244R, работавшие в указанный период, включают:

- РМС с РМДILS2700, МРМ Е-615.3, МРМ-97МА с МКп-244С;
- РМС с РМД ILS2700 с МКп-244R;
- ОСП с МКп-244С ПАР-ЮС, РПА-ПАРСЕК;
- ОПРС с МКп- 244R. РМП-200;
- РМА/РМД (DVOR/DME);
- ЛККС-А-2000.

Средства наблюдения включают:

- РЛС ОЛП-1 «TERMA SCANTER 2001»;
- РЛС ОЛП-2 «Атлантика»;
- АМПСН «Тетра»;
- АРП-95.

Средства авиационной электросвязи аэродрома включают:

- Радиостанции «Фазан-19Р5», в том числе с химическими источниками питания;
- Приемники «Полет-М1»;
- Передатчик «19П50»;
- Приемник «Фазан 19ПРМ»;
- Автоматизированный передающий центр.

На аэродроме Москва (Шереметьево) организована авиационная подвижная электросвязь для связи с ВС, авиационное радиовещание для передачи информации АТИС, резервная радиосвязь с ВС, терпящими бедствие, а также наземная связь РПА с органами ОВД, обеспечивающими службами, операторами РТС, запасными аэродромами.

Средства подвижной и фиксированной радиосвязи на аэродроме Москва (Шереметьево) работали штатно. СКРС «Мегафон» обеспечивала управление основными и резервными радиостанциями и ГГС. Замечаний со стороны диспетчерского состава и экипажей ВС не поступало.

2.5. Работоспособность средств РТОП аэродрома (Москва) Шереметьево за 15.04.2021 с 08.00 до 09.00 UTC.

Техническая эксплуатация средств РТОП и авиационной электросвязи осуществляется персоналом службы ЭРТОС Шереметьевского центра ОВД филиала «МЦ АУВД».

В аэропорту Шереметьево установлены средства связи, посадки и навигации, предназначенные для управления и контроля за полетами в районе аэродрома обеспечения навигации и посадки ВС днем и ночью с минимумами, установленными для аэродрома:

с МКп-244 R: заход по ILS2700 по ША категории ИКАО, заход по GLS по I категории ИКАО;

с МКп-244 C: заход по ILS2700 по ША категории ИКАО, заход по GLS по I категории ИКАО.

При работе оборудования с данным курсом посадки ВПП-1: 244C, ВПП-3: 244R; в период с 08.00 до 09.00 UTC замечания на работу средств РТОП отсутствовали.

2.6. Прогнозируемая и фактическая погода.

Справка о фактических погодных условиях на аэродроме Москва (Шереметьево) за 08.30 - 09.00(UTC) 15.05.2021г. Тм = (UTC +3часа).

08.30 (UTC)

Рабочий курс посадки 24C.

Приземный ветер: 170° - 5 пор 8м/с. Видимость: 10км.

Облачность: нет значимой для полетов.

Температура воздуха: плюс 24°C.

Температура точки росы: плюс 15°C.

Давление QFE 738мм.рт.ст.,985гПа, QNH 1007гПа.

Прогноз для посадки: без изменений.

Рабочий курс посадки 24R.

Приземный ветер: 180° - 4 пор 7м/с. Видимость: 10км.

Облачность: нет значимой для полетов.

Температура воздуха: плюс 24°C.

Температура точки росы: плюс 15°C.

Давление QFE 739мм.рт.ст.,986гПа, QNH 1007гПа.

Прогноз для посадки: без изменений.

08.48 (UTC)

Рабочий курс посадки 24C.

Приземный ветер: 180° - 5м/с. Видимость: 10км.

Облачность: разбросанная кучево - дождевая, высота нижней границы 1500м.

Температура воздуха: плюс 24°C.

Температура точки росы: плюс 15°C.

Давление QFE 738мм.рт.ст.,985гПа, QNH 1007гПа.

Прогноз для посадки: временами видимость 2100м, гроза, слабый ливневой дождь, облачность значительная кучево - дождевая, высота нижней границы 750м.

Рабочий курс посадки 24R.

Приземный ветер: 170° - 3 пор 6м/с. Видимость: 10км.

Облачность: разбросанная кучево - дождевая, высота нижней границы 1500м.

Температура воздуха: плюс 24°C.

Температура точки росы: плюс 15°C.

Давление QFE 739мм.рт.ст.,986гПа, QNH 1007гПа.

Прогноз для посадки: временами видимость 2100м, гроза, слабый ливневой дождь, облачность значительная кучево - дождевая, высота нижней границы 750м.

09.00 (UTC)

Рабочий курс посадки 24C.

Приземный ветер: 180° - 4 пор 7м/с. Видимость: 10км.

Облачность: разбросанная кучево - дождевая, высота нижней границы 1200м.

Температура воздуха: плюс 24°C.

Температура точки росы: плюс 13°C.

Давление QFE 738мм.рт.ст.,985гПа, QNH 1007гПа.

Прогноз для посадки: временами видимость 2100м, гроза, слабый ливневой дождь, облачность значительная кучево - дождевая, высота нижней границы 750м.

Рабочий курс посадки 24R.

Приземный ветер: 170° - 4 пор 7м/с.

Видимость: 10км. Облачность: разбросанная кучево - дождевая, высота нижней границы 1500м.

Температура воздуха: плюс 24°С.

Температура точки росы: плюс 13°С.

Давление QFE 739мм.рт.ст.,986гПа, QNH 1007гПа.

Прогноз для посадки: временами видимость 2100м, гроза, слабый ливневой дождь, облачность значительная кучево - дождевая, высота нижней границы 750м.

3. Анализ.

По объяснениям персонала ОВД, материалам СОК и данным видеонаблюдения установлено следующее.

15.05.2021 на момент события ОВД в границах зоны ответственности Шереметьевского центра ОВД осуществляла смена № 3 службы движения. Обязанности руководителя полетов исполнял старший диспетчер Лупов Алексей Владимирович, осуществляя подмену на обед руководителя полетов Жарова Михаила Александровича. Обязанности диспетчера сектора С2 СДП исполняла диспетчер ОНУВД Сергиенко Беата Леонидовна, обязанности диспетчера сектора С1 СДП исполнял диспетчер ОНУВД Хомяков Михаил Сергеевич.

На инструктаже дежурной РП обращал внимание персонала на неблагоприятные атмосферные условия (НАУ).

15.05.2021 в районе аэродрома Шереметьево наблюдался волновой фронт с локальной кучево-дождевой облачностью и грозами, ветер 190 градусов 5 м/с, дальность видимости более 10 км. По прогнозу и фактически в районе аэродрома наблюдались кучево-дождевая облачность, грозы.

Подмена диспетчерского состава производилась по графику с соблюдением Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников, осуществляющих управление воздушным движением гражданской авиации Российской Федерации, утвержденного приказом Минтранса России от 30.01.2004 № 10.

Интенсивность движения с 08:00 до 09:00 была невысокой, не превышала нормативов пропускной способности.

На момент события диспетчер сектора С2 СДП и диспетчер сектора С1 СДП отработали 58 минут с момента приема дежурства.

В 08:52:14 экипаж ВС рейса НВС9476, находясь на РД А9, получил указание диспетчера сектора С1 СДП пересекать ВПП 24Л и занимать исполнительный ВПП 24Ц, экипаж ВС указание подтвердил и приступил к выполнению.

В 08:53:20 диспетчер сектора С1 СДП выдал указание на занятие исполнительного старта ВПП 24Ц экипажу ВС рейса АФЛ042, находившегося на РД В6 и готового к взлету не от начала ВПП, намереваясь выпустить ВС рейса АФЛ042 первым перед ВС рейса НВС9476.

Комментарий.

На этот момент заходящее на посадку ВС рейса АФЛ209 находилось на удалении около 19,3 км от торца ВПП 24Ц. Диспетчер Хомяков М.С. в объяснении указал, что при выдаче разрешения на занятие исполнительного старта ВПП 24Ц двумя ВС посчитал удаление ВС, заходящего на посадку, в 25 км (фактически около 19 км) от ВПП достаточным по времени для производства взлета двух ВС друг за другом.

Диспетчер сектора С1 не учел фактическую метеорологическую обстановку (наличие НАУ в секторе) и необходимость дополнительного времени ЭВС на ВПП для оценки возможности взлета и обхода грозовых очагов, не проинформировал экипажи ВС о наличии НАУ в секторе взлета, не запросил у экипажей ВС решение об обходе НАУ, чем нарушил требования Технологии работы диспетчера стартового диспетчерского пункта Шереметьевского центра ОВД сектор С1 (ТР-ГК-1619.01-001, редакция 05), утвержденной начальником Шереметьевского центра ОВД 25.11.2020 (ТРД С1 СДП), а именно требования следующих пунктов ТРД С1 СДП:

***5.1.1.1.** До момента установления связи с экипажем ВС, диспетчер С1 прогнозирует воздушную обстановку в секторе ОВД на основе анализа плановой информации и текущего*

местоположения вылетающих и прилетающих ВС, определяемого визуально в пределах видимости или с использованием КСА НКАД «ВЕГА», КСА «ТОПАЗ» и других доступных средств, а так же, при необходимости, прослушивая радиообмен диспетчеров смежных диспетчерских пунктов (секторов);

5.1.1.3. *Диспетчер С1 разрешает исполнительный старт, исходя из того, что экипаж ВС готов к отправлению без промедления, если экипаж не сообщил о необходимости дополнительного времени на подготовку к отправлению или о выполнении дополнительных процедур на ВПП. В диспетчерских разрешениях экипажу ВС на занятие исполнительного старта и взлета указывается индекс используемой ВПП;*

6.4. *Действия диспетчера С1 при наличии информации о НАУ в своей зоне ответственности и на рубежах передачи ОВД:*

6.4.1. *анализировать фактическую метеообстановку в секторе ОВД на основании визуального наблюдения, докладов экипажей ВС, информации от смежных диспетчерских пунктов (секторов), РП, филиала ГАМЦ, данных МРЛ, отображаемых мониторе КСА «ТОПАЗ»;*

6.4.2. *информировать о районах с НАУ экипажи ВС, на безопасность полета которых они могут оказать влияние, запрашивать решение экипажа ВС об обходе указанных районов;*

6.4.3. *информировать РП о наличии НАУ в секторе ОВД и в случае необходимости ввода ограничений или запретов на полет ВС из-за наличия НАУ, обход которых по данным экипажей ВС невозможен;*

6.4.4. *проводить необходимую координацию со смежными диспетчерскими пунктами (секторами) при необходимости отклонений ВС от установленных маршрутов, при вводе ограничений и запретов на полеты, при наличии НАУ в секторе.*

В 08:53:44 экипажу ВС рейса АФЛ042 было выдано разрешение на взлет, однако экипаж запросил 30 секунд (полминуты) для оценки условий для взлета из-за наличия по курсу взлета кучево – дождевой облачности (НАУ).

В 08:54 диспетчер смежного сектора МАДЦ на удалении 12.5 км от ВПП 24Ц выдал экипажу ВС рейса АФЛ 209 указания о переходе на связь с диспетчером сектора С2 СДП Шереметьевского центра ОВД. Экипаж на связь с диспетчером сектора С2 не вышел. Присутствовали признаки потери радиосвязи в сложной грозовой обстановке.

Комментарий.

Диспетчер сектора С2 СДП Сергиенко Б.Л. попыток установить радиосвязь с экипажем ВС Б777 рейса АФЛ209 не предпринимала.

В данной ситуации в нарушение требований Технологии работы диспетчера стартового диспетчерского пункта Шереметьевского центра ОВД сектор С2 (ТР-ГК-1619.01-002, редакция 05), утвержденной начальником Шереметьевского центра ОВД 25.11.2020 (ТРД С2 СДП), Сергиенко Б.Л. не выполнила требования следующих пунктов ТРД С2 СДП:

6.9.1. *Радиосвязь считается потерянной, если в течение 5 мин при использовании всех имеющихся каналов радиосвязи на неоднократные вызовы по каждому из них экипаж не отвечает, диспетчер С2 наблюдает с помощью систем (средств) наблюдения код 7600 («RF»), установленный экипажем ВС.*

6.9.3.2. *при отказе бортовых средств радиосвязи диспетчер С2:*

6.9.3.2.1. *определяет характер отказа;*

6.9.3.2.2. *докладывает РП (старшему диспетчеру);*

6.9.3.2.3. *использует аварийную и резервную частоту для установления связи с экипажем ВС;*

6.9.3.2.4. *по возможности привлекает других участников движения для установления связи с экипажем ВС.*

В 08:54:48 экипаж ВС рейса АФЛ042 запросил после взлёта взять курс 290. Диспетчер через 16 секунд повторил условия и разрешение взять курс 290 после взлёта. Экипаж ВС разрешение подтвердил. В этот момент ВС рейса АФЛ209 находилось на удалении 11,8 км от торца ВПП 24Ц.

В 08:55:05 диспетчер сектора С1 СДП повторно разрешил взлет экипажу ВС рейса АФЛ042 после согласования правого отворота на курс 290 градусов с диспетчером смежного сектора вылета МАДЦ.

Комментарий.

В 08:55:05 ВС рейса АФЛ209 находилось на удалении 11 км от порога ВПП 24Ц. На ВПП в этом момент находились два ВС, одно из которых относится к категории «тяжелое».

Диспетчер Хомяков М.С. не проводил необходимую координацию со смежным сектором С4С5 при работе комплекса ВПП1 и ВПП3 в режиме параллельных операций при выдаче разрешений на взлет ВС не по установленным схемам, с уклонением и пересечением траекторий полета ВС, выполняющих полеты на ВПП3, чем нарушил требования ТРД С1 СДП, что создавало потенциально конфликтную ситуацию.

Согласно п. 4.7. ТРД С1 СДП координация ОВД с использованием речевой связи, осуществляется в дополнение к техническим средствам передачи информации или при их неисправности, в следующем порядке: вызов абонента по ГТС или голосом, передача информации или запрос на стандартное разрешение, получение подтверждения приема информации или стандартного разрешения. При этом диспетчер С1 дополнительно предоставляет/получает следующие данные:

сектор	*Информация, предоставляемая диспетчером С1*	*Информация, получаемая и/или запрашиваемая у диспетчера смежного сектора*
С4 (С4С5, С4С5Р3)	*- информация о наличии НАУ в секторе взлета с ВПП1 и/или ВПП2, когда невозможно применять независимые параллельные вылеты по установленным SID с комплекса ВПП1/ВПП2 и ВПП3;*	*- информация о наличии НАУ в секторе взлета с ВПП3, когда невозможно применять независимые параллельные вылеты по установленным SID с комплекса ВПП1/ВПП2 и ВПП3;*

В 08:55:47 диспетчер сектора С1 СДП вызвал экипаж ВС рейса НВС9476 и дал указание быть готовым к немедленному взлёту. Экипаж ВС сообщил о полной готовности и запросил курс 290 после взлёта. Диспетчер не понял запрос экипажа и попросил повторить.

В 08:56:16 после повторного запроса экипажа ВС рейса НВС9476 диспетчер сектора С1 СДП разрешил экипажу взять курс 290 после взлёта, выдал условия и разрешение на взлёт, а также проинформировал о заходящем ВС на удалении 5 км. Экипаж ВС ответил: «Взлетаю».

Комментарий.

На момент начала разбега первого ВС рейса АФЛ042 по ВПП 24Ц, ВС рейса АФЛ209 находилось в снижении на предпосадочной прямой ВПП 24Ц на удалении 8,5 км от ВПП. На исполнительном старте ВПП 24Ц находилось второе ВС рейса НВС9476.

В 08:56:34 на удалении ВС рейса АФЛ 209 4,5 км от ВПП диспетчер сектора С2 СДП Сергиенко Б.Л. вызвала экипаж на связь. Экипаж ответил: «Продолжаю…В случае ухода на второй круг – курс 300».

Комментарий.

ВС рейса АФЛ 209 находилось на удалении менее 5 км от торца ВПП 24Ц. Экипаж информировал диспетчера о маневре с курсом 300 градусов в случае ухода на второй круг. На полученную от экипажа информацию диспетчер сектора С2 Сергиенко Б.Л. не отреагировала, ответа экипажу не последовало.

В случае ухода ВС на второй круг по запрошенной траектории требовалась координация с диспетчером совмещенного сектора С4С5 СДП, обеспечивающих полеты на ВПП3 аэродрома Шереметьево.

Кроме того, согласно п.4.6 ТРД С2 СДП изменения в стандартные процедуры (порядок ухода на 2 круг) согласовываются с диспетчером круга МАДЦ оперативно.

Сергиенко Б.Л. согласование с МАДЦ не провела, координации с диспетчером С4С5 СДП не было, свое бездействие она объяснила загруженностью эфира (работа на одной частоте с диспетчером сектора С1) и возникшей сложности в обстановке на ВПП.

В 08:56:45 ВС рейса НВС9476 начало разбег ВПП 24Ц, заходящее на посадку ВС рейса АФЛ209 находилось на удалении 3,4 км от ВПП 24Ц.

Комментарий.

В соответствии с Приложением А ТРД С2 СДП, с целью обеспечения безопасности полетов и установленных норм эшелонирования, рекомендованы расчетные позиции ВС при взлете и посадке. При взлете ВС категории «тяжелое» разбег должен быть начат до достижения заходящим на посадку ВС удаления 10 км. Условия не обеспечивались. Развивалась потенциально конфликтная ситуация.

Диспетчером Хомяковым М.С. были нарушены требования п. 5.1.1.13. ТРД С1 СДП:

Разрешение на взлет экипажу ВС может выдаваться, когда имеется обоснованная уверенность в том, что в момент начала разбега (ускоренного движения) на ВПП этим ВС:

- *предшествующее вылетающее ВС пересечет конец используемой ВПП;*
- *предшествующее ВС, выполнившее посадку на ту же ВПП, освободит данную ВПП;*
- *ближайшее к входному порогу ВПП1 или ВПП2, заходящее на посадку ВС, будет находится на удалении достаточном для обеспечения установленных норм эшелонирования (рекомендованные значения для соответствующей категории заходящего на посадку ВС, системы захода на посадку и применяемой процедуры ОВД указаны в Приложении А);*
- *ВС, заходящее на посадку на параллельную ВПП, пересечет входной порог ВПП и имеются признаки того, что ВС, не уйдет на второй круг.*

Хомяков М.С. пояснил свои действия тем, что ранее он таким образом уже действовал и ВС удавалось произвести и взлет и посадку. В данном случае он не учел метеоусловия, экипажам ВС требовалось дополнительное время для оценки метео обстановки по курсу взлета.

В 08:57:02 диспетчер сектора С1 СДП вызвал экипаж ВС рейса НВС 9476 и дал указание: «НВС 9476, взлёт запрещаю, НВС 9476 взлёт запрещаю». Экипаж ВС ответил: «Прекратили взлёт, НВС 9476».

Комментарий.

При выдаче указания на прекращения взлета Хомяковым М.С. применялись нестандартные фразы «взлёт запрещаю», вместо установленных, в нарушение п.п. ж) п.1.3.15 Приложения к Федеральным авиационным правилам «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утвержденным приказом Минтранса России от 26 сентября 2012 г. № 362 («прекратите взлет (остановитесь немедленно») повтор «прекратите взлет (остановитесь немедленно»).

В 08:57:20 диспетчер сектора С2 выдал указание экипажу ВС рейса АФЛ 209 уходить на второй круг без указания причины ухода. Экипаж указание подтвердил.

Комментарий.

В этот момент ВС рейса АФЛ209 находилось на удалении 780 м от ВПП 24Ц. Согласно п.5.1.1.20 ТРД С2 СДП, при выдаче указания заходящему ВС об уходе на второй круг указывается причина ухода. Сергиенко Б.Л. причину ухода на второй круг не указала.

ВС рейса АФЛ209 после прерывания захода на посадку выполнило полет по траектории с курсом 300 градусов и пересекло сектор (С4С5 СДП) захода на посадку ВПП 3.

В это время ВС рейса НВС 9476 продолжало разбег по ВПП. Лупов А.В. и Хомяков М.С. вместе обсуждали сложившуюся ситуацию.

Диспетчер Хомяков М.С. практически в одиночку анализировал развитие конфликтной ситуации, принимал решение на прекращение взлета ВС рейса НВС9476 и эмоционально рекомендовал диспетчеру сектора С2 СДП «угоняй!» АФЛ209, после чего Сергиенко Б.Л. дала указание экипажу ВС рейса АФЛ209 об уходе на второй круг.

В объяснении Хомяков М.С. пояснил свои действия. После начала разбега ВС рейса НВС9476, заходящее на посадку ВС рейса АФЛ209 доложило, что в случае ухода на второй круг, ему нужен отворот на курс 300. Хомяков М.С. понял, что КВС намерен уйти на второй круг. Хомяков М.С. выдал информацию старшему диспетчеру Лупову А.В. и по согласованию с ним выдал указание ВС рейса НВС9476 о прекращении взлета.

Координации действий между диспетчерами Хомяковым М.С. и Сергиенко Б.Л. не было.

Комментарий.

Согласно п. 4.7. ТРД С2 С1 СДП координация ОВД с использованием речевой связи, осуществляется в дополнение к техническим средствам передачи информации или при их

неисправности, в следующем порядке: вызов абонента по ГГС или голосом, передача информации или запрос на стандартное разрешение, получение подтверждения приема информации или стандартного разрешения. При этом диспетчер С2 дополнительно предоставляет/получает следующие данные.

сектор	*Информация, предоставляемая диспетчером С2*	*Информация, получаемая и/или запрашиваемая у диспетчера смежного сектора*
С1	*- о запрете вылета ВС, при уходе другого ВС на второй круг или при прогнозировании конфликтных ситуаций.*	*- при прогнозировании конфликтной ситуации;* *- о статусе ВПП;*

Сергиенко Б.Л. в объяснении пояснила, считала, что приоритет в действиях принадлежал диспетчеру сектора С1 Хомякову М.С., возможности с ним взаимодействовать не было из-за скоротечности развития ситуации, а при попытке доложить РП увидела, что РП «занят согласованием по телефону» (на момент события обязанности РП исполнял старший диспетчер Лупов А.В.).

Старший диспетчер Лупов А.В. контроль за работой диспетчеров секторов С1 и С2 СДП не осуществлял, в объяснительной записке указал, что в 08:58 получил информацию от диспетчера СДП сектора С1 Хомякова М.С. о том, что возможен уход на второй круг ВС рейса АФЛ209. После чего Лупов дал указание Хомякову о прекращении взлета ВС рейса НВС 9476 в целях предотвращения конфликтной ситуации.

В 08:57:36 ВС рейса НВС9476 прекратил взлет на скорости около 200 км/ч, экипаж ВС доложил о блокировании ВПП 24Ц до дальнейших указаний диспетчера.

В 08:58:59 диспетчер сектора С1 СДП выдал указание экипажу ВС рейса НВС9476 на освобождение ВПП 24Ц вправо по РД Браво 4 и продолжил ОВД в секторе С1.

ВС рейса НВС9476, по решению КВС зарулило на МС для проверки после экстренного прекращения взлета.

ВС рейса АФЛ209 после повторного захода произвело посадку на аэродроме Шереметьево в 08:27.

По прерванному взлету РП Жаровым М.С. было подано формализованное сообщение АЛД (ТЛГ 150924 УУЕЕЗТЗЬ) согласно Табелю сообщений о движении воздушных судов в РФ, утвержденному приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

4. Выводы.

В расследовании авиационного события комиссия, основываясь на положениях Руководства по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», редакция 03, утвержденного приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.05.2021 № 320-П (далее по тексту РУБП-2021), установила причины, приведшие к наступлению авиационного события на аэродроме Шереметьево 15.05.2021, связанного с уходом ВС рейса АФЛ209 на второй круг и прерыванием взлета ВС рейса НВС9476, выявила факторы опасности. Данные факторы согласно РУБП-2021 относятся к факторам риска, которые проявились в результате создавшихся на момент события условий и стечения в одну временную точку обстоятельств, связанных с организацией и осуществлением процесса ОВД в Шереметьевском центре ОВД.

4.1. Качество ОВД на момент авиационного события 15.05.2021.

Низкое качество ОВД, связанное со следующими причинами:

отвлечение диспетчеров секторов С1 и С2 от непосредственного УВД в процессе работы (что подтверждается материалами СОК);

полное отсутствие анализа и непонимание складывающейся воздушной обстановки диспетчерами секторов С1 и С2;

бездействие диспетчера сектора С2 при обслуживании полета ВС рейса АФЛ209;

не учтенное при ОВД наличие НАУ в районе аэродрома диспетчерами секторов С1 и С2;

нарушениями требований нормативных правовых документов диспетчерами секторов С1 и С2 в части – требований технологий работы, федеральных авиационных правил и должностной инструкции;

отсутствие должного контроля за работой персонала смены со стороны старшего диспетчера, исполняющего обязанности РП на период обеденного перерыва РП смены № 3.

4.2. Уровень профессиональной подготовки персонала Шереметьевского центра ОВД.

Из анализа документов о проведении стажировки и допуска к самостоятельной работе комиссия сделала вывод о присутствии факторов опасности при подготовке персонала.

Факторы опасности характеризуются отсутствием анализа со стороны руководящего состава смены № 3 ранее допущенных ошибок и отклонений у диспетчеров ОНУВД Сергиенко Б.Л. и Хомякова М.С. в ходе их подготовки:

А) Сергиенко Б.Л.

31.07.2020 проведена проверка на рабочем месте диспетчера сектора С2 СДП КДТ «ЭКСПЕРТ» для допуска к самостоятельной работе. В задании на проверку практических навыков по УВД на диспетчерском тренажере и оценочном листе специалиста ОВД были внесены следующие замечания/нарушения:

1) Не услышала причину ухода ВС на второй круг.

2) Использовала не авиационную фразеологию при согласовании.

Вывод «Готова к ОВД на английском языке». «Классной квалификации «Диспетчер УВД 3 класса» соответствует. Может быть допущена к самостоятельной работе в качестве диспетчера аэродрома на секторе С2 СДП.»

Итоговая оценка 4 (хор).

Б) Хомяков М.С.

13.07.2020 проведена проверка на рабочем месте диспетчера сектора С2 СДП КДТ «ЭКСПЕРТ» для допуска к самостоятельной работе. В задании на проверку практических навыков по УВД на диспетчерском тренажере и оценочном листе специалиста ОВД были внесены следующие замечания/нарушения:

1) Не выдержан интервал за тяжелым ВС.

2) Нарушена передача управления ВС.

3) Замечание по процедуре прерванного взлета ВС.

Вывод «Готов к ОВД на английском языке». «Классной квалификации «Диспетчер УВД 3 класса» соответствует. Может быть допущен к самостоятельной работе в качестве диспетчера аэродрома на секторе С1 СДП.»

Итоговая оценка 4 (хор).

Также по итогам тренажерной подготовки указаны многочисленные недостатки в работе Сергиенко Б.Л. и Хомякова М.С., выводы: «готовы к самостоятельной работе».

Исходя из практических действий (бездействий) в ходе дежурства 15.05.2021 комиссия отмечает низкий фактический уровень профессиональных знаний, умений и навыков Сергиенко Б.Л. и Хомякова М.С.

4.3. Фактическое состояние организации ОВД.

4.3.1. Из анализа укомплектованности смены № 3, уровня квалификации и подготовленности к работе следует, что не достигнута оптимальность организационной штатной структуры смены, присутствует нехватка подготовленного персонала, в частности диспетчеров-инструкторов, включая старших. Распределение персонала по рабочим местам (секторам) проводится исходя из имеющегося диспетчерского состава, учитывая сложность секторов.

15.05.2021 у диспетчеров Хомякова М.С. и Сергиенко Б.Л., имелись допуски к работе только на одном секторе С1 и С2 соответственно, присвоена квалификация «диспетчер 3 класса», опыт работы менее одного года. Тем не менее, данные молодые диспетчеры распределены на одно из сложных и ответственных направлений – взлет, посадка.

Вместе с этим диспетчеры с 1 классом Ананьев Н.В., Любимцев Н.Г., Ячменев А.В. (диспетчер-инструктор) и Гребенщиков А.В. (стажировка) были распределены на одно рабочее место сектора С6 СДП.

В нарушение п. 1.4 Технологии работы диспетчера стартового диспетчерского пункта Шереметьевского центра ОВД сектора С6, ТР-ГК-1619.01-015, редакция 01 (ТРД-С6), утвержденной начальником Шереметьевского центра ОВД 25.11.2020, согласно которому на секторе С6 должен работать один диспетчер, руководство смены сознательно назначает двух

диспетчеров, при этом обязанности и технология работы второго диспетчера сектора С6 нормативными документами Шереметьевского центра ОВД не определены.

В опросе РП Жаров М.А. указал комиссии, что необходимость двух диспетчеров на С6 обусловлена высокой интенсивностью воздушного движения на секторе С6.

Следует отметить недостаточный контроль со стороны старшего диспетчера Лупова А.В. за работой диспетчеров Хомякова М.С. и Сергиенко Б.Л. При опросе Лупов А.В. сослался на простую воздушную обстановку, малую интенсивность воздушного движения, из-за которых упустил контроль за развитием ситуации 15.05.2021.

4.3.2 Качество и регулярность анализа материалов средств объективного контроля, в том числе видеоконтроля за работой дежурных смен (соблюдение технологических операций, правил и фразеологии радиообмена, осуществление процедур инструктажа/разбора и т.д.).

Поступающие документы (материалы) по безопасности полетов, акты (анализы) по авиационным событиям изучаются персоналом, в журналах изучения отметки и росписи об ознакомлении имеются.

Вместе с этим следует заметить, что ошибки, допущенные диспетчерами в ходе дежурства в других дежурных сменах не анализируются и не разбираются (протоколы опроса должностных лиц).

Инспектор контроля качества АНО Шереметьевского центра ОВД Фирсов Г.Ю. не представил доказательную документацию по выявлению проблем безопасности, нарушений и недостатков в работе персонала, не выполнил требования п.п. 2.1.3., 2.3.6 Должностной инструкции инспектора контроля качества АНО Шереметьевского центра ОВД, ДИ-ГК-1619-1524, редакция 03, утвержденной начальником Шереметьевского центра ОВД 24.09.2020.

Согласно протокола опроса от 02.06.2021 Фирсова Г.Ю., факторы опасности выявляются «изучением документов, замечаний, анализов, которые поступают» в Шереметьевский центр ОВД. Фирсов Г.Ю. ведет базу данных по безопасности полетов. За прошедший период 2021 года отмечены случаи из полученных первичных сообщений, связанные с действиями экипажей при прерванном взлете и уходе на второй круг, а также случаи обнаружения квадрокоптеров, столкновения ВС с птицей.

Контроль качества инструктажей ведется, выборочные записи инструктажей и разборов имеются.

4.4. Структура ВП и ее соответствие существующим требованиям.

В ходе расследования, при опросе должностных лиц Шереметьевского центра ОВД, руководителя полетов смены № 3 Жарова М.А., старшего диспетчера Лупова А.В. выяснилось, что секторы С1 и С2 СДП работают не эффективно, диспетчеры, имеющие по одному допуску на С1 и С2 практически между собой не взаимодействуют, снижаются уровень владения обстановкой и качество ОВД. В объединенном варианте С1С2 диспетчерам более комфортно контролировать ситуацию и принимать правильные решения при заходе на посадку и на взлет ВС.

Кроме этого согласно ТРД-С6 на секторе С6 осуществляется аэродромно-диспетчерское обслуживание пункт 3.3.8 Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293 (ФАП-293), а по сути сектор выполняет задачи МДП (ВДПП) (пункт 3.3.2 ФАП-293).

5. Заключение.

Выявленные недостатки в работе смены № 3 Шереметьевского центра ОВД являются организационными, указывают на наличие фактора опасности – отклонения от предписанного порядка действий в работе диспетчеров (п. 5.2.1.7 РУБП-2021).

Диспетчер сектора С1 СДП Хомяков М.С. нарушил требования:

п. 5.1.1.13 ТРД С1 СДП в части обеспечения безопасного интервала между взлетающим и заходящим ВС при выдаче разрешения на взлет;

п.п. ж) п. 1.3.15. Приложения к Федеральным авиационным правилам «Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации», утвержденным приказом Минтранса России от 26 сентября 2012 г. № 362, применив нестандартную фразеологию при отмене разрешения на взлет;

п. 6.4. ТРД С1 СДП в части действий диспетчера при наличии НАУ;

п. 1.9.2.; 2.1.1. Должностной инструкции диспетчера, осуществляющего непосредственное управление воздушным движением службы движения Шереметьевского центра обслуживания

воздушного движения (ДИ-ГК-1619.01-1979, редакция 01), утвержденной начальником Шереметьевского центра ОВД 15.02.2021.

Диспетчер сектора С2 СДП Сергиенко Б.Л. нарушила требования:

п. 4.6 ТРД С2 СДП в части оперативного согласования нестандартной траектории ухода на второй круг, заходящего на посадку ВС.

п. 5.1.1.20 ТРД С2 СДП в части указания причины ухода на второй круг;

п.4.7. ТРД С2 СДП в части не проведения необходимой координации;

п. 6.4.4. ТРД С2 СДП в части действий при наличии НАУ;

п.п. 6.9.1. и 6.9.3.2. ТРД С2 СДП в части действий при отсутствии связи с экипажем ВС;

п.п. 1.9.2.; 2.1.1., 2.4.2. Должностной инструкции диспетчера, осуществляющего непосредственное управление воздушным движением службы движения Шереметьевского центра обслуживания воздушного движения (ДИ-ГК-1619.01-1979, редакция 12), утвержденной начальником Шереметьевского центра ОВД 15.02.2021.

Старший диспетчер смены Лупов А.В. нарушил требования п.п. 1.10.2. и 2.1.3. Должностной инструкции старшего диспетчера смены службы движения Шереметьевского центра обслуживания воздушного движения (ДИ-ГК-1619.01-740, редакция 12), утвержденной начальником Шереметьевского центра ОВД 30.03.2020, в части организации и контроля за работой смены в период подмены руководителя полетов.

6. Рекомендации.

6.1. Начальникам центров ОВД:

6.1.1. Отчет изучить с персоналом ОВД, осуществляющим АДО, на специальных разборах;

6.1.2. Наладить мониторинг производственных процессов, осуществляемых с использованием утвержденных карт процессов ОВД, и системного анализа выявленных нарушений, сбоев, неудобств, отклонений от предписанного порядка, выявление которых должно производиться в соответствии с положениями РУБП-2021.

6.2. Начальнику Шереметьевского центра ОВД:

6.2.1. Рассмотреть вопрос изменения секторизации СДП Шереметьевского, организации одного сектора С1 с двумя рабочими местами и возможностью их объединения вместо секторов С1 и С2 (аналогично С4 и С5), двух рабочих мест сектора С6 с возможностью объединения;

6.2.2. Усилить контроль за работой диспетчеров с квалификацией «диспетчер 3 класса»;

6.2.3. Провести тренажерную подготовку диспетчеров Хомякова М.С. и Сергиенко Б.Л. согласно п. 51 Порядка функционирования непрерывной системы профессиональной подготовки, включая вопросы освидетельствования, стажировки, порядка допуска к работе, периодичности повышения квалификации руководящего и диспетчерского персонала, утвержденного приказом Минтранса России от 14.04.2010 № 93.

6.2.4. Спланировать подготовку диспетчеров ОНУВД с учетом уровня квалификации для допуска к работе в качестве РП, диспетчеров-инструкторов.

6.3. По результатам работы комиссии по расследованию подготовить приказ о применении дисциплинарных взысканий к персоналу ОВД Шереметьевского центра ОВД.

Председатель комиссии А.А.Гаврюшин

Члены комиссии: Д.А.Немов

А.А.Булин

А.В.Белавинцев

Д.В.Шашкин