Федеральное агентство воздушного транспорта
(РОСАВИАЦИЯ)
Федеральное государственное
унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Federal Air Transport Agency
(ROSAVIATSIA)
Federal State Unitary Enterprise
"STATE AIR TRAFFIC MANAGEMENT
CORPORATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION"
(FSUE "State ATM Corporation")

03.09.2021 № Исх-15190/6

На № _____

Директорам филиалов
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

О событиях при АНО в
июле-августе 2021 года

В июле - августе 2021 года произошло 8 авиационных событий, связанных с аэронавигационным обслуживанием воздушного движения:

05.07.2021 на аэродроме Петропавловск-Камчатский (Елизово), филиал «Камчатаэронавигация», уход на второй круг ВС А-321 рейс SIB5249 по причине не переключения радиотехнических средств при смене рабочего курса ВПП, вследствие допущенного руководителем полётов нарушения;

01.08.2021 в АДЦ Омск, филиал «Аэронавигация Западной Сибири», нарушение интервалов эшелонирования между воздушными судами РХ21М и РХ21М, при заходе на посадку на посадочную площадку «Марьяновка», минимальный горизонтальный интервал составил 3 км, при вертикальном 210 метров;

12.08.2021 в филиале «Аэронавигация Юга» срабатывание наземной СПОС между воздушными судами, рейс ПБД195 и рейс ТХЫ6223, минимальный горизонтальный интервал составил 8 км, при вертикальном 700 футов;

19.08.2021 в филиале «Аэронавигация Юга» срабатывание наземной СПОС между воздушными судами, рейс СБИ2092 и рейс УТА291, минимальный горизонтальный интервал составил 8 км при вертикальном 100 футов, и срабатывание СПОС между воздушными судами, рейс СБИ2092 и рейс АЗЖ7780, минимальный горизонтальный интервал составил 3 км, вертикальный 100 футов;

20.08.2021 в филиале «МЦ АУВД» срабатывание наземной СПОС между воздушным судном В-737 рейс УТА250 и воздушным судном Falkon 900EX рейс GZP9638, предварительно горизонтальный интервал составил 5 км;

23.08.2021 в границах ответственности РЦ Красноярск филиал «Аэронавигация Центральной Сибири» срабатывание наземной СПОС между воздушными судами Б-737 УТА465Д и УТА465, предварительно горизонтальный интервал составил 8 км;

125167, Россия, Москва, Ленинградский пр-т, д. 37, корп. 7
Тел.: +7 (495) 601-08-99 Факс: +7 (495) 601-07-46

37, bld.7, Leningradsky prospekt, Moscow, Russia, 125167
Tel.: +7 (495) 601-08-04 Fax: +7 (495) 601-07-46

ИНН 7734135124, КПП 771401001

E-mail: office@gkovd.ru, www.gkovd.ru

24.08.2021 в районе аэродрома Краснодар (Пашковский) в границах ответственности филиала «Аэронавигация Юга» срабатывание СПОС в режиме «КС» между находящимся в зоне ожидания ВС B738, рейс SDM6005, и ВС ВКС РФ Су-25. Рейс SDM6005 находился на управлении у диспетчера ДПК в зоне ожидания для дальнейшего захода на посадку. ВС Су-25 выполнял полет по согласованию с диспетчером внетрассового сектора РДЦ. Минимальный горизонтальный интервал составил около 4 км;

27.08.2021 на аэродроме Южно-Сахалинск (Хомутово) в филиале «Аэронавигация Дальнего Востока» прерванный взлёт по команде диспетчера из-за находящейся на ВПП, по разрешению диспетчера, машины аэродромной службы.

Основные причины отклонений (нарушений и недостатков), допущенных персоналом ОВД:

недостаточный анализ воздушной обстановки, неудовлетворительный контроль за движением ВС (в том числе по перрону) и отсутствие информирования о возможной конфликтной ситуации экипажей ВС;

несогласованность действий между диспетчерами РЛУ и ПК, отсутствие информирования диспетчером ПК о возможной конфликтной ситуации диспетчера РЛУ и выдачи рекомендаций по их предотвращению;

неудовлетворительное взаимодействие диспетчеров смежных диспетчерских пунктов (секторов) между собой;

низкая технологическая дисциплина;

невнимательность диспетчерского состава в процессе ОВД.

Нарушение персоналом ОВД требований Федеральных авиационных правил "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации" (ФАП-362):

при определении и исправлении ошибки экипажа ВС;

при повторении (подтверждении) указания диспетчера;

при требовании диспетчера о повторении экипажем ВС принятого сообщения;

не получение от экипажа ВС подтверждения обязательных для повторения указаний и разрешений;

не полная выдача и нарушение последовательности при информировании экипажей ВС о взаимном местоположении;

использование не стандартной фразеологии при повторении правильной команды.

Директорам филиалов, в целях повышения уровня безопасности полётов и реализации требований Руководства по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД:

взять под личный контроль организацию и осуществление процесса по выявлению и профилактике опасных факторов при АНО, соблюдение технологической дисциплины персоналом ОВД с использованием документированной информации средств объективного контроля;

обеспечить неукоснительное выполнение требований, в части организации выполнения анализа действий производственного персонала и поддержания в актуальном состоянии информации в базе данных по безопасности полётов;

обращать особое внимание на порядок организации работы смен и контроля процесса ОВД руководителями полетов;

принять меры для исключения нахождения на рабочих местах лиц, не осуществляющих обслуживание воздушного движения, и возложения на диспетчеров ОВД функциональных обязанностей, не имеющих прямого отношения к обслуживанию воздушного движения;

обеспечить подачу сообщений ALD в соответствии с требованиями Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации;

организовать анализ процедур и технологических операций, изложенных в технологиях работы диспетчеров ОВД, на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил «Организация воздушного движения в Российской Федерации», утвержденных приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293;

применять к работникам меры дисциплинарного воздействия за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на него трудовых обязанностей в строгом соответствии с требованиями трудового законодательства Российской Федерации;

указать начальникам центров Единой системы на необходимость информирования о проведенной профилактической работе по отклонениям, выявленным в рамках СУБП, на ежемесячных разборах с руководящим составом ОВД.

Повторяемость причин нарушений, допущенных персоналом ОВД, свидетельствует о недостаточной профилактической работе, проводимой руководящим составом центров Единой системы, и требует необходимости принятия дополнительных мер в части совершенствования:

многоуровневого контроля соблюдения требований технологий работы персоналом ОВД (ПВД);

постоянного анализа воздушной обстановки диспетчерами ОВД, информирования экипажей о взаимном положении ВС при прогнозировании потенциально конфликтных ситуаций и контроля за данным процессом со стороны старших диспетчеров;

контроля выдерживания экипажами ВС заданных высот полета по данным средств вторичной радиолокации на всех этапах полёта, особенно при наличии встречного движения;

соблюдения установленных правил фразеологии и радиообмена при ОВД;

роли РП, как основного должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности полетов;

качества подготовки и проведения инструктажей/разборов дежурных смен ОВД;

процедур взаимодействия диспетчеров радиолокационного управления и процедурного контроля между собой при принятии согласованных решений;

деятельности руководящего состава оперативных органов Единой системы по использованию материалов (документированной информации) СОК для оценки действий персонала ОВД в различных условиях воздушной обстановки, продолжения практики проведения как плановых, так и внеплановых проверок действий персонала ОВД в часы максимальной нагрузки, исключить формальный подход к выявлению нарушений;

требовательности к качеству теоретической, практической и тренажерной подготовки персонала ОВД, отработки упражнений с моделированием ситуаций, имевших место авиационных событий;

контроля прохождения стажировки и принятия решения о готовности стажера к самостоятельной работе при оформлении допуска к различным видам ОВД (ПВД), искоренения практики формального оценивания уровня знаний;

повышения уровня технологической дисциплины, обеспечения паритета опытный/молодой специалист в составе дежурной смены;

организации (совместно с руководящим составом смен) проведения мониторинга процессов ОВД с целью выявления нарушений, недостатков и потенциальных причин авиационных инцидентов, с последующей их профилактикой;

обеспечения систематического и своевременного выявления угрожающих факторов для определения рисков, выработки мероприятий, направленных на снижение рисков, и контроля остаточных рисков;

повышения эффективности методической работы, изучения персоналом ОВД материалов авиационных инцидентов и требований нормативных правовых документов с использованием инновационных методов, максимальное использование материалов СОК;

формирования позитивной культуры обеспечения безопасности полётов, разработки комплекса мероприятий по стимулированию подачи добровольных сообщений об угрозах безопасности полётов.

О принятых мерах доложить в дирекцию по управлению безопасностью полетов и качеству до 01.10.2021.

Генеральный директор

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5DA116154C1976CB053F2075563418241D7A61
Владелец: Моисеенко Игорь Николаевич
Действителен с 11-12-2020 до 11-03-2022

И.Н. Моисеенко

Исп. Коногин С.Н.
(495)6010792