УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»

С.Н.Погребнов

«16» 09 2021 г.

Отчет
по результатам служебного расследования по действиям персонала Аэроузлового диспетчерского центра ЕС ОрВД (Москва (Внуково) при авиационном событии, произошедшем в районе аэродрома Москва (Внуково) 20.08.2021

Комиссия в составе:
Председатель комиссии – Гаврюшин А.А., начальник отдела по УБП и К.
Члены комиссии:
Немов Д.А., заместитель директора филиала;
Категов А.С., и.о. заместителя директора филиала по управлению персоналом;
Кулик А.А., заместитель начальника РегЦ ЕС ОрВД;
Сергеев А.В., начальник отдела ОрВД;
Ретунский А.А., ведущий специалист отдела по УБП и К,
созданная приказом филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 31.08.2021 № 1330, провела служебное расследование по действиям персонала Аэроузлового диспетчерского центра ЕС ОрВД (Москва (Внуково) (далее – АузДЦ) при авиационном событии, произошедшем в районе аэродрома Москва (Внуково) 20.08.2021.

1. Расследование проведено во исполнение рекомендаций, изложенных в Отчете по результатам расследования авиационного события, связанного со срабатыванием индикации конфликтной ситуации на мониторе воздушной обстановки между воздушным судном B-737-8AS, рейс UTA 250, регистрационный номер VQ-BDH и воздушным судном FALCON 900EX EASy, рейс GZP 9638, регистрационный номер RA-09003, произошедшего в районе аэродрома Москва (Внуково) 20.08.2021 (далее – Отчет), утвержденном начальником Центрального МТУ Росавиации 06.04.2021.

2. Обстоятельства и анализ данного авиационного события (АС) изложены в Отчете. Обслуживание воздушного движения (ОВД) на секторе А3+Д3 АузДЦ осуществляли диспетчер радиолокационного управления (далее - диспетчер РЛУ) Африкян Арсен Вараздатович, и диспетчер процедурного контроля (далее - диспетчер ПК) Исаков Никита Олегович.

Работу направления контролировал врио старшего диспетчера Маринин Владимир Петрович.

Руководство сменой № 1 осуществлял врио руководителя полетов Кустов Игорь Васильевич.

3. Служебное расследование проводилось путем сбора и анализа нормативных правовых документов, имеющих отношение к рассматриваемому АС, включая локальные документы филиала, а также дополнительно:

Руководство по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», редакция 03, утвержденное приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.05.2021 № 320-П (далее - РУБП);

Стандарт организации СТО-ГК-001-045 «Положение об организации и проведении тренажерной подготовки персонала ОВД ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (редакция 05), утвержденный и введенный в действие приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 24.06.2021 № 419-П;

Вх. 854/ВН
13 СЕН

Положение по использованию материалов и средств объективного контроля при обслуживании воздушного движения и планировании использования воздушного пространства в филиале «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», утвержденное приказом филиала от 27.04.2018 № 357;

Положение о Региональном центре Единой системы организации воздушного движения (Москва), утвержденное приказом филиала от 30.07.2021 № 1119;

Положение об Аэроузловом диспетчерском центре Единой системы организации воздушного движения (Москва (Внуково), утвержденное приказом филиала от 11.06.2021 № 857;

Положение о тренажерном центре регионального центра ЕС ОрВД (Москва), утвержденное приказом филиала от 09.07.2021 № 1036.

В результате проведенного расследования комиссия установила:

- проверка теоретических знаний персонала ОВД – участников АС проводилась в соответствии с установленными требованиями;

- проверка практических навыков персонала ОВД – участников АС проводилась в соответствии с установленными требованиями;

- тренажерная подготовка (тренировки) персонала ОВД – участников АС проводилась в соответствии с установленными требованиями.

4. В ходе служебного расследования были проведены следующие мероприятия:

– изучен Отчет и материалы СОК, связанные с рассматриваемым АС;

– комиссией запрошены и рассмотрены:

объяснения персонала-участников АС;

трудовые договоры и должностные инструкции врио руководителя полетов АузДЦ, врио старшего диспетчера АузДЦ, диспетчеров РЛУ и ПК АузДЦ, подтверждение изучения (ознакомления) с указанными документами соответствующих должностных лиц МАДЦ;

Технология работы диспетчера радиолокационного управления и диспетчера процедурного контроля на секторе А3+Д3 (А3+D3) Аэроузлового диспетчерского центра Единой системы организации воздушного движения (Москва), стандарт организации ТР-ГК-1620.02-20, редакция 01, утвержденной заместителем директора филиала – начальником РегЦ ЕС ОрВД (Москва) 08.07.2021 (далее - ТРД), подтверждение изучения ТРД персоналом ОВД – участниками АС;

справки – объективки на вышеуказанных должностных лиц;

РУБП, а также подтверждение ознакомления с ним должностных лиц руководящего и диспетчерского состава;

документы, подтверждающие отработку практических навыков диспетчеров ПК при ошибочных действиях диспетчера РЛУ, в период проведения тренажерной подготовки диспетчеров РЛУ и ПК;

документы, подтверждающие проведение проверок практических навыков и тренажерной подготовки персонала ОВД – участников АС в соответствии с установленными сроками.

5. Выводы.

Уровень профессиональной подготовки должностных лиц АузДЦ, имеющих отношение к рассматриваемому АС, соответствует установленным требованиям.

20.08.2021 ОВД осуществлялось в простых метеоусловиях, с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в районе аэродрома Москва (Внуково), связанными с обеспечением полётов ВС литерных рейсов.

Ограничения ИВП устанавливались и снимались в соответствии с Инструкцией по разработке, установлению, введению и снятию временного и местного режимов, а также кратковременных ограничений, утвержденной приказом Минтранса России от 27.06.2011 № 171.

20.08.2021 в 03:41 от диспетчера-информатора посадочной площадки Большое Грызлово поступил запрос в ЦПИВП о производстве полетов с 04:00 в районе площадки до высоты 3000 футов (900 м) с возможностью выполнения подъёмов для десантирования до эшелона Ф140 по дополнительному запросу. Диспетчером ПИВП (ДКВ) были согласованы с РП АузДЦ условия:

каждый подъём до Ф140 с отработкой экипажами с сектором D5 на частоте «Москва-Подход» – 134.0. Данные условия были переданы диспетчеру-информатору Большое Грызлово в 03:42.

В 11:50 заступивший РП новой смены АузДЦ попросил у ДКВ сделать кратковременное ограничение (КО) для площадки Большое Грызлово. ДКВ создал ограничение автоматически из поступившего плана полета до высоты 900 м. Условия занятия эшелона Ф140 (по запросу «Москва-Подход» – 134.0) не изменялись. РП подтвердил появление индикации ограничения в КСА УВД – КО в районе площадки радиусом 6 км до высоты 900 м.

Далее координации между персоналом АузДЦ и ЦПИВП по вопросу полетов (ограничений) на площадке Большое Грызлово не было.

Комиссия установила, что причиной срабатывания ИКС в режиме «КС» между ВС явились ошибочные действия диспетчера РЛУ и не своевременные действия диспетчера ПК, в результате которых произошло сокращение установленных интервалов вертикального и горизонтального эшелонирования до значений, менее установленных подпунктом а) пункта 68 и подпунктом а) пункта 76 Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации (далее ФП ИВП), утвержденных Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 138.

В рассматриваемом авиационном событии установленные ФП ИВП минимальные горизонтальный и вертикальный интервалы между ВС рейсов GZP 9638 и UTA 250 не были соблюдены.

Сопутствующими факторами наступления АС явились:

не правильное восприятие диспетчерами РЛУ и ПК на секторе А3+Д3 информации от врио старшего диспетчера Внуковского направления АузДЦ относительно ВС B-737 UTA 250;

отсутствие должного контроля за работой персонала со стороны врио старшего диспетчера Внуковского направления АузДЦ и врио руководителя полетов смены № 1 АузДЦ;

отсутствие взаимодействия диспетчеров со старшим диспетчером, диспетчерами смежного сектора по координированию временных и пространственных ограничений ИВП для обеспечения условий соблюдения безопасных интервалов эшелонирования ВС.

6. Выявленные нарушения и недостатки.

Диспетчер РЛУ сектора А3+Д3 АузДЦ Африкян А.В., осуществляя ОВД, не смог должным образом оценить воздушную обстановку в секторе. Сосредоточил своё внимание на движении ВС F900 GZP 9638, не учел постановку в зону ожидания ВС B-737 UTA 250 и начало его разворота влево, в сторону ВС F900. После начала сокращения горизонтального интервала между ВС выдавал ошибочные указания экипажам ВС, не предотвратил сокращения установленных интервалов горизонтального и вертикального эшелонирования, чем нарушил требования ТРД:

п. 5.2.4 ТРД, в части должного анализа текущей и прогнозируемой воздушной обстановки в секторе и осуществления контроля за полетом ВС по имеющимся средствам для обеспечения требуемых безопасных интервалов эшелонирования;

п. 5.3.5 ТРД, в части соблюдения безопасных интервалов эшелонирования между ВС.

Диспетчер ПК сектора А3+Д3 АузДЦ Исаков Н.О. не смог правильно оценить воздушную обстановку, ошибочно решил остановить снижение ВС, не своевременно информировал диспетчера РЛУ сектора А3+Д3 АузДЦ о возможной конфликтной ситуации, чем нарушил требования п. 5.3.5 ТРД, в части анализа воздушной обстановки и прогнозирования её развития и соблюдения безопасных интервалов эшелонирования между ВС.

Диспетчеры Африкян А.В. и Исаков Н.О. не выполнили требования п. 2.1.4 Должностной инструкции диспетчера радиолокационного управления и процедурного контроля аэроузлового диспетчерского центра Единой системы организации воздушного движения (Москва (Внуково) (ДИ–ГК–1620.02–2099, редакция 1), утвержденной заместителем директора филиала – начальником РегЦ ЕС ОрВД 12.07.2021 (далее - Должностная инструкция диспетчера РЛУ и ПК), в части осуществления ОВД в соответствии с требованиями ТРД ДПП АузДЦ.

Врио старшего диспетчера Маринин В.П. не выполнил требования Должностной инструкции старшего диспетчера аэроузлового диспетчерского центра Единой системы

организации воздушного движения (Москва (Внуково) (ДИ-ГК-1620-2097, редакция 1), утвержденной заместителем директора филиала – начальником РегЦ ЕС ОрВД 08.07.2021 (далее - Должностная инструкция руководителя полетов), в части организации и контроля работы, возглавляемой им диспетчерской смены в период дежурства по обеспечению диспетчерского обслуживания подхода и принятия мер с целью предупреждения нарушений правил УВД.

Комиссия отмечает, что в результате усложнения воздушной обстановки возросла психоэмоциональная нагрузка на диспетчеров РЛУ и ПК. Исаков Н.О. при ведении внутренних переговоров с Африкяном А.В. допустил использование нецензурных выражений на рабочем месте, что является нарушением требований п. 29 Приложения к приказу ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 07.08.2014 № 424.

7. Рекомендации.

7.1. Заместителю директора филиала – начальнику РегЦ ЕС ОрВД:

7.1.1 обеспечить неукоснительное выполнение рекомендаций, изложенных в Отчете;

7.1.2 усилить контроль за организацией работы дежурных смен, выполнением требований должностных инструкций и технологий работ персоналом ОВД;

7.1.3 обеспечить присутствие должностных лиц из числа руководителей (заместителей руководителей) подразделений центров ЕС ОрВД при обслуживании литерных рейсов;

7.1.4 обеспечивать паритет опытный/молодой специалист при распределении диспетчеров УВД по рабочим местам, исключить отсутствие (отпуск, командировка, КПК) более 50% руководящего состава в дежурных сменах;

7.1.5 подготовить проект приказа о применении дисциплинарных взысканий за нарушение должностных инструкций:

п. 2.1.1 Должностной инструкции руководителя полетов к Кустову И.В.;

пп. 2.1.1, 2.3.10 Должностной инструкции старшего диспетчера к Маринину В.П.;

п. 2.1.4 Должностной инструкции диспетчера РЛУ и РПК к Африкяну А.В. и Исакову Н.О.

7.2. Начальнику отдела УБП и К обеспечить строгий контроль за работой персонала ОВД филиала с использованием материалов наземных СОК.

7.3. Начальнику АузДЦ ЕС ОрВД:

7.3.1 провести анализ действующих ТРД персонала ОВД, и, при необходимости, внести изменения, в части осуществления ОВД при пересечении занятого эшелона полета, информирования экипажей об условиях при занятии зоны ожидания, взаимодействия со старшим диспетчером и диспетчерами смежных секторов по координированию временных и пространственных характеристик ограничений ИВП в период высокой интенсивности воздушного движения;

7.3.2 диспетчеров РЛУ и ПК Африкяна А.В. и Исакова Н.О. направить на медицинский осмотр (ВЛЭК медико-санитарной части АО «Международный аэропорт «Внуково»).

Председатель комиссии А.А.Гаврюшин

Члены комиссии:

Д.А.Немов

А.С.Категов

А.А.Кулик

А.В.Сергеев

А.А.Ретунский