

POES MEZCLADOR DE LIQUIDOS

Elaboró	Revisó	Autorizó
Jefa de Aseguramiento de calidad	Gerencia de calidad	Comité directivo de inocuidad

POES Mezclador de líquidos

1. OBJETIVO

Establecer una guía para el personal operativo sobre las tareas específicas a realizar en la limpieza del mezclador de líquidos.

2. ALCANCE

Aplica a las actividades de limpieza del área y equipo industrial.

3. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

Detergente: Mezcla de sustancias de origen sintético, cuya función es abatir la tensión superficial del agua, ejerciendo una acción humectante, emulsificante y dispersante, facilitando la eliminación de mugre y manchas.

Limpieza: Acción que tiene por objeto quitar la suciedad.

POES: Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento.

Superficie limpia: Aquella que se encuentra de forma visible libre de cualquier sustancia o materia diferente al material intrínseco del que está hecha.

4. RESPONSABILIDADES

Supervisor de producción:

Supervisa la limpieza del equipo conforme a lo descrito en este procedimiento.

Operadores de producción:

Da cumplimiento a lo establecido en este procedimiento

Informa al responsable de producción sobre algún acontecimiento que pueda afectar la calidad del producto terminado.

Supervisor de calidad:

Verifica la limpieza del equipo.

POES Mezclador de líquidos

5. PROCEDIMIENTO

Equipo / Área	Mezclador de líquidos industrial
Frecuencia	Por lote de producción
Responsable	Operador de producción
Tiempo de limpieza	45 minutos (1 operador)
Accesorios de limpieza	Cepillos color verde
Equipo de protección	Botas, guantes y mascarilla facial.



Salud y seguridad	Actividades previas
1. Reportar daños a equipos y utensilios al jefe inmediato. 2. No mojar ningún componente eléctrico 3. No mezclar químicos. 4. Solicitar permiso para trabajo en espacio confinado.	Verificar que los accesorios estén limpios y en buenas condiciones antes de su uso. Utilizar el código de cepillo de acuerdo con la actividad a realizar referida en la tabla de utensilios.

Utensilios verdes	
Utensilio	Aplicación
Cepillo plano	Superficie interna del mezclador
Cepillo corto de mano	Superficie interna del mezclador/ mallas
Escoba	Piso y mezanine
Jalador	Desplazamiento de agua
Espátula	Superficie interna del mezclador
Cubeta de 10L	Preparación de soluciones
Recogedor	Material de desperdicio

POES Mezclador de líquidos

No.	Tipo de Limpieza	Responsable	Actividad	Documento Asociado (Instructivo, formato, fotos).
1	Pre-operativo	Operador	Preparación del material y consideraciones generales: 1.1 Colocarse el EPP. 1.2 Desenergizar el mezclador de líquidos. 1.3 Verificar que los utensilios estén limpios antes de su uso. 1.4 Verificar que haya agua corriente disponible. 1.5 Cerrar la válvula de descarga del tanque. 1.6 Verificar que la línea de alimentación de agua del tanque se encuentre cerrada. 1.7 Realizar medición de oxígeno y gases como se indica en el plan de trabajo en espacio confinado.	 SHAF16 Plan de trabajo espacio confinado
2	Pre-operativo	Operador	2.1 Retirar todo el material de desperdicio visible en el mezanine con ayuda de la escoba y el recogedor. 2.2 Realizar un pre-enjuague con agua en la parte interna del mezclador, iniciando con techo, paredes y piso.	
3	Pre-operativo	Operador	Lavado 3.1 Preparar detergente en la siguiente dilución: 10 L agua + 200 ml de detergente alcalino. 3.2 Aplicar la dilución en toda la parte interna del mezclador iniciando con el techo. 3.3 Introducirse al mezclador, siempre bajo la supervisión de un compañero. 3.4 Realizar el tallado del mezclador con el cepillo, iniciando con la parte inferior, paredes, agitador y techo, cubriendo la superficie en su totalidad. 3.5 En caso de ser necesario, hacer uso de la espátula para desprender restos de producto terminado adherido al techo, paredes o agitador del mezclador. 3.6 Colocar un recipiente a la salida de la válvula de descarga y abrirla para drenar el agua sucia. 3.7 Enjuagar de arriba hacia abajo la parte interna del mezclador, desplazando toda la suciedad y detergente al fondo del tanque. 3.8 Retirar el exceso de agua que haya quedado estancada en el piso con ayuda del jalador.	Verificación limpieza industrial (PRF05) 

POES Mezclador de líquidos

				
4	Pre-operativo	Operador	4.1 Realizar una inspección visual del equipo para garantizar las superficies limpias y libres de espuma. 4.2 Solicitar al supervisor de calidad la verificación del equipo para liberación.	
5	Pre-operativo	Supervisor de calidad	5.1 Realizar una verificación visual del equipo para la liberación.	
6	Post-operativo	Operador	Cepillería: 6.1 Después del uso de la cepillería realizar lo descrito al ACAT04.	POES de utensilios (ACAT04)
7	Operativo	Operador	Retiro de material de empaques vacíos 7.1 Retirar el material residual del piso con ayuda de la escoba y recogedor. 7.2 Retira los empaques vacíos resultantes de acuerdo con lo descrito en SHAPR02.	Manejo de residuos (SHAPR02) 
8	Post-operativo	Operador	Enjuague: 8.1 Eliminar con agua la mayor cantidad de suciedad visible en el tanque mezclador y retirar los residuos del piso. 8.2 Abrir la válvula de descarga y drenar el agua residual. 8.3 Retirar el exceso de agua con ayuda del jalador. 8.4 Cerrar el tanque de mezclado y mantenerlo así hasta la programación de producción y comenzar con el paso 1 pre-operativo de este documento.	