

¿Qué es este proyecto?

Esta máquina transforma botellas de plástico PET (las de gaseosa) en "hilo" para impresoras 3D.

¿Cómo funciona? Es como una máquina de hacer fideos, pero con plástico:

- 1. Cortás tiras de botellas de plástico
- 2. La máquina las derrite a 240°C (muy caliente!)
- 3. Un motor va tirando del plástico derretido
- 4. Sale un "hilo" perfecto para usar en impresoras 3D

¡Convertimos basura en algo útil! 🌍 🤎



La máquina tiene DOS partes principales:

Parte 1: El Motor (Tira del plástico)

"El Tractorcito Inteligente" 🚜

Esta parte tira del plástico derretido, como cuando sacás masa de pizza estirada.

¿Qué usa?

- Motor NEMA 17: El "músculo" que tira 💪
- Driver A4988: Convierte las señales del Arduino en potencia para el motor
- Arduino Uno: El "cerebro" que controla todo 🧠
- Potenciómetro: Una perilla para controlar la velocidad (como el volumen de la radio)
- Botón: Para cambiar la dirección (adelante/atrás)

¿Qué hace especial?

- Se mueve SÚPER suave (microstepping 1/16 = pasos 16 veces más pequeños)
- Acelera y frena de forma gradual (no se sacude)
- Podés controlar la velocidad de 0% a 100%

Parte 2: El Calentador (Derrite el plástico)

"La Cocina de Plástico" 🔥

Esta parte derrite el plástico PET a 240°C (la temperatura perfecta).

¿Qué usa?

- Hotend V6: El "horno" que calienta
- Termistor NTC 100k: Un "termómetro electrónico" que mide la temperatura
- Módulo MOSFET: Un interruptor electrónico que controla cuánta potencia darle al calentador
- Display LCD: Una pantallita que muestra la temperatura 📺
- 3 Botones: Para prender/apagar y subir/bajar la temperatura

¿Qué hace especial?

- Control PID profesional: Como las impresoras 3D caras (Prusa)
- Llega exactamente a la temperatura que querés (±2-3°C de precisión)
- No se pasa ni se queda corta

Qué materiales necesito?

Electrónica:

	Arduino Uno (el cerebro)
6	Motor NEMA 17 (modelo 17HS2408)

- ☐ M Driver A4988 (controla el motor)
- Display LCD 16x2 con I2C (la pantallita)
- Módulo MOSFET (para controlar el calentador)
- ☐ Termistor NTC 100K (el termómetro)
- Potenciómetro 10K (la perilla de velocidad)
- ☐ **②** 4 Botones pulsadores

Componentes importantes:

	3	Hotend	V6	(el	calentador)
--	---	--------	----	-----	------------	---

- Fuente de alimentación 24V
- ☐ ✓ Módulo Step-down LM2596 (convierte 24V a 12V)
- \square Resistencia 4.7kΩ (para el termómetro)
- \square \uparrow Resistencia 2.2kΩ (evita que el motor vibre al encender)
- ☐ S Cable jumper (para conectar 2 pines del A4988)
- Botón de emergencia (para cortar todo en caso de problema)

Paso 1: Instalar el programa Arduino IDE 💻

- 1. 📥 Descargá Arduino IDE desde arduino.cc
- 2. 🕈 Instalalo en tu computadora

Paso 2: Descargar este proyecto 📦

- 1. ≜ Descargá este proyecto (botón verde "Code" → "Download ZIP")
- 2. 📂 Descomprimí el archivo ZIP

Paso 3: Instalar la biblioteca del display 📚

- 1. 💻 Abrí Arduino IDE
- 2. **↑** Andá a: **Herramientas** → **Administrar Bibliotecas**
- 3. Q Buscá: "LiquidCrystal I2C"
- 4. Instalá la versión de Frank de Brabander

Paso 4: Subir el código al Arduino 👔

- 1. Abrí el archivo: MaquinaRecicladoraPet/MaquinaRecicladoraPet.ino
- 2. 🔌 Conectá tu Arduino a la computadora con el cable USB
- 3. **★** Seleccioná: **Herramientas** → **Placa** → **Arduino Uno**
- 4. ▲ Seleccioná: **Herramientas** → **Puerto** → (el puerto donde está tu Arduino)
- 5. → Hacé click en el botón "→" (Subir) y esperá 🔀



IMPORTANTE: Configuración de Hardware

Problema común: Motor vibra al encender

Cuando encendés el Arduino, durante los primeros 3 segundos el motor puede vibrar o girar solo. Esto pasa porque los cables "flotan" (no tienen un valor definido) hasta que el programa arranca.


✓ Solución (OBLIGATORIA):

1. O Conectar dos pines del A4988 juntos

En el módulo A4988, buscá los pines **RST** y **SLP** (están uno al lado del otro). Conectalos con un cable o jumper.

2. 🜟 Agregar una resistencia al pin STEP

Esta es LA SOLUCIÓN más importante:



¿Cómo se conecta?

- NO desconectes el cable que va del Arduino al A4988
- **Agregá** una resistencia de $2.2k\Omega$ entre el pin STEP del A4988 y GND
- La resistencia va "en paralelo" (al costado), no corta el cable
- Podés usar resistencias de: $2.2k\Omega$, $4.7k\Omega$ o $10k\Omega$

¿Por qué funciona? La resistencia "tira" el pin hacia GND (0 voltios) cuando el Arduino no está mandando señales. Así el motor no se mueve durante el arranque.

3. © Conectar los pines de microstepping (IMPORTANTE para movimiento suave)

El microstepping hace que el motor se mueva SÚPER suave, sin vibraciones. Tenés que conectar:

- **Arduino D8** → **MS1** del A4988
- Arduino D12 → MS2 del A4988
- **Arduino D13** → **MS3** del A4988

Estos 3 pines le dicen al motor que se mueva en pasos 16 veces más pequeños (3200 pasos por vuelta en vez de 200). ¡Por eso el movimiento es tan suave!

🔼 ¿Cómo se usa?

👖 Controlar la velocidad del motor:

- 🔄 Girá el **potenciómetro** (la perilla)
- 🗗 Hacia la derecha = más rápido 🏃
- Hacia la izquierda = más lento 🐢
- Si lo ponés en 0%, el motor se apaga solo

Cambiar la dirección:

- Presioná el botón conectado al pin D4
- El motor cambia entre adelante y atrás

🜡 Controlar la temperatura:

- O Botón conectado al pin D5: Prender/Apagar el calentador 🔥
- **O Botón conectado al pin D6**: Bajar temperatura (de a 5°C) 🔆
- O Botón conectado al pin D7: Subir temperatura (de a 5°C)
- @ Temperatura inicial: 240°C (perfecta para PET)

Leer el display:

Pantalla normal (muestra la temperatura):

T:240.0C [ON] Obj:240C

- 🚦 **T:** = Temperatura actual
- 🔥 [ON] = Está calentando
- [--] = Está en la temperatura correcta (esperando)
- O [OFF] = Apagado
- **@ Obj:** = Temperatura objetivo

Pantalla temporal (cuando ajustás la velocidad):

Velocidad: 50% Dir: Adelante

0

Velocidad: 50% Dir: Atras

É Esta pantalla se muestra por 3 segundos cuando tocás el potenciómetro o el botón de dirección.

Solución de problemas

El motor vibra cuando enciendo el Arduino

? Causa: Los cables "flotan" durante los primeros 3 segundos del arranque.

✓ Solución:

- 1. ? ¿Conectaste los pines RST y SLP del A4988?
- 2. **?** ¿Agregaste la **resistencia 2.2k\Omega** entre STEP y GND?
- 3. ? ¿La resistencia está en **paralelo** (no corta el cable del Arduino)?
- A Si hiciste todo eso, el motor NO debería moverse al encender.

El motor vibra TODO el tiempo

? Posibles causas:

1. 🗱 Microstepping mal configurado:

- Verificá que los pines D8, D12, D13 del Arduino estén conectados a MS1, MS2, MS3 del A4988
- Estos pines controlan el modo de microstepping (1/16 step = movimiento súper suave)

2. **Poca corriente:**

- o El potenciómetro del A4988 (VREF) debe estar en 0.8V
- o Si no tenés multímetro, giralo POQUITO en sentido horario

3. **S** RST y SLP no conectados:

o Verificá que esos dos pines estén conectados con un jumper

El display no muestra nada

✓ Soluciones:

1. Ajustar el contraste: En la parte de atrás del display hay un potenciómetro chiquito. Giralo hasta que veas las letras.

2. Pirección I2C incorrecta:

- o 星 Abrí el código en Arduino IDE
- Q Buscá la línea 34: LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
- o 🔄 Cambiá 0x27 por 0x3F
- o Volvé a subir el código

La temperatura no es correcta

- 1. Q Verificá las conexiones del termistor (el sensor de temperatura)
- 2. \checkmark Verificá la resistencia de 4.7k Ω (debe estar bien conectada)

📊 Datos técnicos (para los curiosos) 🤓

Motor:

- **Pasos por vuelta:** 3200 (con microstepping 1/16)
- 🏃 Velocidad: Ajustable de 100 a 2000 RPM
- * Suavidad: Movimiento ultra suave, sin vibraciones
- **Aceleración:** Gradual (no se sacude al arrancar/frenar)

Temperatura:

- **\ Rango:** 0°C a 270°C
- **@ Precisión:** ±2-3°C
- **@ Control:** PID profesional (como impresoras 3D Prusa)
- 🔥 Temperatura para PET: 240°C

Display:

- **Tamaño:** 16 caracteres × 2 líneas
- **Actualización:** Cada 0.2 segundos (sin parpadeo)

Seguridad

⚠ IMPORTANTE - LEÉ ESTO:

- 1. 🔥 El calentador llega a 240°C (¡puede quemarte!):
 - ∘ NO lo toques cuando está encendido
 - o 💆 Esperá 10 minutos después de apagar para que se enfríe

2. **Botón de emergencia**:

- Siempre tené el botón de emergencia conectado
- Si algo sale mal, presionalo y corta toda la energía

3. Supervisión de un adulto:

- Este proyecto usa temperaturas altas y electricidad
- o 🤝 Pedile a un adulto que te supervise

4. **Wentilación**:

- o 🔣 Usá la máquina en un lugar ventilado
- 👃 El plástico derretido puede tener olor

¿Querés aprender más?

in Sobre Arduino:

- 📚 Documentación oficial de Arduino
- **P** Tutoriales en español

Sobre el PET:

- <u>á</u> ¿Qué es el PET?
- 🅤 El PET es el plástico de las botellas de gaseosa
- § Se derrite a 240-260°C

Sobre reciclaje:

- 🍄 <u>Precious Plastic</u> Proyecto de reciclaje de plástico global
- 🔖 Recyclebot Máquinas similares

Misión del proyecto

Queremos ayudar al planeta convirtiendo botellas de plástico (que iban a la basura) en material útil para crear cosas nuevas con impresoras 3D.

Si cada persona recicla sus botellas, podemos:

- Reducir la basura plástica
- Crear material útil
- 💰 Ahorrar dinero
- Proteger el medio ambiente

¡Juntos podemos convertir la basura en tesoros! 🌍 🛟 🔆

Licencia

Este proyecto es libre y gratuito (Licencia MIT). Podés:

- V Usarlo para lo que quieras
- Modificarlo

- 🤝 Compartirlo
- TConstruir tu propia máquina

Créditos

Creado con 🤎 para ayudar al planeta 🌍 y enseñar programación 💻.