



ON & GONE

DÉCAPANT POUR TACHES DE MOISSISSURE ET DE MILDIOU
- INSTRUCTIONS D'UTILISATION -

866-215-7591

www.omniprorestoration.com

PRÉCAUTION: On & Gone est un produit de qualité professionnel: S.V.P. Consultez la fiche technique msds, Ainsi que les instructions qui accompagnent le produit.

POUR APPLIQUER ON & GONE DES VÊTEMENTS & ACCESSOIRES DE PROTECTION PERSONNEL SONT REQUIS:

Un système de ventilation par aspiration est recommandé pour maintenir les concentrations de contaminants inférieures aux limites d'exposition dans les espaces à nettoyer.

Un habit couvre-tout réfractaire au liquide et poussière, masque de protection plein visage avec. Un respirateur à cartouche (3m 6009s ou similaire) approuvé "niosh" OU un système de respiration. Autonome approuvé "niosh" et des gants en nitrile de 8mm.

OUTIL ET INSTRUCTIONS DE PRÉPARATION:

On & Gone est un produit prêt à utiliser. Ne pas diluer. Agiter le contenant au préalable On & Gone s'applique facilement avec un vaporisateur manuel (type jardin) avec un Embout ajustable. L'application du produit avec un vaporisateur "airless" N'est pas recommandé en raison des dommages qui peuvent être causés aux joints D'étanchéités. Dans tous les cas, rincer abondamment les équipements après usage.

COUVERTURE: On & Gone couvre environ 200 à 250 pieds. Carré selon la technique D'application et la quantité de taches de moisissure sur les surfaces à être traitées.

MEILLEUR RÉSULTAT: l'action de On & Gone est optimale lorsque appliqué sur une surface sèche. Les surfaces humides réduisent l'action du produit à pénétrer la surface poreuses Des matériaux de construction. Les surfaces gelées sont moins réceptives. On & Gone peut être corrosif. Éviter d'appliquer sur le cuivre, l'acier, le métal, l'aluminium, verre, composants mécaniques, ou tout matériel à incidence corrosive. Pour neutraliser, laver avec une eau savonneuse ou essuyer avec le lubrifiant wd-40. Ne pas appliquer sur les tissus

Méthode d'application de On & Gone

Humecter (sans dégonfler) sur les surfaces à être enlevées. Laisser on & gone travailler pour 20 à 30 minutes. Si certaines taches de moisissures persistent, faire une 2ème application sur les taches rebelles. Après 20 minutes si la ou les taches persistent, appliquer le produit et rincer avec une Brosse de métal pour faciliter la pénétration du produit. En cas de taches très imprégnées sur la surface, un sablage peut être considéré.

STORAGE: l'exposition de on & gone à la chaleur et aux rayons du soleil accélèrent la dégradation du produit. À prendre en considération en entreposant le produit à l'intérieur d'un camion durant les périodes de chaleur. Entreposer le produit dans un endroit sec, sombre et à une température de 40 degrés fh.+. Ne pas permettre au produit de geler afin d'éviter de briser le contenant.

GARDER LE PRODUIT ÉLOIGNÉ DES ENFANTS