تقرير تشخيص أعطال وحدات التبريد

رقم التقرير	DG-261114-003	العميل	مصنع تجريبي
الموقع	العاشر من رمضان	تاريخ الزيارة	2026-11-14
الفني /المهندس	tech1		

ملخص الزيارة

وحدات تم فحصها	تم إصلاحها	تحتاج زيارة استكمال
3	2	1

#	الوحدة	الإنذارات	نتيجة الفحص	الحالة
1	Blue e S/N 1234567 خط التعبئة 1	A02 A07	تلف حساس حرارة (قراءة غير صحيحة).	تم الإصلاح
2	Blue e خط التعبئة 2	A02	نقص في كمية وسيط التبريد نتيجة تسريب في دائرة التبريد.	تحتاج زيارة استكمال
3	Blue e خط التعبئة 3	A15	حساس حرارة (NTC) أو وصلته	تم الإصلاح

الوحدة 1

الموديل	Blue e
Part number	SK 3304.500
Serial number	1234567
الخط /المكان	خط التعبئة 1

الإنذارات الظاهرة

الكود	المعنى
A02	حرارة الكابينة مرتفعة
A07	(نقص غاز أو حساس) Evaporator coil

نتيجة الفحص

تلف حساس حرارة (قراءة غير صحيحة).

الإجراءات الموصى بها

1 استبدال الحساس.

نتيجة الزيارة

الحالة	تم الإصلاح خلال الزيارة
الأعمال المنفذة	تم الفحص وتحديد العطل: تلف حساس حرارة. تم استبدال الحساس.

الوحدة 2

الموديل	Blue e
Part number	SK 3304.500
الخط /المكان	خط التعبئة 2

الإنذارات الظاهرة

الكود	المعنى
A02	حرارة الكابينة مرتفعة

القياسات

تيار الأطوار (A)	4.1 / 4.3 / 4.0
عدم الاتزان بين الأطوار	7%

نتيجة الفحص

نقص في كمية وسيط التبريد نتيجة تسريب في دائرة التبريد.

الإجراءات الموصى بها

1 تحديد موضع التسريب وإصلاحه.

2 استبدال المجفف (Filter drier).

3 تفريغ الدائرة (Vacuum) وإعادة شحن وسيط التبريد بالوزن حسب لوحة بيانات الوحدة.

أعمال دائرة الغاز تتم بواسطة فني تبريد مؤهل.

نتيجة الزيارة

الحالة	لم يتم الإصلاح خلال الزيارة
المطلوب للزيارة التالية	فني تبريد لإصلاح التسريب وشحن الغاز

الوحدة 3

الموديل	Blue e

Part number	SK 3304.500
الخط /المكان	خط التعبئة 3

الإنذارات الظاهرة

الكود	المعنى
A15	حساس Condensate

نتيجة الفحص

حساس حرارة (NTC) أو وصلته

الإجراءات الموصى بها

1. قياس مقاومة الحساس ومقارنتها بالجدول
2. فحص الـ Connector والتثبيت
3. استبدال الحساس عند الحاجة

نتيجة الزيارة

الحالة	تم الإصلاح خلال الزيارة

نتائج هذا التقرير مبنية على الفحص الميداني وقت الزيارة.

الفني /المهندس: الاسم والتوقيع

مندوب العميل: الاسم والتوقيع