تقرير تشخيص أعطال وحدات التبريد

رقم التقرير	DG-261114-003	العميل	مصنع تجريبي
الموقع	العاشر من رمضان	تاريخ الزيارة	2026-11-14
الفني /المهندس	tech1		

ملخص الزيارة

وحدات تم فحصها	تم إصلاحها	تحتاج زيارة استكمال
3	2	1

#	الوحدة	الإنذارات	نتيجة الفحص	الحالة
1	Blue e S/N 1234567 خط التعبئة 1	A02 A07	تلف حساس حرارة (قراءة غير صحيحة).	تم الإصلاح
2	Blue e خط التعبئة 2	A02	نقص في كمية وسيط التبريد نتيجة تسريب في دائرة التبريد.	تحتاج زيارة استكمال
3	Blue e خط التعبئة 3	A15	حساس حرارة (NTC) أو وصلته	تم الإصلاح

الوحدة 1

الموديل	Blue e
Part number	SK 3304.500
Serial number	1234567
الخط /المكان	خط التعبئة 1

الإنذارات الظاهرة

الكود	المعنى
A02	حرارة الكابينة مرتفعة
A07	(نقص غاز أو حساس) Evaporator coil

خطوات التشخيص: A07 على Blue e: نقص غاز أو حساس قبل/بعد الكوندينسر

1. الكباس وفان الكوندينسر شغالين؟	الاتنين شغالين
2. بعد 10 دقايق تشغيل: إحساس ماسورة السحب (التخينة الداخلة للكباس)؟	باردة وعليها عرق

3. حساس التجمد B2 (على الـ Evaporator) وحساس الكوندينسر B3 مثبتين في مكانهم؟	مثبتين كويس
4. قست مقاومة B2 وB3؟	واحد قرايته غلط /فتح / قصر /بتتنطط

نتيجة المسار: حساس حرارة تالف (قرايته غلط)

1. غيّر الحساس بنفس النوع.
2. ثبّته في مكانه الأصلي بالظبط (على الماسورة /في مسار الهوا) بالكلبس.
3. اعمل reset للإنذار وقارن القراية بترمومتر.

نتيجة الفحص

تلف حساس حرارة (قراءة غير صحيحة).

الإجراءات الموصى بها

1. استبدال الحساس.

نتيجة الزيارة

الحالة	تم الإصلاح خلال الزيارة
الأعمال المنفذة	تم الفحص وتحديد العطل: تلف حساس حرارة. تم استبدال الحساس.

الوحدة 2

الموديل	Blue e
Part number	SK 3304.500
الخط /المكان	خط التعبئة 2

الإنذارات الظاهرة

الكود	المعنى
A02	حرارة الكابينة مرتفعة

القياسات

تيار الأطوار (A)	4.1 / 4.3 / 4.0
عدم الاتزان بين الأطوار	7%

خطوات التشخيص: التبريد ضعيف /مفيش تبريد /الكابينة سخنة (A02 أو بدون إنذار)

1. الوحدة شغالة والشاشة منورة؟	أيوه

2. فيه إنذار تاني غير A02 على الشاشة أو في سجل الرسائل؟	لأ، A02 بس أو مفيش إنذار
3. الكباس بيشتغل؟	بيشتغل
4. فان الـ Evaporator (الداخلي) بيلف والهوا البارد خارج قوي للكابينة؟	أيوه، قوي
5. فان الكوندينسر (الخارجي) بيلف والهوا الخارج منه سخن؟	أيوه
6. الفلتر وفينز الكوندينسر نضاف؟	نضاف
7. بعد 15 دقيقة تشغيل: فرق حرارة الهوا الداخل للـ Evaporator (من الكابينة) والخارج منه؟	أقل من 4 درجات (مش بتبرد)
8. قست الضغوط بالمانيفولد؟	معنديش مانيفولد
9. بعد 10 دقايق تشغيل: إحساس ماسورة السحب (التخينة الداخلة للكباس)؟	فاترة /مش باردة
10. فيه أثر زيت على المواسير أو الوصلات أو الكوندينسر؟	أيوه

نتيجة المسار: نقص غاز(تسريب في دائرة التبريد)

1. دوّر على مكان التسريب بالـ Leak detector أو رغوة صابون: الوصلات، اللحامات، الـ Service valves، الكوندينسر والـ Evaporator.
2. صلّح التسريب الأول (لحام أو تغيير الجزء) — شحن من غير إصلاح التسريب هيرجع العطل.
3. غيّر الدراير، واعمل Vacuum كويس (أقل من 1 mbar ويثبت).
4. اشحن بالوزن حسب الـ Nameplate، مش بالضغط.

نتيجة الفحص

نقص في كمية وسيط التبريد نتيجة تسريب في دائرة التبريد.

الإجراءات الموصى بها

1. تحديد موضع التسريب وإصلاحه.
2. استبدال المجفف (Filter drier).
3. تفريغ الدائرة (Vacuum) وإعادة شحن وسيط التبريد بالوزن حسب لوحة بيانات الوحدة.

أعمال دائرة الغاز تتم بواسطة فني تبريد مؤهل.

نتيجة الزيارة

الحالة	لم يتم الإصلاح خلال الزيارة
المطلوب للزيارة التالية	فني تبريد لإصلاح التسريب وشحن الغاز

الوحدة 3

الموديل	Blue e
Part number	SK 3304.500
الخط /المكان	خط التعبئة 3

الإنذارات الظاهرة

الكود	المعنى
A15	حساس Condensate

نتيجة الفحص

حساس حرارة (NTC) أو وصلته

الإجراءات الموصى بها

1. قياس مقاومة الحساس ومقارنتها بالجدول
2. فحص الـ Connector والتثبيت
3. استبدال الحساس عند الحاجة

نتيجة الزيارة

الحالة	تم الإصلاح خلال الزيارة

نتائج هذا التقرير مبنية على الفحص الميداني وقت الزيارة.

الفني /المهندس: الاسم والتوقيع

مندوب العميل: الاسم والتوقيع