③ ABS成形 ホッパー掃除~ABSモノ取り(45min) 12 材料替え

ABS20個十傷見本1個成形

モ/取り時間 約15min (40s*21個+α) …使用材料 約1k

ABS用ノズルと温調機の温度設定

■モニタ画面

- ・ノズル 210度
- ·前部 220度
- ·中部 210度
- ·後部1 200度
- ·後部2 200度

ホッパー内のPS材も取り出します ホッパーをずらし バケツを準備してシャッターを開ける 補佐員の補助があります

●温調機の温度変更

- ·黄色固定側 40→50度
- ·可動側 30→40度

裏からあがり ホッパーの掃除をし シャッターを閉 ABS材料4kをザーッと入れる →パレット80度乾燥材 軍手必要

ABS用パージ条件設定

■モニタ画面

- ·計量値: 60mm のまま
- ·Pp1(保圧):55→0. 9Mps
- ·V-P切換位置:15→0mm
- ·PB1(背圧): <mark>3Mpa</mark> 確認
- ·VS1(回転数): 50rpm 確認 …空パージ 時に変更済
- ・ノズル先端をブラシで掃除します

・モーターポンプ:ON

ホッパーのシャッターを開きます ・計量ボタン: ON フライパンの準備をします

ABS材が鼻タレしてきたら

■モニタ画面

·VS1(回転数):50→200rpm アップ

60mmのパージ 8回(60g×8)

フライパンの準備計量がとまったら

- ·射出:前進→中立
- ·計量ボタン: ON

真鍮棒で材料のかき出し

ダンゴはフライパンでうけます あまり大きくしないこと 材料は床に仮置きします

ABSは早く色替えできる

ノズル温度確認

乳白色になったら材料替え完了 ダンゴは成形時に自分で処理する











