## 标题

#### 交流电动机的工作原理和特性(第三次课)

### 教学目标

- 掌握交流电机的基本结构及其工作原理(基本,重点)
- 掌握旋转磁场产生的原理(重点)
- 定子电路的理论分析(重点)
- 转子电路的理论分析(重点)
- 转矩计算公式(重要)
- 电机的固有机械特性与人为机械特性(理解)
- 启动特性和几种不同的启动方法(了解)
- 三相异步电机的调速方法与特性(认知,理解,分析)
- 制动特性(了解)
- 其他交流电动机(单相异步电机,同步电动机)(了解)

#### 教学重点,难点和关键点:

#### 重点难点:

- (1) 旋转磁场的产生
- (2) 力矩的产生(为什么和相位有关系?)
- (3) 定子电路和转子电路的有关公式推导(需要用到电路的相关知识)

#### 关键点:

- (1) 交流电机的基本工作原理(非常基本)
- (2) 人为机械特性的规律(这个对后面分析其他特性的时候有帮助)

### 教学思路(指导思想)

- ✓ 本课程非常重要,是关于电机里面应用最广泛的交流电机,不仅要学习其基本的工作原理,还要 能够分析与电机有关的一些特性,尤其是机械特性。
- ✓ 本课程内容多,篇幅广,在本书是比较大的一个章节,安排了一次课讲完,可能会比较紧张。那么就必须要对内容进行删减。有些不重要的东西,特别是与具体应用有关的内容我就不讲了,因为一没有实际工作经验,讲了也很难讲清楚,二是学生没有实践机会,讲了也会很快忘记。
- ✓ 同直流电机一样,关键是原理的掌握,以及基本的公式的理解。在此基础上掌握机械特性曲线的分析方法,然后再分析各种特性就比较容易了。

#### 教学流程

#### 模块 1: 复习上次课的内容

- ✓ 重点复习一下机械特性曲线,以及如何按照机械特性曲线来进行特性的分析
- ✔ 画一下重点

#### 模块 2: 三相异步电动机的结构和工作原理

- ✓ 从直流电机的工作原理说起:定子产生磁场(稳定),转子外接电流,还有换向环定时换向,然后输出运动。
  - 缺点:有电刷,引火花,寿命短
  - 问题: 能不能找到一个不需要电刷的电机呢? (只需转子不接电流,依靠自身的感应电流 ←线圈与磁场相对运动 ← 旋转磁场 ← 交流电源)
  - 有,那就是这节课要讲的"交流电机"
- ✔ 三相交流电机的结构

- 定子→产生旋转磁场(输入的励磁电流是三相交流电)
- 转子→产生运动力矩 "线绕"和"鼠笼"
- 讲解如何电生磁,然后磁生电,然后磁电生力,带动转子旋转!
- 转差率 S->异步!

# 模块 3: 三相异步电动机的旋转磁场

- ✓ 旋转磁场的产生
  - 相位的差异造成了磁场的合成(空间)
  - 电流的变化造成了磁场的旋转(时间)
- ✔ 磁场的旋转方向
  - 与相序一致
  - 任意将其中的2根线对调,就可以改变磁场的旋转方向。
- ✓ 旋转磁场的级数和转速的关系
  - $\blacksquare$  N=60f/p
- ✔ 定子绕组的接线方式
  - Y型
  - △型
  - 对于每一绕组而言, Y 型电压低, △型电压高

## 模块 4: 三相异步电动机的电路分析

- ✔ 定子电路分析
  - 总的电压平衡方程:  $\dot{U}_1 = \dot{I}_1 R_1 + j \dot{I}_1 X_1 + (-\dot{E}_1)$ , 而
  - 感生电动势:  $\{E_1\} = 4.44\{f_1\}N_1\{\Phi\}$
- ✓ 转子电路分析
  - 感生电动势 E2 与电阻压降 i2R2 和漏磁电动势 eL2 相平衡。
  - $E_2$ = $SE_0$  { $E_{20}$ } = 4.44{ $f_1$ } $N_2$ { $\Phi$ } (类似变压器)
  - $\blacksquare$   $X_2 = SX_{20}$

$$I_2 = \frac{E_2}{\sqrt{R_2^2 + X_2^2}} = \frac{SE_{20}}{\sqrt{R_2^2 + S^2 X_{20}^2}}$$

■ 转差率越高,转子电流越大

## 模块 5: 三相异步电动机的转矩与机械特性

- ✔ 转矩的计算公式
  - 为什么要考虑功率因数(即相位差)?
  - 公式:
- ✔ 三相异步电动机的机械特性
  - 固有机械特性
    - ◆ 四个特殊点:理想空载工作点/额定工作点/启动工作点/临界工作点

- 人为机械特性
  - ◆ 改变电源电压
    - 电压降低
    - 空载转速和临界转速(转差率)不变
    - 曲线左移,输出转矩降低
  - ◆ 改变定子电路阻抗
    - 类似于改变电压的情况
    - 输出转矩稍大
  - ◆ 改变定子电源频率
    - 降低频率同时要保证降低电压U
    - 频率降低,
    - 则空载转速降低,
    - 转差率升高,
    - 启动转矩增大,
    - 而极限转矩基本不变
  - ◆ 改变转子电路阻抗(针对绕线式)
    - 机械特性会变软
    - 临界转差率升高(相当于负载增大了)
    - 启动转矩变大
    - 其他无影响

## 模块 6: 三相异步电动机的启动特性

- ✔ 对启动特性的要求
  - 足够大的启动转矩
  - 启动电流要小
  - 启动平滑
  - 设备安全
  - 损耗小
- ✔ 鼠笼式异步电动机的启动方法
  - 直接启动(全压启动)
  - 电阻或电抗器降压启动:启动转矩小,不经济
  - Y △降压启动: 适用于空载启动,最终接线方法为△接线。
  - 自耦变压器降压启动: K可调,启动负载小
  - 软启动器
- ✓ 线绕式异步电动机的启动方法
  - 在转子回路中嵌入电阻
  - 逐级切除启动电阻法
  - 频敏变阻器启动法(本质是加入了感性阻抗,因启动时转差率高,频率高,阻抗大,启动后则反之)

### 模块7: 三相异步电动机的调速方法与调速特性

- ✓ 改变极对数调速
  - 有级调速
- ✔ 改变转差率调速

- 调压调速
  - ✔ 调速范围小,不大可行
  - ✔ 机械特性硬度变差
  - ✓ 能量损耗多
- 转子电路串电阻调速:电阻增大,速度降低
- 串级调速
  - ✔ 转子电路中串接一同频交流电源
  - ✓ 本质是改变电流
  - ✔ 原理如何? (分析一下, 理论计算就略了吧)
  - ✓ 机械特性(左移,右移)
- 电磁转差离合器调速(略微讲一下其原理)
- ✔ 变频调速
  - 变压变频调速(基频以下)
    - ✔ 改变频率改变电压,磁通量不变,输出力矩不变
  - 恒压弱磁调速(基频以上)
    - ✔ 电压不变,频率越高,磁通量越小(弱磁)
    - ✓ 恒功率
  - 变频调速的机械性能
    - ✔ 类似于直流调速中的调压调速
    - ✔ 调速性能好,是主流

## 模块8: 三相异步电动机的制动特性

- ✓ 反馈制动
- ✓ 反接制动
- ✓ 能耗制动
- ✓ 参考直流电机的制动特性介绍(类似)

# 模块9: 单相异步电动机

简单介绍即可

- ✔ 静止交变磁场
- ✓ 关键是启动方法

# 模块10:同步电动机

简单介绍即可

- ✓ 工作原理
  - 利用磁场相互作用
  - "同步"
  - 同样需要旋转磁场
  - 启动困难
    - ◆ 异步启动法

布置作业