# 電気磁気測定\_2021

# 卯 問1

1960年第11回国際度量衡総会で「すべての国が採用しうる、一つの実用的な単位制度の確立」を目的にSI単位系が定められました。

- (ア) 現在SI単位には7つの基本単位が定められています。7つの基本単位はそれぞれなんですか
- (イ) 2018年第26回国際度量衡総会でいくつかの基本単位の定義が変更されました。旧定義では原器により定義されていましたが、新定義でプランク定数hの数値を基準とするように変更された単位は何ですか
- (ウ) SI単位としてはあくまでも電流が基本単位ですが、近年、量子現象を利用した 非常に安定な、電圧標準、抵抗標準が開発され、電気単位の標準として使われて います。抵抗の標準として用いられる原理はなんですか

## ✓解答 >

- (ア)
  - 長さ:メートル m
  - 質量: キログラム kg
  - 時間: 秒 sec
  - 電流: アンペア A
  - 温度: ケルビン K
  - 物質量: モル mol
  - 光度: カンデラ cd
- (イ) キログラム
- (ウ)
  - 交流ジョセフソン効果
  - 量子ホール効果

## 卯別間2

仕様書に誤差「指示値の $\pm 1\%$ 」と記載のある電圧計を用いて以下のデータを得たとします。



#### 5.200 5.250 5.250 5.200 5.400 5.150 5.200 5.150 5.200 5.000

- (T) Aタイプ標準不確かさ $U_A$ を求めて下さい。
- (イ) Bタイプ標準不確かさ $U_B$ を求めて下さい。(但し3の平方根は1.732とします。)
- (ウ) このメータには次のような記号が記されていました。それぞれどういう意味ですか。
- (エ) この計測において合成不確かさが次の式で与えられるとします。ガバレッジファクタを3として計測結果を表記して下さい。

$$U=\sqrt{U_A^2+U_B^2}$$

# ✓ 解答

(ア)

$$egin{aligned} ar{x} &= 5.200 \ U_A &= \sqrt{rac{1}{10-1} imes \sum_{i=1}^{10} (x_i - ar{x})^2} \ &= \sqrt{rac{1}{9} imes 900 imes 10^{-4}} \ &= 0.1 \end{aligned}$$

· (1)

$$egin{aligned} U_B &= rac{ar{x} imes 1\%}{\sqrt{3}} \ &= rac{5.200 imes 0.01}{\sqrt{3}} \ &= 0.03 \end{aligned}$$

- (ウ)
  - 可動コイル形
  - 水平
- (工)

$$U = \sqrt{U_A^2 + U_B^2} = \sqrt{0.1^2 + 0.03^2} = 0.1015$$

ガバレッジファクタを3として計測結果を表記すると

 $egin{aligned} ar{x} &= 5.200 \ U &= 0.1015 \ ar{x} \pm U &= 5.200 \pm 0.1015 * 3 \ &= 5.200 \pm 0.305 \end{aligned}$ 

## 卯 問3

次の語句を説明してください。

- (ア)零点法
- (イ) 可動鉄片型計器
- (ウ)熱電形計器

## 以下予想問題

- (エ) 可動コイル形計器
- (才) 電流力計形計器
- (カ)整流形計器

# ✓解答>

- (ア) 測定値を別の可変の基準量と平衡させて差を0にすることで、基準量の値から 測定値を求める方法
- (イ)電流が流れるコイルに付近に鉄片をおくと鉄片に磁力が働き、コイルが回転して針が振れる。電流の大きさに比例して振れる。
- (ウ) 熱電対の熱起電力を利用して電流を測定する
- (エ)電流が流れるコイルに付近に磁石をおくと磁力が働き、コイルが回転して針が振れる。電流の大きさに比例して振れる。