Oskar Szubert

Paweł Biel

Poniedziałek TP, 10:15

Grupa D

Prowadzący: dr inż. Jan Nikodem

## Urządzenia Peryferyjne

Ćwiczenie 15-Sterowaniem silnikiem krokowym za pomocą USB

Celem ćwiczeń nr 15 z Urządzeń Peryferyjnych było zapoznanie się z budową i działaniem(m.in. sposoby zasilania) silników krokowych- na przykładzie silnika M42SP-7.


Zadaniem do wykonania w trakcie zajęć było napisanie programu kontrolującego dwa silniki unipolarne dostępne w Sali laboratoryjnej.

## 1. Zagadnienia teoretyczne:

Silnik krokowy – silnik elektryczny, w którym impulsowe zasilanie prądem elektrycznym powoduje, że jego wirnik nie obraca się ruchem ciągłym, lecz wykonuje za każdym razem ruch obrotowy o ściśle ustalonym kącie.


Dzięki temu kąt obrotu wirnika jest ściśle zależny od liczby dostarczonych impulsów prądowych, a prędkość kątowa wirnika jest dokładnie równa częstotliwości impulsów pomnożonej przez wartość kąta obrotu wirnika w jednym cyklu pracy silnika.

Sterowanie odbywa się za pomocą portu USB komputera PC. Za konwersje standardu USB na 8 bitową linię odpowiedzialny jest układ firmy FTDI o symbolu FT245BM. Do wyjścia tego układu, które ma postać 8 bitowej szyny dołączony jest układ ULN2803A. Jest to 8 układów Darlington'a z zanegowanym wyjściem, pozwalających sterować uzwojeniami 2 silników unipolarnych. Dla silnika M42SP-7 wartość obrotu dla jednego kroku wynosi 7.5°.



Za pomocą odpowiednich pobudzeń pinów jesteśmy w stanie sterować silnikami na trzy sposoby:

• Jednofazowo – zasilana jest tylko jedna faza w danym momencie.




Sygnały powodujące obrót w lewo wykorzystując zasilanie jednofazowe:

{0x08, 0x02, 0x04, 0x01}\* – w postaci binarnej (w takiej postaci wysyłana do sterownika), możemy zauważyć jedną jedynkę w każdej liczbie 8=1000, 2=0010, 4=0100, 1=0001. '1' powoduje więc zasilenie fazy.

\*-zapis w postaci heksadecymalnej dla wygody– w naszym sprzęcie młodsze bity sterują silnikiem w pozycji poziomej(lewo, prawo), starsze w pozycji pionowej (góra, dół). Z powodu ryzyka uszkodzenia silnika poziomego(brak swobody obrotu) w programie nie był używany.


Aby wykonać obrót w drugą stronę należy podać odwrotną kombinacje sygnałów, tak więc obrót w prawo to { 0x01, 0x04, 0x02, 0x08 } .

• Dwufazowo – zasianie dwóch faz w danym momencie. Pozycja wirnika jest przesunięta o pół kroku



Sygnały powodujące obrót w lewo wykorzystując zasilanie dwufazowe: { 0x09, 0x0A, 0x06, 0x05 }, oraz w prawo: { 0x05, 0x06, 0x0A, 0x09 } – i tak jak w punkcie wyżej możemy zważyć, że po dwie jedynki w sygnale.

• Półkrokowe –naprzemienne zasilanie jednej fazy oraz dwóch. Silnik wykonuje jedynie połowę kroku.



Sygnały powodujące obrót w:

- Lewo { 0x09, 0x08, 0x0A, 0x02, 0x06, 0x04, 0x05, 0x01 };
- Prawo { 0x01, 0x05, 0x04, 0x06, 0x02, 0x0A, 0x08, 0x09 };

Ważne jest aby po zakończeniu przesyłania sygnałów powodujących ruch przestać zasilać fazy. W tym celu należy przesłać sygnał 0x00. Utrzymywanie przez dłuższy czas zasilania któregokolwiek z uzwojeń silnika może spowodować jego uszkodzenie.

## 2. Kod programu:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using FTD2XX_NET;
namespace upKrokowy
   class Program
        FTD2XX_NET.FTDI.FT_STATUS ftstatus;
        FTD2XX_NET.FTDI.FT_DEVICE_INFO_NODE[] devicelist = new
FTD2XX_NET.FTDI.FT_DEVICE_INFO_NODE[1];
        FTDI device = new FTDI();
        byte[] LeftP = { 0x08, 0x02, 0x04, 0x01 }; // jednofazowe krokowe
        byte[] RightP = { 0x01, 0x04, 0x02, 0x08 };
        byte[] LeftD = { 0x09, 0x0A, 0x06, 0x05 }; //dwufazowe krokowe
        byte[] RightD = { 0x05, 0x06, 0x0A, 0x09 };
        byte[] LeftU = { 0x09, 0x08, 0x0A, 0x02, 0x06, 0x04, 0x05, 0x01 }; // polkrokowe
        byte[] RightU = { 0x01, 0x05, 0x04, 0x06, 0x02, 0x0A, 0x08, 0x09 };
        byte[] stop = { 0x00 }; //po zakonczeniu przesylania syganlow sterujacych
        int degree = 360; //obrot o odpowiedni kat
        int speed = 60; //szybkosc przesylania
        public void rote(int skoki, byte[] buff)
            int loops = (degree * 10) / 50 * skoki; //7.5 stopnia na skok //jezeli półkrokowe do
2*50 -> 360/7.5=50
            int steps = 4 * skoki; //wysokie na wyjsciu RS232 potrzebne do wykonania obrotu, w
przypadku krokowego przesylane jest 4 a polkrokowego przesylanie jest 8 sygnalow
            Int32 bytesToWrite = 1;
           UInt32 bytesWritten = 0;
           byte[][] controlByte = new byte[steps][];
            for (int i = 0; i < steps; i++)</pre>
                controlByte[i] = new byte[] { buff[i] };
            for (int k = 0, i = steps - 1; k < loops; k++)
                ftstatus = device.Write(controlByte[i], bytesToWrite, ref bytesWritten);
//przesłanie odpowiedniej kombinacji bitowej do sterownika
                System.Threading.Thread.Sleep(1000 / speed);
                if (i == 0)
```

```
i = steps - 1;
                else
                    i--;
            }
            ftstatus = device.Write(stop, 1, ref bytesWritten); //zaprzestanie wysylania stanów
wysokich do silnika krokowego
        public void Connect()
            ftstatus = device.GetDeviceList(devicelist);
            try
            {
                //sprawdzenie czy urzadzenie zostalo podlaczone
                ftstatus = device.OpenByDescription(devicelist[0].Description);
                ftstatus = device.SetBitMode(0xff, 1); //pozwala na przesylanie danych do ukladu
                Console.WriteLine("Status: " + ftstatus.ToString());
            }
            catch (Exception e)
                Console.WriteLine("Urzadzenie nie zostao podlaczone!\nNacisnij przycisk aby zamknac
program");
                Environment.Exit(0);
            }
        }
        public Program()
            string choise;
            Connect();
            do
                Console.WriteLine("********STEROWANIE SILNIKIEM KROKOWY*******\nSzybkosc
obrotu:");
                //speed = Console.ReadLine();
                speed = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                try
                {
                    Console.WriteLine("Kat obrotu:");
                }
                catch(Exception e)
                    Console.WriteLine("Nie podales liczby!");
                }
                try
                    degree = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
                }
                catch (Exception e)
                {
                    Console.WriteLine("Nie podales liczby!");
                Console.WriteLine("1 ->Lewo Krokowe-jednofazowe\n2 ->Prawo Krokowe-jednofazowe\n3 -
>Lewo polkrokowe-jednofazowe + dwufazowe\n4 -> Prawo polkrokowe-jednofazowe + dwufazowe\nInne
klawisze zakoncza dzialanie programu");
                choise = Console.ReadLine();
                switch (choise[0])
                    case '1':
```

```
rote(1, LeftP);
                    break;
                case '2':
                    rote(1, RightP);
                    break;
                case '3':
                    rote(2, LeftU);
                    break;
                case '4':
                    rote(2, RightU);
                    break;
                default:
                    return;
        }
} while (true);
      Console.ReadLine();
    }
    static void Main(string[] args)
        new Program();
    }
}
```