Penerapan Value Engineering Pada Mesin Molen Cor Kapasitas 50 Kg

Hisyam Hafis Achmad*1) dan Hari Supriyanto²⁾

¹⁾Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya Jl. Arief Rahman Hakim No. 100, Klampis, Ngasem, Sukolilo, Surabaya

1) keldymana@gmail.com

Abstrak

Pada mesin molen cor kapasitas 50 kg, banyak ditemukan beberapa komponen yang mengalami trouble. Perancangan mesin molen diawali dengan tahap informasi dimana pada tahap ini diketahui komponen kritisnya adalah tabung solar, roda pemindah, sirip pengaduk, knalpot, pulley, kerangka bawah. Kemudian masuk kedalam tahap analisa dilakukan secara analisa teknik dengan membuat diagram FAST (Function Analysis System Technique) dan analisa biaya yang dihasilkan bahwa biaya kerugian kerusakan sebesar Rp. 54.700.000. Kemudian pada tahap kreatif dimunculkan berbagai konsep perbaikan untuk tiap komponen yang kritis yang kemudian pada tahap evaluasi dilakukan perhitungan value untuk memilih konsep mana yang terbaik. Hasil yang diperoleh adalah komponen tabung solar diperbaiki dengan diganti dengan bahan plastik, kerangka bawa diberi penguat pada sikusikunya, sirip pengaduk diberi penguat dengan besi betoneser, knalpot dipendekkan dan dihadapkan kebawah, Pulley dan roda pemindah ditambah masing-masing satu unit. Kemudian hasil Analisa biaya setelah dilakukannya perbaikan adalah sebesar Rp. 3.190.000.

Kata Kunci: Mesin molen cor, Value Engineering, Komponen Kritis, FAST

1. Pendahuluan (Introduction)

Mesin molen memiliki berbagai macam variasi ukuran dan kapasitas untuk menampung adonan semen. Diantaranya mesin molen kapasitas 25 KG, 40 KG, 50 KG, dan seukuran *truck* atau biasa dikenal *truck concrete mixer* dengan kapasitas 3 m³ (kubik) hingga 7 m³ (kubik).

Dalam penggunaannya, mesin molen kapasitas 50 KG yang paling sering digunakan oleh para kontraktor, karena ukurannya yang *fleksibel* bisa digunakan untuk akses tempat yang sempit dan cocok untuk digunakan dalam proses pengecoran bangunan berskala besar maupun kecil (Bytheway, 2007).

Karena harganya yang cukup mahal, pihak kontraktor biasanya lebih memilih untuk menyewa daripada membeli mesin molen cor kapasitas 50 Kg. Hal ini menjadi peluang bagi pemilik persewaan untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjaga mutu dari molen yang disewakan.

Dalam pengaplikasiannya, mesin molen cor kapasitas 50 KG ini memiliki komponen yang sering *trouble* dan kritis mengalami kerusakan (Krisna, 2020). Diantaranya kerangka bawah, roda dan knalpot pada molen. Selain itu harga jual mesin molen baru mengalami kenaikan yang cukup tinggi dengan harga Rp. 13.700.000

Untuk penyelesaian masalah ini digunakan metode yang tepat dan optimal dengan mengetahui komponen-komponen mana saja pada mesin molen yang paling kritis mengalami kerusakan dan membuat perbaikan setelah diketahui unsur permasalahannya.

Adapaun metode yang tepat digunakan pada permasalah mesin molen ini yaitu dengan mengimplementasikan metode *Function Analysis System Tecnique* (FAST). FAST diagram digunakan untuk mengidentifikasi fungsi-fungsi komponen pada molen sebelum masuk analisa fungsi. Setelah didapatkan hasil dari metode FAST, selanjutnya akan dilakukan pengembangan produk yang dilihat dari komponen kritisnya. Analisa biaya kerugian sebelum dilakukannya perbaikan menghabiskan biaya Rp. 54.700.000 selama 6 bulan, yang mana angka tersebut sangat besar dan harus dilakukan upaya improvisasi untuk mereduksi biaya kerugian karena adanya komponen yang *trouble* tersebut.

2. Metode Penelitian (Methods)

2.1 Tahap Identifikasi Masalah

Berikut adalah tahapan-tahapan metode penelitian yang menjelaskan tahapan identifikasi masalah yang dicapai oleh peneliti, diantaranya :

- Identifikasi Masalah dan Tujuan Penelitian

 Tahan ini menjalaskan bagaimana peneliti merumuskan masalah ya
 - Tahap ini menjelaskan bagaimana peneliti merumuskan masalah yang ada dan tujuan dari penelitian ini dibuat
- 2. Studi Pustaka

Kegiatan studi Pustaka dilakukan pada saat belajar didalam kelas ataupun mandiri dari berbagai sumber

3. Studi Lapangan


Kegiatan studi lapangan dilakukan di MAX-Rent anak usaha dari UD.Munajaya. Dengan menggunakan materi yang didapat dari berbagai sumber.

2.2 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan data pendukung untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini. Data-data tersebut diperoleh dari proses observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan melihat dokumentasi arsip perusahaan. Adapun metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Data Primer
 - Data ini diambil secara langsung dengan melakukan pengamatan pada produk dan melakukan wawancara dengan pihak terkait
- 2. Data Sekunder

Peneliti melihat desain gambar bagian-bagian komponen pada produk dan daftar harga komponen-komponen pada produk.



Gambar 1. Flowchart Metodologi Penelitian

2.3 Tahap Pengolahan Data

Pada tahap ini, peneliti melakukan pengolahan data terhadap data-data pendukung yang telah dikumpulkan dari perusahan untuk memecahkan permasalahan yang dialami dari penelitian ini dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengolahan data dengan metode *Function Analysis System Tecnique* (FAST) dan Diagram Pareto (Younker, 2007). Dimana metode FAST dimaksutkan untuk menganalisa fungsi tertinggi dan terendah dari produk yang akan diteliti sehingga memunculkan biaya dan komponen kritis. Diagram Pareto digunakan untuk mengetahui komponen mana yang diprioritaskan untuk diperbaiki dan dampaknya yang paling besar.

2.4 Tahap Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data, tahap selanjutnya adalah melakukan tahap analisa pada data. Hal ini dilakukan untuk mengintrepretasikan secara rinci dari hasil pengolahan data yang dilakukan.


2.5 Tahap Kesimpulan

Tahap terakhir adalah tahap kesimpulan, dimana pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan saran untuk memperoleh tujuan penelitian yang akan dicapai.

3. Hasil dan Pembahasan (Results and Discussions)

3.1 Tahap Informasi

Berdasarakan hasil dan pengamatan dilapangan dan wawancara yang dilakukan pada pekerja, ditemukan adanya beberapa komponen yang sering mengalami trouble. Sehingga hal ini menjadi kerugian bagi pemilik usaha dan juga konsumen yang menyewa. Diantara komponen tersebut adalah knalpot, tabung solar, roda, kerangka bawah, sirip pengaduk, dan pulley.



Gambar 2. BOM Mesin Molen


3.2 Tahap Analisa

3.2.1 Analisa Teknik

Pada FAST diagram mesin molen cor yang menjadi fungsi terendahnya adalah menyalakan engine. Sedangkan yang menjadi fungsi tertingginya adalah menuang adonan semen. Jika dilihat dari fungsi terendahnya (HOW) mengapa menyalakan engine? Karena untuk memutar roda gigi. Mengapa memutar roda gigi? Karena untuk memutar pully. Mengapa memutar pully? Karena untuk memutar gentong. Mengapa memutar gentong? Supaya bisa memiringkan gentong. Mengapa memiringkan gentong? Untuk memudahkan memasukkan bahan dan mengaduk adonan semen. Mengapa memiringkan gentong? Untuk persiapan dituangkan dengan memiringkan gentong. Mengapa memiringkan gentong? Untuk menuang adonan semen.

Jika dilihat dari fungsi tertingginya (WHY) bagaimana menuang adonan semen? Dengan cara memiringkan gentong. Bagaimana memiringkan gentong? Dengan cara mengaduk semen terlebih dahulu. Bagaimana cara mengaduk semen? Dengan cara memasukkan bahan dan memiringkan gentong. Bagaimana memiringkan gentong? Dengan cara gentong diputar terlebih dahulu. Bagaimana memutar gentong? Dengan memutar *pully*. Bagaimana memutar *pully*? Dengan cara memutar roda gigi. Bagaimana memutar roda gigi? Dengan cara menyalakan *engine*

3.2.2 Analisa Biaya



Gambar 3. Diagram Pareto

Pada grafik diagram pareto dapat diketahui komponen mana yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki terlebih dahulu apabila ada *trouble* yang muncul bersamaan (Harsita, 2019). Yang pertama adalah komponen knalpot, kedua tabung solar, ketiga kerangka bawah, keempat sirip pengaduk, kelima *pulley*, keenam roda.

3.3 Tahap Kreatif

Pada tahap ini peneliti memberikan alternatif perbaikan komponen yang kritis pada mesin molen. Dasar dari tahap kreatif adalah diambil dari ide kreatif dari peneliti dan seluruh personil dari pihak lapangan MAX-Rent (UD.Munajaya) serta pengalaman perbaikan yang pernah dilakukan oleh personil dari pihak lapangan.

Tabel 1. Alasan & Biaya Alternatif Perbaikan

No	Komponen	Alternatif	Alasan
		1. Dipendekkan	Mengurangi beban getaran
1	Knalpot	2. Dihadapkan bawah	Agar tidak kemasukan air
1	Knaipot	3. Dipendekkan & diahadapkan bawah	Mengurangi beban getaran dan tidak kemasukan air
		1. Ganti tabung	Agar tidak mudah bocor
2	Tabung solar	2. Ditinggikan	Agar bisa memaksimalkan masuknya solar
	-	3. Ganti tabung & ditinggikan	Agar tidak mudah bocor & bisa memaksimalkan masuknya solar
		1. Siku diperkuat	Agar kuat menahan beban gentong & engine
3	Kerangka Bawah	2. Ganti bentuk	Kuat menahan beban gentong
	Bawan	3. Siku diperkuat & ganti bentuk	Agar kuat menahan beban gentong & engine
	a	1. Ganti bahan	Tidak mudah patah
4	Sirip Pengaduk	2. Diperkuat	Tidak mudah patah
	Tonguan	3. Ganti bahan & diperkuat	Tidak mudah patah
5	Pulley	1. Ditambah 1	Agar putaran lebih ringan
<i>J</i>	Гипеу	2. Ditambah 2	Agar putaran lebih ringan

6	Dada	1. Ditambah 1	Agar mudah dipindahkan
0	Roda	2. Ditambah 2	Agar mudah dipindahkan

3.4 Tahap Evaulasi

3.4.1 Value Knalpot

Berikut adalah tabel 4.10 yang menunjukkan penilaian *performance* pada tiap alternatif perbaikan berdasarkan tiga kriteria yang telah ditentukan dari komponen knalpot oleh kelima responden di MAX-Rent.

Tabel 2. Value Knalpot

	Knalpot															
	Karyawan															
Alternatif	P.	P.Mujib P.Heru Feri Mundir Rama											Performance			
	K1	K1 K2 K3 K1 K2 K3 K1							КЗ	К1	K2	КЗ	K1 K2 K3			
0	2	1	2	1	3	2	1	2	1	3	2	1	2	1	3	27
1	5	7	5	6	8	5	7	5	6	8	5	7	5	6	8	93
2	7	6	8	6	7	7	6	8	6	7	7	6	8	6	7	102
3	10	8	9	8	7	10	8	7	9	7	10	8	9	9	7	126

Value = Performance / Cost

- Alternatif 0 = Tidak diperbaiki
- Alternatif 1 = Knalpot dipendekkan ukurannya
- Alternatif 2 = Knalpot dihadapkan bawah
- Alternatif 3 = Knalpot dipendekkan & dihadapkan bawah

$$V0 = P0 / C0 = 1$$

 $V0 = 27 \times Px / 150000 => Px = 5555.6$

 $V0 = P0 / C0 = 5555.6 \times 27 / 150000 = 1.0$

 $V1 = P1 / C1 = 5555.6 \times 93 / (150000 + 25000) = 3.0$

 $V2 = P2 / C2 = 5555.6 \times 102 / (150000 + 25000) = 3.2$

 $V3 = P3 / C3 = 5555.6 \times 126 / (150000 + 50000) = 3.5$

Dari keempat alternatif yang dihitung *value* nya, didapat nilai *value* yang tertinggi pada alternatif yang ketiga. Sehingga perbaikan dilakukan dengan cara knalpot dipendekkan & dihadapkan bawah.

3.4.2 Value Tabung Solar

Berikut adalah tabel 4.11 yang menunjukkan penilaian *performance* pada tiap alternatif perbaikan berdasarkan tiga kriteria yang telah ditentukan dari komponen tabung solar oleh kelima responden di MAX-Rent.

Tabel 3. Value Tabung Solar

	Tabung Solar															
	Karyawan															
Alternatif	P.	P.Mujib P.Heru Feri Mundir Rama										Performance				
	K1															
0	1	1	2	1	3	2	1	2	1	2	1	1	2	1	3	24
1	3	4	4	6	3	5	7	5	4	4	6	7	5	6	8	77
2	7	7	6	8	8	7	6	8	7	6	8	6	8	6	7	105
3	10	9	10	10	9	10	8	7	9	10	10	8	9	9	7	135

Value = Performance / Cost

- Alternatif 0 = Tidak diperbaiki
- Alternatif 1 = Tabung diganti bahan
- Alternatif 2 = tabung solar ditinggikan posisinya

• Alternatif 3 = Tabung diganti bahan & ditinggikan posisinya

```
V0 = P0 / C0 = 1

V0 = 24 x Px / 150000 => Px = 6250

V0 = P0 / C0 = 6250 x 24 / 150000 = 1.0

V1 = P1 / C1 = 6250 x 77 / (25000) = 2.8

V2 = P2 / C2 = 6250 x 105 / (150000+25000) = 3.8

V3 = P3 / C3 = 6250 x 135 / (50000) = 4.2
```

Dari keempat alternatif yang dihitung *value* nya, didapat nilai *value* yang tertinggi pada alternatif yang ketiga. Sehingga perbaikan dilakukan dengan cara tabung diganti bahan & ditinggikan posisinya.

3.4.3 Value Kerangka Bawah

Berikut adalah tabel 4.12 yang menunjukkan penilaian *performance* pada tiap alternatif perbaikan berdasarkan tiga kriteria yang telah ditentukan dari komponen kerangka bawah oleh kelima responden di MAX-Rent.

Kerangka Bawah Karyawan P.Mujib Mundir Alternatif P.Heru Rama Performance Feri K2 K3 K1 | K2 | K3 | K1 | K2 | K3 | K1 | K2 | K3 | K1 | K2 | K3 2 1 2 1 22 0 9 6 8 9 7 9 8 4 8 114 7 6 8 7 6 8 2 8 6 8 8 6 8 106 9 7 10 8 7 9 10 10 8 9 129

Tabel 4. Value Kerangka Bawah

Value = Performance / Cost

- Alternatif 0 = Tidak diperbaiki
- Alternatif 1 = Siku kerangka bawah diperkuat
- Alternatif 2 = diganti bentuk
- Alternatif 3 = Siku kerangka bawah diperkuat diganti bentuk

```
V0 = P0 / C0 = 1

V0 = 22 x Px / 2000000 => Px = 90909.1

V0 = P0 / C0 = 90909.1 x 22 / 2000000 = 1.0

V1 = P1 / C1 = 90909.1 x 114 / (2000000+500000) = 4.1

V2 = P2 / C2 = 90909.1 x 106 / (2000000+1000000) = 3.2

V3 = P3 / C3 = 90909.1 x 129 / (2000000+1000000+500000) = 3.4
```

Dari keempat alternatif yang dihitung *value* nya, didapat nilai *value* yang tertinggi pada alternatif yang pertama. Sehingga perbaikan dilakukan dengan cara Siku kerangka bawah diperkuat

3.4.4 Value Sirip Pengaduk

Berikut adalah tabel 4.13 yang menunjukkan penilaian *performance* pada tiap alternatif perbaikan berdasarkan tiga kriteria yang telah ditentukan dari komponen sirip pengaduk oleh kelima responden di MAX-Rent.

Tabel 5. Value Sirip Pengaduk

	Sirip Pengaduk															
	Karyawan															
Alternatif	P.	Muji	b	P.	Her	u		Feri		N	Iun	dir		Ram	a	Performance
	K1	K2	КЗ	K1	К2	КЗ	K1	К2	К3	K1	К2	КЗ	K1	K2	КЗ	
0	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	3	19
1	4	5	6	6	5	3	7	4	4	5	6	4	8	9	5	81
2	8	7	6	8	6	7	6	8	8	7	6	8	6	6	7	104
3	9	10	9	9	6	10	8	7	9	10	9	9	6	9	7	127

Value = Performance / Cost

- Alternatif 0 = Tidak diperbaiki
- Alternatif 1 = Sirip pengaduk diganti bahan lain
- Alternatif 2 = Sirip pengaduk diberi lapisan penguat
- Alternatif 3 = Sirip pengaduk diganti bahan lain & diberi lapisan penguat

V0 = P0 / C0 = 1

V0 = 19 x Px / 600000 => Px = 31578.9

 $V0 = P0 / C0 = 31578.9 \times 19 / 600000 = 1.0$

 $V1 = P1 / C1 = 31578.9 \times 81 / 900000 = 2.8$

 $V2 = P2 / C2 = 31578.9 \times 104 / (600000 + 450000) = 3.1$

 $V3 = P3 / C3 = 31578.9 \times 127 / (900000 + 450000) = 3.0$

Dari keempat alternatif yang dihitung *value* nya, didapat nilai *value* yang tertinggi pada alternatif yang kedua. Sehingga perbaikan dilakukan dengan cara sirip pengaduk diberi lapisan penguat

3.4.5 Value *Pulley*

Berikut adalah tabel 4.14 yang menunjukkan penilaian *performance* pada tiap alternatif perbaikan berdasarkan tiga kriteria yang telah ditentukan dari komponen *pulley* oleh kelima responden di MAX-Rent.

Tabel 6. Value Pulley

	Pulley															
Karyawan																
Alternatif	P.	P.Mujib P.Heru Feri Mundir Rama										Performance				
	K1	K1 K2 K3														
0	1	3	1	3	3	2	1	1	3	1	3	3	4	1	3	33
1	10	8	7	8	8	9	7	10	8	7	8	8	8	9	8	123
2	8	7	8	8	8	7	6	8	7	8	8	8	6	6	7	110

Value = Performance / Cost

- Alternatif 0 = Tidak diperbaiki
- Alternatif 1 = Pulley ditambah 1 unit lagi
- Alternatif 2 = *Pulley* ditambah 2 unit lagi

V0 = P0 / C0 = 1

V0 = 33 x Px / 500000 => Px = 15151.5

 $V0 = P0 / C0 = 15151.5 \times 33 / 500000 = 1.0$

 $V1 = P1 / C1 = 15151.5 \times 123 / (500000 + 500000) = 1.9$

 $V2 = P2 / C2 = 15151.5 \times 110 / (500000 + 500000 + 500000) = 1.1$

Dari ketiga alternatif yang dihitung *value* nya, didapat nilai *value* yang tertinggi pada alternatif yang pertama. Sehingga perbaikan dilakukan dengan cara Pulley ditambah 1 unit lagi.

3.4.6 Value Roda Pemindah Molen

Berikut adalah tabel 4.15 yang menunjukkan penilaian *performance* pada tiap alternatif perbaikan berdasarkan tiga kriteria yang telah ditentukan dari komponen roda pemindah oleh kelima responden di MAX-Rent.

Tabel 7. Value Roda Pemindah

Roda Pemindah Molen																
Karyawan																
Alternatif	P.	P.Mujib P.Heru Feri Mundir Rama										Performance				
	K1 K2 K3															
0	2	3	5	3	4	2	1	2	2	3	5	3	4	1	3	43
1	9	6	7	6	8	9	7	9	9	6	7	6	8	9	8	114
2	7	7	6	8	6	7	6	8	7	7	6	8	6	6	7	102

Value = Performance / Cost

- Alternatif 0 = Tidak diperbaiki
- Alternatif 1 = Roda ditambah 1 unit lagi
- Alternatif 2 = Roda ditambah 2 unit lagi

V0 = P0 / C0 = 1

V0 = 43 x Px / 200000 => Px = 18181.8

 $V0 = P0 / C0 = 18181.8 \times 43 / 200000 = 1.0$

 $V1 = P1 / C1 = 18181.8 \times 114 / (200000 + 100000) = 1.8$

 $V2 = P2 / C2 = 18181.8 \times 102 / (200000 + 100000 + 100000) = 1.2$

Dari ketiga alternatif yang dihitung *value* nya, didapat nilai *value* yang tertinggi pada alternatif yang pertama. Sehingga perbaikan dilakukan dengan cara Pulley ditambah 1 unit lagi.

3.6 Tahap Pengembangan

Pada tahap ini dilakukan penerapan dari alternatif perbaikan tiap-tiap komponen pada mesin molen cor kapasitas 50 kg yang telah dipilih dalam bentuk desain gambar.

3.6.1 Pengembangan Knalpot

Pada pengembangan komponen knalpot terlihat perbedaan yang mencolok dari bentuk knalpot yang sebelumnya ukurannya tinggi dan menghadap keatas menjadi lebih pendek dan menghadap kebawah.



Gambar 4. Knalpot sebelum dan sesudah improvement

3.6.2 Pengembangan Tabung Solar


Pada pengembangan komponen tabung solar terlihat perbedaan yang mencolok dari bentuk tabung solar yang sebelumnya posisinya lebih rendah menjadi lebih tinggi, serta bahan dasar yang sebelumnya besi dirubah menjadi tabung plastik yang putih transparan.



Gambar 5. Tabung solar sebelum dan sesudah improvement

3.6.3 Pengembangan Kerangka Bawah


Pada pengembangan komponen kerangka bawah terlihat perbedaan yang mencolok yaitu dari yang sebelumnya siku belakang masih polosan dan sekarang diberi penguat pada siku sehingga bisa menahan beban *engine* dan gentong molen.



Gambar 6. Kerangka bawah sebelum dan sesudah improvement

3.6.4 Pengembangan Sirip Pengaduk

Pada pengembangan komponen sirip pengaduk terlihat perbedaan yang mencolok dari yang sebelumnya sirip besi yang awalnya dari besi yang tipis sekarang dilapisi dengan besi betoneser sehingga lebih tebal.



Gambar 7. Sirip pengaduk sebelum dan sesudah improvement

3.6.5 Pengembangan Pulley

Pada pengembangan *pulley* terlihat perbedaan yang mencolok dari jumlahnya yang awalnya hanya satu menjadi dua *pulley*.





Gambar 8. Pulley sebelum dan sesudah improvement

3.6.6 Pengembangan Roda Pemindah

Pada pengembangan roda pemindah terlihat perbedaan yang mencolok dari yang awalnya pada bagian depan tidak ada rodanya, menjadi ada rodanya sehingga mesin molen memiliki tiga buah roda pemindah. Satu didepan dan dua dibelakang.





Gambar 9. Roda pemindah sebelum dan sesudah improvement

3.7 Tahap Presentasi

Tahap mempresentasikan hasil dari perbaikan yang telah dipilih dalam penerapan bentuk produk secara *real*.

3.8 Penampakan Molen Setelah Diimprovisasi

Pada bagian ini ditunjukkan pengaplikasian langsung dari alternatif perbaikan yang telah dipilih pada mesin molen cor kapasitas 50 kg di MAX-Rent (UD. Munajaya).



Gambar 10. Molen tampak depan



Gambar 11. Molen tampak samping



Gambar 12. Molen tampak belakang

4. Kesimpulan (Conclusion)

Dari pengolahan data yang telah penulis lakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut

- 1. *Bill Of Materials* pada mesin molen yang sudah dilakukan *improvement* adalah pada level 0 adalah Molen (1 unit); pada level 1 adalah kerangka bawah (1 unit), kerangka atas (1 unit), *engine diesel* (1 unit); pada level 2 adalah batang Tarik (1 unit), roda (3 unit), *pulley* (2 unit), gentong (1 unit), setir (1 unit), pengunci setir (1 unit), tabung solar (1 unit), knalpot (1 unit), tabung air (1 unit); pada level 3 adalah sirip pengaduk (3 unit)
- 2. FAST diagram pada mesin molen adalah Pada FAST diagram mesin molen cor yang menjadi fungsi terendahnya adalah menyalakan *engine*. Sedangkan yang menjadi fungsi tertingginya adalah menuang adonan semen. Jika dilihat dari fungsi terendahnya mengapa menyalakan *engine*? Karena untuk memutar roda gigi. Mengapa memutar roda gigi? Karena untuk memutar *pully*. Mengapa memutar *pully*? Karena untuk memutar gentong. Mengapa memutar gentong? Supaya bisa memiringkan gentong. Mengapa memiringkan gentong? Untuk memudahkan memasukkan bahan dan mengaduk adonan semen. Mengapa mengaduk adonan semen? Untuk persiapan dituangkan dengan memiringkan gentong. Mengapa memiringkan gentong? Untuk menuang adonan semen. Jika dilihat dari fungsi tertingginya bagaimana menuang adonan semen? Dengan cara memiringkan gentong. Bagaimana memiringkan gentong? Dengan cara

- mengaduk semen terlebih dahulu. Bagaimana cara mengaduk semen? Dengan cara memasukkan bahan dan memiringkan gentong. Bagaimana memiringkan gentong? Dengan cara gentong diputar terlebih dahulu. Bagaimana memutar gentong? Dengan memutar *pully*. Bagaimana memutar *pully*? Dengan cara memutar roda gigi. Bagaimana memutar roda gigi? Dengan cara menyalakan *engine*
- 3. Komponen kritis pada mesin molen cor kapasitas 50 kg adalah knalpot, tabung solar, kerangka bawah, sirip pengaduk, *pullry*, dan roda pemindah.
- 4. Alternatif solusi yang dibangun untuk komponen knalpot adalah dipendekkan dan dihadapkan kebawah, untuk komponen tabung solar adalah tabung diganti dengan plastik dan posisinya ditinggikan, untuk komponen kerangka bawah adalah dengan diberi penguat pada bagian sikunya, untuk komponen sirip pengaduk adalah diberi lapisan penguat betoneser, untuk komponen pulley adalah ditambah satu pulley lagi (double pulley). Dan terakhir untuk komponen roda pemindah adalah dengan diberi tambahan roda pemindah dibagian depan.
- 5. Jika dibandingkan antara biaya kerugian sebelum dilakukan *improvement* dan sesudah dilakukan *improvement*, sangat berbeda jauh. Merujuk pada tabel 4.6 dimana biaya kerugian selama 6 bulan adalah Rp. 54.700.000. Sedangkan pada tabel 4.18 biaya kerugian selama 6 bulan setelah dilakukan reduksi menjadi Rp. 3.190.000. Selisih biaya kerugian sebelum dilakukan *improvement* dan sesudah dilakukan *improvement* adalah Rp. 51.510.000.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Penulis ucapan terimakasih kepada Bapak Ir. Hari Supriyanto, MSIE. Selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersabar membimbing penulis sampai selesainya makalah ini, Ibu Suhartini, ST., MT., Bu Ni Luh Putu Hariastuti, ST., MT., Bapak Dr. Lukmandono, ST., MT. Selaku dosen penulis, Bapak Dr. Rony Prabowo, SE., ST., MT., MSM. Selaku ketua jurusan Teknik industri yang telah mengatur segalanya untuk mahasiswa, Bapak Mohamad Mujib selaku pembimbing penulis di lapangan (UD. Munajaya). Terimakasih juga kami sampaikan kepada kedua orang tua yang membantu dan mendo'akan penulis.

Daftar Pustaka

- Bytheway, & W., C. (2007). FAST Creativity & Innovation: Rapidly Improving Processes, Product Development and Solving Complex Problems.
- Harsita, P.A., Amam. (2019). Permasalahan Utama Usaha Ternak Sapi Potong di Tingkat Peternak dengan Pendekatan Vilfredo Pareto Analysis. Prosiding Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner.
- Krisna, Ogik (2020) *Rancang Bangun Mesin Molen Cor Mini*. S-1 thesis, 021008 Universitas Tridinanti Palembang
- Younker, D. L. (2003). Value Engineering: Analysis and Methodology. Taylor & Francis Group.