Service Report
گزارش سرویس

General Information — اطلاعات کلی

Report No.	SR-2026-01893	**شماره گزارش**
Service Date	2026-10-07 (1405/07/15 SH) (۲۰۲۶-۱۰-۰۷) ۱۴۰۵/۰۷/۱۵	**تاریخ سرویس**
Next Service Due	2027-04-07 (1406/01/18 SH) (۲۰۲۷-۰۴-۰۷) ۱۴۰۶/۰۱/۱۸	**موعد سرویس بعدی**
Customer	Ironwood Machinery Works صنایع ماشین‌سازی آیرون‌وود	**مشتری**
Address	Sample Industrial Park, 3rd Street, No. 12 شهرک صنعتی نمونه، خیابان سوم، پلاک ۱۲	**نشانی**
Technician	Sample Technician C نمونه — تکنسین ج	**تکنسین**

Machine — دستگاه

Description	Screw air compressor کمپرسور هوای پیچی	**شرح**
Manufacturer	Quanta کوانتا	**سازنده**
Model	QSC-75	**مدل**
Serial No.	QN-75-20418	**شماره سریال**
Operating Hours	12,480	**ساعت کارکرد**
Location	Production hall 2, compressed-air station سالن تولید ۲، ایستگاه هوای فشرده	**محل نصب**

Reported Problem — شرح خرابی

Output pressure drops under full load and the oil temperature rises to 105 °C. The unit tripped several times on the high-temperature alarm.

افت فشار خروجی هنگام بار کامل و افزایش دمای روغن تا ۱۰۵ درجه‌ی سانتی‌گراد. دستگاه چند بار با آلارم دمای بالا متوقف شد.

Root Cause — علت ریشه‌ای

The oil filter and air/oil separator were clogged because their service interval had been exceeded. The cooler fins were also blocked with dust.

مسدود شدن فیلتر روغن و جداکننده‌ی هوا-روغن به‌دلیل گذشتن از فاصله‌ی تعویض؛ همچنین گرفتگی پره‌های رادیاتور خنک‌کننده.

Actions Performed — اقدامات انجام‌شده

No. ردیف	Action اقدام	Hours ساعت
1	Drained oil and replaced the oil filter تخلیه‌ی روغن و تعویض فیلتر روغن	1.5
2	Replaced the air/oil separator تعویض جداکننده‌ی هوا-روغن	2
3	Cleaned the cooler with dry air and a gentle wash تمیزکاری رادیاتور با هوای خشک و شستشوی ملایم	1
4	60-minute full-load test with temperature and pressure logging تست زیر بار کامل به مدت ۶۰ دقیقه و ثبت دما و فشار	1.5

Parts Used قطعات مصرفی

All values in rials.

همه‌ی مقادیر بر حسب ریال هستند.

No. ردیف	Code کد	Part قطعه	Qty تعداد	Unit price قیمت واحد	Amount مبلغ
1	OF-75-A	Oil filter فیلتر روغن	1	4,250,000	4,250,000
2	AOS-75-B	Air/oil separator جداکننده‌ی هوا-روغن	1	18,600,000	18,600,000
3	LUB-46-20	Compressor oil (litre) روغن کمپرسور (لیتر)	20	1,350,000	27,000,000
4	GSK-75-K	Gasket kit کیت واشر	1	1,980,000	1,980,000

Cost Summary خلاصه‌ی هزینه

All values in rials.

همه‌ی مقادیر بر حسب ریال هستند.

Parts total	51,830,000	**جمع قطعات**
Labor	21,000,000 (6.0 × 3,500,000)	**اجرت**
Subtotal	72,830,000	**جمع پیش از مالیات**
VAT 10 %	7,283,000	**مالیات بر ارزش افزوده ۱۰٪**
Total payable	**80,113,000**	**مبلغ قابل پرداخت**

In words: eighty million one hundred thirteen thousand rials

به حروف: هشتاد میلیون و صد و سیزده هزار ریال

Recommendation توصیه

Inspect the intake air filter and oil every 2,000 hours. Clean the cooler every three months. Check the belt and the inlet valve at the next service.

فیلتر هوای ورودی و روغن هر ۲۰۰۰ ساعت بازرسی شود. تمیزکاری رادیاتور هر سه ماه انجام شود. در سرویس بعدی تسمه و شیر ورودی بررسی گردد.

Serviced by سرویس‌دهنده	Accepted by (customer) تأییدکننده (مشتری)
Sample Technician C نمونه — تکنسین ج	Customer representative نماینده‌ی مشتری
Signature امضا	Signature امضا

Fictional sample document generated for demonstration. All names and values are invented.

این سند یک نمونه‌ی ساختگی برای نمایش فنی است. همه‌ی نام‌ها و مقادیر فرضی‌اند.