گزارش سرویس

اطلاعات کلی

شماره گزارش	SR-2026-01893
تاریخ سرویس	۱۴۰۵/۰۷/۱۵ (۲۰۲۶-۱۰-۰۷)
موعد سرویس بعدی	۱۴۰۶/۰۱/۱۸ (۲۰۲۷-۰۴-۰۷)
مشتری	صنایع ماشین‌سازی آیرون‌وود
نشانی	شهرک صنعتی نمونه، خیابان سوم، پلاک ۱۲
تکنسین	نمونه — تکنسین ج

دستگاه

شرح	کمپرسور هوای پیچی
سازنده	کوانتا
مدل	QSC-75
شماره سریال	QN-75-20418
ساعت کارکرد	۱۲٬۴۸۰
محل نصب	سالن تولید ۲، ایستگاه هوای فشرده

شرح خرابی

افت فشار خروجی هنگام بار کامل و افزایش دمای روغن تا ۱۰۵ درجه‌ی سانتی‌گراد. دستگاه چند بار با آلارم دمای بالا متوقف شد.

علت ریشه‌ای

مسدود شدن فیلتر روغن و جداکننده‌ی هوا-روغن به‌دلیل گذشتن از فاصله‌ی تعویض؛ همچنین گرفتگی پره‌های رادیاتور خنک‌کننده.

اقدامات انجام‌شده

ردیف	اقدام	ساعت
۱	تخلیه‌ی روغن و تعویض فیلتر روغن	۱٫۵
۲	تعویض جداکننده‌ی هوا-روغن	۲
۳	تمیزکاری رادیاتور با هوای خشک و شستشوی ملایم	۱
۴	تست زیر بار کامل به مدت ۶۰ دقیقه و ثبت دما و فشار	۱٫۵

قطعات مصرفی

همه‌ی مقادیر بر حسب ریال هستند.

ردیف	کد	قطعه	تعداد	قیمت واحد	مبلغ
۱	OF-75-A	فیلتر روغن	۱	۴٬۲۵۰٬۰۰۰	۴٬۲۵۰٬۰۰۰
۲	AOS-75-B	جداکننده‌ی هوا-روغن	۱	۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰	۱۸٬۶۰۰٬۰۰۰
۳	LUB-46-20	روغن کمپرسور (لیتر)	۲۰	۱٬۳۵۰٬۰۰۰	۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰

خدمات فنی ونکوس

SR-2026-01893

ردیف	کد	قطعه	تعداد	قیمت واحد	مبلغ
۴	GSK-75-K	کیت واشر	۱	۱٬۹۸۰٬۰۰۰	۱٬۹۸۰٬۰۰۰

خلاصه‌ی هزینه

همه‌ی مقادیر بر حسب ریال هستند.

جمع قطعات	۵۱٬۸۳۰٬۰۰۰
اجرت	(۶٫۰ × ۳٬۵۰۰٬۰۰۰) ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
جمع پیش از مالیات	۷۲٬۸۳۰٬۰۰۰
مالیات بر ارزش افزوده ۱۰٪	۷٬۲۸۳٬۰۰۰
مبلغ قابل پرداخت	**۸۰٬۱۱۳٬۰۰۰**

به حروف: هشتاد میلیون و صد و سیزده هزار ریال

توصیه

فیلتر هوای ورودی و روغن هر ۲۰۰۰ ساعت بازرسی شود. تمیزکاری رادیاتور هر سه ماه انجام شود. در سرویس بعدی تسمه و شیر ورودی بررسی گردد.

سرویس‌دهنده

نمونه — تکنسین ج

امضا

تأییدکننده (مشتری)

نماینده‌ی مشتری

امضا

این سند یک نمونه‌ی ساختگی برای نمایش فنی است. همه‌ی نام‌ها و مقادیر فرضی‌اند.

3a34 3eb5 dfe1 3e3a · SHA-256