B1504-86、 B1507-01、 B1508-51、 B1509-51、 B1510-51、 B1514-62、 B1520-55

故障诊断码说明	Fault diagnosis code
B1504-86：没有收到 EMS 信号	B1504-86：No EMS challenge Rx
B1507-01：钥匙认证失败	B1507-01：Key authentication failure
B1508-51：SK 未生成	B1508-51：No SK generated
B1509-51：PIN 未写入	B1509-51：No PIN writed
B1510-51：IMMO 未存储钥匙信息	B1510-51：IMMO key information not stored
B1514-62：ECM 认证失败	B1514-62：ECM authentication failed
B1520-55：IMMO 解锁	B1520-55：IMMO unlock
检测工具	
1 万用表、诊断仪	
故障可能原因	
• BCM 故障 • PEPS 故障 • 点火钥匙故障	
运行故障码的条件	
点火开关处于 ON 位置。	
设置故障码的条件	
B1504-86	
B1507-01	
B1508-51	
B1509-51	
B1510-51	
B1514-62	
B1520-55	
设置故障码条件产生的影响	
1 2	

故障排除的步骤		
步骤 1	一般检查。	
		1 检查蓄电池电量是否充足。 2 检查点火钥匙电池电量是否充足。 3 检查车身控制模块线束插头有无破损、接触不良、老化、松脱现象。 4 检查结果是否正常？
		否 → 维修或更换检测到故障的零件。
是 ↓		
步骤 2	检查故障码。	
		1 连接故障诊断仪至诊断接口。 2 将点火开关转至 ON 位置。 3 使用诊断仪诊断车身控制模块。 4 是否有 B1504-86、 B1507-01、 B1508-51、 B1509-51、 B1510-51、 B1514-62、 B1520-55 之外的故障码？
		是 → 参见：DTC 总列表 (BCM)。
否 ↓		
步骤 3	执行初始化。	
		1 关闭点火开关。 2 连接故障诊断仪至诊断接口。 3 打开点火开关。 4 使用诊断仪对车身控制模块进行初始化和对所有钥匙进行注册。 5 车身控制模块能否初始化，注册的钥匙能否起动车辆？
		否 → 维修或更换点火钥匙或车身控制模块。
是 ↓		
此时系统正常运转。问题原因可能是模块连接。处理任何连接件或针脚问题的根本原因。		
下一步 ↓		
诊断结束。		