

اسم لمستند : إرشادات التشغيل لخاصة تقنية الجيو فريغ E1A4114929

رقم لمستند: E1A4355198

المراجعة	الكاتب	المدقق	طرف الاعتماد	تاريخ الإصدار
A	D. M ^c DOUGLE	L. OWEN	S. KELLY	2024/12/09
	الإصدار الأولي			

الوقت يُحى للمراجعة في إدارته لوقت يُحى للمراجعة بولطة نظام إدارة المبيعات .

1 لغرض ونطاق الاستخدام

لغرض من هذا الإجراء هو توضيح نطاق استخدام مهايئ الجهد للضغط E1A4114929.

يستخدم مهايئ الجهد للضغط E1A4114929 لتثبيت الموصلات DHCE-B57 والموصلات DHCE-S16 ويستخدم كجزء من طقم التثبيت TC6A-1007.

الحجم الأقصى المسموح به للضغط العمل (MAWP) (لمهايئ الجهد) هو 16,500 رطل لكل بوصة مربعة (1,137.6 بار). **يجب** عدم تجاوز هذا الحد.

مهايئ الجهد يتطلب التوافق مع المواصفات المطبقة الموضحة في القسم 5.

2 لمستندات ولوسومات ذات صلة

الرقم	الاسم	الموقع
10204852	في دليل وعملت تثلي	siemens-energy.com/subsea
E1A4115009	الخصرة بمهايئ الجهد E1A4114929	Teamcenter
E1A4117126	LPDS E1A4114929	Teamcenter
GB9:TC6A-1007	قائمة المواد TC6A-1007	Teamcenter
T25207	لوسوم وقائمة المواد ذات الصلة TC6A-349	Teamcenter

3 لمعدات

لنوع المعدات التي مطبقة لإكمال هذا التثبيت:

- شمع ربط معدل الزم بواسطة 2/1 بوصة نصف قوة 40.5 رطل قدم (55 نيوتن) - في دليل التثبيت NOR-13019.
- تثبيت شمع ربط معدل الزم A/F قياس 4/3 بوصة، في دليل التثبيت NOR-29709.
- تثبيت شمع ربط معدل الزم A/F قياس 18 مم، في دليل التثبيت NOR-29876.

4 معلومات لسلامة لعامة ولمخاطر

- للحصول على معلومات السلامة والمخاطر العامة، يرجى الرجوع إلى دليل التثبيت وعملت تثلي وطبقة ElectRON أوشرة عطلت السلامة للخصرة بوسائط الجهد المتقدمة.

تحذير. خطر الإصابة الحادة. للشخص الذي يتعامل مع معدات الجهد من حرجية التثبيت ذات الطاقة العالية. احرص على ارتداء ملابس واقية مناسبة عند التعامل مع المعدات ذات الطاقة العالية.	
تحذير. خطر الإصابة الحادة. وللحد من المخاطر المادية أو التآكل، يجب تجنب التعرض للمعدات الجهدية. لا تلمس المعدات الجهدية.	
تحذير. خطر الإصابة الحادة. عن الأجزاء المغطاة بالضغط والتي تصبح ساخنة عند التشغيل. تجنب اللمس.	
تحذير. خطر التعرض للجهد العالي. لا يجوز استخدام المنتج لزيادة الضغط. المنتج مصمم للعمل في الخارج.	

5 المخاطر

- قد يلجأ فحس بالخطر للمخاطر التالية الخطرة نتيجة، وتعد من عدم وجوب في مخروط الإخفا أو مراع
مطلوب الماطي أو لاووظ أو أجمام أي مخاطر. إذائف تلك ية شكوك حول سلامة تلك نتيجة أو أي من
لجوها، توقف عن العمل في فليد وقم بول للمعدات والشرال ثم فلي في شركة Siemens Energy.
- وتوقف للمخاطر بلتخدام ماطي مية لجول الأويول أو قطع وقاش خلي من لول لله لجول
الأويول مع الاتماملكل خاصيلوطح معلوب .

6 لعملية

1. ارجع لى T25207 قائمة المواد ذات اللق ولكلك قائمة المواد TC6A-1007.
2. وتعليب م طيى 1/4 BSP لى LF6 HiP في حجم موصل للجى حامل اللق، وابطه ية عزم 30 رطللكل قدم
(40,67 نيوتن).
3. وتعليب مراع مطلب اللق 50-019EL101 في التعليب الموجود في حجم موصل للجى حملة في اللق،
وقم بول للمجموعة فوق الموصل في اللق في حجم موصل اللق و حجم موصل اللق في حجم
مقوى الجزء للى من حملة في اللق .

ملاحظة: مرقلة مراع مطلب اللق في التعليب بناءً على نوع حدوديات.

4. وتعليب غطاء الإخفا غلى اللق (S1U10507753)، وابطه ية عزم 40,5 رطللكل قدم (55 نيوتن)،
وتعد من أن حجم موصل للجى حملة في اللق في حجم موصل اللق و حجم موصل اللق في حجم
مقوى الجزء للى من حملة في اللق .
5. وتعليب الخرطوم من معدات اللق لى 1/4 BSP لى LF6 HiP، وألحم بطه بعزم 14,75 رطللكل قدم
(20 نيوتن).
6. قملجاء اللق في الجو للصوص في إجراء اللق ذي اللق، مع مراعاة اللق MAMP اللق
16500 رطللكل بوصة مربعة، والذي يجب عدم تاوزه .
7. مع اللق من اللق، وتعليب للزغط لى ية للزغط الممجل، ثم قملولة خرطوم اللق .
8. وتعليب غطاء الإخفا غلى اللق (S1U10507753) وإزالة معدات اللق من الموصل في اللق .
9. وتعليب أي زيت في معدات اللق والموصل في اللق .
10. لجور فالحص بالخطر في الجو للصوص في في اللق 5.

نهاية الإجراء