



SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nr 2564

Rapport d'inspection plasta	llation électrique domost	ique BT / T	T ovieten	40
N° do report : 3	mation electrique domest	ique BI/II	o i existan	te
N° de rapport : 2.3 / 1.0 / Concerne : Contrôle dans le cadre d'une ven	t- D			
Type d'habitation : A maison D apportement	te 🗖 contrôle périodique			
Demonstration	autres :			.,
Type d'habitation : Amaison □ appartement □ Demandeur : A. T. College S. F. Personne sur place : Adresse de la visite : A. T. College S. Date d'émissio Référentiel réglementaire : RGIE art □ 271 □	ene de la vec fui	en deform	Sekth	N.6
Personne sur place :	code EAN de l'installation :	Nd		
Adresse de la visite :	R. Peller, 48	You te	ENLEE	
Date de visite:	n: ////Références	client:	10	
resolution regionnentano . I Cole art 271 -	210 bis et delogations 🗖 21	l bis 🗖 278		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM as	bl : CHECK-LIST-INS-E-11			
Description de l'installation visitée :	an extrem or the boarder in	_	3000	rl, vian
Tension d'utilisation : 🔼 .	Protection générale du branç			/
□3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V	Nombre de tableaux :	nombre de circ	uits terminau	x: 6
Contrôles par examen visuel, tests et mesur	es:	nough interest	MINISTRA	0.000
Description		En ordre	Pas en	n.a. ou
		1 (s of c)	ordre	dérog.
Correspondances des schémas à l'installation		CONTRACTOR NOT	/	MIRCI
Etat du matériel électrique installé		Monach as a sec	2	OF 1970
Mesures de protection contre les contacts directs			X	mady .
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des				
dispositifs à courant différentiel résiduel par leu	r propre bouton de test	I Pale, that had	al Pay Month	
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable	à nouveau plombé		X	
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		62224111	X	STATE AND A
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la				
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		Andre Introduction	X	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		on porol av	X	(10.08.
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle		Las L. Benoine	Contraction of	X
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations		Util norsering profe	X	GRID
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :		an Joseph Serie	X	8.10.3
Résistance de dispersion de la prise de terre PAS pos su RAS		60	X	ga (CIII
dentification des appareils de mesure : repris	se dans le dossier équipement indiv	viduel de l'agent	SOCOTEC B	FI GIUM as
lanquements / Notes :	sky the angliowous after a sec-		00001202	ELOIOW do.
	/			
VOIR ANNEX				
	•••••			
	***************************************			******
Conclusion:				
L'installation électrique est conforme aux pre	scriptions du R.G.I.E. Le prochait	n contrôle pério	dique est à e	ffectuer
dans le délai prescrit par la réglementation en	n vigueur.			
L'installation électrique n'est pas conforme au	ix prescriptions du R.G.I.E. Une	visite complém	entaire est à	

L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite complémentaire est à exécuter par le même organisme après mise en conformité au terme de 18 mois après signature de l'acte de vente.

Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le même organisme en vue de compléter le dossier.

Nom et visa de l'inspecteur :

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBI CUFFARO

Nom et visa du demandeur pour réception :



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 1372 23/150814/05	
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de	
Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants:	
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :	
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :	
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :	
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :	
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :	
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Colles a Nu un peu por l'act + protecte de la conformation de la conformation de la conducteur qu'ils protègent aux endroits suivants :	
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits survants: **Absence de plans de l'ous de l'ous l'alla de l'ous l'alla de l'ous l'alla de l'alla	
	Š

BT01(fr)/0609-V1