

SOCOTEC BELGIUM ASBL

Nr 1631

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante					
Napport u inspection - instant		1112	40		
N° de rapport : 2.3	contrôle périodique				
Concerne: △ contrôle dans le cadre d'une vente Type d'habitation : A maison □ appartement □ Demandeur : △ Adresse de la visite : △ Adresse de la visite : △ Controlle d'émission □ Date d'émission □ Date d'émission □ Colle et □ 271 □ 271 □ Colle et □ 271 □ Colle	autres:		2 - 5	RAN	
Demandeur: C. L. A. T. I. Co. A. L. M	we the CR. Villey	and the	.,		
Personne sur place :	code EAN de l'installation :		TKO	87	
Adresse de la visite :	VD here Jym	1810	NIO		
Date de visite : 28/46/41. Date d'émission	: 28/06/Références clie	ent:	A		
Péférentiel réglementaire : RGIE art. □ 271	276 bis et dérogations 🗷 271 bis	2/8			
Date de visite : 28 Date d'émission Référentiel réglementaire : RGIE art. 271 Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbi	: CHECK-LIST-INS-E-11				
Description de l'installation visitée :	I a di branchen	nont: 2	ΙΔ	IERUI -	
Tonsion d'utilisation :	Protection générale du branchen Nombre de tableaux : no	mbre de circ	uits terminau	x: 5	
₩3NA00 V □3y230V □2x230V □ 1N400V	Nombre de tableaux .	TIDIO GO GIIO		and by	
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :		En ordre	Pas en	n.a. ou	
Description		Lindiano	ordre	dérog.	
of the state of th	The second second second second second	19740 012	N	318/2 To 1	
Correspondances des schémas à l'installation		10 10 00	V	V m	
Etat du matériel électrique installé			Y	OTHER DE	
Manufaction contre les contacts directs					
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des		KIN M. D. IN	~1	ALL STIDIO	
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test Note : différentiel □ plombé □ non plombable □ à nouveau plombé			4,		
Note : differentiel di piombe di noir piombasie de differentiels Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		the lately lid	Or .		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la			,		
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		the property		69.1	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		PERMITS IN	X	,	
Markérial électrique mobile branché au moment du controle		6 68 POTO		2	
		10		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	
Pécietance d'isolement générale par rapport à la terre :		156	A,	1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Résistance de dispersion de la prise de terre : P.Ac Mo sur autre le l'agent SOCOTEC BELGIU Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel de l'agent SOCOTEC BELGIU			DEL CILIM ash		
Identification des appareils de mesure : repris	se dans le dossier équipement individ	duel de l'ager	it SOCOTEC	BELGIOW asb	
Manquements / Notes :	Banding was keppinned and alle		of the single state	THE LEWIS CO.	
		*************		ONTO	
Val ANNEX					
VOLK VINNER					
Conclusion:		contrôlo nó	riodique est à	effectuer	
I l'installation électrique est conforme aux pre	escriptions du R.G.LE. Le preenair	controle be	nouique est	à effectuer à l'acte de à exécuter	
L'installation électrique n'est pas conforme a exécuter par le même organisme après mis	aux prescriptions du R.G.I.E. One v	mois après	signature de	l'acte de	
vente. Les résultats du contrôle ne permettent pas	d'émettre de conclusion. Un exam	nen com plé r	nentaire est à	executer	
par le même organisme en vue de compléte	er le dossiel.				
	Nom et visa	du demande	ur pour récepti	on:	
Nom et visa de l'inspecteur : Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,		RI	_		
100.000	A	Mile			
- //		M			
CDFFARO		4	4		
Domenico) —		l	
SOCOTEC					



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 1576 23/11 OC28 / CC
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits
suivants : Philipped. Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : Colfred.
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants : Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas
Absence d'interrupteur différentiel à naute sensibilité (30 mA) alors que les gabants de securité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :
Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé, aux endroits suivants : un per por hant.
A listallation Machigan obsolete a recon de honner dans so totalité, sur Vant le
ROIE dans les règles de l'ART.

fr)/0609-V