

Report Analisi Near Miss

Data Generazione: 23-09-2026 09:03:42

File Obbl

Analisi 4M:

- Macchina: Una guarnizione del cilindro di preriscaldamento si è usurato.

- Materia

5Whys:

Perché 1: Mancanza conoscenza dei DPI da utilizzare.

Perché 2

Conclusioni:

L'accesso alla zona dei cilindri di preriscaldamento dell'ondulatore deve essere effettivamente ristretta. Da valutare un aggiornamento delle procedure e istruzioni che devono essere presenti per la consulta a piede macchina. Realizzare un controllo effettivo da parte del preposto sull'utilizzo e consegna dei DPI da parte di lavoratori del reparto a cui appartiene. Aggiornare e controllare l'effettiva applicazione del piano di manutenzione dell'ondulatore. L'ondulatore è la macchina con più guasti e inefficienza del parco macchine aziendale. La manutenzione viene fatta parzialmente o non comunicata ai responsabili RSGSSL e ai preposti del reparto da parte del Responsabile della

Manutenzione. Si potrebbe individuare una metodologia di monitoraggio effettivo sull'implementazione del piano di manutenzione del parco macchine, specialmente dall'ondulatore.

Diagramma di Ishikawa:

Macchina:
Una guarnizione del
cilindro di
preriscaldamento si
è usurato.

Materiale:
Nessuna

Metodo:
Procedura non
realizzata
correttamente. Non
si è verificato
previamente il
livello di viscosità
della cabina di
controllo. L'accesso
alla zona dei
cilindri
preriscaldati
dell'ondulatore è
vietato tranne
personale
autorizzato. Non era
il caso.

Manodopera:
Non utilizzo dei DPI
adeguati alla
mansione. Non
indossava i
guantiprotettivi.