

# Report Analisi Near Miss

Data Generazione: 23-09-2026 09:10:23

File Obbligatorio: analisi\_near\_miss.csv

File Facoltativo: Non utilizzato / Assente

Riferimento: AN | 2026-09-21 12:04:45 | Collegamento: 21/09/2026 | Segnalazione NM | Near Miss | Giovanni Bianchi | In Azienda | Ondulatore

## Analisi 4M:

- Macchina: Una guarnizione del cilindro di preriscaldamento si è usurato.
- Materiale: Nessuna
- Metodo: Procedura non realizzata correttamente. Non si è verificato previamente il livello di viscosità della cabina di controllo. L'accesso alla zona dei cilindri preriscaldati dell'ondulatore è vietato tranne personale autorizzato. Non era il caso.
- Manodopera: Non utilizzo dei DPI adeguati alla mansione. Non indossava i guanti protettivi.

## 5Whys:

Perché 1: Mancanza conoscenza dei DPI da utilizzare.

Perché 2: Piano di manutenzione dell'ondulatore, non eseguito seguendo lo scadenziario previsto

Perché 3: Possibilità d'accesso di personale non autorizzata alla zona di cilindri preriscaldati quando ondulatore è acceso e i cilindri attivi

Perché 4: Mancanza consegna dei DPI e controllo dell'utilizzo

Perché 5: Procedura e istruzioni sull'uso dell'ondulatore in tutte le sue fasi produttive e sezioni non disponibili a bordo macchina. Solo nella cabina di controllo.

## Conclusioni:

L'accesso alla zona dei cilindri di preriscaldamento dell'ondulatore deve essere effettivamente ristretta. Da valutare un aggiornamento delle procedure e istruzioni che devono essere presenti per la consulta a piede macchina. Realizzare un controllo effettivo da parte del preposto sull'utilizzo e consegna dei DPI da parte di lavoratori del reparto a cui appartiene. Aggiornare e controllare l'effettiva applicazione del piano di manutenzione dell'ondulatore. L'ondulatore è la macchina con più guasti e inefficienza del parco macchine aziendale. La manutenzione viene fatta parzialmente o non comunicata ai responsabili RSGSSL e ai preposti del reparto da parte del Responsabile della

Manutenzione. Si potrebbe individuare una metodologia di monitoraggio effettivo sull'implementazione del piano di manutenzione del parco macchine, specialmente dall'ondulatore.

## Diagramma di Ishikawa:

Macchina:  
Una guarnizione del  
cilindro di  
preriscaldamento si  
è usurato.

Materiale:  
Nessuna

Metodo:  
Procedura non  
realizzata  
correttamente. Non  
si è verificato  
previamente il  
livello di viscosità  
della cabina di  
controllo. L'accesso  
alla zona dei  
cilindri  
preriscaldati  
dell'ondulatore è  
vietato tranne  
personale  
autorizzato. Non era  
il caso.

Manodopera:  
Non utilizzo dei DPI  
adeguati alla  
mansione. Non  
indossava i guanti  
protettivi.