

Report Analisi Near Miss

Data Generazione: 21-09-2026 08:45:20

File Obbligatorio: analisi_near_miss.csv

File Facoltativo: Non utilizzato / Assente

Riferimento: AN | 2026-09-21 08:24:00 | Collegamento: ,21-09-2026 08:17:00,Near Miss,Giovanni Bianchi,Maschio,31-50 anni,2

Analisi 4M:

- Macchina: Una guarnizione del cilindro di preriscaldamento si è usurato.
- Materiale: Nessuna
- Metodo: Procedura non realizzata correttamente. Non si è verificato previamente il livello di viscosità della
- Manodopera: Non utilizzo dei DPI adeguati alla mansione. Non indossava i guanti protettivi.

5Whys:

Perché 1: Mancanza conoscenza dei DPI da utilizzare.

Perché 2: Piano di manutenzione dell'ondulatore, non eseguito seguendo lo scadenziario previsto.

Perché 3: Possibilità d'accesso di personale non autorizzata alla zona di cilindri preriscaldati quando ondula

Perché 4: Mancanza consegna dei DPI e controllo dell'utilizzo.

Perché 5: Procedura e istruzioni sull'uso dell'ondulatore in tutte le sue fasi produttive e sezioni non disponibili

Conclusioni:

L'accesso alla zona dei cilindri di preriscaldamento dell'ondulatore deve essere effettivamente ristretta. Da valutare un aggiornamento delle procedure e istruzioni che devono essere presenti per la consulta a piede macchina. Realizzare un controllo effettivo da parte del preposto sull'utilizzo e consegna dei DPI da parte di lavoratori del reparto a cui appartiene. Aggiornare e controllare l'effettiva applicazione del piano di manutenzione dell'ondulatore. L'ondulatore è la macchina con più guasti e inefficienza del parco macchine aziendale. La manutenzione viene fatta parzialmente o non comunicata ai responsabili RSGSSL e ai preposti del reparto da parte del Responsabile della Manutenzione. Si potrebbe individuare una metodologia di monitoraggio effettivo

sull'implementazione del piano di manutenzione del parco macchine, specialmente dall'ondulatore.

Diagramma di Ishikawa:

