2011年11月29日

非血縁者間骨髄移植·採取認定施設 移植認定診療科連絡責任医師 各位 採取認定施設採取責任医師 各位

(財) 骨髓移植推進財団 医療委員会

骨髄液輸注中にフィルター"目詰まり"が発生した事例について(ご報告)

この度、骨髄液輸注中にフィルターで"目詰まり"が発生し、骨髄液残り100cを輸注できなかった 事例が発生いたしました。原因は凝血塊やマクロアグリゲートなどによる目詰まりが考えられますが、 今後も発生し得る問題と思われるため、情報提供をいたします(詳細は別添資料をご参照ください)。 各施設におかれましては、以下の点にご留意の上ご対応くださいますよう、よろしくお願い申し上げ ます。

## <骨髄液輸注中に輸血フィルターや輸血セット刺入部分に目詰まりを生じた場合の対処について>

- ●原因:凝血塊やマクロアグリゲートなどによる目詰まりが考えられます。
- ●対処方法:一旦輸注を中断し、新しい赤血球輸血セットを用いて、無菌的に新しい空の輸血バッグに、目に見える凝集を避けながら移し替えてから輸注を再開する事を推奨します。尚、新しいバッグに移し替える操作の際には無菌接合器を使用し、クリーンベンチ内で実施して下さい。

以上

以下は移植施設からの報告です。(全文掲載)

## 10/● 骨髄輸注の経過をご報告いたします。

2011 年 10 月 ● 日 0 時 12 分 3 パック目を主治医にて接続。BP184/110、フロセミド 1A IV 骨髄液は 200ml/hr で投与。


1時 30BP200/120 mmHg、嘔気増強、前胸部不快感訴える。尿潜血 3+、 肉眼的血尿、ハプトグロビン投与開始、セパミット R1 カプセル内服。

1時45分 嘔吐あり、一時骨髄液輸注を中止。ルートは生食でキープ。


2 時 30 分 嘔気軽減、BP176/110

3 時 15 分 BP160/90mmHg に低下しているため、輸注再開しようとするが、全く 滴下せず。フィルターづまりあり。Dr にて輸注ルート交換するもフィ ルターつまり滴下せず、末梢点滴部を刺しかえて、ルートを生食で満た したのち、輸注バッグに接続するも滴下せず。輸注バッグ内には約 100ml 弱の骨髄液が残っていたが、輸注は断念。

輸注ルート(輸血用)2 本、三方活栓、延長ルート 1 本、10ml 注射器 1 本、輸注バッグ(骨髄液あり)のすべての重量は 225 g



輸注できなかった残骨髄液中に認められた凝集塊①



輸注できなかった残骨髄液中に認められた凝集塊②