许先生 您好:

感谢您的电话接听。

经过您的同意, 我将暂时归档此案例。

工单的归档并不会影响我们为您提供技术支持服务,如您有其他问题,您可以致电技术支持热线 4008180055。

案例总结:

问题定义:

西安用户反馈电脑使用过程中出现蓝屏问题,需要协助排查。

问题总结:

蓝屏 dump 显示由 vwifimf 创建的一个 NBL 未正常完成并释放,反而传给了 nwifi 导致蓝屏, 此问题需要三方厂商排查 vwifimf 未释放其申请的 NBL 原因。

以上,如您后续有任何问题,可随时与我们联系,谢谢。

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang

发送时间: 2023年1月6日17:24

收件人: '许翔' <win10sup@sdc.icbc.com.cn>

抄送: ICBC_Notification <ICBC_Notification@cmgos.com>

主题: 回复: [案例号: CAS-07870-X0J4V0] % |P2||CBC||西安蓝屏问题 % 初次响应 CMIT:0001679

许先生 您好:

感谢您的电话接听。

请您与三方厂商沟通排查 vwifimf 未释放其申请的 NBL 原因,并确认此案例的后续处理要求。如果针对当前案件还有需要我们帮助的地方, 欢迎随时联系我们。

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司 C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang

发送时间: 2023 年 1 月 4 日 11:06

收件人: '许翔' <win10sup@sdc.icbc.com.cn>

抄送: ICBC Notification < ICBC Notification@cmgos.com>

主题: 回复: [案例号: CAS-07870-X0J4V0] % |P2||CBC|西安蓝屏问题 % 初次响应

CMIT:0001679

许先生 您好:

感谢您的电话接听。

蓝屏 dump 显示这个问题 vwifimf.sys 驱动有关,请您与三方厂商沟通排查 vwifimf 未释放其申请的 NBL 原因。

如果针对当前案件还有需要我们帮助的地方,欢迎随时联系我们。

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司 C&M Information Technologies Co.,Ltd. 服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang

发送时间: 2022 年 12 月 30 日 16:12

收件人: 许翔 <win10sup@sdc.icbc.com.cn>

抄送: ICBC_Notification <ICBC_Notification@cmgos.com>

主题: 回复: [案例号: CAS-07870-X0J4V0] % |P2|ICBC|西安蓝屏问题 % 初次响应

CMIT:0001679

许先生 您好:

感谢您的电话接听。

分析您提供的蓝屏 dump 文件,显示由 vwifimf 创建的一个 NBL 未正常完成并释放,反而传给了 nwifi 导致蓝屏,此问题需要 vwifimf 厂商排查 vwifimf 未释放其申请的 NBL 原因。dump 具体分析如下:

nwifi.sys 尝试处理 NBL 的 sendcompletion 时发生蓝屏:

```
0: kd> k
 # Child-SP
                     RetAddr
                                           Call Site
00 ffff9e8d`f514ec58 fffff805`59e3ace8
                                           nt!KeBugCheckEx
01 ffff9e8d`f514ec60 fffff805`59e39ba1
                                           nt!MiCheckSystemNxFault+0x122554
02 ffff9e8d`f514eca0 fffff805`59ca4c22
                                           nt!MiRaisedIrglFault+0x122809
03 ffff9e8d`f514ece0 fffff805`59dc78c9
                                           nt!MmAccessFault+0x192
04 ffff9e8d`f514ee80 ffffe60f`95018240
                                           nt!KiPageFault+0x349
05 fffff9e8d`f514f018 fffff805`61f19513
                                           0xffffe60f`95018240
06 ffff9e8d`f514f020 fffff805`61f1d66d
                                           nwifi!Dot11SendCompletion+0x4b
07 ffff9e8d`f514f060 fffff805`5ffc6a13
                                           nwifi!Pt6SendComplete+0x1d
08 ffff9e8d`f514f090 fffff805`5ffc1efd
                                           ndis!ndisCallSendCompleteHandler+0x33
69 ffff9e8d`f514f0d0 fffff805`6605593d
                                           ndis!NdisMSendNetBufferListsComplete+0x26d
0a fffff9e8d`f514f1e0 fffff805`66022ef0
                                           wdiwifi!CPort::SendCompleteNetBufferLists+0xf5
0b fffff9e8d`f514f230 ffffff805`660174da
                                           wdiwifi!CAdapter::SendCompleteNbl+0x11c
0c ffff9e8d`f514f2a0 fffff805`660171f1
                                           wdiwifi!CTxMgr::CompleteNdisNbl+0xbe
0d ffff9e8d`f514f300 fffff805`66014395
                                           wdiwifi!CTxMgr::CompleteNBLs+0x59
0e ffff9e8d`f514f340 fffff805`66007440
                                           wdiwifi!CTxMgr::TxTransferCompleteInd+0x5c9
0f ffff9e8d`f514f400 fffff805`66b09cf8
                                           wdiwifi!AdapterTxTransferCompleteInd+0x10
10 ffff9e8d`f514f430 fffff805`66b5d0f6
                                           Netwtw08+0x49cf8
11 ffff9e8d`f514f490 fffff805`66ef9850
                                           Netwtw08+0x9d0f6
12 ffff9e8d`f514f5c0 fffff805`66f06882
                                           Netwtw08+0x439850
13 ffff9e8d`f514f5f0 fffff805`66f2b16e
                                           Netwtw08+0x446882
14 ffff9e8d`f514f650 fffff805`66efdbb2
                                           Netwtw08+0x46b16e
15 ffff9e8d`f514f750 fffff805`66ef5dc3
                                           Netwtw08+0x43dbb2
16 ffff9e8d`f514f840 fffff805`66ef4881
                                           Netwtw08+0x435dc3
17 ffff9e8d`f514f8a0 fffff805`66ef590b
                                           Netwtw08+0x434881
18 ffff9e8d`f514f900 fffff805`5ffd1f73
                                           Netwtw08+0x43590b
19 ffff9e8d`f514f930 fffff805`5ffe0a79
                                           ndis!ndisQueuedMiniportDpcWorkItem+0x193
1a fffff9e8d`f514fa40 fffff805`59d203a5
                                           ndis!ndisReceiveWorkerThread+0x189
                                           nt!PspSystemThreadStartup+0x55
1b fffff9e8d`f514fb10 fffff805`59dc128c
1c ffff9e8d`f514fb60 00000000`00000000
                                           nt!KiStartSystemThread+0x1c
```

查看具体的 NBL 信息为 ffffe60fb90a92d0,这个 NBL 对于 nwifi.sys 是无效的,因此在访问内存时出现蓝屏。

```
0: kd> .frame /r 06
06 ffff9e8d`f514f020 fffff805`61f1d66d
                                               nwifi!Dot11SendCompletion+0x4b
rax=ffffe60f95018240 rbx=ffffe60fa1e2e370 rcx=ffffe60fb90a92d0
rdx=000000000000000000 rsi=ffffe60fb90a92d0 rdi=ffffe60fa0af8cd0
rip=fffff80561f19513 rsp=ffff9e8df514f020 rbp=00000000000000000
 r8=ffffe60fa1e8b0d0 r9=ffffe60f95962010 r10=00000000000000001
r11=ffffe60fbb481030 r12=ffffe60f9aa75c30 r13=ffffe60f9a84e020
r14=ffffe60f9aa798d8 r15=ffffe60f9aa79c40
iopl=0
                nv up ei pl zr na po nc
cs=0010 ss=0018 ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b
                                                                       efl=00000246
nwifi!Dot11SendCompletion+0x4b:
fffff805`61f19513 4883eb18
                                     sub
                                              rbx,18h
0: kd> !nbl ffffe60fb90a92d0
                   ffffe60fb90a92d0
                                    Next NBI
   First NB
                   ffffe60fb90a9450
                                                    ffffe60f9aa77a20 - NDIS Sample LightWeight Filter 1-0000
                                    Source
   Context stack
                   ffffe60fa0af8c90
                                    Pool
                                                     ffffe60f9aa7a040
                   NBL_ALLOCATED, NBL_CONTEXT_ALLOCATED
   Flags
   Walk the NBL chain
                                    Dump data payload
   Show out-of-band information
                                    Display as Wireshark hex dump
```

这个 NBL 是 vwifimf.sys 分配的,它应该由 vwifimf.sys 处理并释放它,而不是传递给它的Higher filter(nwifi.sys)去处理。此问题需要 vwifimf 厂商排查 vwifimf 未释放其申请的 NBL 原因。。

FTI TER

Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz-NDIS Sample LightWeight Filter 1-0000

Ndis handle ffffe60f9aa77a20

Ndis handle ffffe60f9aa77a20

Filter driver ffffe60f91ea2d20 - NDIS Sample LightWeight Filter 1

Module context ffffe60f97e24d60

Miniport ffffe60f971641a0 - Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz

Network interface ffffe60f9aa75620

Running State Datapath Normal References 1 Flags RUNNING

Higher filter ffffe60f9aa75c30 - Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz-Native WiFi Filter Driver-0000 ffffe60f9aa74410 - Intel(R) Wireless-AC 9560 160MHz-Virtual WiFi Filter Driver-0000 Lower filter

Driver handlers

0: kd> !ndiskd.filterdriver ffffe60f91ea2d20

FILTER DRIVER

NDIS Sample LightWeight Filter 1

Ndis handle ffffe60f91ea2d20 Driver context ffffe60f9599a8f0

Ndis API version v6.0 Driver version v1.0

Driver object Driver image ffffe60f9599a8f0 <u>vwifimf.sys</u>

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang

发送时间: 2022 年 12 月 23 日 14:17

收件人: 许翔 <win10sup@sdc.icbc.com.cn>

抄送: ICBC_Notification <ICBC_Notification@cmgos.com>

主题: 回复: [案例号: CAS-07870-X0J4V0] % |P2|ICBC|西安蓝屏问题 % 初次响应

CMIT:0001679

许先生 您好:

感谢您的电话接听。

经过您的同意, 我将暂时归档此案例。

工单的归档并不会影响我们为您提供技术支持服务,如您有其他问题,您可以致电技术支持热线 4008180055。

案例总结:

问题定义:

西安用户反馈电脑使用过程中出现蓝屏问题,需要协助排查。

问题总结:

用户设备上未找到 dump 文件,也未再次出现蓝屏问题,暂时归档案例,并建议用户重新配置转储文件保存到系统盘以外的磁盘分区,如再次出现蓝屏问题,请及时收集保存 dump 文件提供给 CMIT 分析。

以上,如您后续有任何问题,可随时与我们联系,谢谢。

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang

发送时间: 2022 年 12 月 21 日 12:01

收件人: 许翔 <win10sup@sdc.icbc.com.cn>

抄送: ICBC_Notification < ICBC_Notification@cmgos.com>

主题: 回复: [案例号: CAS-07870-X0J4V0] % |P2||CBC||西安蓝屏问题 % 初次响应 CMIT:0001679

许先生 您好:

感谢您的电话接听。

根据您提供的信息,我谨在此阐述我们双方针对这个问题所涉及范围界定:

问题定义:

西安用户反馈电脑使用过程中出线蓝屏问题, 需要协助排查。

问题范围:

我们将协助您分析处理上述问题,并对定义的问题给予最大的技术支持。

如果能及时解决问题,或问题属于产品设计的行为,或问题涉及到三方,我们将考虑关闭案例。如果存在多个问题,则我们考虑拆分案例进行分析。

接下来,我们将开始合作解决这个问题。如果您对以上的问题范围界定有任何异议,请尽快告知。如果您有其他任何疑问。也欢迎随时与我联系。

从系统日志中查看 bugcheck 来源,12 月 20 日频繁出现蓝屏问题,蓝屏代码有 0xd1 和 0xfc,与内存访问有关。

0xd1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL,这表示内核模式驱动程序尝试访问可分页内存,而进程 IRQL 过高。

0xfc: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY, 这表示尝试执行不可执行的内存。

级别	日期和时间	来源	事件 ID	任务类别
① 错误	2022/12/20 17:00:25	BugCheck	1001	无
❶错误	2022/12/20 16:34:54	BugCheck	1001	无
❶ 错误	2022/12/20 15:38:13	BugCheck	1001	无
🕕 错误	2022/12/20 15:13:28	BugCheck	1001	无
❶ 错误	2022/12/20 14:37:13	BugCheck	1001	无
❶ 错误	2022/12/20 14:37:13	BugCheck	1005	无
❶错误	2022/10/19 10:57:18	BugCheck	1001	无
事件 1001, BugCheck 常规 详細信息				
计算机已经从检测错误后重新启动。检测错误: 0x000000fc 0xffffd282df5fa010, 0x8a0000022d494b63, 0xffffa306d1d69e80, 0x00000000000000)。已将转储的数据保存在: C:\WINDOWS\MEMORY.DMP。报告 ID: 62524952-74b0-40d4-815f-cac556e889bd。				

日志显示有生成 **C:\Windows\MEMORY.DMP** 文件,请您沟通帮忙获取此 **dmp 文件**并通过 sftp 上传,用于进一步分析蓝屏问题。

也请您帮忙了解用户近期电脑有没有安装新的软件、新的驱动程序或安全软件变化等,排查是否与软硬件驱动程序变化有关。

危亮 Wei Liang 神州网信技术有限公司

C&M Information Technologies Co.,Ltd.

服务支持电话: 400-818-0055

电子邮箱 Email: weiliang@cmgos.com



发件人: Wei Liang <weiliang@cmgos.com>

发送时间: 2022 年 12 月 21 日 10:45

收件人: 许翔 <<u>win10sup@sdc.icbc.com.cn</u>> **抄送:** Wei Liang <weiliang@cmgos.com>

主题: [案例号: CAS-07870-X0J4V0] % |P2|ICBC|西安蓝屏问题 % 初次响应 CMIT:0001679

许翔 先生/女士, 您好!

感谢您联系神州网信技术支持中心。 我是技术支持工程师 危亮 。 很高兴能有机会协助您解决该问题。 您可随时通过邮件回复以及该问题事件号码 CAS-07870-

X0J4V0 与我联系。

如果您有任何其他疑问, 请随时与我联系。

此致,

敬礼

以上内容是一封有关向神州网信技术有限公司提交技术支持事件的邮件。

如果您希望本次回复能够被自动加入技术支持事件中,您可以选择"全部回复"。